Demarcación Hidrográfica del Tajo

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

(REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN - PERIODO 2022-2027)
2º CICLO

ANEJOS A LA MEMORIA

NOVIEMBRE 2022

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O. A.
PGRI

ÍNDICE DE ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo 1. Caracterización de las ARPSIs.

Anejo 2. Descripción del programa de medidas.

Anejo 3. Resumen del proceso de Información Pública y sus resultados

Anejo 4. Medidas específicas de coordinación con la parte internacional de la Demarcación Hidrográfica: El Convenio de Albufeira.

Anejo 5. Listado de autoridades competentes y coordinación con el PGRI

ANEJO 1

CARACTERIZACIÓN DE LAS ARPSIs

ÍNDICE

1. Introducción 1

2. Tramos de ARPSI en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2

3. Calificación ambiental de los tramos y subtramos ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 15

4. Vinculación con las zonas protegidas de la Red Natura 2000 21

5. Metodología de caracterización de las ARPSIs 26

5.1 Caracterización básica 26

5.2 Caracterización de la peligrosidad 26

5.2.1 Superficie inundada 28

5.2.2 Calados y velocidades 28

5.2.3 Tiempo de concentración y/o de respuesta 29

5.2.4 Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos 29

5.2.5 Obstáculos en el cauce 30

5.2.6 Grado de regulación de la cuenca vertiente al ARPSI 31

5.2.7 Estimación de la peligrosidad global 32

5.3 Caracterización del riesgo 33

5.3.1 Población afectada 34

5.3.2 Actividades económicas 34

5.3.3 Puntos de especial importancia 35

5.3.4 Áreas de importancia medioambiental 35

5.3.5 Estimación del riesgo global 36

5.4 Caracterización global: diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo 36

6. Metodología de caracterización hidromorfológica de las ARPSIs 38

6.1 Caracterización hidromorfológica básica del subtramo ARPSI 38

6.2 Evaluación hidromorfológica del subtramo ARPSI 40

7. Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial 43

APÉNDICES AL ANEJO 1

Apéndice 1. Caracterización básica de los tramos ARPSI.

Apéndice 2. Caracterización básica de los subtramos ARPSI.

Apéndice 3. Caracterización de la peligrosidad de los tramos ARPSI.

Apéndice 4. Caracterización de la peligrosidad de los subtramos ARPSI.

Apéndice 5. Caracterización del riesgo de los tramos ARPSI.

Apéndice 6. Caracterización del riesgo de los subtramos ARPSI.

Apéndice 7. Diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo.

Apéndice 8. Mapas de caracterización del riesgo en tramos ARPSI

Apéndice 9. Fichas generales de caracterización hidromorfológica de subtramos ARPSIs.

Apéndice 10. Fichas de evaluación hidromorfológica de los subtramos ARPSIs.

Apéndice 11. Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial

1. Introducción

En la Demarcación Hidrográfica del Tajo se identificaron un total de **221 tramos** en los que se consideró que existía un riesgo significativo de inundación, con una longitud total de 585,228 kilómetros de cauces. Estos tramos se agruparon en **33 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)**, a cada una de las cuales se le asignó un código compuesto en primer lugar, por la matrícula identificativa de la Demarcación del Tajo (ES030), a continuación, un número ordinal del 01 al 33 y, por último, el número de la cuenca en la que se integraba.

Con motivo de la redacción de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en la Demarcación, se elaboraron unas fichas por cada uno de los tramos que formaban las ARPSIs en las que figuraba la siguiente información:

- **Código** identificativo de la ARPSI y del tramo.
- **Localización**: cuenca, subcuenca, comunidad autónoma y provincia, número de tramos ARPSI y longitud de los mismos.
- **Mapa de ubicación** del tramo de la ARPSI dentro de la cuenca.
- **Categoría de la inundación**, donde se indicaba si se han producido inundaciones significativas en el pasado o se trata de una zona de inundación potencial.
- **Tipo de inundación**, de acuerdo con la relación propuesta por la Comisión Europea (apartado 6.3 de la Guía Metodológica).
- **Extensión de la inundación,** donde se identifica la longitud de tramo de cauce inundado y los términos municipales afectados.
- **Categoría y tipo de las consecuencias adversas** para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y al actividad económica, de acuerdo con la relación propuesta por la Comisión Europea (apartado 6.4 de la Guía Metodológica).
- **Plano de situación del tramo,** sobre ortofotografía aérea o sobre la cartografía oficial del IGN dependiendo de la longitud del tramo en cada caso.

A continuación se incluyen las siguientes tablas, relacionadas con los tramos de ARPSI definidos en la Demarcación Hidrográfica del Tajo:

1. Características más reseñables.
2. Calificación ambiental de los tramos y subtramos ARPSIs.
3. Vinculación con las zonas protegidas de la Red Natura 2000.

2. Tramos de ARPSI en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

A continuación se incluye una tabla con los tramos ARPSI en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, resaltando en negrita sobre fondo azul claro aquellos nuevos tramos identificados en la revisión de la EPRI de este segundo ciclo:

Tabla 1. Relación de tramos de ARPSI identificados en la EPRI de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-01-01	1	Cabecera	Río Gallo	Molina de Aragón	Guadalajara	1.265
	2	Cabecera	Arroyo de la Cava	Molina de Aragón	Guadalajara	2.019
	3	Cabecera	Río Tajo	Trillo	Guadalajara	2.847
	4	Cabecera	Arroyo de la Cuesta	Cifuentes	Guadalajara	0.419
	5	Cabecera	Barranco de la Malena	Cifuentes	Guadalajara	0.586
	6	Cabecera	Río Cifuentes	Cifuentes	Guadalajara	0.497
	7	Cabecera	Río Cifuentes	Trillo	Guadalajara	0.446
	8	Cabecera	Barranco de Valdenaya	Trillo	Guadalajara	2.665
	9	Cabecera	Río Trabaque	Albalate de las Nogueras	Cuenca	1.233
	10	Cabecera	Barranco del Durón	Durón	Guadalajara	0.620
	11	Cabecera	Arroyo de Saucejo	Chillarón del Rey	Guadalajara	0.500
	12	**Cabecera**	**Barranco de los Pozos**	**El Recuenco**	**Guadalajara**	**0.704**
	13	**Cabecera**	**Arroyo Innominado**	**El Recuenco**	**Guadalajara**	**0.633**
	14	**Cabecera**	**Bco. del Corzo**	**Priego**	**Cuenca**	**0.840**
ES030-02-01	1	Cabecera	Arroyo Innominado	Alhóndiga	Guadalajara	0.469
	2	Cabecera	Río Tajo	Pastrana	Guadalajara	1.649
		Cabecera		Almonacid de Zorita	Guadalajara	
		Cabecera		Zorita de los Canes	Guadalajara	
	3	Cabecera	Río Tajo	Zorita de los Canes	Guadalajara	0.675

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-03-01	1	Cabecera	Río Tajo	Illana	Guadalajara	24.210
		Cabecera		Barajas de Melo	Cuenca	
		Cabecera		Almoguera	Guadalajara	
		Cabecera		Estremera	Madrid	
		Cabecera		Fuentidueña de Tajo	Madrid	
		Cabecera		Santa Cruz de la Zarza	Toledo	
	2	Cabecera	Río Tajo	Santa Cruz de la Zarza	Toledo	9.526
		Cabecera		Villamanrique de Tajo	Madrid	
	3	Cabecera	Arroyo Salado	Barajas de Melo	Cuenca	5.779
		Cabecera		Estremera	Madrid	
ES030-04-01	1	Cabecera	Río Tajo	Aranjuez	Madrid	29.209
		Cabecera		Colmenar de Oreja	Madrid	
		Cabecera		Ocaña	Madrid	
		Cabecera		Seseña	Toledo	
		Cabecera		Borox	Toledo	
		Cabecera		Ontígola	Toledo	
	2	Cabecera	Río Jarama	Aranjuez	Madrid	7.322
		Cabecera		Seseña	Toledo	
	3	**Cabecera**	**Arroyo Yesares**	**Aranjuez**	**Madrid**	**1.702**
ES030-05-02	1	Tajuña	Río San Andrés	Yélamos de Abajo	Guadalajara	0.542
	2	Tajuña	Río Tajuña	Loranca de Tajuña	Guadalajara	0.782
	3	Tajuña	Río Tajuña	Orusco de Tajuña	Madrid	1.095
	4	Tajuña	Río Tajuña	Tielmes	Madrid	3.357
	5	Tajuña	Río Tajuña	Perales de Tajuña	Madrid	1.755
	6	Tajuña	Río Tajuña	Morata de Tajuña	Madrid	1.111
	7	Tajuña	Arroyo del Val	Villar del Olmo	Madrid	0.617
	8	Tajuña	Arroyo Juncal	Orusco de Tajuña	Madrid	1.396
	9	Tajuña	Arroyo de la Vega	Valdilecha	Madrid	1.473
	10	**Tajuña**	**Arroyo de la Vega del Lugar**	**Perales de Tajuña**	**Madrid**	**0.880**

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-06-03	1	Henares	Río Henares	Sigüenza	Guadalajara	3.585
	2	Henares	Río Henares	Baides	Guadalajara	0.656
	3	Henares	Río Henares	Matillas	Guadalajara	0.539
	4	Henares	Río Henares	Espinosa de Henares	Guadalajara	2.026
				Fuencemillán	Guadalajara	
				Montarrón	Guadalajara	
	5	Henares	Río Cañamares	Medranda	Guadalajara	0.870
	6	Henares	Arroyo de la Hoya	Galve de Sorbe	Guadalajara	0.424
	7	Henares	Arroyo de Valmatón	Humanes de Mohernando	Guadalajara	0.981
	8	Henares	Arroyo de Valdelalobera	Yunquera de Henares	Guadalajara	1.475
	9	Henares	Arroyo de la Vega	Guadalajara	Guadalajara	0.424
ES030-07-03	1	Henares	Río Henares	Guadalajara	Guadalajara	7.400
	2	Henares	Río Henares	Chiloeches	Guadalajara	1.835
				Alovera	Guadalajara	
	3	Henares	Arroyo de Valdeuceda	Guadalajara	Guadalajara	0.765
	4	Henares	Arroyo de Cabanillas	Cabanillas del Campo	Guadalajara	2.645
	5	Henares	Arroyo de Valbuena	Cabanillas del Campo	Guadalajara	0.611
	6	Henares	Arroyo Valmoros	Alovera	Guadalajara	3.567
				Azuqueca de Henares	Guadalajara	
	7	Henares	Arroyo de las Mochas	Azuqueca de Henares	Guadalajara	2.414
				Alovera	Guadalajara	
	8	**Henares**	**Arroyo de Valles**	**Marchamalo**	**Guadalajara**	**2.696**
	9	**Henares**	**Barranco del Rejal**	**Chiloeches**	**Guadalajara**	**1.476**
	10	**Henares**	**Arroyo Valdeserrano**	**Villanueva de la Torre**	**Guadalajara**	**0.919**
	11	**Henares**	**Arroyo de la Calva**	**Villanueva de la Torre**	**Guadalajara**	**0.407**
	12	**Henares**	**Arroyo de las Monjas**	**Villanueva de la Torre**	**Guadalajara**	**0.273**

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-08-03	1	Henares	Río Henares	Alcalá de Henares	Madrid	9.524
	2	Henares	Arroyo de Camarmilla	Camarma de Esteruelas	Madrid	3.487
	3	Henares	Arroyo de Camarmilla	Alcalá de Henares	Madrid	1.991
ES030-09-03	1	Henares	Arroyo del Charco del Muerto	Fresno de Torote	Madrid	1.089
	2	Henares	Arroyo de la Huelga	Ajalvir	Madrid	1.648
	3	Henares	Arroyo de las Culebras	Ajalvir	Madrid	0.763
				Paracuellos de Jarama	Madrid	
	4	**Henares**	**Arroyo de Valdenarros**	**Fresno de Torote**	**Madrid**	**2.082**
	5	**Henares**	**Arroyo Valdebecerro**	**Ribatejada**	**Madrid**	**0.962**
ES030-10-04.1	1	Jarama	Arroyo del Sotillo	Alameda del Valle	Madrid	0.467
	2	Jarama	Arroyo de Patones	Patones	Madrid	1.853
				Torremocha de Jarama	Madrid	
	3	Jarama	Arroyo Innominado	Uceda	Guadalajara	2.247
	4	Jarama	Arroyo Valdesalud	Uceda	Guadalajara	1.765
				Valdepiélagos	Madrid	
	5	Jarama	Arroyo de Valdelacoja	Uceda	Guadalajara	0.837
				Valdepiélagos	Madrid	
	6	Jarama	Río Guadalix	Algete	Madrid	2.542
				Colmenar Viejo	Madrid	
				San Sebastián de Los Reyes	Madrid	
	7	**Jarama**	**Río Lozoya**	**Lozoya**	**Madrid**	**0.111**
				Gargantilla de Lozoya y Pinilla	**Madrid**	
				Canencia	**Madrid**	
	8	**Jarama**	**Arroyo de Matachivos**	**Torrelaguna**	**Madrid**	**1.280**
	9	**Jarama**	**Río Jarama**	**Talamanca de Jarama**	**Madrid**	**0.481**
	10	**Jarama**	**Arroyo Higueruela**	**El Casar**	**Guadalajara**	**1.694**
	11	**Jarama**	**Arroyo Valtorón**	**El Casar**	**Guadalajara**	**2.282**
				Talamanca de Jarama	**Madrid**	

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-11-04.1	1	Jarama	Río Jarama	Paracuellos de Jarama	Madrid	4.129
				Alcobendas	Madrid	
				Madrid	Madrid	
	2	Jarama	Río Jarama	San Fernando de Henares	Madrid	3.968
				Madrid	Madrid	
				Coslada	Madrid	
	3	Jarama	Río Jarama	Arganda del Rey	Madrid	3.684
				Rivas-Vaciamadrid	Madrid	
	4	Jarama	Arroyo del Valle	Cobeña	Madrid	1.625
	5	Jarama	Arroyo de la Vega	Alcobendas	Madrid	5.301
				San Sebastián de Los Reyes	Madrid	
	6	Jarama	Arroyo de Vilches	Arganda del Rey	Madrid	0.974
	7	**Jarama**	**Río Jarama**	**Algete**	**Madrid**	**6.700**
				San Sebastián de Los Reyes	**Madrid**	
	8	**Jarama**	**Arroyo de Rejas**	**Madrid**	**Madrid**	**1.311**
	9	**Jarama**	**Barranco del Monte Bajo**	**Torres de la Alameda**	**Madrid**	**0.635**
ES030-12-04.1	1	Jarama	Río Manzanares	Madrid	Madrid	29.006
				Getafe	Madrid	
	2	Jarama	Arroyo de Chozas	Soto del Real	Madrid	1.975
	3	Jarama	Río Navacerrada	Becerril de la Sierra	Madrid	2.166
				Moralzarzal	Madrid	
	4	Jarama	Arroyo de Pozuelo	Pozuelo de Alarcón	Madrid	7.117
				Madrid	Madrid	
	5	Jarama	Arroyo de Tajapiés	Fuenlabrada	Madrid	2.569
	6	**Jarama**	**Arroyo de la Angostura**	**El Boalo**	**Madrid**	**2.043**
				Moralzarzal	**Madrid**	
	7	**Jarama**	**Arroyo del Mediano**	**Soto del Real**	**Madrid**	**0.740**
	8	**Jarama**	**Arroyo del Culebro**	**Fuenlabrada**	**Madrid**	**2.160**
				Getafe	**Madrid**	

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-13-04.2	1	Guadarrama	Río Guadarrama	Cercedilla	Madrid	1.382
	2	Guadarrama	Río Guadarrama	Los Molinos	Madrid	1.535
	3	Guadarrama	Arroyo de Majaltobar	Los Molinos	Madrid	0.422
	4	Guadarrama	Río Guadarrama	Guadarrama	Madrid	1.519
	5	Guadarrama	Río Guadarrama	Collado Villalba	Madrid	2.852
				San Lorenzo de El Escorial	Madrid	
				El Escorial	Madrid	
				Galapagar	Madrid	
				Guadarrama	Madrid	
	6	Guadarrama	Arroyo de Los Linos	Collado Mediano	Madrid	5.736
				Alpedrete	Madrid	
				Guadarrama	Madrid	
				Collado Villalba	Madrid	
	7	Guadarrama	Arroyo de Los Sauces	Alpedrete	Madrid	2.754
				Collado Villalba	Madrid	
	8	Guadarrama	Río Guadarrama	Galapagar	Madrid	0.948
	9	Guadarrama	Río Guadarrama	Galapagar	Madrid	1.052
	10	**Guadarrama**	**Río Aulencia**	**El Escorial**	**Madrid**	**0.327**
ES030-14-04.2	1	Guadarrama	Río Guadarrama	Villanueva del Pardillo	Madrid	2.470
				Villanueva de la Cañada	Madrid	
				Majadahonda	Madrid	
	2	Guadarrama	Río Guadarrama	Villanueva de la Cañada	Madrid	2.540
				Brunete	Madrid	
				Boadilla del Monte	Madrid	
				Villaviciosa de Odón	Madrid	
	3	Guadarrama	Río Guadarrama	Móstoles	Madrid	9.092
				Arroyomolinos	Madrid	
				Villaviciosa de Odón	Madrid	
				Navalcarnero	Madrid	
				Batres	Madrid	

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-15-04.2	1	Guadarrama	Río Guadarrama	Carranque	Toledo	1.140
				Casarrubios del Monte	Toledo	
				Serranillos del Valle	Madrid	
	2	Guadarrama	Río Guadarrama	El Viso de San Juan	Toledo	2.873
				Palomeque	Toledo	
	3	Guadarrama	Río Guadarrama	Recas	Toledo	2.500
				Yunclillos	Toledo	
	4	Guadarrama	Arroyo de Gadea	Camarena	Toledo	2.086
	5	Guadarrama	Arroyo de las Ventas	Camarena	Toledo	1.157
	6	Guadarrama	Arroyo de Camarenilla	Arcicóllar	Toledo	0.611
ES030-16-05	1	Alberche	Arroyo Chiquillo	Navalacruz	Ávila	0.737
	2	Alberche	Río Alberche	Burgohondo	Ávila	1.995
	3	Alberche	Arroyo Chiquillo	Burgohondo	Ávila	0.980
	4	Alberche	Garganta de la Hiedra	Burgohondo	Ávila	0.435
	5	Alberche	Río Alberche	Navaluenga	Ávila	2.524
	6	Alberche	Río Alberche	Navaluenga	Ávila	1.500
	7	Alberche	Arroyo del Chorrerón	Navaluenga	Ávila	1.299
	8	Alberche	Río de la Gaznata	Herradón de Pinares	Ávila	1.966
	9	**Alberche**	**Arroyo Hontanilla**	**Navalacruz**	**Ávila**	**0.453**
	10	**Alberche**	**Arroyo de las Hoyuelas**	**San Martín del Pimpollar**	**Ávila**	**0.634**
ES030-17-05	1	Alberche	Arroyo del Molino de la Presa	Pelayos de la Presa	Madrid	3.103
	2	Alberche	Arroyo de Marruecos	Pelayos de la Presa	Madrid	0.843
	3	Alberche	Arroyo de Colmenar	Colmenar del Arroyo	Madrid	2.896
	4	Alberche	Arroyo de Quijorna	Quijorna	Madrid	1.238
	5	Alberche	Río Alberche	Aldea del Fresno	Madrid	1.271
	6	Alberche	Río Alberche	Aldea del Fresno	Madrid	4.455
				Santa Cruz del Retamar	Toledo	
				Villa del Prado	Madrid	
	7	Alberche	Arroyo de Valdegotera	Méntrida	Toledo	1.305

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-18-05	1	Alberche	Río Alberche	Santa Cruz del Retamar	Toledo	6.614
				Escalona	Toledo	
	2	Alberche	Arroyo de la Guadamilla	Santa Cruz del Retamar	Toledo	1.206
				Escalona	Toledo	
	3	Alberche	Río Alberche	Hormigos	Toledo	8.442
				El Casar de Escalona	Toledo	
				Nombela	Toledo	
	4	Alberche	Arroyo de Palancar	Domingo Pérez	Toledo	1.187
ES030-19-06	1	Tajo Izquierda	Arroyo de la Peñuela	Torrejón de Velasco	Madrid	1.154
	2	Tajo Izquierda	Arroyo de las Cárcavas	Casarrubuelos	Madrid	1.874
	3	Tajo Izquierda	Arroyo de las Cárcavas	Illescas	Toledo	1.171
	4	Tajo Izquierda	Arroyo Viñuelas	Illescas	Toledo	1.472
	5	Tajo Izquierda	Arroyo del Cubo	Illescas	Toledo	1.061
	6	Tajo Izquierda	Arroyo de Guatén	Yeles	Toledo	3.790
		Tajo Izquierda		Numancia de la Sagra	Toledo	
	7	Tajo Izquierda	Arroyo de Tocenaque	Yuncler	Toledo	2.230
ES030-20-06	1	Tajo Izquierda	Arroyo del Valle	Villatobas	Toledo	1.408
	2	Tajo Izquierda	Arroyo de Martín Román	Villasequilla	Toledo	0.818
	3	Tajo Izquierda	Arroyo Innominado	Villanueva de Bogas	Toledo	0.883
	4	Tajo Izquierda	Arroyo Innominado	Mora	Toledo	1.841
ES030-21-06	1	Tajo Izquierda	Río Tajo	Toledo	Toledo	23.955
	2	Tajo Izquierda	Arroyo de la Degollada	Cobisa	Toledo	1.770
ES030-22-06	1	Tajo Izquierda	Arroyo de los Cañares	La Puebla de Montalbán	Toledo	2.678
	2	Tajo Izquierda	Barranco de Mesegar	Mesegar de Tajo	Toledo	0.639
	3	Tajo Izquierda	Arroyo de Arriba	Cebolla	Toledo	1.661

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-23-06	1	Tajo Izquierda	Río Tajo	Talavera de la Reina	Toledo	5.225
	2	Tajo Izquierda	Río Alberche	Pepino	Toledo	3.142
				Cazalegas	Toledo	
				Talavera de la Reina	Toledo	
	3	Tajo Izquierda	Arroyo de las Parras	Pepino	Toledo	0.808
				Talavera de la Reina	Toledo	
	4	Tajo Izquierda	Arroyo de Cornicabral	Talavera de la Reina	Toledo	0.662
	5	Tajo Izquierda	Arroyo de Berrenchín	Pepino	Toledo	1.363
				Talavera de la Reina	Toledo	
	6	Tajo Izquierda	Arroyo de La Portiña	Talavera de la Reina	Toledo	2.595
	7	**Tajo Izquierda**	**Río Tajo**	**Talavera de la Reina**	**Toledo**	**1.540**
				La Pueblanueva	**Toledo**	
	8	**Tajo Izquierda**	**Arroyo Bórrago**	**Talavera de la Reina**	**Toledo**	**1.470**
ES030-24-06	1	Tajo Izquierda	Río Cedena	Navahermosa	Toledo	1.051
				Los Navalmorales	Toledo	
	2	Tajo Izquierda	Arroyo de las Vegas	Los Navalmorales	Toledo	1.774
	3	Tajo Izquierda	Arroyo de Navajatas	San Martín de Pusa	Toledo	1.447
	4	Tajo Izquierda	Arroyo de Coreluera	Espinoso del Rey	Toledo	0.817
	5	Tajo Izquierda	Arroyo del Castaño	Espinoso del Rey	Toledo	0.489
	6	Tajo Izquierda	Arroyo de Las Herencias	Las Herencias	Toledo	0.436

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-25-07	1	Tiétar	Río Tiétar	Rozas de Puerto Real	Madrid	3.066
				Santa María del Tiétar	Ávila	
	2	Tiétar	Garganta del Pajarero	Santa María del Tiétar	Ávila	0.641
	3	Tiétar	Río Tiétar	Sotillo de la Adrada	Ávila	1.347
	4	Tiétar	Garganta de Majalobos	Sotillo de la Adrada	Ávila	1.090
	5	Tiétar	Río de Ramacastañas	Mombeltrán	Ávila	0.980
	6	Tiétar	Río de Ramacastañas	Arenas de San Pedro	Ávila	0.646
	7	Tiétar	Arroyo Innominado	Mombeltrán	Ávila	0.406
	8	Tiétar	Río Arenal	El Hornillo	Ávila	4.715
				Arenas de San Pedro	Ávila	
	9	Tiétar	Garganta de Santa María	Candeleda	Ávila	2.409
	10	Tiétar	Arroyo del Molinillo	Velada	Toledo	0.463
	11	Tiétar	Arroyo Viejo de Alcañizo	Alcañizo	Toledo	1.269
	12	**Tiétar**	**Arroyo del Franquillo**	**La Adrada**	**Ávila**	**1.251**
	13	**Tiétar**	**Arroyo de Casas**	**Pedro Bernardo**	**Ávila**	**0.310**
ES030-26-07	1	Tiétar	Río Tiétar	Madrigal de la Vera	Cáceres	1.425
				Oropesa	Toledo	
				Candeleda	Ávila	
	2	Tiétar	Río Tiétar	Valverde de la Vera	Cáceres	2.835
				Talayuela	Cáceres	
	3	Tiétar	Río Tiétar	Cuacos de Yuste	Cáceres	3.177
				Talayuela	Cáceres	
	4	Tiétar	Garganta de Alardos	Candeleda	Ávila	3.000
				Madrigal de la Vera	Cáceres	
	5	Tiétar	Garganta de Jaranda	Guijo de Santa Bárbara	Cáceres	3.800
				Jarandilla de la Vera	Cáceres	
	6	**Tiétar**	**Arroyo Buitreras**	**Valverde de la Vera**	**Cáceres**	**0.309**

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-27-07	1	Tiétar	Río Tiétar	Jaraíz de la Vera	Cáceres	8.387
				Casatejada	Cáceres	
				Majadas	Cáceres	
	2	Tiétar	Río Tiétar	Tejada de Tiétar	Cáceres	4.555
				Majadas	Cáceres	
				Toril	Cáceres	
	3	Tiétar	Arroyo Molinillo	Navalmoral de la Mata	Cáceres	2.614
	4	Tiétar	Arroyo Innominado	Tejada de Tiétar	Cáceres	1.817
ES030-28-08	1	Alagón	Río Alagón	Sotoserrano	Salamanca	0.696
	2	Alagón	Río Sangusín	Peromingo	Salamanca	0.756
	3	Alagón	Río Hurdano	Nuñomoral	Cáceres	3.195
	4	Alagón	Río Malvellido	Nuñomoral	Cáceres	0.294
	5	Alagón	Río de Los Ángeles	Pinofranqueado	Cáceres	1.022
				Casar de Palomero	Cáceres	
	6	Alagón	Arroyo de Pedrogordo	Mohedas de Granadilla	Cáceres	0.999
	7	**Alagón**	**Río Hurdano**	**Nuñomoral**	**Cáceres**	**0.692**
	8	**Alagón**	**Arroyo Innominado 1**	**Caminomorisco**	**Cáceres**	**0.187**
	9	**Alagón**	**Arroyo Innominado 2**	**Caminomorisco**	**Cáceres**	**1.147**
ES030-29-08	1	Alagón	Río Alagón	Montehermoso	Cáceres	8.835
				Valdeobispo	Cáceres	
				Galisteo	Cáceres	
	2	Alagón	Río Alagón	Montehermoso	Cáceres	3.007
				Galisteo	Cáceres	
	3	Alagón	Río Alagón	Coria	Cáceres	22.197
				Torrejoncillo	Cáceres	
				Portaje	Cáceres	
				Morcillo	Cáceres	
				Riolobos	Cáceres	

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-30-08	1	Alagón	Río Baños	Baños de Montemayor	Cáceres	1.515
	2	Alagón	Arroyo Innominado	Baños de Montemayor	Cáceres	0.938
	3	Alagón	Río Ambroz	Hervás	Cáceres	4.077
	4	Alagón	Garganta de la Buitrera	Gargantilla	Cáceres	0.902
	5	Alagón	Garganta de la Buitrera	Aldeanueva del Camino	Cáceres	0.596
	6	Alagón	Río Ambroz	La Granja	Cáceres	1.511
	7	Alagón	Arroyo de Valdeciervo	Zarza de Granadilla	Cáceres	0.662
ES030-31-08	1	Alagón	Río Jerte	Tornavacas	Cáceres	1.507
	2	Alagón	Río Jerte	Jerte	Cáceres	26.781
				Cabezuela del Valle	Cáceres	
				Navaconcejo	Cáceres	
				Rebollar	Cáceres	
				Valdastillas	Cáceres	
				Cabrero	Cáceres	
				Casas del Castañar	Cáceres	
				El Torno	Cáceres	
	3	Alagón	Río Jerte	Plasencia	Cáceres	7.294
	4	Alagón	Río Jerte	Plasencia	Cáceres	2.339
				Oliva de Plasencia	Cáceres	
	5	**Alagón**	**Barranco de la Oliva**	**Oliva de Plasencia**	**Cáceres**	**2.038**
ES030-32-09	1	Árrago	Río Árrago	Moraleja	Cáceres	0.851
				Huélaga	Cáceres	
	2	Árrago	Río Árrago	Moraleja	Cáceres	1.480
				Huélaga	Cáceres	
				Casas de Don Gómez	Cáceres	
	3	Árrago	Rivera de Gata	Gata	Cáceres	1.590
	4	Árrago	Río San Blas	Gata	Cáceres	0.685
	5	Árrago	Rivera de Gata	Moraleja	Cáceres	5.301
	6	Árrago	Arroyo de Patana	Huélaga	Cáceres	1.800
				Moraleja	Cáceres	
				Casas de Don Gómez	Cáceres	

ARPSI	TRAMO	CUENCA	CAUCE	MUNICIPIO	PROVINCIA	L (km)
ES030-33-10	1	Bajo Tajo	Río Tajo	El Puente del Arzobispo	Toledo	0.766
				Villar del Pedroso	Cáceres	
				Alcolea de Tajo	Toledo	
	2	Bajo Tajo	Arroyo de la Fuente del Madroño	Valdelacasa de Tajo	Cáceres	0.826
	3	Bajo Tajo	Arroyo del Pueblo o de Casa	Torrejón el Rubio	Cáceres	1.303
	4	Bajo Tajo	Arroyo de Santiago	Santiago del Campo	Cáceres	0.502
	5	Bajo Tajo	Arroyo de la Ribera del Marco	Cáceres	Cáceres	7.646
	6	Bajo Tajo	Rivera del Pueblo de Aliseda	Aliseda	Cáceres	0.729
	7	Bajo Tajo	Arroyo Innominado	Torremocha	Cáceres	0.112
	8	Bajo Tajo	Arroyo del Verdinal	Aldea del Cano	Cáceres	0.616
					TOTAL	**585.228**

3. Calificación ambiental de los tramos y subtramos ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

A continuación se incluye una tabla con la calificación ambiental de los tramos ARPSI identificados en la EPRI:

Tabla 2. Relación de tramos y subtramos de ARPSI asociados a masas de agua (tercer ciclo de planificación hidrológica)

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-01-01-01	Río Gallo en Molina de Aragón	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-01-01-03	Río Tajo en Trillo	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-01-01-07	Río Cifuentes en Trillo	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-01-01-09	Río Trabaque en Albalate de las Nogueras	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-01-01-10	Barranco del Durón en Durón	ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-02-01-02	Río Tajo en varios términos municipales	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-03-01-01	Río Tajo en varios términos municipales	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-03-01-02	Río Tajo en Santa Cruz de la Zarza y Villamanrique de Tajo	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-03-01-03	Arroyo Salado en Barajas de Melo y Estremera	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-04-01-01	Río Tajo en varios términos municipales	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-04-01-01	Río Tajo en varios términos municipales	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-04-01-01	Río Tajo en varios términos municipales	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-04-01-02	Río Jarama en Aranjuez y Seseña	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-02	Río Tajuña en Loranca de Tajuña	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-03	Río Tajuña en Orusco de Tajuña	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-03	Río Tajuña en Orusco de Tajuña	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-04	Río Tajuña en Tielmes	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-05	Río Tajuña en Perales de Tajuña	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-05-02-06	Río Tajuña en Morata de Tajuña	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-05-02-07	Arroyo del Val en Villar del Olmo	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-06-03-01	Río Henares en Sigüenza	ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-06-03-02	Río Henares en Baides	ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-06-03-03	Río Henares en Matillas	ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-06-03-04	Río Henares en Espinosa de Henares y Fuencemillán	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-06-03-05	Río Cañamares en Medranda	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-07-03-01	Río Henares en Guadalajara	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-07-03-01	Río Henares en Guadalajara	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-07-03-02	Río Henares en Alovera y Chiloeches	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-08-03-01	Río Henares en Alcalá de Henares	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-08-03-02	Arroyo de Camarmilla en Camarma de Esteruelas	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-08-03-03	Arroyo de Camarmilla en Alcalá de Henares	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-10-04.1-06	Río Guadalix en varios términos municipales	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-10-04.1-07	Río Lozoya en Lozoya, Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago y Canencia	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-10-04.1-09	Río Jarama en Talamanca del Jarama	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-11-04.1-01	Río Jarama en varios términos municipales (I)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-11-04.1-01	Río Jarama en varios términos municipales (I)	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-11-04.1-02	Río Jarama en varios términos municipales (II)	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-11-04.1-03	Río Jarama en Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-11-04.1-07	Río Jarama en Algete y San Sebastián de los Reyes	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-12-04.1-01	Río Manzanares en Madrid	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-12-04.1-01	Río Manzanares en Madrid	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-12-04.1-03	Río Navacerrada en Becerril de la Sierra	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada / Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-12-04.1-07	Arroyo del Mediano en Soto del Real	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-12-04.1-08	Arroyo del Culebro en Fuenlabrada y Getafe	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-13-04.2-01	Río Guadarrama en Cercedilla	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-13-04.2-02	Río Guadarrama en Los Molinos	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-13-04.2-04	Río Guadarrama en Guadarrama	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-13-04.2-05	Río Guadarrama en varios términos municipales	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-13-04.2-06	Arroyo de los Linos en varios términos municipales	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-13-04.2-08	Río Guadarrama en Urbanización La Navata (Galapagar)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-13-04.2-09	Río Guadarrama en Urbanización Fuente de la Teja (Galapagar)	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-13-04.2-10	Río Aulencia en El Escorial	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-14-04.2-01	Río Guadarrama en varios términos municipales (I)	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-14-04.2-02	Río Guadarrama en varios términos municipales (II)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-14-04.2-03	Río Guadarrama en varios términos municipales (III)	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-15-04.2-01	Río Guadarrama en Carranque	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-15-04.2-02	Río Guadarrama en El Viso de San Juan y Palomeque	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-15-04.2-03	Río Guadarrama en Recas y Yunclillos	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-16-05-01	Arroyo Chiquillo en Navalacruz	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-02	Río Alberche en Burgohondo	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-03	Arroyo Chiquillo en Burgohondo	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-04	Garganta de la Hiedra en Burgohondo	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-05	Río Alberche en Navaluenga (I)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-06	Río Alberche en Navaluenga (II)	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-16-05-08	Río de la Gaznata en Herradón de Pinares	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-17-05-04	Arroyo de Quijorna en Quijorna	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-17-05-05	Río Alberche en Aldea del Fresno	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-17-05-06	Río Alberche en Urbanización Calalberche (Santa Cruz del Retamar)	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-18-05-01	Río Alberche en Escalona	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-18-05-01	Río Alberche en Escalona	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-18-05-03	Río Alberche en varios términos municipales	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-18-05-03	Río Alberche en varios términos municipales	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-19-06-06	Arroyo de Guatén en Yeles	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-20-06-02	Arroyo de Martín Román en Villasequilla	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-21-06-01	Río Tajo en Toledo	ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-21-06-01	Río Tajo en Toledo	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-23-06-01	Río Tajo en Talavera de la Reina	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-23-06-02	Río Alberche en varios términos municipales	ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-23-06-07	Río Tajo en Talavera de la Reina y La Pueblanueva	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-24-06-01	Río Cedena en Urbanización Río Cedena (Navahermosa)	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-25-07-02	Garganta del Pajarero en Santa María del Tiétar	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-25-07-03	Río Tiétar en Sotillo de la Adrada	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-25-07-04	Garganta de Majalobos en Sotillo de la Adrada	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-25-07-05	Río de Ramacastañas en Mombeltrán	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-25-07-06	Río de Ramacastañas en Ramacastañas (Arenas de San Pedro)	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-25-07-08	Río Arenal en Arenas de San Pedro y El Hornillo	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-25-07-09	Garganta de Santa María en Candeleda	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-25-07-12	Arroyo del Franquillo en La Adrada	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-26-07-01	Río Tiétar en Urbanización El Gamo (Madrigal de la Vera)	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-26-07-02	Río Tiétar en Valverde de la Vera y Talayuela	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-26-07-03	Río Tiétar en Cuacos de Yuste y Talayuela	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-26-07-03	Río Tiétar en Cuacos de Yuste y Talayuela	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-26-07-04	Garganta de Alardos en Candeleda y Madrigal de la Vera	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-26-07-05	Garganta de Jaranda en Guijo de Santa Bárbara y Jarandilla de la Vera	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-27-07-01	Río Tiétar en varios términos municipales	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-27-07-02	Río Tiétar en Valdeíñigos	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-28-08-01	Río Alagón en Sotoserrano	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-28-08-02	Río Sangusín en Peromingo	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-28-08-03	Río Hurdano en Nuñomoral	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-28-08-04	Río Malvellido en Nuñomoral	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-28-08-05	Río de los Ángeles en Pinofranqueado	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-28-08-07	Río Hurdano en Nuñomoral (Asegur)	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-29-08-01	Río Alagón en varios términos municipales	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-29-08-02	Río Alagón en Montehermoso y Galisteo	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-29-08-03	Río Alagón en Coria	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-30-08-03	Río Ambroz en Hervás	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-30-08-04	Garganta de la Buitrera en Gargantilla	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-30-08-05	Garganta de la Buitrera en Aldeanueva del Camino	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-30-08-06	Río Ambroz en La Granja	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-31-08-01	Río Jerte en Tornavacas	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-31-08-02	Río Jerte en varios términos municipales	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-31-08-02	Río Jerte en varios términos municipales	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-31-08-03	Río Jerte en Plasencia (I)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027

CÓDIGO ARPSI	NOMBRE ARPSI	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE MASA DE AGUA	NATURALEZA	ESTADO GLOBAL	OBJETIVO MASA AGUA
ES030-31-08-04	Río Jerte en Plasencia (II)	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-31-08-04	Río Jerte en Plasencia (II)	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-31-08-05	Barranco de la Oliva en Oliva de Plasencia	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-32-09-01	Río Árrago en Moraleja	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-32-09-02	Río Árrago en varios términos municipales	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-32-09-02	Río Árrago en varios términos municipales	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-32-09-03	Rivera de Gata en Gata	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-32-09-04	Río San Blas en Gata	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata	Natural	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-32-09-05	Rivera de Gata en Moraleja	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-32-09-06	Arroyo de Patana en varios términos municipales	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago	Natural	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-33-10-01	Río Tajo en el Puente del Arzobispo	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027
ES030-33-10-03	Arroyo de la Casa en Torrejón el Rubio	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo	Muy modificada	Bueno o mejor	Buen estado en 2021
ES030-33-10-06	Ribera del Pueblo De Aliseda	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre	Muy modificada	Peor que bueno	Buen estado en 2027

4. Vinculación con las zonas protegidas de la Red Natura 2000

En la siguiente tabla se recoge la relación de tramos ARPSI vinculados con zonas protegidas de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA):

Tabla 3. Relación de tramos y subtramos de ARPSI asociados a zonas protegidas de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA)

CÓDIGO ARPSI	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA HABITAT	NOMBRE ZONA PROTEGIDA HABITAT
ES030-01-01-03	ES4240016; ES0000092	LIC (Alto Tajo); ZEPA (Alto Tajo)
ES030-01-01-07	ES4240016	LIC (Alto Tajo)
ES030-02-01-02	ES4240018; ES0000163	LIC (Sierra de Altomira); ZEPA (Sierra de Altomira)
ES030-02-01-03	ES4240018; ES0000163	LIC (Sierra de Altomira); ZEPA (Sierra de Altomira)
ES030-03-01-01	ES3110006; ES4250009	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo)
ES030-03-01-02	ES3110006; ES4250009	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo)
ES030-04-01-01	ES3110006; ES4250009; ES0000438; ES0000119	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo); ZEPA (Carrizales y sotos del Jarama y Tajo); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)
ES030-04-01-02	ES3110006; ES0000438; ES0000119	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Carrizales y sotos del Jarama y Tajo); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)
ES030-04-01-03	ES3110006; ES0000119	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)
ES030-05-02-03	ES3110006	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)
ES030-05-02-04	ES3110006	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)
ES030-05-02-05	ES3110006	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)
ES030-05-02-06	ES3110006	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)
ES030-06-03-04	ES4240003	LIC (Riberas del Henares)
ES030-06-03-05	ES4240009	LIC (Valle del río Cañamares)
ES030-06-03-06	ES4240007	LIC (Sierra de Pela)
ES030-07-03-01	ES4240003	LIC (Riberas del Henares)
ES030-08-03-01	ES3110001	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-08-03-02	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-08-03-03	ES3110001	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-09-03-01	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-09-03-02	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

CÓDIGO ARPSI	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA HABITAT	NOMBRE ZONA PROTEGIDA HABITAT
ES030-09-03-03	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-09-03-04	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-09-03-05	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-10-04.1-04	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-10-04.1-05	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-10-04.1-06	ES3110003	LIC (Cuenca del río Guadalix)
ES030-10-04.1-07	ES3110002	LIC (Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte)
ES030-10-04.1-09	ES3110001	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-10-04.1-11	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-11-04.1-01	ES3110001	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-11-04.1-02	ES3110001; ES3110006; ES0000142	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)
ES030-11-04.1-03	ES3110006; ES0000142	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)
ES030-11-04.1-04	ES3110001; ES0000139	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-11-04.1-06	ES3110006; ES0000142	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)
ES030-11-04.1-07	ES3110001	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)
ES030-12-04.1-01	ES3110004; ES3110006; ES0000142; ES0000011	LIC (Cuenca del río Manzanares); LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*); ZEPA (Monte de El Pardo)
ES030-12-04.1-07	ES3110004	LIC (Cuenca del río Manzanares)
ES030-13-04.2-01	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-13-04.2-02	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-13-04.2-04	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-13-04.2-05	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-13-04.2-08	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-13-04.2-09	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-14-04.2-01	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-14-04.2-02	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-14-04.2-03	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)
ES030-15-04.2-01	ES3110005	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

CÓDIGO ARPSI	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA HABITAT	NOMBRE ZONA PROTEGIDA HABITAT
ES030-16-05-01	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-16-05-02	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-16-05-03	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-16-05-05	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-16-05-06	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-16-05-08	ES4110114; ES0000186	LIC (Pinares del Bajo Alberche); ZEPA (Pinares del Bajo Alberche - ZEPA)
ES030-16-05-09	ES4110078	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)
ES030-17-05-01	ES3110007; ES0000056	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)
ES030-17-05-02	ES3110007; ES0000056	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)
ES030-17-05-03	ES3110007; ES0000056	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)
ES030-17-05-05	ES3110007; ES0000056	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)
ES030-17-05-06	ES3110007; ES0000056; ES4250001	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio); LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche)
ES030-18-05-01	ES4250001; ES4250014	LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche); LIC (Sotos del río Alberche)
ES030-18-05-02	ES4250001	LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche)
ES030-18-05-03	ES4250014	LIC (Sotos del río Alberche)
ES030-24-06-01	ES4250013; ES4250013	LIC (Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo); ZEPA (Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo)
ES030-25-07-01	ES3110007; ES0000184; ES0000056	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)
ES030-25-07-02	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-25-07-04	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-25-07-06	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-25-07-07	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-25-07-08	ES4110002; ES4110115; ES4110002	LIC (Sierra de Gredos); LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Sierra de Gredos)
ES030-25-07-09	ES4110002; ES4110002	LIC (Sierra de Gredos); ZEPA (Sierra de Gredos)
ES030-25-07-13	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-26-07-01	ES4320031; ES4110115; ES4250001; ES0000184; ES0000427; ES0000089	LIC (Río Tietar); LIC (Valle del Tiétar); LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA); ZEPA (Río y Pinares del Tietar); ZEPA (Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán)
ES030-26-07-02	ES4320031; ES0000427	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)
ES030-26-07-03	ES4320031; ES0000427	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

CÓDIGO ARPSI	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA HABITAT	NOMBRE ZONA PROTEGIDA HABITAT
ES030-26-07-04	ES4110115; ES0000184	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)
ES030-26-07-05	ES4320031; ES0000427	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)
ES030-27-07-01	ES4320031; ES0000427	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)
ES030-27-07-02	ES4320031; ES0000427	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)
ES030-28-08-01	ES4150107; ES4150121; ES0000219; ES4150005	LIC (Las Batuecas-Sierra de Francia); LIC (Riberas del Río Alagón y afluentes); ZEPA (Río Alagón); ZEPA (Las Batuecas-Sierra de Francia -ZEPA)
ES030-28-08-03	ES4320011	LIC (Las Hurdes)
ES030-28-08-04	ES4320011	LIC (Las Hurdes)
ES030-28-08-05	ES4320047; ES4320069	LIC (Sierras de Risco Viejo); LIC (Río Esperaban)
ES030-28-08-07	ES4320011; ES0000355	LIC (Las Hurdes); ZEPA (Hurdes)
ES030-29-08-01	ES4320071	LIC (Ríos Alagon y Jerte)
ES030-29-08-02	ES4320071	LIC (Ríos Alagon y Jerte)
ES030-29-08-03	ES4320071	LIC (Ríos Alagon y Jerte)
ES030-30-08-01	ES4320013	LIC (Granadilla)
ES030-30-08-02	ES4320013	LIC (Granadilla)
ES030-30-08-03	ES4320038	LIC (Sierra de Gredos y Valle del Jerte)
ES030-30-08-05	ES4320013	LIC (Granadilla)
ES030-30-08-06	ES4320013	LIC (Granadilla)
ES030-31-08-01	ES4320038	LIC (Sierra de Gredos y Valle del Jerte)
ES030-31-08-02	ES4320071	LIC (Ríos Alagon y Jerte)
ES030-31-08-03	ES4320071; ES0000534	LIC (Ríos Alagon y Jerte); ZEPA (Colonias de Cernícalo Primilla y El Cachón de Plasencia)
ES030-31-08-04	ES4320071	LIC (Ríos Alagon y Jerte)
ES030-32-09-02	ES4320061	LIC (Arroyos Patana y Regueros)
ES030-32-09-03	ES4320076	LIC (Riveras de Gata y Acebo)
ES030-32-09-04	ES4320076	LIC (Riveras de Gata y Acebo)
ES030-32-09-05	ES4320076	LIC (Riveras de Gata y Acebo)
ES030-32-09-06	ES4320061	LIC (Arroyos Patana y Regueros)
ES030-33-10-01	ES0000329	ZEPA (Embalse de Valdecañas)
ES030-33-10-03	ES4320077; ES0000014	LIC (Monfragüe); ZEPA (Monfragüe y las Dehesas del Entorno)

CÓDIGO ARPSI	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA HABITAT	NOMBRE ZONA PROTEGIDA HABITAT
ES030-33-10-04	ES0000418	ZEPA (Embalse de Talaván)
ES030-33-10-05	ES0000071	ZEPA (Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes)
ES030-33-10-07	ES0000071	ZEPA (Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes)

5. Metodología de caracterización de las ARPSIs

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación constituirán la información fundamental en que se basarán los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el segundo paso a la hora de implementar la Directiva de Inundaciones.

En esta tercera fase de la Directiva, como conclusión de los mapas de peligrosidad y riesgo, se ha realizado una caracterización de cada ARPSI que permite conocer los riesgos que se dan en cada una de ellas y facilita a las administraciones competentes la selección y priorización de las medidas que formarán parte del programa de medidas del PGRI.

La caracterización de las ARPSIs se ha realizado a nivel de tramo y a nivel de subtramo, agrupándola en tres grandes bloques que se completan con un cuarto global:

- Caracterización básica.
- Caracterización de la peligrosidad
- Caracterización del riesgo.
- Caracterización global.

En los siguientes apartados se describe la metodología aplicada en cada uno de los casos:

5.1 Caracterización básica

La caracterización básica es meramente descriptiva, y pretende recopilar los datos más relevantes publicados en la EPRI para cada tramo ARPSI (Código, longitud, municipios, etc.), completándolos con un breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad y una descripción geomorfológica.

A nivel de subtramo, además de los datos más relevantes procedentes de la EPRI, se incluye también una relación de éstos con las masas de agua de la Directiva Marco y con la Red Natura, enlazándose con su tipología, estado y objetivos ambientales asociados.

Los datos completos de esta caracterización se recogen en los apéndices 1 y 2.

5.2 Caracterización de la peligrosidad

La metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se considera que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad de inundación y sobre los que al mismo tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la valoración sin la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios.

Estos parámetros o variables son, para el caso de la peligrosidad, la **superficie inundada**, los **calados y velocidades**, el **tiempo de concentración** de la cuenca, el **transporte de sedimentos** y los **obstáculos existentes** en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un factor de corrección según **el grado de regulación** de la cuenca.

Cada uno de los parámetros, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos, grave, 3 puntos, moderada, 2 puntos, leve, 1 punto, o sin afección. La descripción de los criterios para la asignación de estos valores se explica a continuación para cada parámetro. Estos criterios son en ocasiones de tipo cuantitativo y en otras de tipo cualitativo.

Finalmente para la estimación de la peligrosidad global, a cada parámetro se le otorga un peso que pondera la influencia de dicho parámetro en la valoración global. Este peso se ha considerado tanto mayor cuanta mayor certidumbre exista en la estimación del parámetro, esto es, se otorga mayor peso a aquellos cuya valoración es de tipo cuantitativo.

En un gráfico radial de cinco lados se representa el resultado, expresado como el porcentaje de la superficie total del pentágono (situación más desfavorable) con afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de cada parámetro a la valoración global, así como los cambios que, en un futuro tras la adopción de las medidas de los planes de gestión, se produzcan.




Figura 1.- Ejemplo de gráfico pentagonal empleado para caracterización de la peligrosidad.

5.2.1 Superficie inundada

A la hora de caracterizar la peligrosidad de la inundación, la primera de las variables consideradas por la Directiva de Inundaciones es la extensión de la inundación, que constituye uno de los resultados más importantes de los mapas de peligrosidad junto con los calados.

La categorización de esta variable se ha realizado según los umbrales mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 4.- Categorización de la variable superficie inundada.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Superficie inundada (Km^2)	>15 Km^2	**Muy grave**	**5**
	5-15 Km^2	**Grave**	**3**
	3-5 Km^2	**Moderado**	**2**
	<3 Km^2	**Leve**	**1**
	0 Km^2	**Sin afección**	**0**

5.2.2 Calados y velocidades

Los calados y velocidades considerados son los valores medios de estas variables hidráulicas en la zona inundada, descontando la estimación del dominio público hidráulico.

Como se indicó en el punto anterior, los calados forman parte del contenido obligatorio de los mapas de peligrosidad de la Directiva de Inundaciones por lo que se dispone de esta información para todas las ARPSIs y respecto a los valores de velocidad, en general, se dispone del dato obtenido de los estudios hidráulicos ya realizados y se puede obtener una estimación de la velocidad media en la zona inundada de forma relativamente sencilla o a partir de aproximaciones.

Para la categorización de estas variables se ha tenido en cuenta tanto la definición de ZFP como la estimación del riesgo para vidas humanas en función del calado y la velocidad en áreas de viviendas/núcleos urbanos. (*Guía Técnica Clasificación de presas en función del riesgo potencial. Ministerio de Medio Ambiente, 1996*).

Tabla 5.- Categorización de las variables de calado y velocidad.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Calados y velocidades en la zona inundada h (m) y v (m/s)	h >1,5 m ó v >2 m/s ó h*v >3 m^2/s	**Muy grave**	**5**
	h >1 m ó v >1 m/s ó h*v >0,5 m^2/s	**Grave**	**3**
	0,25 ≤ h ≤1	**Moderado**	**2**
	0< h <0,25	**Leve**	**1**
	0	**Sin afección**	**0**

5.2.3 Tiempo de concentración y/o de respuesta

El concepto de tiempo de concentración está asociado al tiempo de respuesta de la cuenca ante una avenida, al tiempo de que los gestores disponen, de acuerdo a la predicción meteorológica e hidrológica, para dar los oportunos avisos a las administraciones competentes y a la población de forma que se puedan tomar las medidas oportunas para que los daños sean lo menores posibles, siendo mayor la afección cuanto menor es el tiempo de concentración.

Tabla 6.- Categorización del tiempo de concentración.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Tiempo de concentración y/o de respuesta Tc (h)	Tc ≤ 1 h	**Muy rápido**	**5**
	1 h < Tc < 12 h	**Rápido**	**3**
	12 h ≤ Tc < 24 h	**Moderado**	**2**
	Tc ≥ 24 h	**Lento**	**1**
	0	**Sin afección**	**0**

5.2.4 Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos

La consideración de la capacidad erosiva y del transporte de sedimentos en la peligrosidad de una inundación es esencial. En una avenida, la capacidad de arrastre de la corriente y el tipo de material que se moviliza son determinantes en las consecuencias negativas asociadas, siendo estas muy graves en el caso de avenidas de tipo torrencial (arroyos de montaña, torrentes, ramblas, etc.) en las que, además, se suelen dar una serie de circunstancias que agravan la situación, como son tiempos de concentración reducidos, alta capacidad erosiva, dificultad de previsión, formación y colapso de presas naturales y artificiales, obstrucciones, etc.

La valoración que se realiza es de tipo cualitativo tomando en consideración aspectos como la pendiente, la localización del tramo (alto/medio/bajo), material del lecho, presencia de erosión, existencia de regulación, etc.

Tabla 7.- Categorización de la capacidad erosiva y de transporte de sedimentos.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos	Tramos de cabecera, pendientes muy elevadas (> 5%). Abanicos en fondo de valle o torrenciales. Zonas de pérdida de confinamiento. Presencia de grandes bloques en el cauce. Zonas erosivas importantes, con flujos tractivos y/o corrientes de derrubios	**Muy alto**	**5**
Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos	Tramos de cabecera, pendientes elevadas (< 5%). Posibilidad de existencia de abanicos en fondo de valle o torrenciales. Presencia de bloques en el cauce.	**Alto**	**3**
	Tramos medios.1,5% ≥ Pendiente ≥ 1 %. Depósito inicial de materiales aluviales. Presencia mayoritaria materiales limosos, arcillosos y arenosos. Posible aparición de meandros y trenzados. Transporte en suspensión principalmente.	**Medio**	**2**
	Tramos medios y bajos. Pendiente < 1 %. Fondo y orillas de arenas, limos y arcillas. Posible presencia de meandros. Transporte en suspensión.	**Bajo**	**1**

5.2.5 Obstáculos en el cauce

La existencia de determinado tipo de obstáculos en el cauce puede incrementar la peligrosidad de la inundación modificando en ocasiones la situación con la que se ha modelizado el comportamiento de la avenida. La afección que la presencia de un obstáculo suponga en un determinado tramo va a depender de la tipología del obstáculo, su capacidad de desagüe, su localización o su estado de conservación, siendo la valoración de este aspecto cualitativa.

Para evitar este análisis cualitativo, se ha obtenido el número de obstáculos por kilómetro de cauce y se ha normalizado dicha variable para asignar a cada tramo el grado de afección correspondiente en función de la serie a nivel de cuenca.

Tabla 8.- Categorización de obstáculos presentes en el cauce.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Obstáculos en el cauce	Existencia de numerosos cruces de infraestructuras viarias de pequeña entidad resueltos mediante obras de escasa capacidad. Presencia de numerosos azudes y pequeñas presas con poca capacidad de desagüe y/o deficiente estado de conservación. Actuaciones de urbanismo e infraestructuras asociadas susceptibles de constreñir/desviar la corriente de forma significativa.	**Muy alto**	**5**
	Existencia de cruces de infraestructuras viarias de pequeña entidad resueltos mediante obras de escasa capacidad. Presencia de azudes y pequeñas presas con poca capacidad de desagüe y/o deficiente estado de conservación. Actuaciones de urbanismo e infraestructuras asociadas susceptibles de constreñir/desviar la corriente.	**Alto**	**3**
Obstáculos en el cauce	Presencia azudes, obras de paso, urbanismo e infraestructuras asociadas que limitan de forma puntual la capacidad de desagüe del cauce.	**Medio**	**2**
	Presencia de algunos azudes u obras de paso en buen estado que apenas si limitan la capacidad de desagüe del cauce	**Bajo**	**1**
	No existen obstáculos significativos en el tramo	**Sin afección**	**0**

5.2.6 Grado de regulación de la cuenca vertiente al ARPSI

Si bien los mapas de peligrosidad, en general, están calculados considerando el régimen de caudales existente, han considerado la situación de los embalses del lado de la seguridad, esto es, con cotas de embalse altas, normalmente el nivel máximo normal o lo que se establezca en las normas de explotación de los mismos y sus resguardos asociados.

Ahora bien, en una eventual situación de inundación, es probable que estos embalses, además de la laminación de avenidas que de forma natural realizan, (ya considerada en los mapas de peligrosidad), realizarán una laminación adicional al no encontrarse habitualmente a las cotas elevadas supuestas en estos mapas. Por ello, se introduce una corrección a la peligrosidad antes calculada, disminuyéndola en aquellos casos en los que la cuenca esté regulada por embalses.

La categorización propuesta, que se debe realizar de forma cualitativa, a partir de la experiencia en la gestión ordinaria de la cuenca, es la siguiente:

Tabla 9.- Categorización del grado de regulación de la cuenca vertiente.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Grado de regulación de la cuenca	ARPSI en tramo no regulado	**Sin corrección**	**0**
	Existencia de embalses aguas arriba con escasa capacidad de almacenamiento y/o importante superficie de la cuenca no regulada, de forma que los embalses existentes apenas producen efectos adicionales a la laminación intrínseca derivada de sus órganos de desagüe.	**Escasa**	**1**
	Existencia de embalses aguas arriba con mediana capacidad de almacenamiento y/o importante superficie de la cuenca regulada, de forma que los embalses existentes producen una laminación adicional moderada respecto a la laminación intrínseca derivada de sus órganos de desagüe.	**Moderada**	**2**
Grado de regulación de la cuenca	ARPSI aguas abajo de embalses con gran capacidad de almacenamiento, niveles de embalse ordinarios habitualmente inferiores al nivel máximo normal, con capacidad de almacenar un volumen significativo de la avenida estudiada.	**Significativa**	**3**
	ARPSI aguas abajo de embalses hiperanuales, con gran capacidad de almacenamiento, niveles de embalse ordinarios habitualmente muy inferiores al nivel máximo normal, con capacidad de almacenar un volumen importante de la avenida estudiada.	**Importante**	**5**

5.2.7 Estimación de la peligrosidad global

Para la estimación de la peligrosidad global los pesos asignados a cada variable son los siguientes:

- Superficie inundada: 40%
- Calados y velocidades: 20%
- Tiempo de concentración: 20%
- Capacidad erosiva y de transporte de sedimentos: 10%
- Obstáculos en el cauce: 10%
- Factor corrector por grado de regulación: -20%

Los datos completos de esta caracterización se recogen en los apéndices 3 y 4.

5.3 Caracterización del riesgo

La metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se considera que en mayor medida determinan la existencia de riesgo de inundación y sobre los que al mismo tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la valoración sin la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios.

Las variables seleccionadas son la **población afectada**, las **actividades económicas** afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los **puntos de importancia** y **las áreas de importancia medioambiental**.

Cada uno de los parámetros, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos, grave, 3 puntos, moderada, 2 puntos, leve, 1 punto, o sin afección. La descripción de los criterios para la asignación de estos valores se explica a continuación para cada parámetro. Estos criterios son en ocasiones de tipo cuantitativo y en otras de tipo cualitativo.

Finalmente para la estimación del riesgo global, a cada parámetro se le otorga un peso que pondera la influencia de dicho parámetro en la valoración global. Este peso se ha considerado tanto mayor cuanta mayor certidumbre exista en la estimación del parámetro, esto es, se otorga mayor peso a aquellos cuya valoración es de tipo cuantitativo.

En un gráfico radial de cinco lados se representa el resultado, expresado como el porcentaje de la superficie total del pentágono (situación más desfavorable) con afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de cada parámetro a la valoración global, así como los cambios que, en un futuro tras la adopción de las medidas de los planes de gestión, se produzcan.




Figura 2.- Ejemplo de gráfico pentagonal empleado para caracterización del riesgo.

5.3.1 Población afectada

El dato a valorar en este caso es el número de habitantes en la zona inundable, información que se puede extraer de los mapas de riesgo. Se han establecido los siguientes umbrales:

Tabla 10.- Categorización de la población afectada.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Población afectada (Habitantes en ZI)	> 10.000 hab	**Muy grave**	**5**
	500 - 10.000 hab	**Grave**	**3**
	50 - 500 hab	**Moderado**	**2**
	0 - 50 hab	**Leve**	**1**
	0 hab	**Sin afección**	**0**

5.3.2 Actividades económicas

En la valoración de esta variable recoge dos aspectos, la superficie de actividad económica afectada y los daños producidos, que dependen en gran medida de la tipología de la actividad. La información para cumplimentar este apartado es de tipo cuantitativo atendiendo a los datos recogidos en la ficha de caracterización para cada escenario de probabilidad.

Para la categorización de esta variable se ha tenido en cuenta tanto la superficie afectada como la estimación económica (daños), aplicando los siguientes umbrales:

Tabla 11.- Categorización de actividades económicas en función de la superficie.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Actividades económicas. Superficie afectada SA (ha)	SA > 2.000 Ha	**Muy grave**	**5**
	500 Ha < SA < 2.000 Ha	**Grave**	**3**
	5 Ha < SA < 500 Ha	**Moderado**	**2**
	SA < 5 Ha	**Leve**	**1**
	SA = 0 Ha	**Sin afección**	**0**

Tabla 12.- Categorización de actividades económicas en función de los daños económicos.

Característica	Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
Actividades económicas. Daños económicos DA (euros)	> 30.000.000 €	**Muy grave**	**5**
	3.000.000 – 30.000.000 €	**Grave**	**3**
	300.000 – 3.000.000 €	**Moderado**	**2**
	< 300.000 €	**Leve**	**1**
	0 €	**Sin afección**	**0**

5.3.3 Puntos de especial importancia

Se refiere esta variable tanto a las instalaciones que en caso de inundación pueden producir contaminación accidental, instalaciones IPPC, EDARs, así como infraestructuras viarias, infraestructuras clave para protección civil o elementos del patrimonio que puedan verse afectados por la inundación.

La valoración de esta variable debe ser cualitativa en función de la importancia, categoría y número de puntos de importancia afectados y, dentro de cada categoría, de las características del mismo. Los umbrales propuestos son los siguientes:

Tabla 13.- Categorización de los puntos de especial importancia.

Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
En general, se considerará como esta categoría cuando se hayan identificado, para cada escenario, afecciones graves o muy graves de varias de estas categorías: industrias IPPC, EDARs de alta importancia, infraestructuras de transporte esenciales, instalaciones socio - sanitarias y/o sobre el patrimonio cultural	**Muy grave**	**5**
En general, se considerará como esta categoría cuando se hayan identificado, para cada escenario, afecciones graves o muy graves en alguna de estas categorías: industrias IPPC, EDARs de alta importancia, infraestructuras de transporte esenciales, instalaciones socio – sanitarias y/o sobre el patrimonio cultural.	**Grave**	**3**
En general, se considerará como esta categoría cuando se hayan identificado, para cada escenario, afecciones graves o muy graves en alguna de estas categorías: EDARs, infraestructuras de transporte, instalaciones socio – sanitarias, sobre el patrimonio cultural y/o otros elementos de protección civil	**Moderado**	**2**
En general, se considerará como esta categoría cuando se hayan identificado, para cada escenario, varias afecciones leves o alguna grave en alguna de estas categorías: EDARs, infraestructuras de transporte, instalaciones socio – sanitarias, sobre el patrimonio cultural y/o otros elementos de protección civil	**Leve**	**1**
Sin afección a puntos de especial importancia.	**Sin afección**	**0**

5.3.4 Áreas de importancia medioambiental

En este apartado lo que se tiene en cuenta es lo establecido en el artículo 9 d) del RD 903/2010, esto es, *"zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que puedan resultar afectadas".*

En general, las inundaciones son positivas para los espacios naturales, y los ríos necesitan inundaciones para mantener y recuperar su estado ecológico. Lo que realmente se valorará en este epígrafe es el daño que la inundación podría provocar sobre los bienes anteriores y la degradación que este evento podría provocar sobre los valores ambientales del tramo.

En el caso de espacios naturales protegidos a la hora de estimar la afección por la inundación es determinante la importancia en conservación del espacio, así como su naturaleza, por lo que la valoración en este caso debe ser cualitativa.

Tabla 14.- Categorización de las áreas de importancia medioambiental.

Valores umbrales	Valoración/Grado de afección	
La inundación afecta, para cada escenario, a industrias IPPC, EDARs de alta importancia u otras infraestructuras, que podrían causar un grave deterioro del estado del tramo, estando además en zonas protegidas y siendo masa de agua de la DMA. La recuperación necesitará de medidas correctoras importantes y de lenta recuperación.	**Muy grave**	**5**
La inundación afecta, para cada escenario, a industrias IPPC, EDARs de alta importancia u otras infraestructuras, que podrían causar un deterioro del estado del tramo, estando además en zonas protegidas y siendo masa de agua de la DMA. La recuperación necesitará de medidas correctoras.	**Grave**	**3**
La inundación afecta, para cada escenario, a industrias IPPC, EDARs u otras infraestructuras, que podrían causar un deterioro del estado del tramo y siendo masa de agua de la DMA.	**Moderado**	**2**
En la zona inundable no existe ningún elemento afectado que pueda degradar el estado del río, el ARPSI puede estar en zonas protegidas y ser masa de agua de la DMA, la inundación puede producir un leve deterioro del estado debido a circunstancias naturales y puntuales durante el evento de fácil recuperación.	**Leve**	**1**
En la zona inundable no existe ningún elemento afectado que pueda degradar el estado del río. El ARPSI no está en zonas protegidas y tampoco es masa de agua de la DMA.	**Sin afección**	**0**

5.3.5 Estimación del riesgo global

Al igual que en el caso de la peligrosidad, a cada parámetro se le ha asignado el siguiente peso:

- Población afectada: 30%
- Actividades económicas (superficie): 15%
- Actividades económicas (daños): 15%
- Puntos de importancia: 20%
- Áreas de importancia medioambiental: 20%

Los datos completos de esta caracterización se recogen en los apéndices 5 y 6. Como complemento a este análisis, se adjunta una colección de mapas en el apéndice 8 que permite analizar la componente espacial y su distribución geográfica en la cuenca.

5.4 Caracterización global: diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo

Como conclusión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, se ha realizado una caracterización de cada tramo ARPSI, donde se identifica y pondera la superficie inundable, calados, velocidades, tiempo de respuesta, transporte de sedimentos, población estimada, elementos afectados, etc., que permite conocer con detalle cada ARPSI y los riesgos que en ella se dan.

Para obtener los valores de caracterización de peligrosidad y riesgo de cada ARPSI, se emplean, ponderadas, las variables que se han mencionado anteriormente. Según la valoración de los datos concretos para cada variable del ARPSI, se le otorga una calificación/grado de afección:

Tabla 15.-Valoración global en función del grado de afección.

Valoración	Grado de afección
Muy grave	5
Grave	3
Moderado	2
Leve	1
Sin afección	0

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de las diversas ARPSIs, se establece el diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo global para la Demarcación Hidrográfica del Tajo (ver apéndice 7) que se divide en cuatro cuadrantes que permiten seleccionar medidas específicas en cada ARPSI teniendo en cuenta todos los criterios existentes:

A) Peligrosidad SIGNIFICATIVA-MUY GRAVE y riesgo EXTREMO.

B) Peligrosidad EXTREMA y riesgo EXTREMO.

C) Peligrosidad SIGNIFICATIVA-MUY GRAVE y riesgo SIGNIFICATIVO-MUY GRAVE.

D) Peligrosidad EXTREMA y riesgo SIGNIFICATIVO-MUY GRAVE.

6. Metodología de caracterización hidromorfológica de las ARPSIs

Como novedad en este segundo ciclo, destaca la caracterización hidromorfológica básica realizada a los 221 subtramos ARPSI identificados en la EPRI (coincidentes o no como Masas de Agua de la Directiva Marco del Agua), con el objetivo final de alcanzar un mejor conocimiento de las presiones existentes sobre estos tramos.

Para alcanzar este objetivo final, se han analizado las variables hidromorfológicas relacionadas con:

- El régimen hidrológico:
  - Posibles fuentes de alteración del régimen de caudales líquidos y sólidos
  - Conexión del tramo con masas de agua subterráneas.
- La continuidad del río.
- Las condiciones morfológicas básicas:
  - Profundidad y anchura del cauce.
  - Estructura y sustrato del lecho.
  - Estructura de la zona ribereña.

Los resultados de esta caracterización se incluyen en los apéndices 9 y 10 de este Anejo 1 y son básicamente dos tipos de fichas por cada tramo (una general y otra específica) cuyo contenido se detalla en los siguientes apartados.

6.1 Caracterización hidromorfológica básica del subtramo ARPSI

Cada uno de los 221 subtramos ARPSI identificados en la EPRI puede estar relacionado con una, varias o niguna Masa de Agua de Directiva Marco del Agua.

Esta relación entre ARPSIs y Masas de Agua del tercer ciclo de planificación es la que se refleja en la ficha general de caracterización hidromorfológica básica del subtramo ARPSI que se estructura en dos grandes apartados:

- **Datos del subtramo ARPSI:** en esta parte de la ficha se muestran los datos que permiten identificar el subtramo ARPSI:
  - Código del ARPSI
  - Nombre del ARPSI
  - Código del subtramo ARPSI
  - Descripción hidromorfológica general del subtramo
  - Imagen donde se muestra la situación espacial del tramo ARPSI con la Masa de Agua, si existe.
- **Datos relativos a las masas de agua asociadas:** en esta parte se indican para cada Masa de Agua asociada los siguientes datos (si no existe Masa asociada, esta parte va sin cumplimentar):
  - Código de Masa de Agua asociada.
  - Nombre la de Masa de Agua asociada.

- Porcentaje de ARPSI en la Masa de Agua asociada y porcentaje de Masa en ARPSI asociado. Ambos valores se expresan según los siguientes umbrales:
  - 0-25%.
  - 26-50%.
  - 51-75%.
  - 76-100%.
- Datos de localización de la Masa de Agua asociada: Provincia, municipio, longitud en kilómetros, tipología de la masa de agua e indicación expresa sobre de la masa está muy modificada o no.
- Datos de caracterización del estado y el potencial ecológico de cada masa de agua asociada:
  - Elementos de calidad relativos a Físico-Químico (EC-FQ), Biológico (EC-BIO) e Hidromorfología (EC-HMF) con su correspondiente Nivel de Confianza asociado (NCF), según los datos recogidos en el Plan Hidrológico de cuenca para la Masa de Agua asociada.
  - Estado y objetivos previstos en el Plan Hidrológico de cuenca para la Masa de Agua asociada.




Figura 3.- Contenido de la ficha general de caracterización hidromorfológica básica del subtramo ARPSI

6.2 Evaluación hidromorfológica del subtramo ARPSI

La caracterización hidromorfológica básica realizada a los 221 subtramos ARPSI identificados en la EPRI (coincidentes o no como Masas de Agua de la Directiva Marco del Agua) se muestra en esta ficha específica para cada uno de los subtramos.

La ficha se estructura en tres grandes apartados:

- **Datos del subtramo ARPSI:** en esta parte de la ficha se muestran los datos que permiten identificar el subtramo ARPSI:
  - Código del ARPSI
  - Nombre del ARPSI
  - Código del subtramo ARPSI
- **Datos relativos a las masas de agua asociadas:** en esta parte se indican para cada Masa de Agua asociada los siguientes datos (si no existe Masa asociada, esta parte va sin cumplimentar):
  - Código de Masa de Agua asociada.
  - Nombre la de Masa de Agua asociada.
  - Porcentaje de ARPSI en la Masa de Agua asociada y porcentaje de Masa en ARPSI asociado. Ambos valores se expresan según los siguientes umbrales:
    - 0-25%.
    - 26-50%.
    - 51-75%.
    - 76-100%.
  - Caracterización del régimen hidrológico de la masa de agua asociada en relación al:
    - Grado de alteración del régimen de caudales líquidos (ICAHS): esta información procede de los datos facilitados por la DGA y clasifica la masa de agua asociada según los siguientes umbrales:
      - Alto: 0 - 0,86.
      - Moderado: 0,87 - 4,56.
      - Bajo: 4,57 - 6,30.
      - Muy bajo: 6,31 – 7.
    - Grado de alteración del régimen de caudales sólidos (Q_{sol}): esta información procede de los datos facilitados por la DGA y clasifica la masa de agua asociada según los siguientes umbrales:
      - Alto: 0 - 0,50
      - Moderado: 0,51 - 1,65
      - Bajo: 1,66 - 2,40
      - Muy bajo: 2,41 - 3
  - Caracterización de la conexión la masa de agua asociada con las aguas subterráneas: el grado de alteración de dicha conexión se evalúa mediante los tres parámetros establecidos en el protocolo (índice de alteración hidrológica, tipo de conexión con la masa de agua subterránea (río ganador, perdedor, con conexión difusa, puntual, etc.) y el grado de explotación de la masa de agua subterránea) estableciendo el grado final mediante ponderación en los siguientes clases cualitativas:
    - Alto.


        - Moderado.
        - Bajo.
        - Muy bajo.

- **<u>Datos relativos a la caracterización básica de las condiciones hidromorfológicas del subtramo ARPSI:</u>** en esta parte se indican para cada subtramo ARPSI la siguiente información:
    - Grado de alteración de la continuidad fluvial: se estima a partir de la información disponible en el inventario de ODTs y de la caracterización de la peligrosidad de cada subtramo, evaluando en cada subtramo el número de infraestructuras que alteran la continuidad fluvial por kilómetro de cauce. Los valores del grado de alteración final son cualitativos según los siguientes umbrales:
        - Alto: ≥ 0,67.
        - Moderado: < 0,67 y ≥ 0,33.
        - Bajo: < 0,33 y ≥ 0,1.
        - Muy bajo: < 0,1.
    - Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.): se estima a partir de la información disponible del inventario de obras longitudinales, cuantificando el porcentaje de la longitud del subtramo ocupado por dichas obras según los siguientes umbrales:
        - Alto: L > 30%.
        - Moderado: 30% ≥ L > 10%.
        - Bajo: 10% ≥ L > 3%.
        - Muy bajo: L ≤ 3%.
    - Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.): se estima a partir de la información disponible del inventario de obras longitudinales, cuantificando el porcentaje de la longitud del subtramo ocupado por dichas obras según los siguientes umbrales:
        - Alto: L > 30%.
        - Moderado: 30% ≥ L > 10%.
        - Bajo: 10% ≥ L > 3%.
        - Muy bajo: L ≤ 3%.
    - Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía: se estima a partir del porcentaje de superficie impermeabilizada obtenido de los mapas de riesgo de cada subtramo (categoría urbano, industrial, infraestructuras o terciario), según los siguientes umbrales:
        - Alto: S > 30%.
        - Moderado: 30% ≥ S > 10%.
        - Bajo: 10% ≥ S > 3%.
        - Muy bajo: S ≤ 3%.
    - Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce: se estima calculando el porcentaje de la longitud remansada sobre el total del subtramo, según los siguientes umbrales:
        - Alto: L > 30%.
        - Moderado: 30% ≥ L > 10%.
        - Bajo: 10% ≥ L > 3%.

- Muy bajo: L ≤ 3%.

o Grado de incisión o dinámica vertical acelerada: se estima a partir de los síntomas observados en el subtramo (datos de campo, fotografías, ortofotos, etc.) según los siguientes umbrales:
  - Alto: síntomas continuos.
  - Moderado: síntomas por tramos.
  - Bajo: síntomas puntuales.
  - Muy bajo: ausencia de síntomas.

o Grados de alteración longitudinal y transversal de la estructura de ribera: el grado de alteración de la continuidad ecológica de la estructura de ribera, se estima a partir de fotointerpretación, según los siguientes umbrales:
  - Alto: ≤ 30%.
  - Moderado: 30% - 60%.
  - Bajo: 61% - 90%.
  - Muy bajo: ≥ 90%.



FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO			
CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-01-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

Figura 4.- Contenido de la ficha específica de evaluación hidromorfológica del subtramo ARPSI

7. Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial

Para evaluar las posibles repercusiones del cambio climático en las inundaciones de origen pluvial y fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se ha llevado a cabo un análisis de la potencial influencia de dicho cambio climático sobre dos componentes, las cuales son determinantes en la variación y frecuencia de las leyes de caudales: la componente meteorológica y la componente usos del suelo.

El estudio completo puede consultarse en el Apéndice 11 de este Anejo 1, donde se incluye además una colección de mapas para una mejor comprensión de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación.

Apéndice 1

Caracterización básica de los tramos ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-01-01	**Longitud ARPSI (km)**	15.29
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Molina de Aragón; Trillo; Cifuentes; Albalate de las Nogueras; Durón; Chillarón del Rey; El Recuenco; Priego; Alhóndiga		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	17
Descripción geomorfológica	Ríos Tajo y Trabaque con cauces meandriformes muy encajados y sin movilidad. Tributarios de cauce de baja sinusoidad (Gallo, Cifuentes). Cursos menores a veces difusos y muy alterados, incluso soterrados, y si llanuras aluviales significativas asociadas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-02-01	**Longitud ARPSI (km)**	2.8
Nombre ARPSI	ES030-02-01		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Almonacid de Zorita; Pastrana; Zorita de los Canes; Alhóndiga		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Descripción geomorfológica	Río Tajo con cauce meandriforme algo encajado en el sustrato y con muy poca o ninguna movilidad. Ayo. Innominado, de funcionamiento esporádico, con cauce rectilíneo sencillo en valle de fondo plano y difuso a llegar a cono de deyección.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-03-01	**Longitud ARPSI (km)**	39.52
Nombre ARPSI	ES030-03-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Barajas de Melo; Almoguera; Illana; Estremera; Fuentidueña de Tajo; Santa Cruz de la Zarza; Villamanrique de Tajo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	10
Descripción geomorfológica	Río Tajo: meandriforme encajado en materiales de aluvial, sobre un fondo de valle en artesa con algún nive de terraza escalonada muy poca movilidad. Ayo. Salado: meandriforme muy encajado con nula movilidad lateral y sin llanura aluvial asociada.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-04-01	**Longitud ARPSI (km)**	38.23
Nombre ARPSI	ES030-04-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Aranjuez; Colmenar de Oreja; Borox; Ocaña; Ontígola; Seseña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	28
Descripción geomorfológica	Río Tajo de cauce único meandriforme encajado en su aluvial con movilidad nula o escasa. El Jarama tiene curso meandriforme con canal único y con márgenes y movilidad de trazado muy modificados por la acción humana (graveras).

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitación del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-05-02	**Longitud ARPSI (km)**	100.14
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Yélamos de Abajo; Loranca de Tajuña; Orusco de Tajuña; Tielmes; Perales de Tajuña; Morata de Tajuña; Villar del Olmo; Orusco de Tajuña; Valdilecha		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	19
Descripción geomorfológica	Río principal (Tajuña) de cauce sencillo meandriforme sin movilidad, encajado en el aluvial. Tributarios de meandriformes bien definidos (San Andrés) a cauces de baja sinusoidad difuminados al ampliarse el valle (Juncal, de la Vega) por acción antrópica.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-06-03	**Longitud ARPSI (km)**	10.99
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Espinosa de Henares; Fuencemillán; Montarrón; Sigüenza; Baides; Matillas; Medranda; Galve de Sorbe; Humanes; Yunquera de Henares; Guadalajara		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	9
Descripción geomorfológica	Tramos del río Henares con cauce de baja sinusoidad algo encajado en aluvial y baja movilidad. Tributarios de funcionamiento esporádico o estacional con cauces rectilíneos o de baja sinusoidad, algunos difusos, muy alterados, incluso soterrados.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-07-03	**Longitud ARPSI (km)**	25.03
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Alovera; Azuqueca de Henares; Cabanillas del Campo; Guadalajara; Chiloeches; Marchamalo; Villanueva de la Torre		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	18
Descripción geomorfológica	Cauce del río Henares de baja sinusoidad o rectilíneo encajado en su aluvial, con terrazas asociadas. Arroyos tributarios de funcionamiento ocasional sobre terrazas del Henares, con cursos modificados, encauzados o soterrados en áreas urbanas.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-08-03	**Longitud ARPSI (km)**	15
Nombre ARPSI	ES030-08-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alcalá de Henares; Camarma de Esteruelas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	11
Descripción geomorfológica	Río Henares con cauce de media a alta sinusoidad (meandriforme) encajado en su aluvial, con escasa movilidad y brazos secundarios activos. Ayo. de Camarmilla, curso meandriforme poco activo en zonas rurales y encauzado en áreas urbanas y periurbanas.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-09-03	**Longitud ARPSI (km)**	6.54
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Ajalvir; Paracuellos de Jarama; Fresno de Torote; Ribatejada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	12
Descripción geomorfológica	Arroyos estacionales con pequeños cauces poco marcados de baja a media sinusoidad desarrollados en fondos de vaguada y muy modificados, incluso soterrados u ocupados, en zonas urbanas.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-10-04.1	**Longitud ARPSI (km)**	15.56
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Algete; Colmenar Viejo; San Sebastián de los Reyes; Uceda; Valdepiélagos; Patones; Alameda del Valle; Lozoya, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Canencia; Torrelaguna; Talamanca del Jarama; El Casar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	19
Descripción geomorfológica	Río Guadalix de curso meandriforme sin movilidad con algún brazo secundario activo. Ayo. Patones de carácter torrencial, con curso bajo encauzado pero con alta movilidad. Otros arroyos estacionales de cauce difusos parcialmente ocupados por viviendas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-11-04.1	**Longitud ARPSI (km)**	28.33
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alcobendas; Madrid; Paracuellos de Jarama; Coslada; San Fernando de Henares; Arganda del Rey; Rivas-Vaciamadrid; Cobeña; San Sebastián de los Reyes; Algete; Torres de la Alameda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	45
Descripción geomorfológica	Río Jarama con cauce de media al alta sinusoidad, algo encajado en su aluvial y poca movilidad, con graveras en márgenes. Arroyos estacionales con cauces de poca sinusoidad y mal definidos, desviados, encauzados y soterrados en travesías urbanas.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-12-04.1	**Longitud ARPSI (km)**	47.79
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Getafe; Madrid; Soto del Real; Becerril de la Sierra; Moralzarzal; Pozuelo de Alarcón; Fuenlabrada; El Boalo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	33
Descripción geomorfológica	Río Manzanares con cauce de baja sinusoidad, poca movilidad y encauzado y regulado en Madrid. Río Navacerrada con cauce de baja sinusoidad, algo encajado y sin movilidad. Cursos estacionales de rasgos variables y encauzados o soterrados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-13-04.2	**Longitud ARPSI (km)**	18.53
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Collado Villalba; Escorial, El; Galapagar; Guadarrama; San Lorenzo de El Escorial; Alpedrete; Galapagar; Molinos Los; Cercedilla; Collado Mediano		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	30
Descripción geomorfológica	Río Guadarrama con cauce de baja sinusoidad, en general algo encajado en roca, sin movilidad lateral o escasa, encauzado en travesías urbanas. Cursos menores estacionales de cauces poco sinuosos y difusos, ocupados, desviados o encauzados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-14-04.2	**Longitud ARPSI (km)**	14.1
Nombre ARPSI	ES030-14-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Majadahonda; Villanueva de la Cañada; Villanueva del Pardillo; Boadilla del Monte; Brunete; Villaviciosa de Odón; Arroyomolinos; Batres; Móstoles; Navalcarnero		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	14
Descripción geomorfológica	Río Guadarrama con cauce rectilíneo y encajado con escasa o nula movilidad lateral en tramos norte, y poco encajado con llanura de inundación asociada ocupada por viviendas, con posibilidad de movilidad lateral significativa, en tramo sur

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-15-04.2	**Longitud ARPSI (km)**	10.37
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Serranillos del Valle; Carranque; Casarrubios del Monte; Palomeque; Viso de San Juan, El; Recas; Yunclillos; Camarena; Arcicóllar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Descripción geomorfológica	Río Guadarrama con cauce de baja sinuosidad algo encajado en aluvial, con canal de aguas bajas y posibilidad de movilidad lateral. Cursos menores estacionales con cauces de baja a media sinusoidad, desviados, encauzados y soterrados en zonas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-16-05	**Longitud ARPSI (km)**	12.54
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navalacruz; Burgohondo; Navaluenga; Herradón de Pinares; San Martín del Pimpollar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	26
Descripción geomorfológica	Río Alberche con cauce de baja sinusoidad y trenzado progresivo, con algún brazo secundario y movilidad localizada. Cursos menores estacionales con cauce poco marcado de baja a media sinusoidad y encauzados desviados e incluso ocupados en zonas urbanas.

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-17-05	**Longitud ARPSI (km)**	15.12
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Aldea del Fresno; Villa del Prado; Santa Cruz del Retamar; Pelayos de la Presa; Colmenar del Arroyo; Quijorna; Méntrida		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	17
Descripción geomorfológica	Río Alberche con cauce de baja a media sinusoidad, con canal de aguas bajas con tendencia a trenzarse y aumentar su movilidad. Tributarios con cauces de baja a media sinusoidad poco incididos y encauzados, desviados u ocupados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-18-05	**Longitud ARPSI (km)**	17.45
Nombre ARPSI	ES030-18-05		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Casar de Escalona, El; Hormigos; Nombela; Escalona; Santa Cruz del Retamar; Domingo Pérez		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	10
Descripción geomorfológica	Río Alberche con cauce de baja sinusoidad y movilidad lateral creciente, con canal de aguas bajas trenzado y terrazas laterales. Cursos menores con cauces a veces difusos de baja sinusoidad, con movilidad variable encauzados u ocupados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-19-06	**Longitud ARPSI (km)**	12.74
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Numancia de la Sagra; Yeles; Yuncler; Illescas; Casarrubelos; Torrejón de Velasco		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	8
Descripción geomorfológica	Arroyos estacionales con cauces de baja a media sinusoidad con definición variable, a veces difusos, sin o escasa movilidad lateral, encauzados en áreas urbanas, alguno urbanizado

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-20-06	**Longitud ARPSI (km)**	4.95
Nombre ARPSI	ES030-20-06		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Villatobas; Villasequilla; Villanueva de Bogas; Mora		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Descripción geomorfológica	Arroyos y regatos estacionales con cauces poco significativos o, incluso, indefinidos, con tendencia a ser rectilíneos, encauzados y soterrados en áreas urbanas o llegando directamente a desaparecer entre la trama urbana

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-21-06	**Longitud ARPSI (km)**	25.73
Nombre ARPSI	ES030-21-06		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Toledo; Cobisa		
Tipo de inundación	Fluvial		
Criterio de selección	Histórico / Potencial		
Nº de inundaciones históricas	15		
Descripción geomorfológica	Río Tajo con cauce meandriforme encajado en su aluvial o en el sustrato rocoso, con movilidad lateral reducida o nula. Arroyo de la Degollada con cauce rectilíneo difuso de funcionamiento esporádico que, sin ser captado, se pierde entre la trama urbana		

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-22-06	**Longitud ARPSI (km)**	4.98
Nombre ARPSI	ES030-22-06		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Mesegar de Tajo; Puebla de Montalbán, La; Cebolla		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Descripción geomorfológica	Fondos de vaguada sin posibilidad de movilidad, con o sin cauce bien definido incluso estando encajados, encauzados y soterrados en travesías urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-23-06	**Longitud ARPSI (km)**	16.81
Nombre ARPSI	ES030-23-06		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Cazalegas; Pepino; Talavera de la Reina; La Pueblanueva		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	61
Descripción geomorfológica	Ríos Tajo y Alberche con cauces entre terrazas de baja a media sinusoidad con canal de aguas bajas trenzado y elevada movilidad. Cauces menores estacionales de curso rectilíneo, a veces difuso, sin movilidad y encauzados o soterrados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código ARPSI	ES030-24-06
Longitud ARPSI (km)	6.02
Nombre ARPSI	ES030-24-06
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha
Municipio/s	Navahermosa; Navalmorales, Los; San Martín de Pusa; Herencias, Las; Espinoso del Rey
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Descripción geomorfológica	Arroyos estacionales de media a baja sinusoidad, con cauces con márgenes en general difusas incluso estando abiertos en roca, sin movilidad lateral y desviados, encauzados y/o soterrados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-25-07	**Longitud ARPSI (km)**	18.61
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla y León / Comunidad de Madrid / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Santa María del Tiétar; Rozas de Puerto Real; Sotillo de la Adrada; Mombeltrán; Arenas de San Pedro; Hornillo, El; Candeleda; Velada; Alcañizo; La Adrada; Pedro Bernardo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	29
Descripción geomorfológica	Río Tiétar con cauce algo encajado, progresivamente más sinuoso y de baja movilidad. Gargantas de cauces rectilíneos y encajados y más abiertos y con alta movilidad en desembocadura. Arroyos menores mal definidos, encauzados y soterrados en zona urbana

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-26-07	**Longitud ARPSI (km)**	14.56
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla y León / Extremadura / Castilla-La Mancha		
Municipio/s	Candeleda; Madrigal de la Vera; Oropesa; Talayuela; Valverde de la Vera; Cuacos de Yuste; Guijo de Santa Bárbara; Jarandilla de la Vera; Valverde de la Jara		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	16
Descripción geomorfológica	Río Tiétar con cauce de baja a media sinusoidad con canal trenzado y enmarcado por terrazas, con alta movilidad. Gargantas de cauce rectilíneo, con movilidad escasa o reducida en zonas encajadas y alta en áreas de desembocadura

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-27-07	**Longitud ARPSI (km)**	17.38
Nombre ARPSI	ES030-27-07		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Casatejada; Jaraíz de la Vera; Majadas; Tejeda de Tiétar; Toril; Navalmoral de la Mata		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	11
Descripción geomorfológica	Río Tiétar con cauce de baja a media sinusoidad con canal trenzado y enmarcado por terrazas, con alta movilidad. Cursos menores con cauces tendentes a difusos, con sinusoidad y movilidad variable, encauzados y soterrados en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-28-08	**Longitud ARPSI (km)**	9
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León / Extremadura		
Municipio/s	Casar de Palomero; Pinofranqueado; Mohedas de Granadilla; Nuñomoral; Peromingo; Sotoserrano; Caminomorisco		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Descripción geomorfológica	Ríos de baja a media sinusoidad, encajados en áreas serranas, con cauces netos con movilidad lateral en general reducida a las pequeñas vegas asociadas, encauzados e, incluso, soterrados en travesías urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-29-08	**Longitud ARPSI (km)**	34.05
Nombre ARPSI	ES030-29-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Coria; Morcillo; Portaje; Riolobos; Torrejoncillo; Galisteo; Montehermoso; Valdeobispo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	19
Descripción geomorfológica	Río Alagón, de cauce rectilíneo en áreas serranas a meandriforme en vegas, con cauce con movilidad creciente hacia aguas abajo, con canal de aguas bajas trenzado y márgenes alteradas por múltiples gravera

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-30-08	**Longitud ARPSI (km)**	10.21
Nombre ARPSI	ES030-30-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Baños de Montemayor; Hervás; Gargantilla; Aldeanueva del Camino; Granja, La; Zarza de Granadilla		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Descripción geomorfológica	Ríos con alta pendiente y cauces rectilíneos de alta capacidad y nula movilidad en áreas serranas, encauzados o, incluso soterrados en zonas urbanas; con vegas con morfología en cono de deyección y cauces de elevada movilidad lateral en el pie de sierra

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-31-08	**Longitud ARPSI (km)**	39.96
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Cabezuela del Valle; Cabrero; Casas del Castañar; Jerte; Navaconcejo; Rebollar; Torno, El; Valdastillas; Tornavacas; Plasencia; Oliva de Plasencia		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	22
Descripción geomorfológica	Río rectilíneo de cauce complejo, con canales de aguas altas y bajas trenzados y elevada movilidad, excepto en gargantas, donde pasa a tener canal único bien definido, muy encajado y carente de movilidad. Encauzado en travesías urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitación del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-32-09	**Longitud ARPSI (km)**	11.71
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Casas de Don Gómez; Huélaga; Moraleja; Gata		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	19
Descripción geomorfológica	En sierras, ríos encajados poco sinuosos y con movilidad reducida al fondo estricto del valle. En vegas, cursos tendentes a meandriformes, con canal sencillo y movilidad potencialmente elevada, con encauzamiento en áreas urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-33-10	**Longitud ARPSI (km)**	12.51
Nombre ARPSI	ES030-33-10		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Extremadura		
Municipio/s	Villar del Pedroso; Alcolea de Tajo; Puente del Arzobispo, El; Valdelacasa de Tajo; Torrejón el Rubio; Santiago del Campo; Cáceres; Aliseda; Torremocha; Aldea del Cano		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	15
Descripción geomorfológica	Cursos estacionales de cauce a veces difuso, poco nítidos y tendentes a adoptar trazados de media a alta sinusoidad, con movilidad lateral media o escasa. Encauzados y soterrados parcialmente en travesías urbanas

Breve análisis histórico de la gestión del riesgo de inundación llevada a cabo hasta la actualidad

Gestión integral basada en la información y la predicción que aporta el SAIH. Medidas no estructurales, avanzando en la delimitació del DPH las zonas inundables, y su ordenación. Planes Especiales de PC contra Inundaciones de las CCAA.

Apéndice 2

Caracterización básica de los subtramos ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.27
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Molina de Aragón		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0128110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0128010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-02
Longitud Subtramo(km)	2.02
Nombre ARPSI	ES030-01-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Molina de Aragón
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-03	**Longitud Subtramo(km)**	2.85
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Trillo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0111010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0110020; ES030MSPF0111010; ES030MSPF0122010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240016; ES0000092
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Alto Tajo); ZEPA (Alto Tajo)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-04
Longitud Subtramo(km)	0.42
Nombre ARPSI	ES030-01-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Cifuentes
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.59
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Cifuentes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-06
Longitud Subtramo(km)	0.5
Nombre ARPSI	ES030-01-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Cifuentes
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-07	**Longitud Subtramo(km)**	0.45
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Trillo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0122010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0122010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240016
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Alto Tajo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-08	**Longitud Subtramo(km)**	2.67
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Trillo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-09	**Longitud Subtramo(km)**	1.23
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Albalate de las Nogueras		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0144010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0144010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-10
Longitud Subtramo(km)	0.62
Nombre ARPSI	ES030-01-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Durón
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0121110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-11
Longitud Subtramo(km)	0.5
Nombre ARPSI	ES030-01-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Chillarón del Rey
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-12	**Longitud Subtramo(km)**	0.7
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	El Recuenco		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-13	**Longitud Subtramo(km)**	0.63
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	El Recuenco		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-14	**Longitud Subtramo(km)**	0.84
Nombre ARPSI	ES030-01-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Priego		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-02-01-01
Longitud Subtramo(km)	0.47
Nombre ARPSI	ES030-02-01
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Alhóndiga
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.65
Nombre ARPSI	ES030-02-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Pastrana, Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0107021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0108020; ES030MSPF0107021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240018; ES0000163
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Altomira); ZEPA (Sierra de Altomira)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.68
Nombre ARPSI	ES030-02-01		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Zorita de los Canes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0106020
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240018; ES0000163
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Altomira); ZEPA (Sierra de Altomira)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-01	**Longitud Subtramo(km)**	24.21
Nombre ARPSI	ES030-03-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Illana, Barajas de Melo, Almoguera, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Santa Cruz de la Zarza		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0103021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0103021; ES030MSPF0116010; ES030MSPF0117010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; peor que bueno; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2027; Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES4250009
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-02	**Longitud Subtramo(km)**	9.53
Nombre ARPSI	ES030-03-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Santa Cruz de la Zarza, Villamanrique de Tajo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0103021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0103021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES4250009
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-03-01-03
Longitud Subtramo(km)	5.78
Nombre ARPSI	ES030-03-01
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid
Municipio/s	Barajas de Melo, Estremera
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0116010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0116010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-01	**Longitud Subtramo(km)**	29.21
Nombre ARPSI	ES030-04-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Aranjuez, Colmenar de Oreja, Ocaña, Seseña, Borox, Ontígola		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	12

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0101021; ES030MSPF0102021; ES030MSPF0608321
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor; Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021; Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0101021; ES030MSPF0102021; ES030MSPF0416021; ES030MSPF0608021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; bueno o mejor; sin dato; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2027; Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES4250009; ES0000438; ES0000119
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); LIC (Yesares del valle del Tajo); ZEPA (Carrizales y sotos del Jarama y Tajo); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-02	**Longitud Subtramo(km)**	7.32
Nombre ARPSI	ES030-04-01		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Aranjuez, Seseña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	13

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0416021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0416021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES0000438; ES0000119
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Carrizales y sotos del Jarama y Tajo); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-04-01-03
Longitud Subtramo(km)	1.7
Nombre ARPSI	ES030-04-01
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid
Municipio/s	Aranjuez
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES0000119
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Carrizales y Sotos de Aranjuez)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-01	**Longitud Subtramo(km)**	0.54
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Yélamos de Abajo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-02	**Longitud Subtramo(km)**	0.78
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Loranca de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.1
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Orusco de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201110; ES030MSPF0201210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-04	**Longitud Subtramo(km)**	3.36
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Tielmes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-05	**Longitud Subtramo(km)**	1.76
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Perales de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-06	**Longitud Subtramo(km)**	1.11
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Morata de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-07	**Longitud Subtramo(km)**	0.62
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Villar del Olmo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0201210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0201010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-08	**Longitud Subtramo(km)**	1.4
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Orusco de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-09	**Longitud Subtramo(km)**	1.47
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Valdilecha		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-10	**Longitud Subtramo(km)**	88
Nombre ARPSI	ES030-05-02		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Perales de Tajuña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-01	**Longitud Subtramo(km)**	3.59
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Sigüenza		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0310010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0310010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-02	**Longitud Subtramo(km)**	0.66
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Baides		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0310010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0310010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.54
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Matillas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0308010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0308010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-04	**Longitud Subtramo(km)**	2.03
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Espinosa de Henares, Fuencemillán, Montarrón		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0306010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0306010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240003
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.87
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Medranda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0323011
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0323011
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240009
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del río Cañamares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-06	**Longitud Subtramo(km)**	0.42
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Galve de Sorbe		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240007
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Pela)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-07
Longitud Subtramo(km)	0.98
Nombre ARPSI	ES030-06-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Humanes de Mohernando
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-08
Longitud Subtramo(km)	1.48
Nombre ARPSI	ES030-06-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Yunquera de Henares
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-09	**Longitud Subtramo(km)**	0.42
Nombre ARPSI	ES030-06-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Guadalajara		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-01	**Longitud Subtramo(km)**	7.4
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Guadalajara		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0302010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0302010; ES030MSPF0303010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4240003
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.84
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Alovera, Chiloeches		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0302010; ES030MSPF0303010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0302010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-03
Longitud Subtramo(km)	0.77
Nombre ARPSI	ES030-07-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Guadalajara
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-04
Longitud Subtramo(km)	2.65
Nombre ARPSI	ES030-07-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Cabanillas del Campo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-05
Longitud Subtramo(km)	0.61
Nombre ARPSI	ES030-07-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Cabanillas del Campo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-06	**Longitud Subtramo(km)**	3.57
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Alovera		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-07	**Longitud Subtramo(km)**	2.41
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Alovera, Azuqueca de Henares		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-08	**Longitud Subtramo(km)**	2.7
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Marchamalo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-09
Longitud Subtramo(km)	1.48
Nombre ARPSI	ES030-07-03
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Chiloeches
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-10	**Longitud Subtramo(km)**	0.92
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Villanueva de la Torre		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-11	**Longitud Subtramo(km)**	0.41
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Villanueva de la Torre		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-12	**Longitud Subtramo(km)**	0.27
Nombre ARPSI	ES030-07-03		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Villanueva de la Torre		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-01	**Longitud Subtramo(km)**	9.52
Nombre ARPSI	ES030-08-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alcalá de Henares		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0302010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0302010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-02	**Longitud Subtramo(km)**	3.49
Nombre ARPSI	ES030-08-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Camarma de Esteruelas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0312010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0312010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.99
Nombre ARPSI	ES030-08-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alcalá de Henares		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0312010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0312010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.09
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Fresno de Torote		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.65
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Ajalvir		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.76
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Ajalvir, Paracuellos del Jarama		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-04	**Longitud Subtramo(km)**	2.08
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Fresno de Torote		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.96
Nombre ARPSI	ES030-09-03		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Ribatejada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-01	**Longitud Subtramo(km)**	0.47
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alameda del Valle		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-02
Longitud Subtramo(km)	1.85
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid
Municipio/s	Patones
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-03	**Longitud Subtramo(km)**	2.25
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Uceda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.77
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Uceda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.84
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Uceda, Valdepiélagos		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-06	**Longitud Subtramo(km)**	2.54
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0441021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0441021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110003
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadalix)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-07	**Longitud Subtramo(km)**	0.11
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Lozoya, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Canencia		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0448021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0448021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110002
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-08	**Longitud Subtramo(km)**	1.28
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Torrelaguna		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-09	**Longitud Subtramo(km)**	0.48
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Talamanca del Jarama		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0422021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0422021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-10
Longitud Subtramo(km)	1.69
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid
Municipio/s	El Casar
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-11	**Longitud Subtramo(km)**	2.28
Nombre ARPSI	ES030-10-04.1		
Com. Autónoma	Castilla-La Mancha / Comunidad de Madrid; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	El Casar, Talamanca del Jarama		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-01	**Longitud Subtramo(km)**	4.13
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Paracuellos de Jarama, Alcobendas, Madrid		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	8

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0420021; ES030MSPF0421021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0420021; ES030MSPF0421021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos; Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-02	**Longitud Subtramo(km)**	3.97
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	San Fernando de Henares, Madrid, Coslada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	15

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0420021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0420021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES3110006; ES0000142
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-03	**Longitud Subtramo(km)**	3.68
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	11
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0419010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0419010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES0000142
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.63
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Cobeña		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001; ES0000139
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares); ZEPA (Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-05	**Longitud Subtramo(km)**	5.3
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alcobendas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-06
Longitud Subtramo(km)	0.97
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid
Municipio/s	Arganda del Rey
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110006; ES0000142
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-07	**Longitud Subtramo(km)**	6.7
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Algete, San Sebastián de los Reyes		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0421021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0421021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Jarama y Henares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-08	**Longitud Subtramo(km)**	1.31
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Madrid		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-09
Longitud Subtramo(km)	0.64
Nombre ARPSI	ES030-11-04.1
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid
Municipio/s	Torres de la Alameda
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-01	**Longitud Subtramo(km)**	29.01
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Madrid, Getafe		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	15
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0427021; ES030MSPF0428021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0427021; ES030MSPF0428021; ES030MSPF0435021; ES030MSPF0436010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos; peor que bueno; sin evaluar; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos; Buen estado en 2027; Sin Datos; Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110004; ES3110006; ES0000142; ES0000011
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Manzanares); LIC (Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid); ZEPA (Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanar*); ZEPA (Monte de El Pardo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.98
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Soto del Real		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-03	**Longitud Subtramo(km)**	2.17
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Becerril de la Sierra, Moralzarzal		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0437021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0437021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-04	**Longitud Subtramo(km)**	7.12
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Pozuelo de Alarcón, Madrid		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	9

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-05	**Longitud Subtramo(km)**	2.57
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Fuenlabrada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-06	**Longitud Subtramo(km)**	2.04
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	El Boalo, Moralzarzal		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-07	**Longitud Subtramo(km)**	0.74
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Soto del Real		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0432110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110004
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Manzanares)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-08	**Longitud Subtramo(km)**	2.16
Nombre ARPSI	ES030-12-04.1		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Fuenlabrada, Getafe		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0434021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0434021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.38
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Cercedilla		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.54
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Los Molinos		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.42
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Los Molinos		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.52
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Guadarrama		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0405010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-05	**Longitud Subtramo(km)**	2.85
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Collado-Villalba, San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Galapagar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0404021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0404021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-06	**Longitud Subtramo(km)**	5.74
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Collado Mediano, Guadarrama, Alpedrete, Collado-Villalba		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0404021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0404021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-07	**Longitud Subtramo(km)**	2.75
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Alpedrete		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-08	**Longitud Subtramo(km)**	0.95
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Galapagar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0403310
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0403010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-09
Longitud Subtramo(km)	1.05
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid
Municipio/s	Galapagar
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0403310
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0403010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-10	**Longitud Subtramo(km)**	0.33
Nombre ARPSI	ES030-13-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	El Escorial		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0412010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0412010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-01	**Longitud Subtramo(km)**	2.47
Nombre ARPSI	ES030-14-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0403110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0403010; ES030MSPF0413021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos; Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos; Objetivos menos rigurosos
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-02	**Longitud Subtramo(km)**	2.54
Nombre ARPSI	ES030-14-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Villanueva de la Cañada, Brunete, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-03	**Longitud Subtramo(km)**	9.09
Nombre ARPSI	ES030-14-04.2		
Com. Autónoma	Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Móstoles, Arroyomolinos, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Batres		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	8
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0402010; ES030MSPF0407021; ES030MSPF0408021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos; Sin Datos; Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos; Objetivos menos rigurosos; Objetivos menos rigurosos
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.14
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Carranque		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuenca del río Guadarrama)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-02	**Longitud Subtramo(km)**	2.87
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	El Viso de San Juan, Palomeque		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-03	**Longitud Subtramo(km)**	2.5
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Recas, Yunclillos		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0402010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-04
Longitud Subtramo(km)	2.09
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Camarena
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-05	**Longitud Subtramo(km)**	1.16
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Camarena		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-06
Longitud Subtramo(km)	0.61
Nombre ARPSI	ES030-15-04.2
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Arcicóllar
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-01	**Longitud Subtramo(km)**	0.74
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navalacruz		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-02	**Longitud Subtramo(km)**	2
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Burgohondo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0513010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0513010; ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.98
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Burgohondo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-04	**Longitud Subtramo(km)**	0.44
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Burgohondo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0529010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-05	**Longitud Subtramo(km)**	2.52
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navaluenga		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0512010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0512010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-06	**Longitud Subtramo(km)**	1.5
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navaluenga		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0512010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0511020; ES030MSPF0512010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-07	**Longitud Subtramo(km)**	1.3
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navaluenga		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-08	**Longitud Subtramo(km)**	1.97
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Herradón de Pinares		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0526010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0526010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110114; ES0000186
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Pinares del Bajo Alberche); ZEPA (Pinares del Bajo Alberche - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-09	**Longitud Subtramo(km)**	0.46
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	Navalacruz		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110078
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riberas del Río Alberche y afluentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-10	**Longitud Subtramo(km)**	0.63
Nombre ARPSI	ES030-16-05		
Com. Autónoma	Castilla y León		
Municipio/s	San Martín del Pimpollar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-01	**Longitud Subtramo(km)**	3.1
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Pelayos de la Presa		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000056
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-02	**Longitud Subtramo(km)**	0.84
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Pelayos de la Presa		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000056
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-03	**Longitud Subtramo(km)**	2.9
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Colmenar del Arroyo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000056
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.24
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Quijorna		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0519010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0519010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-05	**Longitud Subtramo(km)**	1.27
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Aldea del Fresno		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0505021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0505021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000056
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-06	**Longitud Subtramo(km)**	4.46
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Aldea del Fresno, Villa del Prado, Santa Cruz del Retamar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0505021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0505021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000056; ES4250001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio); LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-07	**Longitud Subtramo(km)**	1.31
Nombre ARPSI	ES030-17-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Méntrida		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-01	**Longitud Subtramo(km)**	6.61
Nombre ARPSI	ES030-18-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Escalona, Santa Cruz del Retamar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0504021; ES030MSPF0505021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0504021; ES030MSPF0505021; ES030MSPF0517010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4250001; ES4250014
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche); LIC (Sotos del río Alberche)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.21
Nombre ARPSI	ES030-18-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Escalona, Santa Cruz del Retamar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	4

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4250001
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-03	**Longitud Subtramo(km)**	8.44
Nombre ARPSI	ES030-18-05		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Nombela, Hormigos, El Casar de Escalona		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0503021; ES030MSPF0504021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0503021; ES030MSPF0504021; ES030MSPF0516010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4250014
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sotos del río Alberche)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-18-05-04
Longitud Subtramo(km)	1.19
Nombre ARPSI	ES030-18-05
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Domingo Pérez
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.15
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Torrejón de Velasco		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.87
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Casarrubuelos		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.17
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Illescas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-19-06-04
Longitud Subtramo(km)	1.47
Nombre ARPSI	ES030-19-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid
Municipio/s	Illescas
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-19-06-05
Longitud Subtramo(km)	1.06
Nombre ARPSI	ES030-19-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid
Municipio/s	Illescas
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-06	**Longitud Subtramo(km)**	3.79
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Yeles, Numancia de la Sagra		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0628021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0628021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	Sin Datos
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Objetivos menos rigurosos

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-07	**Longitud Subtramo(km)**	2.23
Nombre ARPSI	ES030-19-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Comunidad de Madrid		
Municipio/s	Yuncler		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-20-06-01
Longitud Subtramo(km)	1.41
Nombre ARPSI	ES030-20-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Villatobas
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-02	**Longitud Subtramo(km)**	0.82
Nombre ARPSI	ES030-20-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Villasequilla		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0627110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0627010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-03	**Longitud Subtramo(km)**	0.88
Nombre ARPSI	ES030-20-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Villanueva de Bogas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.84
Nombre ARPSI	ES030-20-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Mora		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-21-06-01
Longitud Subtramo(km)	23.96
Nombre ARPSI	ES030-21-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Toledo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	12
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0607021; ES030MSPF0608221
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0607021; ES030MSPF0608021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-21-06-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.77
Nombre ARPSI	ES030-21-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Cobisa		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-22-06-01
Longitud Subtramo(km)	2.68
Nombre ARPSI	ES030-22-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	La Puebla de Montalbán
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-22-06-02
Longitud Subtramo(km)	0.64
Nombre ARPSI	ES030-22-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Mesegar de Tajo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-22-06-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.66
Nombre ARPSI	ES030-22-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Cebolla		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-01	**Longitud Subtramo(km)**	5.23
Nombre ARPSI	ES030-23-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Talavera de La Reina		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	12

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0602021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0602021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-02	**Longitud Subtramo(km)**	3.14
Nombre ARPSI	ES030-23-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Pepino, Cazalegas, Talavera de La Reina		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	12

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0501021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0501021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-03
Longitud Subtramo(km)	0.81
Nombre ARPSI	ES030-23-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Pepino, Talavera de La Reina
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-04
Longitud Subtramo(km)	0.66
Nombre ARPSI	ES030-23-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Talavera de La Reina
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-05
Longitud Subtramo(km)	1.36
Nombre ARPSI	ES030-23-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Pepino
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-06
Longitud Subtramo(km)	2.6
Nombre ARPSI	ES030-23-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	Talavera de La Reina
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-07	**Longitud Subtramo(km)**	1.54
Nombre ARPSI	ES030-23-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Talavera de La Reina y La Pueblanueva		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	15
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0603021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0603021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-08	**Longitud Subtramo(km)**	1.47
Nombre ARPSI	ES030-23-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Talavera de La Reina		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.05
Nombre ARPSI	ES030-24-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Navahermosa, Los Navalmorales		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0616010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0616010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4250013; ES4250013
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo); ZEPA (Rios de la margen izquierda del Tajo y berrocales del Tajo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.77
Nombre ARPSI	ES030-24-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Los Navalmorales		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-24-06-03
Longitud Subtramo(km)	1.45
Nombre ARPSI	ES030-24-06
Com. Autónoma	Castilla La Mancha
Municipio/s	San Martín de Pusa
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-04	**Longitud Subtramo(km)**	0.82
Nombre ARPSI	ES030-24-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Espinoso del Rey		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.49
Nombre ARPSI	ES030-24-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Espinoso del Rey		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-06	**Longitud Subtramo(km)**	0.44
Nombre ARPSI	ES030-24-06		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha		
Municipio/s	Las Herencias		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-01	**Longitud Subtramo(km)**	3.07
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Rozas de Puerto Real, Santa María del Tiétar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES3110007; ES0000184; ES0000056
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Cuencas de los ríos Alberche y Cofio); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA); ZEPA (Encinares de los ríos Alberche y Cofio)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-02	**Longitud Subtramo(km)**	0.64
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Santa María del Tiétar		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0708210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0708010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.35
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Sotillo de la Adrada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0708210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0708010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2027

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-04	**Longitud Subtramo(km)**	1.09
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Sotillo de la Adrada		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0708210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-05	**Longitud Subtramo(km)**	0.98
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Mombeltrán		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0732010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0732010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	muy bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-06	**Longitud Subtramo(km)**	0.65
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Arenas de San Pedro		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0732010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0732010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	muy bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-07
Longitud Subtramo(km)	0.41
Nombre ARPSI	ES030-25-07
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León
Municipio/s	Mombeltrán
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-08	**Longitud Subtramo(km)**	4.72
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	El Hornillo, Arenas de San Pedro		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0731110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0731010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110002; ES4110115; ES4110002
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Gredos); LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Sierra de Gredos)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-09	**Longitud Subtramo(km)**	2.41
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Candeleda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0726010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0726010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110002; ES4110002
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Gredos); ZEPA (Sierra de Gredos)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-10
Longitud Subtramo(km)	0.46
Nombre ARPSI	ES030-25-07
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León
Municipio/s	Velada
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-11
Longitud Subtramo(km)	1.27
Nombre ARPSI	ES030-25-07
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León
Municipio/s	Alcañizo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-12
Longitud Subtramo(km)	1.25
Nombre ARPSI	ES030-25-07
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León
Municipio/s	La Adrada
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0708210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-13	**Longitud Subtramo(km)**	0.31
Nombre ARPSI	ES030-25-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León		
Municipio/s	Pedro Bernardo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.43
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Madrigal de la Vera, Oropesa, Candeleda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0703021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0703021; ES030MSPF0725010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES4110115; ES4250001; ES0000184; ES0000427; ES0000089
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); LIC (Valle del Tiétar); LIC (Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA); ZEPA (Río y Pinares del Tietar); ZEPA (Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-02	**Longitud Subtramo(km)**	2.84
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Valverde de la Vera, Talayuela		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0703021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0703021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES0000427
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-03	**Longitud Subtramo(km)**	3.18
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Cuacos de Yuste, Talayuela		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0702021; ES030MSPF0703021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0702021; ES030MSPF0703021; ES030MSPF0715010; ES030MSPF0716010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; peor que bueno; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES0000427
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-04	**Longitud Subtramo(km)**	3
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Candeleda, Madrigal de la Vera		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0725010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0725010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4110115; ES0000184
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Valle del Tiétar); ZEPA (Valle del Tiétar - ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-05	**Longitud Subtramo(km)**	3.8
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0712210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0712010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES0000427
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-06	**Longitud Subtramo(km)**	0.31
Nombre ARPSI	ES030-26-07		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Valverde de la Jara		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-01
Longitud Subtramo(km)	8.39
Nombre ARPSI	ES030-27-07
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Jaraíz de la Vera, Casatejada, Majadas
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0702021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0702021; ES030MSPF0712010; ES030MSPF0714010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2027
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES0000427
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-02	**Longitud Subtramo(km)**	4.56
Nombre ARPSI	ES030-27-07		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Majadas, Tejada de Tiétar, Toril		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0702021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0702021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320031; ES0000427
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Río Tietar); ZEPA (Río y Pinares del Tietar)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-03
Longitud Subtramo(km)	2.61
Nombre ARPSI	ES030-27-07
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Navalmoral de la Mata
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-04
Longitud Subtramo(km)	1.82
Nombre ARPSI	ES030-27-07
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Tejada de Tiétar
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-01	**Longitud Subtramo(km)**	0.7
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Sotoserrano		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0906110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0906010; ES030MSPF0927010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4150107; ES4150121; ES0000219; ES4150005
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Las Batuecas-Sierra de Francia); LIC (Riberas del Río Alagón y afluentes); ZEPA (Río Alagón); ZEPA (Las Batuecas-Sierra de Francia -ZEPA)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-02
Longitud Subtramo(km)	0.76
Nombre ARPSI	ES030-28-08
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura
Municipio/s	Peromingo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0906310
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0906010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-03	**Longitud Subtramo(km)**	3.2
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Nuñomoral		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320011
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Las Hurdes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-04	**Longitud Subtramo(km)**	0.29
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Nuñomoral		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320011
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Las Hurdes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-05	**Longitud Subtramo(km)**	1.02
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Pinofranqueado, Casar de Palomero		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0921010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0921010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320047; ES4320069
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierras de Risco Viejo); LIC (Río Esperaban)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-06
Longitud Subtramo(km)	1
Nombre ARPSI	ES030-28-08
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura
Municipio/s	Mohedas de Granadilla
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-07	**Longitud Subtramo(km)**	0.69
Nombre ARPSI	ES030-28-08		
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura		
Municipio/s	Nuñomoral (Asegur)		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0922010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320011; ES0000355
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Las Hurdes); ZEPA (Hurdes)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-08
Longitud Subtramo(km)	0.19
Nombre ARPSI	ES030-28-08
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura
Municipio/s	Caminomorisco
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-09
Longitud Subtramo(km)	1.15
Nombre ARPSI	ES030-28-08
Com. Autónoma	Castilla y León; Extremadura
Municipio/s	Caminomorisco
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-29-08-01	**Longitud Subtramo(km)**	8.84
Nombre ARPSI	ES030-29-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Montehermoso, Valdeobispo, Galisteo		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0902021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0902021; ES030MSPF0919010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-29-08-02
Longitud Subtramo(km)	3.01
Nombre ARPSI	ES030-29-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Montehermoso, Galisteo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0902021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0902021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-29-08-03	**Longitud Subtramo(km)**	22.2
Nombre ARPSI	ES030-29-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Coria, Torrejoncillo, Portaje		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	8

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0901010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0901010; ES030MSPF0907010; ES030MSPF0908010; ES030MSPF1002020
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; bueno o mejor; peor que bueno; peor que bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2021; Buen estado en 2021

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-01
Longitud Subtramo(km)	1.52
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Baños de Montemayor
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320013
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Granadilla)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-02
Longitud Subtramo(km)	0.94
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Baños de Montemayor
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320013
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Granadilla)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-03
Longitud Subtramo(km)	4.08
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Hervás
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0920210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0920010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320038
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Gredos y Valle del Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-04
Longitud Subtramo(km)	0.9
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Gargantilla
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0920210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0920010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-05
Longitud Subtramo(km)	0.6
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Aldeanueva del Camino
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0920210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0920010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320013
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Granadilla)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-06	**Longitud Subtramo(km)**	1.51
Nombre ARPSI	ES030-30-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	La Granja		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0920210
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0920010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320013
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Granadilla)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-07
Longitud Subtramo(km)	0.66
Nombre ARPSI	ES030-30-08
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Zarza de Granadilla
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-01	**Longitud Subtramo(km)**	1.51
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Tornavacas		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0917110
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0917010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320038
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Sierra de Gredos y Valle del Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-02	**Longitud Subtramo(km)**	26.78
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Jerte, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Rebollar, Valdastillas, Cabrero,Casas del Castañar, El Torno		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0916010; ES030MSPF0917010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor; Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021; Buen estado en 2021
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0916010; ES030MSPF0917010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-03	**Longitud Subtramo(km)**	7.29
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Plasencia		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	6
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0914021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0914021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071; ES0000534
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte); ZEPA (Colonias de Cernícalo Primilla y El Cachón de Plasencia)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-04	**Longitud Subtramo(km)**	2.34
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Plasencia, Oliva de Plasencia		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	7

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0913010; ES030MSPF0914021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0913010; ES030MSPF0914021; ES030MSPF0918010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	peor que bueno; bueno o mejor; bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021; Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Ríos Alagon y Jerte)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-05	**Longitud Subtramo(km)**	2.04
Nombre ARPSI	ES030-31-08		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Oliva de Plassencia		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0918010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0918010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-01	**Longitud Subtramo(km)**	0.85
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Moraleja		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	3

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0802021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0802021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-02	**Longitud Subtramo(km)**	1.48
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Moraleja, Huélaga, Casas de Don Gómez		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	5

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0801021; ES030MSPF0802021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno; Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027; Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0801021; ES030MSPF0802021; ES030MSPF0809010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320061
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Arroyos Patana y Regueros)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.59
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Gata		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0807010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0807010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320076
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riveras de Gata y Acebo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-04	**Longitud Subtramo(km)**	0.69
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Gata		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0807010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0807010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320076
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riveras de Gata y Acebo)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-05
Longitud Subtramo(km)	5.3
Nombre ARPSI	ES030-32-09
Com. Autónoma	Extremadura
Municipio/s	Moraleja
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	8
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0805021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0805021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320076
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Riveras de Gata y Acebo)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-06	**Longitud Subtramo(km)**	1.8
Nombre ARPSI	ES030-32-09		
Com. Autónoma	Extremadura		
Municipio/s	Huélaga, Casas de Don Gómez		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF0809010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF0801021; ES030MSPF0802021; ES030MSPF0809010
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno o mejor; bueno o mejor; bueno o mejor
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015; Buen estado en 2015; Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320061
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Arroyos Patana y Regueros)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-01
Longitud Subtramo(km)	0.77
Nombre ARPSI	ES030-33-10
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura
Municipio/s	El Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, Alcolea de Tajo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF1005021
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF1005021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	bueno y máximo
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2021
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES0000329
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ZEPA (Embalse de Valdecañas)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-02
Longitud Subtramo(km)	0.83
Nombre ARPSI	ES030-33-10
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura
Municipio/s	Valdelacasa de Tajo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-03	**Longitud Subtramo(km)**	1.3
Nombre ARPSI	ES030-33-10		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura		
Municipio/s	Torrejón el Rubio		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF1054010
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Bueno o mejor
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2021

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES4320077; ES0000014
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	LIC (Monfragüe); ZEPA (Monfragüe y las Dehesas del Entorno)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-04
Longitud Subtramo(km)	0.5
Nombre ARPSI	ES030-33-10
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura
Municipio/s	Santiago del Campo
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES0000418
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ZEPA (Embalse de Talaván)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-05	**Longitud Subtramo(km)**	7.65
Nombre ARPSI	ES030-33-10		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura		
Municipio/s	Cáceres		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	11
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	ES030MSPF1015021
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	moderado
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	Buen estado en 2015
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES0000071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ZEPA (Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-06	**Longitud Subtramo(km)**	0.73
Nombre ARPSI	ES030-33-10		
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura		
Municipio/s	Aliseda		

Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Potencial
Nº de inundaciones históricas	0

Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	ES030MSPF1022310
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	Peor que bueno
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	Buen estado en 2027

Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	

Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-07
Longitud Subtramo(km)	0.11
Nombre ARPSI	ES030-33-10
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura
Municipio/s	Torremocha
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	1
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ES0000071
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	ZEPA (Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes)

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-08
Longitud Subtramo(km)	0.62
Nombre ARPSI	ES030-33-10
Com. Autónoma	Castilla La Mancha; Extremadura
Municipio/s	Aldea del Cano
Tipo de inundación	Fluvial
Criterio de selección	Histórico / Potencial
Nº de inundaciones históricas	2
Masas de agua de la DMA (Plan 2022-2027)	
Estado de las masas de agua, afecciones (Plan 2022-2027)	
Objetivos medioambientales (Plan 2022-2027)	
Masas de agua de la DMA (2016-2021)	
Estado de las masas de agua (Plan 2016-2021)	
Objetivos ambientales (Plan 2016-2021)	
Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	
Afecciones sobre Red Natura, Espacios Naturales Protegidos	

Apéndice 3

Caracterización de la peligrosidad de los tramos ARPSI

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-01-01

Nº DE SUBTRAMOS	14

	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.76	1.24	1.53


GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.0	2.9	1.8	1.1	2.5

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-01-01-14	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.8
ES030-01-01-02	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.4
ES030-01-01-03	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	3.4
ES030-01-01-04	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-01-01-05	1.0	2.0	5.0	3.0	1.0	2.2
ES030-01-01-06	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-01-01-07	1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	2.5
ES030-01-01-08	1.0	2.0	5.0	3.0	1.0	2.2
ES030-01-01-09	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0	3.6
ES030-01-01-10	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-01-01-11	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-01-01-12	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.8
ES030-01-01-13	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-01-01-01	1.0	2.6	2.0	1.0	1.0	2.0

Demarcación hidrográfica	TAJO



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-02-01

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.35	0.42	0.59

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	4.5	1.7	1.3	0.8	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-02-01-03	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**0.0**	2.3
ES030-02-01-01	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-02-01-02	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-03-01

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	5.31	7.56	10.18

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.8	4.3	1.3	1.0	1.0	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-03-01-01	2.2	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.5
ES030-03-01-02	1.2	**3.4**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	1.5
ES030-03-01-03	1.0	**3.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-04-01

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	13.89	27.94	33.64

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	3.5	4.2	1.1	1.0	1.0	2.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-04-01-01	4.1	**4.1**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.2
ES030-04-01-02	1.8	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.5
ES030-04-01-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**2.0**	1.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-05-02

Nº DE SUBTRAMOS	10


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.47	1.99	2.71

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.0	2.8	2.0	1.1	1.8

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-05-02-04	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ES030-05-02-10	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-05-02-09	1.0	1.0	3.0	3.0	5.0	1.8
ES030-05-02-08	1.0	1.2	3.0	5.0	1.0	1.7
ES030-05-02-07	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-05-02-06	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ES030-05-02-03	1.0	2.2	1.0	1.0	1.0	1.1
ES030-05-02-02	1.0	2.6	2.0	1.0	1.0	1.6
ES030-05-02-01	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-05-02-05	1.0	2.2	1.0	1.0	1.0	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-06-03

Nº DE SUBTRAMOS	9


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.92	1.52	1.78

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.6	2.8	1.3	1.0	2.1

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-06-03-08	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-06-03-09	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**2.0**	2.0
ES030-06-03-07	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-06-03-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-06-03-04	1.0	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	3.1
ES030-06-03-03	1.0	**3.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.1
ES030-06-03-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-06-03-01	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-06-03-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.4



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-07-03

Nº DE SUBTRAMOS	12


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	1.1	2.45	3.31

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.1	2.3	1.2	1.1	2.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-07-03-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-07-03-12	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-07-03-11	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-07-03-10	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-07-03-09	1.0	**1.6**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.5
ES030-07-03-08	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-07-03-07	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**2.0**	1.9
ES030-07-03-01	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.8
ES030-07-03-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-07-03-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-07-03-02	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.8
ES030-07-03-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-08-03

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	2.04	4.15	5.24

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.4	3.2	1.7	1.0	1.0	2.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-08-03-01	1.6	**4.1**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.5
ES030-08-03-03	1.0	**1.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.2
ES030-08-03-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-09-03

Nº DE SUBTRAMOS	5


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.13	0.19	0.24

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	1.9	3.0	2.0	1.0	1.8

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-09-03-01	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-09-03-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-09-03-03	1.0	**1.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.3
ES030-09-03-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-09-03-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-10-04.1

Nº DE SUBTRAMOS	11


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.35	0.55	0.73

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.1	3.7	2.8	1.1	2.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-10-04.1-08	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
ES030-10-04.1-11	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-10-04.1-09	1.0	2.6	3.0	2.0	0.0	2.1
ES030-10-04.1-07	1.0	5.0	3.0	2.0	0.0	3.6
ES030-10-04.1-06	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.8
ES030-10-04.1-04	1.0	2.0	5.0	3.0	1.0	2.2
ES030-10-04.1-01	1.0	2.0	5.0	3.0	5.0	2.6
ES030-10-04.1-03	1.0	2.0	5.0	5.0	1.0	2.4
ES030-10-04.1-02	1.0	1.2	3.0	5.0	1.0	1.7
ES030-10-04.1-05	1.0	2.0	5.0	3.0	0.0	2.1
ES030-10-04.1-10	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-11-04.1

Nº DE SUBTRAMOS	9


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	2.68	6.84	10.05

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.4	1.9	1.2	1.1	2.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-11-04.1-03	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.4
ES030-11-04.1-08	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-11-04.1-07	1.2	**4.1**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	3.0
ES030-11-04.1-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-11-04.1-04	1.0	**1.2**	**3.0**	**3.0**	**2.0**	1.6
ES030-11-04.1-02	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.4
ES030-11-04.1-01	1.0	**3.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	1.2
ES030-11-04.1-09	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-11-04.1-05	1.0	**2.2**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-12-04.1

Nº DE SUBTRAMOS	8


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	1.81	5.62	8.03

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.5	3.8	2.4	1.4	1.0	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-12-04.1-05	1.0	**1.6**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.5
ES030-12-04.1-07	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-12-04.1-08	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-12-04.1-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-12-04.1-03	1.0	**2.2**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	1.5
ES030-12-04.1-01	1.8	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.6
ES030-12-04.1-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-12-04.1-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-13-04.2

Nº DE SUBTRAMOS	10


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.57	1.3	1.87

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.5	3.1	1.9	1.0	2.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-13-04.2-08	1.0	3.4	3.0	2.0	1.0	2.8
ES030-13-04.2-09	1.0	5.0	3.0	2.0	1.0	3.7
ES030-13-04.2-07	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-13-04.2-06	1.0	2.2	3.0	1.0	1.0	1.9
ES030-13-04.2-04	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.5
ES030-13-04.2-03	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-13-04.2-02	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-13-04.2-01	1.0	2.0	5.0	3.0	1.0	2.2
ES030-13-04.2-10	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
ES030-13-04.2-05	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-14-04.2

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	1.47	2.67	2.97

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.9	2.4	1.0	1.0	2.5

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-14-04.2-02	1.0	**3.4**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	2.3
ES030-14-04.2-03	1.0	**3.7**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.3
ES030-14-04.2-01	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	3.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-15-04.2

Nº DE SUBTRAMOS	6


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	1.45	1.77	1.93

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.7	1.7	1.0	1.0	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-15-04.2-02	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.8
ES030-15-04.2-03	1.0	**4.1**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.3
ES030-15-04.2-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-15-04.2-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-15-04.2-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-15-04.2-01	1.0	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-16-05

Nº DE SUBTRAMOS	10


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.73	1.13	1.4

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.8	3.1	1.9	1.0	3.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-16-05-03	1.0	**4.1**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	3.3
ES030-16-05-02	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	3.6
ES030-16-05-04	1.0	**3.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.6
ES030-16-05-05	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	3.6
ES030-16-05-06	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	3.6
ES030-16-05-07	1.0	**2.6**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.2
ES030-16-05-08	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-16-05-09	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-16-05-10	1.0	**3.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.5
ES030-16-05-01	1.0	**3.4**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-17-05

Nº DE SUBTRAMOS	7


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	2.46	3.1	3.44

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.0	3.0	1.8	0.6	2.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-17-05-05	1.0	**4.1**	**3.0**	**1.0**	**0.0**	2.0
ES030-17-05-06	1.0	**4.1**	**3.0**	**1.0**	**0.0**	2.0
ES030-17-05-04	1.0	**2.6**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.2
ES030-17-05-02	1.0	**1.0**	**3.0**	**3.0**	**0.0**	1.3
ES030-17-05-01	1.0	**2.6**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.2
ES030-17-05-03	1.0	**2.2**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.0
ES030-17-05-07	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-18-05

Nº DE SUBTRAMOS	4


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	7.15	8.18	8.84

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.9	4.2	3.0	1.0	0.4	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-18-05-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-18-05-01	2.0	**4.1**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	2.2
ES030-18-05-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**0.0**	1.7
ES030-18-05-03	2.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**0.0**	2.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-19-06

Nº DE SUBTRAMOS	7


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.55	1.2	1.51

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.0	3.0	1.2	1.0	1.8

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-19-06-07	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-19-06-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-19-06-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-19-06-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-19-06-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-19-06-01	1.0	**1.6**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.5
ES030-19-06-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-20-06

Nº DE SUBTRAMOS	4


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.36	0.54	0.61

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.0	2.8	1.5	1.0	1.8

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-20-06-01	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-20-06-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-20-06-03	1.0	**1.6**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.6
ES030-20-06-02	1.0	**2.2**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-21-06

Nº DE SUBTRAMOS	2


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	2.97	10.73	13.21

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	2.0	4.8	1.1	1.1	1.0	2.5

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-21-06-01	2.1	**5.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	2.5
ES030-21-06-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-22-06

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.04	0.07	0.11

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.0	3.3	2.5	1.0	2.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-22-06-01	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-22-06-02	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-22-06-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-23-06

Nº DE SUBTRAMOS	8


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	3.88	7.72	11.96

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.1	3.8	1.8	1.2	0.9	2.1

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-23-06-07	1.0	5.0	1.0	1.0	0.0	3.3
ES030-23-06-08	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-23-06-06	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	0.8
ES030-23-06-05	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-23-06-03	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.8
ES030-23-06-02	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.4
ES030-23-06-01	1.4	5.0	1.0	1.0	1.0	2.4
ES030-23-06-04	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-24-06

Nº DE SUBTRAMOS	6


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.12	0.21	0.27

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.4	3.3	2.6	1.3	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-24-06-04	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-24-06-01	1.0	**3.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.6
ES030-24-06-05	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-24-06-03	1.0	**3.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.6
ES030-24-06-02	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**2.0**	2.0
ES030-24-06-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-25-07

Nº DE SUBTRAMOS	13


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.54	0.99	1.18

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.1	3.1	2.9	1.2	2.6

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-25-07-05	1.0	**5.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	3.8
ES030-25-07-12	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**2.0**	2.0
ES030-25-07-11	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.8
ES030-25-07-10	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**2.0**	2.1
ES030-25-07-09	1.0	**3.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.6
ES030-25-07-13	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-25-07-08	1.0	**5.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	3.8
ES030-25-07-04	1.0	**2.0**	**3.0**	**5.0**	**2.0**	2.1
ES030-25-07-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9
ES030-25-07-02	1.0	**3.0**	**5.0**	**5.0**	**1.0**	2.8
ES030-25-07-01	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0
ES030-25-07-07	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.2
ES030-25-07-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-26-07

Nº DE SUBTRAMOS	6


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	2.05	4.86	5.4

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	4.7	2.5	2.0	0.8	3.2

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-26-07-01	1.0	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.9
ES030-26-07-02	1.0	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**0.0**	2.8
ES030-26-07-03	1.2	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.9
ES030-26-07-04	1.0	**5.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	3.8
ES030-26-07-05	1.0	**4.1**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	3.3
ES030-26-07-06	1.0	**2.0**	**5.0**	**3.0**	**3.0**	2.4



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-27-07

Nº DE SUBTRAMOS	4


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	6.57	11.54	12.86

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	2.1	4.2	2.3	1.3	0.7	2.9

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-27-07-01	3.0	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	3.3
ES030-27-07-04	1.0	**1.6**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	1.5
ES030-27-07-02	1.6	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**0.0**	3.1
ES030-27-07-03	1.0	**2.0**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-28-08

Nº DE SUBTRAMOS	9


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.3	0.43	0.56

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	3.4	3.0	2.0	1.0	2.8

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-28-08-01	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**0.0**	3.5
ES030-28-08-02	1.0	**2.6**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	2.1
ES030-28-08-03	1.0	**3.4**	**3.0**	**3.0**	**1.0**	2.9
ES030-28-08-04	1.0	**3.4**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.8
ES030-28-08-05	1.0	**5.0**	**3.0**	**1.0**	**1.0**	3.6
ES030-28-08-06	1.0	**2.0**	**3.0**	**1.0**	**2.0**	1.9
ES030-28-08-07	1.0	**3.4**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.8
ES030-28-08-08	1.0	**2.2**	**5.0**	**3.0**	**1.0**	2.3
ES030-28-08-09	1.0	**3.0**	**3.0**	**2.0**	**1.0**	2.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-29-08

Nº DE SUBTRAMOS	3


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	20.49	24.15	27.51

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	3.9	5.0	2.0	1.0	0.9	3.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-29-08-02	1.0	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**0.0**	2.4
ES030-29-08-03	**5.0**	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	3.3
ES030-29-08-01	**2.0**	**5.0**	**2.0**	**1.0**	**1.0**	2.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-30-08

Nº DE SUBTRAMOS	7


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.38	0.82	1.42

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.6	3.0	3.2	1.2	2.3

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-30-08-07	1.0	2.0	3.0	1.0	5.0	2.2
ES030-30-08-01	1.0	2.0	3.0	5.0	1.0	2.2
ES030-30-08-02	1.0	2.0	5.0	5.0	0.0	2.3
ES030-30-08-03	1.0	3.4	3.0	3.0	1.0	2.7
ES030-30-08-04	1.0	2.6	3.0	5.0	1.0	2.5
ES030-30-08-05	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-30-08-06	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-31-08

Nº DE SUBTRAMOS	5


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	5.37	8.09	8.96

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	2.1	4.0	2.8	1.2	0.9	3.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-31-08-04	1.0	5.0	2.0	1.0	0.0	3.0
ES030-31-08-03	1.0	4.1	2.0	1.0	1.0	2.6
ES030-31-08-01	1.0	2.0	3.0	5.0	1.0	2.2
ES030-31-08-05	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-31-08-02	2.6	4.1	3.0	1.0	1.0	3.2



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-32-09

Nº DE SUBTRAMOS	6


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	1.37	2.55	3.31

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.3	2.3	1.2	1.0	1.4

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-32-09-04	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-32-09-05	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.1
ES030-32-09-06	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.8
ES030-32-09-03	1.0	2.2	3.0	2.0	1.0	1.4
ES030-32-09-01	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.1
ES030-32-09-02	1.0	3.4	2.0	1.0	1.0	2.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-33-10

Nº DE SUBTRAMOS	8


	T10	T100	T500
SUPERFICIE TOTAL (Km2)	0.31	0.52	0.66

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR LONGITUDES DE SUBTRAMOS

SUBTRAMO	SUPERFICIE INUNDADA	CALADOS Y VELOCIDADES	TIEMPO DE RESPUESTA	TRANSPORTE SEDIMENTOS	OBSTÁCULOS EN EL CAUCE	PELIGROSIDAD GLOBAL
PROMEDIO GRADOS DE AFECCIÓN	1.0	2.3	3.0	2.4	1.0	2.0

GRADOS DE AFECCIÓN, PROMEDIOS PONDERADOS POR PERÍODOS DE RETORNO

ES030-33-10-08	1.0	2.0	5.0	2.0	1.0	2.1
ES030-33-10-01	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.8
ES030-33-10-02	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-33-10-03	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0
ES030-33-10-04	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.9
ES030-33-10-05	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
ES030-33-10-06	1.0	2.2	3.0	1.0	1.0	1.5
ES030-33-10-07	1.0	2.0	3.0	3.0	5.0	2.4



Observaciones

Apéndice 4

Caracterización de la peligrosidad de los subtramos ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.29
	T100	0.4
	T500	0.44

Caudal (m3/s)		
	Q10	153.2
	Q100	305.1
	Q500	450.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.52	0.64	0.72	0.96	1.21	1.45


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.52		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	2.3	2.3	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.7	2.3	2.3	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.04
	T100	0.23
	T500	0.31

Caudal (m3/s)		
	Q10	23.6
	Q100	46.8
	Q500	67.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.57	0.51	0.51	1.02	1.02	1.02


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.71		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.17	Q10	341.3
T100	0.2	Q100	651.6
T500	0.27	Q500	943.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.52	1.85	1.78	3.33	4.48	4.73


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.21		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.4	3.4	3.4	**3.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	0.2
T100	0.01	Q100	0.6
T500	0.02	Q500	1.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.75	0.16	0.26	0.41	0.41	0.41


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.62		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	1.8
T100	0	Q100	3.5
T500	0	Q500	5.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.57	0.89	1.02	0.29	0.39	0.48


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.38		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	2.2
T100	0.01	Q100	4.8
T500	0.02	Q500	7.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.57	0.44	0.26	0.67	0.67	0.67


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.24		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-07

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	59.8
T100	0.05	Q100	111.2
T500	0.06	Q500	158.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.12	1.2	1.29	0.7	0.7	0.75


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	5.01		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Muy alto
	T100	Muy alto
	T500	Muy alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	5	5	5	5.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	2.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	2.5	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	4.8
T100	0.03	Q100	9.4
T500	0.04	Q500	13.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.01	1.22	1.31	0.46	0.55	0.61


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.15		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-09

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.05	Q10	91.4
T100	0.06	Q100	168.8
T500	0.07	Q500	238.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.13	1.42	1.64	1.71	2.1	2.39


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.7		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-10

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	14.8
T100	0.08	Q100	29.5
T500	0.1	Q500	42.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.89	0.87	0.92	0.36	0.36	0.36


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.43		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-11

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	5.9
T100	0.03	Q100	11.6
T500	0.03	Q500	16.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.82	0.74	0.84	0.41	0.41	0.41


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.29		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-12

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.09	Q10	14.2
T100	0.11	Q100	26.5
T500	0.12	Q500	37.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.59	0.76	0.84	0.33	0.39	0.43


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.005		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-13

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	4.6
T100	0.01	Q100	8.2
T500	0.02	Q500	11.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.02	1.29	1.4	0.37	0.4	0.63


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.035		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-14

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	17
T100	0.03	Q100	30.1
T500	0.03	Q500	41.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.01	1.18	1.26	0.62	0.64	0.69


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.002		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	4.8
T100	0.03	Q100	8.3
T500	0.04	Q500	11.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.59	0.83	0.92	0.6	0.6	0.6


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	3		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.29	Q10	352.1
T100	0.34	Q100	671
T500	0.47	Q500	1117

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.69	0.89	0.88	2.32	2.95	3.11


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.56		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.04	Q10	356.6
T100	0.06	Q100	679.6
T500	0.08	Q500	1131.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.45	2.84	2.88	3.03	3.79	4.17


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.21		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.3	3.3	3.3	3.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.3	2.3	2.3	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	3.01	Q10	379.6
T100	4.55	Q100	723.4
T500	6.04	Q500	1204.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.95	1.06	1.18	2.13	2.35	2.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	2	2	3	2.2
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.5	3.5	3.6	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	2.6	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	2.23
	T100	2.91
	T500	4.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	383.7
	Q100	731.2
	Q500	1217.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.68	0.92	0.98	1.21	1.45	1.63


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.07		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	2	1.2
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	3.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.2	2.5	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-03

Superficie ZI (km2)	
T10	0.07
T100	0.1
T500	0.14

Caudal (m3/s)	
Q10	7.6
Q100	20
Q500	35

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.8	0.73	0.92	1.39	2.15


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.54		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	5	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	2.4	3.6	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	2.4	3.6	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	12.71	Q10	559.3
T100	23.69	Q100	1214.5
T500	27.27	Q500	2113.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.39	0.56	0.64	1.3	1.84	2.55


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	3	5	5	4.1
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	3.8	3.8	3.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.4	2.8	2.8	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	1.11	Q10	472.1
T100	4.03	Q100	958
T500	6.12	Q500	1719.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.26	0.68	0.73	2.52	2.76	3.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.1		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	2	3	1.8
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.5	3.6	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.5	2.6	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	15.5
T100	0.22	Q100	43.5
T500	0.24	Q500	69.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.65	0.67	0.71	0.78	0.85	0.86


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.016		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	8.7
T100	0.02	Q100	17.1
T500	0.03	Q500	26.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.7	0.87	0.91	0.36	0.44	0.49


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.67		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.05
	T100	0.08
	T500	0.11

Caudal (m3/s)		
	Q10	27.5
	Q100	62.1
	Q500	156.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.4	0.42	0.67	0.75	1	1.34


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.17		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	2.3	2.3	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.9	1.9	**1.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	38.2
T100	0.1	Q100	97.3
T500	0.22	Q500	224.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1	0.61	0.86	0.65	0.89	1.11


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.29		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	2.2	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1	1	1.6	**1.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.08	Q10	41.3
T100	1	Q100	105.3
T500	1.42	Q500	242.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.71	0.37	0.62	0.43	0.57	0.78


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.3		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	1.6	1.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1	1	1	**1.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.13	Q10	41.3
T100	0.33	Q100	105.3
T500	0.37	Q500	242.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.4	0.44	0.62	0.81	0.82	1.25


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.17		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	2.2	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1	1	1.6	**1.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-06

Superficie ZI (km2)	
T10	0.03
T100	0.25
T500	0.32

Caudal (m3/s)	
Q10	41.3
Q100	105.3
Q500	242.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.8	0.58	0.77	0.43	0.61	0.79


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.47		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	1.6	1.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1	1	1	**1.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-07

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.03
	T500	0.03

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.4
	Q100	15
	Q500	26.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.61	0.92	1.06	0.25	0.36	0.42


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.51		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-08

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	0.4
	Q100	1.2
	Q500	2.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.43	0.51	0.74	0.23	0.24	0.28


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	6.96		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	2	1.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	2.2	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.6	1.6	2.2	**1.7**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-09

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.05
	T100	0.1
	T500	0.13

Caudal (m3/s)		
	Q10	10.8
	Q100	19.8
	Q500	28.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.83	0.86	0.94	0.02	0.02	0.02


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.33		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Muy alto
	T100	Muy alto
	T500	Muy alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	1	1.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	5	5	5	5.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-10

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	11.8
T100	0.07	Q100	32.7
T500	0.07	Q500	40.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.44	0.45	0.5	0.33	0.54	0.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.008		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.36	Q10	19.1
T100	0.46	Q100	36
T500	0.52	Q500	50

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.31	0.41	0.44	0.59	0.72	0.79


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.49		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.03
	T100	0.03
	T500	0.03

Caudal (m3/s)		
	Q10	19.1
	Q100	36
	Q500	50

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.56	0.77	0.88	0.66	0.78	0.9


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.64		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.04
	T100	0.07
	T500	0.09

Caudal (m3/s)		
	Q10	76.2
	Q100	149
	Q500	233

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.59	0.7	0.84	1.13	1.19	1.33


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.32		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Escasa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.3	2.3	2.3	2.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	1	1	1	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.1	2.1	2.1	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.16	Q10	183.1
T100	0.43	Q100	406.8
T500	0.54	Q500	614.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.03	0.91	1.03	1.59	1.59	1.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.27		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.5	3.5	3.5	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.1	3.1	3.1	**3.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.16
	T100	0.21
	T500	0.22

Caudal (m3/s)		
	Q10	74.9
	Q100	166.4
	Q500	251.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.5	0.79	0.95	0.52	0.74	0.91


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.37		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.4	1.4	1.4	**1.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.5
	Q100	10.4
	Q500	14.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.68	0.85	0.78	0.36	0.41	0.44


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.77		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-07

Superficie ZI (km2)	
T10	0.03
T100	0.11
T500	0.14

Caudal (m3/s)	
Q10	8.5
Q100	15.8
Q500	22

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.39	0.41	0.45	0.46	0.46	0.46


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.17		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-08

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.1
	T100	0.15
	T500	0.17

Caudal (m3/s)		
	Q10	9.1
	Q100	16.9
	Q500	23.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.35	0.45	0.51	0.43	0.43	0.46


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.02		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-09

Superficie ZI (km2)	
T10	0.03
T100	0.05
T500	0.05

Caudal (m3/s)	
Q10	11.5
Q100	22.4
Q500	32

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.43	0.54	0.59	0.38	0.41	0.45


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.23		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.66	Q10	240.84
T100	1.27	Q100	534.96
T500	1.56	Q500	808.35

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.94	0.94	1.03	2.01	2.16	2.53


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.19		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-02

Superficie ZI (km2)	T10	0.18
	T100	0.48
	T500	0.59

Caudal (m3/s)	Q10	240.84
	Q100	534.96
	Q500	808.35

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.89	0.82	0.93	2.05	2.05	2.05


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.15		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0
	T500	0.1

Caudal (m3/s)		
	Q10	7.8
	Q100	15.4
	Q500	22.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.87	1.11	0.16	0.48	0.64	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.14		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.05

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.4
	Q100	11.2
	Q500	16.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.42	1.12	0.8	0.89	0.94	0.94


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.15		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.7
	Q100	11.4
	Q500	16.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.44	0.91	0.73	0.87	0.87	0.87


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.23		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.07
	T100	0.2
	T500	0.28

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.4
	Q100	10.2
	Q500	14.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.56	0.37	0.36	0.57	0.58	0.58


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.93		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-07

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.15
	T100	0.4
	T500	0.62

Caudal (m3/s)		
	Q10	6.7
	Q100	13
	Q500	18.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.18	0.18	0.19	0.54	0.54	0.54


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.8		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	2.5
T100	0.01	Q100	4.7
T500	0.02	Q500	6.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.46	0.47	0.52	0.41	0.88	0.95


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.022		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-09

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.03
T500	0.04

Caudal (m3/s)	
Q10	3.5
Q100	7.9
Q500	12

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.79	0.81	0.85	0.21	0.27	0.33


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.033		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	2	2	1.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.2	1.8	1.8	1.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.8	1.8	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-10

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	3.7
	Q100	7
	Q500	10

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.72	0.73	0.77	0.49	0.5	0.57


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.015		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-11

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	3.5
T100	0	Q100	6.7
T500	0	Q500	9.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.51	2.57	2.55	0.26	0.38	0.52


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.014		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-12

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	9.5
T100	0.01	Q100	18.2
T500	0.01	Q500	26

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.73	0.74	0.78	0.44	0.45	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.015		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	1.68	Q10	250.6
T100	3.27	Q100	556.9
T500	4.21	Q500	841.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.67	0.77	1.46	1.55	1.96


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.15		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	2	2	1.6
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	3.5	3.5	2.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	3.1	3.1	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.27	Q10	31.5
T100	0.53	Q100	60.7
T500	0.62	Q500	87

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.61	0.69	0.77	0.47	0.48	0.53


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.7		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.1	Q10	34
T100	0.35	Q100	64.9
T500	0.4	Q500	93.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.31	0.39	0.16	0.15	0.15	0.2


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.83		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	1	1.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.2	1.2	1.2	1.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.2	1.2	**1.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	6.3
T100	0.03	Q100	11.2
T500	0.04	Q500	15.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.47	0.66	0.74	0.65	0.73	0.73


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.22		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	4.8
T100	0.05	Q100	8.8
T500	0.07	Q500	12.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.37	0.45	0.54	0.26	0.27	0.3


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.64		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	7.3
T100	0.03	Q100	13.4
T500	0.03	Q500	18.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.85	0.88	0.93	0.03	0.03	0.05


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.28		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	1	1.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.3	1.3	1.3	1.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.3	1.3	**1.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-04

Superficie ZI (km2)	
T10	0.06
T100	0.08
T500	0.09

Caudal (m3/s)	
Q10	4.7
Q100	8.1
Q500	11

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.62	0.63	0.67	0.31	0.36	0.4


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.0275		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	5.5
	Q100	9.8
	Q500	13.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.76	0.77	0.81	0.54	0.57	0.61


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.022		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-01

Superficie ZI (km2)	
T10	0
T100	0
T500	0

Caudal (m3/s)	
Q10	0.8
Q100	1.5
Q500	2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.69	0.71	0.68	0.4	0.42	0.44


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.63		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Muy alto
	T100	Muy alto
	T500	Muy alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	5	5	5	5.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	2.6	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.04
	T500	0.05

Caudal (m3/s)		
	Q10	4.4
	Q100	8.5
	Q500	12.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.78	1.66	1.34	0.15	0.18	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	6.4		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	2	1.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.6	1.6	2.2	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.6	1.6	2.2	**1.7**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	2.8
T100	0.02	Q100	4.8
T500	0.03	Q500	6.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.19	1.21	1.21	0.42	0.47	0.5


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	5.74		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	3.2
T100	0.03	Q100	5.6
T500	0.04	Q500	7.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.9	0.94	1	0.38	0.4	0.42


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	3.04		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	2.6
T100	0.02	Q100	4.5
T500	0.02	Q500	6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.9	1.09	1.2	0.28	0.31	0.33


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.03		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		2.1	2.1	2.1	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.1	2.1	2.1	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-06

Superficie ZI (km2)	T10	0.1
	T100	0.18
	T500	0.28

Caudal (m3/s)	Q10	67.1
	Q100	157.2
	Q500	224.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.23	1.13	1.01	1.08	1.11	1.38


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.33		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-07

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	86.9
	Q100	189.2
	Q500	267.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.75	1.79	1.79	4.58	4.98	5.28


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.004		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	6.5
T100	0.02	Q100	12.4
T500	0.03	Q500	17.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.87	0.89	0.92	0.67	0.67	0.73


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.0176		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-09

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.15	Q10	201.3
T100	0.18	Q100	368.7
T500	0.21	Q500	478.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.68	0.69	0.73	0.92	1.21	1.27


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.001		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		1.8	2.4	2.4	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	2.4	2.4	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-10

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	4
T100	0.02	Q100	7.1
T500	0.02	Q500	9.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.94	0.96	0.99	0.52	0.55	0.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.034		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-11

Superficie ZI (km2)	
T10	0.02
T100	0.04
T500	0.04

Caudal (m3/s)	
Q10	9.9
Q100	17.1
Q500	23.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.82	0.84	0.88	0.44	0.47	0.49


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.026		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-01

Superficie ZI (km2)	T10	0.76
	T100	0.96
	T500	1.77

Caudal (m3/s)	Q10	269.3
	Q100	498.1
	Q500	681

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.24	1.15	1.04	1.2	1.21	1.46


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.23		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.2	1.2	**1.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.41	Q10	269.3
T100	0.55	Q100	498.1
T500	1.67	Q500	681

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.32	1.97	0.8	1.63	1.64	1.66


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.19		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.43
	T100	1.92
	T500	2.24

Caudal (m3/s)		
	Q10	480.2
	Q100	897.4
	Q500	1230.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.33	0.7	0.77	1.88	1.94	2.02


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.04		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	7.9
T100	0.04	Q100	14.3
T500	0.06	Q500	19.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.89	0.75	0.81	0.15	0.18	0.54


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.68		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	2	1.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		1.5	1.5	2.1	1.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.5	1.5	2.1	**1.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	19.3
T100	0.18	Q100	50
T500	0.24	Q500	72.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.01	0.75	0.92	0.74	0.76	1.16


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.9		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	2.4	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	2.4	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.12	Q10	22.5
T100	0.15	Q100	44
T500	0.16	Q500	63.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.5	0.65	0.74	0.42	0.54	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.24		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-07

Superficie ZI (km2)	T10	0.73
	T100	2.84
	T500	3.71

Caudal (m3/s)	Q10	269.3
	Q100	498.1
	Q500	681

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.68	0.72	1.47	1.55	2.05


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.0015		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	2	1.2
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.3	3.5	3.6	3.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.3	3.5	3.6	**3.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.09	Q10	20.7
T100	0.12	Q100	42.4
T500	0.13	Q500	61.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.5	0.51	0.56	0.83	0.83	0.92


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.008		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-09

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.05	Q10	13.3
T100	0.07	Q100	23.6
T500	0.07	Q500	32.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.11	1.13	1.16	0.26	0.27	0.29


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.012		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	1.33	Q10	173
T100	4.38	Q100	373.1
T500	6.42	Q500	579.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.54	1.28	1.48	1.58	1.62	1.88


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.21		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	2	3	1.8
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.5	3.6	3.7	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.6	2.7	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.18	Q10	31.1
T100	0.25	Q100	57.8
T500	0.3	Q500	80.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.6	0.76	0.83	0.45	0.49	0.5


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.26		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	17.5
T100	0.04	Q100	36
T500	0.05	Q500	48.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.2	1.3	1.4	0.58	0.63	1.21


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	3.02		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2.6	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.4	1.4	2	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.12	Q10	14.8
T100	0.31	Q100	36.4
T500	0.54	Q500	72

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.45	0.55	0.51	0.35	0.41	0.46


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.16		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.04
	T100	0.15
	T500	0.18

Caudal (m3/s)		
	Q10	8.8
	Q100	16
	Q500	22

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.53	0.44	0.51	0.22	0.25	0.25


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.76		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	2	2	1.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.2	1.8	1.8	1.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.8	1.8	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	32.2
T100	0.1	Q100	57.9
T500	0.12	Q500	79.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.15	1.17	1.2	0.7	0.77	0.83


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.019		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-07

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	20.8
T100	0.02	Q100	40.9
T500	0.02	Q500	58.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.7	1.74	1.75	0.77	0.81	0.91


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.026		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	14.4
T100	0.38	Q100	30.9
T500	0.4	Q500	45.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.33	0.33	0.39	0.42	0.48	0.8


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.005		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	15
T100	0.02	Q100	30.1
T500	0.02	Q500	41.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.83	1.94	2.04	0.43	0.6	0.6


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.45		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	23.7
T100	0.02	Q100	47.4
T500	0.03	Q500	65.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	4.47	4.91	4.71	0.68	0.69	0.94


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.2		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	7.5
T100	0.01	Q100	13.8
T500	0.01	Q500	19.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.24	1.23	1.14	0.54	0.58	0.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.35		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	54.7
T100	0.08	Q100	110.4
T500	0.1	Q500	152.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	4.6	3.82	3.47	1.06	1.09	1.12


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.49		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	2.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	2.5	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.1	Q10	119.4
T100	0.37	Q100	248.2
T500	0.67	Q500	346.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.65	2.8	2.23	1.16	1.28	1.41


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.53		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.18	Q10	34.5
T100	0.45	Q100	69.9
T500	0.61	Q500	96.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.98	1.84	1.77	0.68	0.75	1.15


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.86		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	2.4	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	2.4	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-07

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.15	Q10	9.5
T100	0.21	Q100	17.6
T500	0.24	Q500	24.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.4	0.47	0.55	0.29	0.32	0.37


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.51		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-08

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	124.4
T100	0.05	Q100	258.7
T500	0.06	Q500	361

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.77	3.22	2.97	1.27	1.35	2.41


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.28		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	3.7	2.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	3.7	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-09

Superficie ZI (km2)	
T10	0.05
T100	0.07
T500	0.1

Caudal (m3/s)	
Q10	134.2
Q100	278.4
Q500	388.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.72	2.93	2.67	2.19	2.84	4.07


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.18		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.7	3.7	3.7	3.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.7	3.7	3.7	**3.7**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-10

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	34
T100	0.02	Q100	65.1
T500	0.02	Q500	92.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.87	0.89	0.92	0.74	0.82	0.88


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.125		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-01

Superficie ZI (km2)	T10	0.09
	T100	0.23
	T500	0.27

Caudal (m3/s)	Q10	169.5
	Q100	350.3
	Q500	490.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.94	2.41	2.22	2.02	2.37	2.38


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.18		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.27	Q10	220.1
T100	0.52	Q100	456.8
T500	0.59	Q500	642.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.77	1.57	1.61	1.25	1.31	1.73


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.22		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	3.6	2.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	3.2	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-14-04.2-03

Superficie ZI (km2)	T10	1.11
	T100	1.91
	T500	2.11

Caudal (m3/s)	Q10	261.4
	Q100	548.9
	Q500	774.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.32	1.74	1.8	0.81	1.64	2.03


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.22		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	5	5	3.7
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	3.5	3.5	2.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	3.1	3.1	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-01

Superficie ZI (km2)	
T10	0.18
T100	0.27
T500	0.28

Caudal (m3/s)	
Q10	292.2
Q100	618.6
Q500	875.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.92	1.06	1.23	1.66	2.01	2.47


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.24		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.51	Q10	292.2
T100	0.63	Q100	618.6
T500	0.73	Q500	875.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.82	1.13	1.23	1.54	2.15	2.42


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.24		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.74
	T100	0.84
	T500	0.88

Caudal (m3/s)		
	Q10	292.2
	Q100	618.6
	Q500	875.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.73	1	1.18	1.2	1.66	1.91


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.1		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	3.4	3.4	2.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.6	2.8	2.8	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	1.4
	Q100	5.2
	Q500	8.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.71	0.87	0.85	0.4	0.66	0.76


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.68		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	1
T100	0.01	Q100	3.6
T500	0.01	Q500	6.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.73	0.94	0.8	0.26	0.43	0.43


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.64		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	2.3
T100	0.01	Q100	8.3
T500	0.02	Q500	14.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.74	0.89	0.62	0.43	0.72	0.72


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.6		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	51.1
T100	0.01	Q100	93.6
T500	0.02	Q500	129.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.77	2.64	2.57	1.15	1.18	1.52


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.3		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	3.8	2.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	3.8	**2.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.18
	T100	0.3
	T500	0.33

Caudal (m3/s)		
	Q10	435
	Q100	934
	Q500	1357.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.51	2.04	2.3	1.95	1.98	2.91


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.56		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-03

Superficie ZI (km2)	
T10	0.03
T100	0.05
T500	0.06

Caudal (m3/s)	
Q10	157.3
Q100	289.8
Q500	405

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.66	2.52	2.49	1.46	2.54	2.56


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.09		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	3.8	3.8	3.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	3.8	3.8	**3.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	87.7
	Q100	163
	Q500	227.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.3	1.63	1.82	1.16	1.18	1.35


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.55		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	2.6	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.27
	T100	0.44
	T500	0.63

Caudal (m3/s)		
	Q10	461.8
	Q100	991.5
	Q500	1441.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.89	1.81	1.91	1.96	2.1	2.78


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.42		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.1
	T100	0.13
	T500	0.15

Caudal (m3/s)		
	Q10	475.4
	Q100	1020.8
	Q500	1484

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.25	3.05	3.25	2.41	2.73	3.79


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.69		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-07

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.09	Q10	43.1
T100	0.11	Q100	98.9
T500	0.11	Q500	148.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.11	1.26	1.25	0.25	1.01	1.15


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.28		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	2.5	2.5	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	2.5	2.5	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-08

Superficie ZI (km2)	
T10	0.02
T100	0.05
T500	0.07

Caudal (m3/s)	
Q10	22.9
Q100	61.6
Q500	95

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.26	2.23	2.39	0.38	0.81	0.94


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-09

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	9.9
	Q100	18.5
	Q500	25.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.02	3.09	3.05	0.72	0.8	0.84


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.093		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-10

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	60.5
T100	0.02	Q100	128.5
T500	0.02	Q500	193.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.55	2.61	2.59	1.01	1.24	1.45


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.037		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	2.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	2.5	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.11	Q10	22.4
T100	0.18	Q100	47.5
T500	0.21	Q500	69.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.58	0.71	0.86	0.4	1	1.09


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.1		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	2.5	2.5	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	2.5	2.5	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-02

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.03
T500	0.05

Caudal (m3/s)	
Q10	0.6
Q100	1.4
Q500	2.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.2	0.24	0.27	0.01	0.17	0.18


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.89		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	1	1	1.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		1.3	1.3	1.3	1.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.3	1.3	**1.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	23
T100	0.13	Q100	45.2
T500	0.16	Q500	64.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.94	0.9	0.96	0.41	0.96	1.02


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.31		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	2.5	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	2.5	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	28.3
T100	0.03	Q100	52.8
T500	0.08	Q500	71.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.39	1.56	1.07	0.42	1.02	1.06


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.07		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	2.5	2.5	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	2.5	2.5	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-05

Superficie ZI (km2)	
T10	0.37
T100	0.53
T500	0.63

Caudal (m3/s)	
Q10	445.4
Q100	1047
Q500	1582

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.18	0.95	0.93	1.05	2.02	2.42


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.27		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		2.3	3.5	3.5	3.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	2.5	2.5	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-06

Superficie ZI (km2)	
T10	1.87
T100	2.2
T500	2.31

Caudal (m3/s)	
Q10	440.9
Q100	1026.2
Q500	1542.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.66	0.86	1	1.35	2.01	2.48


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		2.3	3.5	3.5	3.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	2.5	2.5	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-17-05-07

Superficie ZI (km2)	
T10	0
T100	0.01
T500	0.01

Caudal (m3/s)	
Q10	0.8
Q100	1.8
Q500	3.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.74	0.85	0.33	0.46	0.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.8		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	3.48
	T100	4
	T500	4.38

Caudal (m3/s)		
	Q10	498.1
	Q100	1150.1
	Q500	1726.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.62	0.86	0.96	1.28	2.01	2.44


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.14		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	2	2	2	2.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	3.7	3.7	3.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.5	2.7	2.7	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	12.8
T100	0.23	Q100	28.8
T500	0.24	Q500	43.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.18	0.54	0.63	0.5	0.5	0.5


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.78		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		1.7	1.7	1.7	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.7	1.7	1.7	**1.7**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-03

Superficie ZI (km2)	T10	3.6
	T100	3.91
	T500	4.17

Caudal (m3/s)	Q10	509.3
	Q100	1171.7
	Q500	1757.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.69	0.95	1.09	1.57	2.45	3.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.11		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	2	2	2	2.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-04

Superficie ZI (km2)	
T10	0.04
T100	0.05
T500	0.05

Caudal (m3/s)	
Q10	2.1
Q100	4.3
Q500	6.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.33	0.42	0.49	0.26	0.28	0.31


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.96		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	3.4
T100	0.01	Q100	6.8
T500	0.02	Q500	10.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.72	0.8	0.75	0.14	0.73	0.75


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.51		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	2	2	1.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.2	1.8	1.8	1.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.8	1.8	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-02

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.02
T500	0.02

Caudal (m3/s)	
Q10	1.5
Q100	3.3
Q500	5.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.72	0.7	0.36	0.51	0.61


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.86		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	2
T100	0.01	Q100	4.4
T500	0.04	Q500	7.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.79	0.8	0.34	0.75	0.84	0.84


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.72		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.02	Q10	5.1
T100	0.04	Q100	13.5
T500	0.04	Q500	21.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.58	0.65	0.75	0.64	0.64	0.66


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.81		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-05

Superficie ZI (km2)	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.03

Caudal (m3/s)	Q10	2.9
	Q100	8.8
	Q500	14.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.05	1.22	0.64	0.62	0.93	0.93


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.94		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.49
	T100	1.1
	T500	1.31

Caudal (m3/s)		
	Q10	16.6
	Q100	65.7
	Q500	122.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.22	0.41	0.52	0.43	0.69	0.84


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.31		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-07

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	4.1
T100	0.02	Q100	8.1
T500	0.05	Q500	12.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.08	1.09	0.63	0.64	0.84	0.84


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.82		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	6.5
T100	0.14	Q100	13.1
T500	0.17	Q500	19.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.04	0.33	0.41	0.44	0.69	0.87


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.8		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-02

Superficie ZI (km2)	
T10	0.33
T100	0.36
T500	0.39

Caudal (m3/s)	
Q10	41.3
Q100	103
Q500	174

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.31	0.43	0.5	0.63	0.82	1.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.44		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	1.7	2.3	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.7	1.7	2.3	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-03

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.02
T500	0.03

Caudal (m3/s)	
Q10	1.6
Q100	3.2
Q500	4.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.54	0.51	0.55	0.23	0.27	0.3


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.36		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	2	2	1.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.3	1.9	1.9	1.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.9	1.9	**1.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	3.5
T100	0.02	Q100	7.4
T500	0.03	Q500	11.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.77	0.87	0.89	0.33	0.37	0.38


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.2		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-21-06-01

Superficie ZI (km2)	T10	2.93
	T100	10.62
	T500	13.08

Caudal (m3/s)	Q10	604.9
	Q100	1296.4
	Q500	2351.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.36	1.44	1.4	3.66	3.66	3.88


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.1		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	3	3	2.1
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.6	3.6	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.6	2.6	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-21-06-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.04	Q10	6.6
T100	0.11	Q100	14.9
T500	0.13	Q500	22.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.95	0.65	0.65	0.39	0.39	0.39


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.44		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-22-06-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.03

Caudal (m3/s)		
	Q10	4.1
	Q100	7.4
	Q500	10.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.31	1.2	0.89	0.43	0.48	0.48


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.45		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-22-06-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	0.7
T100	0	Q100	1.5
T500	0	Q500	2.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.59	0.67	0.79	0.48	0.48	0.51


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	3.48		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-22-06-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.05
	T500	0.08

Caudal (m3/s)		
	Q10	9.7
	Q100	17.5
	Q500	24.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1	1.22	0.57	0.29	0.4	0.4


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.59		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	2.15
	T100	2.63
	T500	5.64

Caudal (m3/s)		
	Q10	823.5
	Q100	1790.3
	Q500	3006.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.21	1.15	0.81	2.52	2.52	2.52


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.07		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	3	1.4
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.6	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.6	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-02

Superficie ZI (km2)	T10	0.71
	T100	1.36
	T500	1.86

Caudal (m3/s)	Q10	541.9
	Q100	1338.9
	Q500	2051.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.76	0.75	0.79	2.16	2.16	2.24


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.18		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.19	Q10	17
T100	0.27	Q100	33.6
T500	0.51	Q500	48.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.14	0.17	0.19	0.43	0.43	0.7


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.43		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-04

Superficie ZI (km2)	
T10	0.07
T100	0.15
T500	0.24

Caudal (m3/s)	
Q10	13.6
Q100	26.1
Q500	37.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.16	0.18	0.18	0.45	0.45	0.45


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.25		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.05	Q10	3.7
T100	0.07	Q100	6.5
T500	0.08	Q500	8.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.35	0.43	0.49	0.71	0.71	0.71


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.01		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.09
	T500	0.2

Caudal (m3/s)		
	Q10	4.9
	Q100	11.6
	Q500	17.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.3	0.2	0.17	0.62	0.62	0.62


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.3		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	0.8	0.8	0.8	**0.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-07

Superficie ZI (km2)	
T10	0.19
T100	2.34
T500	2.51

Caudal (m3/s)	
Q10	823.5
Q100	1790.3
Q500	3006.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.47	0.79	1.18	4.04	4.66	5.28


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.001		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.3	3.3	3.3	3.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.3	3.3	3.3	**3.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-08

Superficie ZI (km2)	
T10	0.5
T100	0.81
T500	0.92

Caudal (m3/s)	
Q10	31.1
Q100	60.4
Q500	86.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.19	0.24	0.29	0.33	0.33	0.37


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.002		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	47
T100	0.04	Q100	90
T500	0.05	Q500	129

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.38	1.66	1.75	1.04	1.3	1.48


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.59		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	2.6	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.04	Q10	13.1
T100	0.07	Q100	24.5
T500	0.1	Q500	34.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.72	0.65	0.71	0.59	0.59	0.59


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.48		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-03

Superficie ZI (km2)	
T10	0.03
T100	0.05
T500	0.06

Caudal (m3/s)	
Q10	31.3
Q100	79.2
Q500	123.7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.27	1.49	1.65	0.92	1.24	1.55


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.54		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	5	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2.6	3.8	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2.6	3.8	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-04

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.01
T500	0.02

Caudal (m3/s)	
Q10	2.5
Q100	4.6
Q500	6.4

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.78	0.74	0.68	0.46	0.46	0.46


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.83		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	7.8
	Q100	14.8
	Q500	20.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.63	0.71	0.79	0.43	0.43	0.43


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.52		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	14.6
	Q100	26.9
	Q500	37.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.23	0.88	0.88	0.8	0.8	0.8


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.3		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.08	Q10	18.9
T100	0.11	Q100	37.3
T500	0.15	Q500	53.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.83	1.05	1.13	0.57	0.63	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.25		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	17.4
T100	0.01	Q100	45.1
T500	0.01	Q500	70.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.71	2.8	3.07	1.01	1.13	1.14


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	5.54		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Escasa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3	3	3	3.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	1	1	1	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.05
	T100	0.1
	T500	0.12

Caudal (m3/s)		
	Q10	46.4
	Q100	92.1
	Q500	132.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.33	1.38	1.53	0.78	0.78	0.79


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.44		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	11.4
	Q100	22.7
	Q500	32.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.62	1.56	1.63	0.59	0.61	0.62


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	5.44		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Escasa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2.3	2.3	2.3	2.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	1	1	1	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.1	2.1	2.1	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.03	Q10	182.6
T100	0.04	Q100	334.8
T500	0.05	Q500	464.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.44	3.57	3.55	1.72	1.94	1.96


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.64		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.8	3.8	3.8	3.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.8	3.8	3.8	**3.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.04
	T100	0.22
	T500	0.24

Caudal (m3/s)		
	Q10	218.1
	Q100	401.8
	Q500	561.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.91	1.09	1.35	0.93	0.95	0.97


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.03		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-07

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	6.8
	Q100	13.1
	Q500	18.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.76	1.15	1.27	0.28	0.29	0.3


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.28		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-08

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.15
	T100	0.2
	T500	0.23

Caudal (m3/s)		
	Q10	263
	Q100	475
	Q500	649

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.62	4.06	4.31	1.84	2.22	2.49


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.93		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.8	3.8	3.8	3.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.8	3.8	3.8	**3.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-09

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.1
	T100	0.15
	T500	0.18

Caudal (m3/s)		
	Q10	216.8
	Q100	358.8
	Q500	456.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	4.57	4.59	4.55	1.09	1.22	1.25


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.9		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	2.6	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-10

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.02
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	8.2
	Q100	14.9
	Q500	20.5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.58	0.68	0.77	0.48	0.49	0.54


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.93		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2.1	2.1	2.1	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.1	2.1	2.1	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-11

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.03
	T500	0.04

Caudal (m3/s)		
	Q10	8.8
	Q100	16.4
	Q500	22.9

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.5	0.49	0.51	0.79	0.79	0.83


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.4		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-12

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.04
	T100	0.07
	T500	0.09

Caudal (m3/s)		
	Q10	18.7
	Q100	36.6
	Q500	51.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.84	0.86	0.9	0.43	0.44	0.47


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.022		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-13

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	11.9
	Q100	22
	Q500	30.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.56	1.6	1.61	0.45	0.53	0.65


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.2		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.24
	T100	0.51
	T500	0.56

Caudal (m3/s)		
	Q10	687
	Q100	1667
	Q500	2186

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.85	1	1.1	2.1	2.43	2.93


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.21		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.5	3.5	3.5	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.9	2.9	2.9	**2.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-02

Superficie ZI (km2)	
T10	0.62
T100	1.04
T500	1.26

Caudal (m3/s)	
Q10	860
Q100	2000
Q500	2680

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.72	0.89	1	2.88	3.28	3.35


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.18		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.86	Q10	994
T100	2.87	Q100	2370
T500	3.04	Q500	3199

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.56	0.75	0.81	3.07	3.07	3.07


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.09		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	2	1.2
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.5	3.5	3.6	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.9	2.9	3	**2.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.18	Q10	229
T100	0.26	Q100	405
T500	0.34	Q500	555

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.5	1.76	1.94	1.62	1.69	1.69


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.8		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.8	3.8	3.8	3.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.8	3.8	3.8	**3.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.15	Q10	94
T100	0.17	Q100	173
T500	0.19	Q500	239

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.84	2.17	2.39	1.17	1.51	1.68


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.65		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	3.8	3.8	3.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	3.8	3.8	**3.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)		
	Q10	4.6
	Q100	8.8
	Q500	12.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.01	1.03	1.06	0.32	0.36	0.4


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.105		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Alto
	T100	Alto
	T500	Alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	3	3	3	3.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-01

Superficie ZI (km2)	
T10	5.11
T100	7.93
T500	8.72

Caudal (m3/s)	
Q10	1163
Q100	2683
Q500	3679

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.45	0.66	0.77	1.77	2.36	2.77


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.02		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	3	3	3	3.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.7	3.7	3.7	3.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.3	3.3	3.3	**3.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-02

Superficie ZI (km2)	
T10	1.36
T100	3.4
T500	3.86

Caudal (m3/s)	
Q10	1180
Q100	2696
Q500	3697

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.42	0.54	0.68	3.39	3.39	3.39


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.02		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	2	2	1.6
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.4	3.5	3.5	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3	3.1	3.1	**3.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.06
	T100	0.17
	T500	0.22

Caudal (m3/s)		
	Q10	13
	Q100	23
	Q500	33

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.37	0.44	0.48	0.41	0.41	0.44


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.77		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.03
	T100	0.04
	T500	0.05

Caudal (m3/s)		
	Q10	7
	Q100	13
	Q500	18

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.61	0.92	1.06	0.23	0.27	0.34


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.99		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	1	2	2	1.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.2	1.8	1.8	1.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.2	1.8	1.8	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.07	Q10	479.5
T100	0.09	Q100	880.1
T500	0.11	Q500	

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.02	2.18	2.24	2.03	2.62	3.03


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.5		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.5	3.5	3.5	3.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.5	3.5	3.5	**3.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.03
	T500	0.05

Caudal (m3/s)		
	Q10	48.8
	Q100	95.7
	Q500	138.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.65	1.6	1.63	0.94	1.1	1.13


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.84		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	2.4	2.4	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	2.4	2.4	**2.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-03

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.1	Q10	89
T100	0.14	Q100	177
T500	0.18	Q500	257

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.38	1.62	1.78	1.21	1.45	1.56


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	3.59		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	3.8	2.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	3.8	**2.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	50
T100	0.01	Q100	97
T500	0.01	Q500	140

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.4	1.65	1.82	1.2	1.49	1.86


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.03		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	3.7	2.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	3.7	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.05	Q10	159
T100	0.07	Q100	322
T500	0.1	Q500	471

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.46	1.72	1.89	1.67	2.17	2.17


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.58		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.6	3.6	3.6	**3.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-06

Superficie ZI (km2)	
T10	0.02
T100	0.04
T500	0.05

Caudal (m3/s)	
Q10	14
Q100	29
Q500	42

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.58	0.68	0.75	0.55	0.55	0.64


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.9		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Medio
	T100	Medio
	T500	Medio

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	2	2	2	2.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-07

Superficie ZI (km2)	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.01

Caudal (m3/s)	Q10	35.6
	Q100	70.1
	Q500	100.8

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.24	2.29	2.28	1.24	1.5	1.68


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.013		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	3.7	2.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	3.7	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-08

Superficie ZI (km2)	
T10	0
T100	0
T500	0

Caudal (m3/s)	
Q10	14.9
Q100	27
Q500	37.1

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	3.28	3.36	3.31	0.91	0.97	1.05


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.038		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.8	2.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.8	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-09

Superficie ZI (km2)	
T10	0.02
T100	0.04
T500	0.04

Caudal (m3/s)	
Q10	61.8
Q100	116.4
Q500	163

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.79	1.83	1.84	1.27	1.37	1.48


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.024		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	2.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	2.5	2.5	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-29-08-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	3.77
	T100	4.38
	T500	4.94

Caudal (m3/s)		
	Q10	1338
	Q100	1721
	Q500	2080

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.7	0.82	0.9	2.58	2.62	2.62


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	2	2	2	2.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.6	3.6	3.6	3.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.6	2.6	2.6	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-29-08-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	1.62
	T100	2.14
	T500	2.58

Caudal (m3/s)		
	Q10	1338
	Q100	1721
	Q500	2080

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.77	0.91	1	2.21	2.26	2.27


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.13		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Importante

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	5	5	5	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-29-08-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	15.1
|	T100	17.64
	T500	19.99

Caudal (m3/s)		
	Q10	1676
|	Q100	2203
	Q500	2662

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.7	0.82	0.9	2.32	2.41	2.51


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.02		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	5	5	5	5.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.9	3.9	3.9	3.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3.3	3.3	3.3	**3.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0	Q10	12
T100	0.03	Q100	25
T500	0.04	Q500	36

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.05	1.23	1.35	0.57	0.57	0.57


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	8.09		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	3
	Q100	7
	Q500	10

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.43	0.5	0.55	0.81	0.81	0.81


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	7.55		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		2.3	2.3	2.3	2.3
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.3	2.3	2.3	**2.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.07
	T100	0.08
	T500	0.1

Caudal (m3/s)		
	Q10	47
	Q100	90
	Q500	127

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.08	2.45	2.7	1.1	1.39	1.55


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.73		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Escasa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.6	2.6	3.8	2.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	1	1	1	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	3.6	**2.7**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	31
	Q100	58
	Q500	80

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	2.58	3.04	3.34	0.85	1.02	1.06


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	6.67		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	3	3	2.6
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.8	2.8	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.8	2.8	**2.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.01
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	31
	Q100	58
	Q500	80

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.66	1.95	2.15	0.91	0.92	0.92


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	4.83		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.18	Q10	97
T100	0.5	Q100	250.7
T500	1.03	Q500	439.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.65	0.76	0.84	0.63	0.63	0.63


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.58		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	1.7	1.7	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.3	1.3	**1.3**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-07

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.11
	T100	0.15
	T500	0.19

Caudal (m3/s)		
	Q10	11
	Q100	22
	Q500	31

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.31	0.37	0.41	0.3	0.31	0.32


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.57		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Muy alto
	T100	Muy alto
	T500	Muy alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	5	5	5	5.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.02
	T100	0.03
	T500	0.03

Caudal (m3/s)		
	Q10	29
	Q100	56
	Q500	78

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.75	1.98	2.1	0.69	0.9	0.97


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	6.09		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Muy alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	5	5	5	5.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.2	2.2	2.2	2.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.2	2.2	2.2	**2.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-02

Superficie ZI (km2)		
	T10	3.57
	T100	5.19
	T500	5.69

Caudal (m3/s)		
	Q10	652
	Q100	1370
	Q500	1843

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.64	1.89	1.96	1.23	1.6	1.89


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.92		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	2	3	3	2.6
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	3.8	3.8	3.2
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.5	3.8	3.8	**3.2**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-03

Superficie ZI (km2)		
	T10	1.24
	T100	1.89
	T500	2.15

Caudal (m3/s)		
	Q10	325
	Q100	688
	Q500	1007

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.05	1.18	1.32	1.25	1.72	2.37


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.29		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	5	5	4.1
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.3	3.5	3.5	3.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	3.1	3.1	**2.6**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-04

Superficie ZI (km2)	
T10	0.47
T100	0.86
T500	0.96

Caudal (m3/s)	
Q10	334
Q100	742
Q500	1080

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.94	1.14	1.28	1.56	1.57	1.89


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.08		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Sin afección
	T100	Sin afección
	T500	Sin afección

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	0	0	0	0.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	3	3	3	**3.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-31-08-05

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.08
	T100	0.11
	T500	0.12

Caudal (m3/s)		
	Q10	32
	Q100	62.4
	Q500	89.3

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.32	1.35	1.37	0.56	0.73	0.86


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.012		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-01

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.11	Q10	100
T100	0.26	Q100	234
T500	0.44	Q500	437

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.32	0.38	0.42	0.75	0.78	0.83


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.23		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	1.7	1.7	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.1	1.1	1.1	**1.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.1	Q10	139
T100	0.2	Q100	311
T500	0.31	Q500	549

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.54	0.63	0.69	1.25	1.25	1.68


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.27		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	5	3.4
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.3	2.3	3.5	2.6
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.7	1.7	2.9	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-03

Superficie ZI (km2)	T10	0.05
	T100	0.12
	T500	0.13

Caudal (m3/s)	Q10	69
	Q100	142
	Q500	211

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.77	0.91	1	0.84	0.84	1.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.29		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	2.5	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.3	1.3	1.9	**1.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-04

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	44
T100	0.04	Q100	94
T500	0.04	Q500	140

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.78	0.92	1.01	1	1	1.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.45		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.5	2.5	2.5	2.5
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.74	Q10	69
T100	1.43	Q100	192
T500	1.73	Q500	359

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.43	0.51	0.56	0.69	0.78	0.99


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Moderado	Moderado	Moderado
Pendiente cauce principal (%)	0.19		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	2	2	2	2.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.7	1.7	1.7	1.7
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.1	1.1	1.1	**1.1**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-06

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.35
|	T100	0.5
	T500	0.66

Caudal (m3/s)		
	Q10	91
|	Q100	174
	Q500	249

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.46	0.54	0.59	0.41	0.47	0.62


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.27		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	1.8	1.8
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.8	1.8	1.8	**1.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-01

Superficie ZI (km2)		
	T10	0.1
	T100	0.14
	T500	0.15

Caudal (m3/s)		
	Q10	899.5
	Q100	1960.4
	Q500	3376.2

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	1.63	1.98	2.31	4.05	5.19	7.13


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Lento	Lento	Lento
Pendiente cauce principal (%)	0.34		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Significativa

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	5	5	5	5.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	1	1	1	1.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		3.4	3.4	3.4	3.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	3	3	3	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.8	2.8	2.8	**2.8**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-02

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	28.9
T100	0.03	Q100	60.7
T500	0.06	Q500	88.6

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.69	0.81	0.89	0.96	0.97	0.97


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.31		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-03

Superficie ZI (km2)	
T10	0.05
T100	0.06
T500	0.07

Caudal (m3/s)	
Q10	30
Q100	57
Q500	81

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.37	0.43	0.47	1.13	1.32	1.42


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.69		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	3	3	3	3.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-04

Superficie ZI (km2)		
	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)		
	Q10	12
	Q100	25
	Q500	36

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.65	0.77	0.85	0.95	0.95	0.95


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.37		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.9	1.9	1.9	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.9	1.9	1.9	**1.9**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-05

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.12	Q10	22
T100	0.23	Q100	41
T500	0.3	Q500	58

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.8	0.94	1.03	0.63	0.63	0.63


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.75		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2	2	2	2.0
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2	2	2	**2.0**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-06

Superficie ZI (km2)		Caudal (m3/s)	
T10	0.01	Q10	11
T100	0.02	Q100	30
T500	0.03	Q500	49

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.67	0.79	0.87	0.56	0.75	1.01


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	0.83		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Bajo		

Características de la regulación del régimen de caudales	Moderada

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	3	2.2
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	1	1	1	1.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		1.8	1.8	2.4	1.9
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	2	2	2	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	1.4	1.4	2	**1.5**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-07

Superficie ZI (km2)	
T10	0.01
T100	0.01
T500	0.02

Caudal (m3/s)	
Q10	3
Q100	5
Q500	7

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.33	0.39	0.43	0.7	0.74	0.75


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Rápido	Rápido	Rápido
Pendiente cauce principal (%)	2.73		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Alto		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Muy alto
	T100	Muy alto
	T500	Muy alto

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	3	3	3	3.0
Transporte de sedimentos	0.1	3	3	3	3.0
Obstáculos en el cauce	0.1	5	5	5	5.0
Peligrosidad global		2.4	2.4	2.4	2.4
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.4	2.4	2.4	**2.4**



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-08

Superficie ZI (km2)	T10	0
	T100	0.01
	T500	0.02

Caudal (m3/s)	Q10	2
	Q100	4
	Q500	5

Velocidades (m/s) y calados (m) en las zonas inundables.	Velocidad media T10	Velocidad media T100	Velocidad media T500	Calado medio T10	Calado medio T100	Calado medio T500
	0.26	0.31	0.34	0.33	0.33	0.33


	T10	T100	T500
Tiempo de concentración y/o de respuesta (Muy rápido, Rápido, Moderado, Lento, Sin afección)	Muy rápido	Muy rápido	Muy rápido
Pendiente cauce principal (%)	1.47		
Transporte de sedimentos (Muy alto, Alto, Medio, Bajo)	Medio		

Características de la regulación del régimen de caudales	Sin corrección

Infraestructuras /obstáculos en el cauce (Grado de afección en el flujo de la corriente)		
	T10	Bajo
	T100	Bajo
	T500	Bajo

Demarcación hidrográfica	TAJO

Característica a valorar	Peso	Peligrosidad			
		T10	T100	T500	Promedio
Superficie inundada	0.1	1	1	1	1.0
Calados y velocidades	0.6	2	2	2	2.0
Tiempo de concentración y/o de respuesta	0.1	5	5	5	5.0
Transporte de sedimentos	0.1	2	2	2	2.0
Obstáculos en el cauce	0.1	1	1	1	1.0
Peligrosidad global		2.1	2.1	2.1	2.1
Corrección grado de regulación en la cuenca	-0.2	0	0	0	
Peligrosidad global ponderando la regulación	0.8	2.1	2.1	2.1	**2.1**



Observaciones

Apéndice 5

Caracterización del riesgo de los tramos ARPSI

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código ARPSI	ES030-01-01
Nº DE SUBTRAMOS:	14


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	17,147	17,147	17,147

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	1,343.00	391,276.42	47,414,708.00	19	8.00
T010 Sobre valor máx total	44.38%	61.66%	51.80%	26%	100%
T100 Sobre valor máx total	75.06%	88.83%	84.38%	53%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**982.33**	**326,706.28**	**37,329,285.33**	**11**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	2.0	5.0	3.0	3.0	4.0
Caracterización global por subtramos	1.0	1.3	2.0	0.4	0.0	1.16
ES030-01-01-02	1.6	1.6	3.0	0.6	0.0	1.7
ES030-01-01-03	1.2	1.2	2.2	1.0	0.0	1.4
ES030-01-01-04	0.2	1.0	1.2	0.0	0.0	0.5
ES030-01-01-05	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-01-01-06	0.6	1.0	1.2	0.2	0.0	0.7
ES030-01-01-07	1.0	1.2	2.2	0.0	0.0	1.1
ES030-01-01-08	0.0	1.0	1.0	0.2	0.0	0.4
ES030-01-01-09	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-01-01-10	1.0	1.6	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-01-01-11	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-01-01-12	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-01-01-13	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-01-01-01	3.0	2.0	4.1	1.0	0.0	2.6
ES030-01-01-14	1.2	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-02-01

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	1,890	1,890	1,890

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	7
T100	7
T500	7

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	83.00	263,338.88	8,289,692.00	1	7.00
T010 Sobre valor máx total	8.43%	16.80%	39.67%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	31.33%	73.44%	282.70%	0%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**38.67**	**166,992.94**	**11,671,298.33**	**0**	**7.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	1.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.1
Caracterización global por subtramos	1.1	1.1	2.2	0.1	0.0	1.20
ES030-02-01-02	1.2	1.2	2.6	0.2	0.0	1.4
ES030-02-01-03	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-02-01-01	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1





Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-03-01

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	17,398	17,398	17,398

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	7
T100	7
T500	7

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	233.00	52,278.90	6,665,202.00	8	7.00
T010 Sobre valor máx total	21.03%	18.96%	20.04%	100%	100%
T100 Sobre valor máx total	35.19%	30.98%	37.16%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**121.33**	**26,129.04**	**3,492,546.33**	**8**	**7.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**3.0**	2.0	3.0	2.7
Caracterización global por subtramos	1.3	1.9	4.0	1.7	1.5	2.52
ES030-03-01-01	1.6	2.0	5.0	2.0	2.0	3.1
ES030-03-01-02	1.2	2.0	3.0	2.0	1.0	2.1
ES030-03-01-03	0.2	1.0	1.6	0.0	0.0	0.7





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-04-01

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	252,575	252,575	252,575

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	2,067.00	20,069.67	955,031.00	34	8.00
T010 Sobre valor máx total	7.45%	2.35%	2.47%	26%	100%
T100 Sobre valor máx total	54.91%	17.60%	18.54%	88%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**1,118.67**	**8,024.52**	**385,225.33**	**24**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**2.0**	5.0	3.0	3.3
Caracterización global por subtramos	2.2	3.1	4.7	2.3	1.5	3.22
ES030-04-01-01	2.6	3.4	5.0	2.7	1.9	3.6
ES030-04-01-02	0.8	2.0	4.1	1.1	0.6	2.1
ES030-04-01-03	1.1	1.6	2.6	1.0	0.0	1.5





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-05-02

Nº DE SUBTRAMOS: 10


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	24,292	24,292	24,292

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	2
T100	2
T500	2

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	737.00	88.96	5,936.00	6	2.00
T010 Sobre valor máx total	26.59%	66.44%	48.45%	17%	100%
T100 Sobre valor máx total	81.55%	89.43%	84.94%	50%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**511.33**	**75.87**	**4,618.00**	**3**	**2.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.9
Caracterización global por subtramos	1.9	1.9	2.9	0.5	0.0	1.78
ES030-05-02-05	1.6	2.0	2.6	0.0	0.0	1.5
ES030-05-02-06	1.1	1.6	2.1	0.6	0.0	1.3
ES030-05-02-01	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7
ES030-05-02-02	1.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-05-02-03	0.6	1.6	1.6	0.4	0.2	0.9
ES030-05-02-04	1.6	1.6	2.6	0.2	0.0	1.5
ES030-05-02-08	0.6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.6
ES030-05-02-09	1.0	1.6	2.0	1.0	0.0	1.3
ES030-05-02-10	2.0	2.0	3.0	0.6	0.0	1.9
ES030-05-02-07	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-06-03

Nº DE SUBTRAMOS: 9


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	95,809	95,809	95,809

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	7
T100	7
T500	7

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	555.00	14,808.63	1,359,613.00	9	7.00
T010 Sobre valor máx total	40.00%	0.13%	0.36%	44%	100%
T100 Sobre valor máx total	81.62%	3.98%	3.79%	89%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**410.00**	**5,139.13**	**472,025.00**	**7**	**7.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	2.0	3.0	2.4
Caracterización global por subtramos	1.4	1.7	2.4	1.0	0.4	1.63
ES030-06-03-01	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.4
ES030-06-03-05	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-06-03-02	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-06-03-03	1.0	1.6	2.2	0.2	0.0	1.2
ES030-06-03-06	0.2	1.0	1.2	0.0	0.0	0.5
ES030-06-03-07	1.0	1.6	1.6	1.0	0.0	1.1
ES030-06-03-09	1.0	1.2	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-06-03-08	1.6	2.0	2.6	0.0	0.0	1.5
ES030-06-03-04	1.2	1.6	2.6	1.1	0.6	1.7





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-07-03

Nº DE SUBTRAMOS: 12


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	296,410	331,095	331,095

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	3
T100	3
T500	3

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	3,202.00	55,779.44	3,062,652.00	18	3.00
T010 Sobre valor máx total	16.43%	44.72%	52.65%	11%	100%
T100 Sobre valor máx total	60.27%	82.71%	78.08%	61%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**1,886.00**	**42,287.12**	**2,355,570.00**	**10**	**3.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**2.0**	3.0	2.0	2.7
Caracterización global por subtramos	1.3	1.6	2.7	0.9	0.5	1.71
ES030-07-03-10	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-07-03-06	1.3	2.0	2.6	1.6	0.6	1.8
ES030-07-03-02	1.0	1.6	2.6	1.1	1.1	1.7
ES030-07-03-03	0.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.6
ES030-07-03-05	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-07-03-01	2.1	2.0	4.1	1.9	1.1	2.8
ES030-07-03-07	3.0	2.0	3.4	0.6	0.0	2.3
ES030-07-03-04	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-07-03-09	1.2	1.0	1.6	0.0	0.0	1.0
ES030-07-03-11	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-07-03-12	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-07-03-08	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-08-03

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	397,270	397,270	397,270

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	5
T100	5
T500	5

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	16,909.00	8,351.68	38,908.00	31	5.00
T010 Sobre valor máx total	2.57%	66.04%	48.01%	13%	100%
T100 Sobre valor máx total	45.87%	88.96%	80.59%	65%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**8,367.00**	**7,099.08**	**29,648.33**	**18**	**5.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**1.0**	5.0	2.0	2.7
Caracterización global por subtramos	2.6	2.0	3.8	0.7	0.0	2.32
ES030-08-03-01	3.0	2.0	4.1	0.6	0.0	2.6
ES030-08-03-02	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	2.0
ES030-08-03-03	1.6	2.0	3.4	0.6	0.0	1.9





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-09-03

Nº DE SUBTRAMOS: 5


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	38,707	38,707	38,707

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	4
T100	4
T500	4

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	233.00	26,785.15	580,485.00	0	4.00
T010 Sobre valor máx total	10.30%	55.52%	39.89%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	63.52%	87.03%	90.78%	0%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	0%	100%
PROMEDIOS	**135.00**	**21,656.48**	**446,324.67**	**0**	**4.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	0.0	2.0	1.8
Caracterización global por subtramos	0.7	1.4	2.3	0.0	0.0	1.08
ES030-09-03-01	0.2	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-09-03-02	1.6	1.2	1.8	0.0	0.0	1.2
ES030-09-03-03	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-09-03-04	1.0	2.0	3.0	0.0	0.0	1.5
ES030-09-03-05	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-10-04.1

Nº DE SUBTRAMOS: 11


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	205,353	205,353	205,353

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	127.00	98,459.62	1,057,964.00	7	8.00
T010 Sobre valor máx total	1.57%	29.23%	31.49%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	37.01%	81.02%	71.82%	29%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**58.67**	**69,003.23**	**716,996.67**	**3**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	**2.0**	2.0	3.0	2.4
Caracterización global por subtramos	0.4	1.0	1.9	0.2	0.0	0.89
ES030-10-04.1-03	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-10-04.1-10	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-10-04.1-02	0.6	1.0	2.6	0.2	0.0	1.2
ES030-10-04.1-01	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-10-04.1-04	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-10-04.1-07	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-10-04.1-08	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-10-04.1-09	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.8
ES030-10-04.1-11	0.6	1.0	2.0	0.6	0.0	1.0
ES030-10-04.1-06	0.8	1.2	1.8	0.4	0.2	1.1
ES030-10-04.1-05	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4





Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código ARPSI	ES030-11-04.1
Nº DE SUBTRAMOS:	9


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	10,453,885	10,478,406	10,478,406

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	861.00	29,078.85	858,745.00	18	8.00
T010 Sobre valor máx total	8.36%	34.15%	37.34%	11%	100%
T100 Sobre valor máx total	34.49%	92.93%	80.88%	61%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**410.00**	**22,010.22**	**624,649.33**	**10**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	3.0	3.0	2.6
Caracterización global por subtramos	0.8	1.7	3.2	1.9	1.7	2.19
ES030-11-04.1-07	0.8	2.0	4.1	3.7	3.2	3.2
ES030-11-04.1-09	1.6	1.6	2.0	0.0	0.0	1.2
ES030-11-04.1-01	0.8	1.6	3.0	2.1	1.7	2.1
ES030-11-04.1-02	0.6	2.0	3.4	0.2	0.0	1.5
ES030-11-04.1-06	2.0	2.0	2.6	0.0	0.0	1.6
ES030-11-04.1-08	1.0	2.0	3.0	0.0	0.0	1.5
ES030-11-04.1-03	0.6	1.6	3.0	2.8	2.8	2.4
ES030-11-04.1-05	1.0	1.6	3.0	1.7	1.7	2.1
ES030-11-04.1-04	1.1	1.0	2.2	0.0	0.0	1.2





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-12-04.1

Nº DE SUBTRAMOS: 8


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	7,337,251	7,337,251	7,337,251

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	10
T100	10
T500	10

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	4,843.00	92,655.50	872,028.00	38	10.00
T010 Sobre valor máx total	5.84%	70.07%	56.00%	18%	100%
T100 Sobre valor máx total	18.46%	83.98%	79.97%	61%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**2,006.67**	**78,464.80**	**685,931.33**	**23**	**10.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	2.0	**2.0**	5.0	5.0	3.7
Caracterización global por subtramos	1.6	1.9	3.6	2.2	1.8	2.64
ES030-12-04.1-03	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-12-04.1-02	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	2.0
ES030-12-04.1-04	2.0	2.0	3.4	1.0	0.0	2.1
ES030-12-04.1-01	1.8	2.0	4.1	3.2	2.8	3.3
ES030-12-04.1-08	1.1	1.6	2.6	1.7	1.7	2.0
ES030-12-04.1-05	0.6	1.6	3.0	0.0	0.0	1.3
ES030-12-04.1-07	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-12-04.1-06	1.0	1.0	2.6	0.0	0.0	1.2





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-13-04.2

Nº DE SUBTRAMOS: 10


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	437,599	437,599	437,599

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	5
T100	5
T500	5

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	6,668.00	14,577.94	821,372.00	17	5.00
T010 Sobre valor máx total	6.16%	10.15%	7.83%	35%	100%
T100 Sobre valor máx total	28.37%	61.62%	67.67%	76%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**2,990.33**	**8,346.67**	**480,504.00**	**12**	**5.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**2.0**	3.0	2.0	2.7
Caracterización global por subtramos	1.7	1.5	3.0	0.7	0.0	1.78
ES030-13-04.2-01	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.3
ES030-13-04.2-10	0.6	1.0	2.0	0.6	0.0	1.0
ES030-13-04.2-02	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-13-04.2-03	0.2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5
ES030-13-04.2-06	2.2	2.0	4.1	1.0	0.0	2.4
ES030-13-04.2-07	2.2	2.0	3.0	1.0	0.0	2.0
ES030-13-04.2-09	1.0	1.0	2.2	1.0	0.0	1.3
ES030-13-04.2-08	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-13-04.2-05	2.1	1.6	3.4	0.6	0.0	2.0
ES030-13-04.2-04	1.6	1.0	1.6	0.6	0.0	1.2





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-14-04.2

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	516,416	516,416	516,416

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	910.00	20,949.27	2,222,780.00	3	8.00
T010 Sobre valor máx total	40.00%	45.68%	31.87%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	82.31%	69.48%	58.29%	67%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**674.33**	**15,024.77**	**1,408,930.33**	**2**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**2.0**	1.0	3.0	2.5
Caracterización global por subtramos	1.9	1.6	2.9	0.3	0.1	1.76
ES030-14-04.2-03	2.6	2.0	3.4	0.2	0.0	2.1
ES030-14-04.2-01	0.6	1.0	1.8	0.0	0.0	0.8
ES030-14-04.2-02	1.0	1.0	2.0	1.1	0.6	1.4





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-15-04.2

Nº DE SUBTRAMOS: 6


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	28,775	28,775	28,775

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	2
T100	2
T500	2

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	175.00	36,294.27	1,912,646.00	3	2.00
T010 Sobre valor máx total	40.57%	54.61%	36.60%	67%	100%
T100 Sobre valor máx total	82.86%	85.41%	78.14%	67%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**130.33**	**29,037.99**	**1,369,070.67**	**2**	**2.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	1.0	1.0	1.8
Caracterización global por subtramos	0.9	1.4	2.0	0.2	0.0	1.09
ES030-15-04.2-03	2.0	2.0	3.0	0.0	0.0	1.8
ES030-15-04.2-04	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.3
ES030-15-04.2-05	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-15-04.2-06	0.2	1.0	1.6	0.2	0.0	0.7
ES030-15-04.2-01	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-15-04.2-02	0.2	1.6	1.6	0.0	0.0	0.7





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-16-05

Nº DE SUBTRAMOS: 10


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	10,310	10,310	10,310

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	10
T100	10
T500	10

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	336.00	160,852.75	13,726,837.00	3	10.00
T010 Sobre valor máx total	16.96%	15.22%	13.11%	33%	100%
T100 Sobre valor máx total	52.68%	30.32%	25.92%	67%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**190.00**	**78,034.89**	**6,361,307.33**	**2**	**10.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	3.0	1.0	5.0	3.0
Caracterización global por subtramos	1.0	1.1	2.0	0.2	0.0	1.10
ES030-16-05-04	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-16-05-02	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-16-05-05	1.6	1.6	2.6	1.0	0.0	1.6
ES030-16-05-06	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-16-05-07	1.6	1.3	3.0	0.0	0.0	1.6
ES030-16-05-08	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-16-05-09	1.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.8
ES030-16-05-10	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-16-05-01	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-16-05-03	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-17-05

Nº DE SUBTRAMOS: 7


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	29,700	29,700	29,700

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	7
T100	7
T500	7

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	393.00	18,910.84	2,034,387.00	4	7.00
T010 Sobre valor máx total	20.36%	9.52%	11.23%	25%	100%
T100 Sobre valor máx total	69.72%	22.88%	23.74%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**249.00**	**8,345.87**	**915,272.33**	**3**	**7.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	1.0	3.0	2.2
Caracterización global por subtramos	1.2	1.5	2.4	0.5	0.0	1.38
ES030-17-05-01	1.6	2.0	3.0	0.6	0.0	1.7
ES030-17-05-03	1.2	1.2	2.6	0.6	0.0	1.4
ES030-17-05-02	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-17-05-06	1.6	1.6	3.0	1.0	0.0	1.8
ES030-17-05-05	1.0	1.6	1.8	0.0	0.0	1.0
ES030-17-05-04	0.2	1.0	1.2	0.0	0.0	0.5
ES030-17-05-07	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-18-05

Nº DE SUBTRAMOS: 4


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	16,000	16,000	16,000

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	11
T100	11
T500	11

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	283.00	3,872,417.35	92,553,674.00	5	11.00
T010 Sobre valor máx total	26.86%	31.16%	37.62%	40%	100%
T100 Sobre valor máx total	65.02%	64.72%	60.69%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**181.00**	**2,528,380.83**	**61,182,428.00**	**4**	**11.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	5.0	1.0	5.0	3.7
Caracterización global por subtramos	1.3	1.9	3.2	1.0	0.6	1.92
ES030-18-05-03	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.7
ES030-18-05-04	1.0	1.2	2.0	1.0	0.0	1.3
ES030-18-05-01	2.0	2.0	4.1	1.1	1.6	2.7
ES030-18-05-02	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-19-06

Nº DE SUBTRAMOS: 7


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	105,966	105,966	105,966

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	1
T100	1
T500	1

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	1,194.00	3,146,440.69	26,249,984.00	7	1.00
T010 Sobre valor máx total	5.78%	47.14%	55.58%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	52.18%	67.65%	78.43%	71%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**628.67**	**2,252,742.53**	**20,476,099.33**	**4**	**1.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	2.0	**3.0**	2.0	1.0	2.7
Caracterización global por subtramos	1.0	1.3	2.4	0.8	0.8	1.55
ES030-19-06-02	0.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.5
ES030-19-06-01	0.0	1.0	2.0	0.2	0.0	0.8
ES030-19-06-03	0.2	1.0	1.2	0.0	0.0	0.5
ES030-19-06-04	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-19-06-05	0.4	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-19-06-07	0.2	1.0	2.0	0.0	0.0	0.8
ES030-19-06-06	2.6	2.0	4.1	2.8	2.8	3.4





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-20-06

Nº DE SUBTRAMOS: 4


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	15,351	15,351	15,351

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	2
T100	2
T500	2

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	386.00	26,703.06	523,178.00	5	2.00
T010 Sobre valor máx total	43.52%	23.90%	26.58%	80%	100%
T100 Sobre valor máx total	82.90%	44.22%	58.60%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**291.33**	**14,964.25**	**322,933.67**	**5**	**2.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	1.0	1.0	1.8
Caracterización global por subtramos	1.3	1.3	2.2	0.9	0.0	1.39
ES030-20-06-01	1.1	1.6	2.1	0.6	0.0	1.3
ES030-20-06-02	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	2.0
ES030-20-06-03	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.3
ES030-20-06-04	1.2	1.0	2.0	1.0	0.0	1.3





Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código ARPSI	ES030-21-06
Nº DE SUBTRAMOS:	2


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	88,551	88,551	88,551

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	2
T100	2
T500	2

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	1,994.00	23,184,173.27	655,542,726.00	16	2.00
T010 Sobre valor máx total	3.01%	40.64%	35.06%	19%	100%
T100 Sobre valor máx total	39.62%	85.62%	84.61%	63%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**948.00**	**17,485,268.65**	**480,008,118.33**	**10**	**2.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.6
Caracterización global por subtramos	2.4	2.5	4.0	1.4	0.0	2.55
ES030-21-06-01	2.6	2.6	4.1	1.6	0.0	2.6
ES030-21-06-02	1.0	1.6	2.6	0.0	0.0	1.3





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-22-06

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	11,296	11,296	11,296

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	0
T100	0
T500	0

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	76.00	4,668,403.13	134,488,849.00	1	0.00
T010 Sobre valor máx total	19.74%	6.20%	6.47%	100%	0%
T100 Sobre valor máx total	47.37%	57.62%	73.33%	100%	0%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	0%
PROMEDIOS	**42.33**	**2,549,264.97**	**80,601,983.00**	**1**	**0.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	1.0	2.0	5.0	0.0	0.0	2.2
Caracterización global por subtramos	0.9	1.0	1.5	0.3	0.0	0.92
ES030-22-06-01	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-22-06-02	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-22-06-03	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.9





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-23-06

Nº DE SUBTRAMOS: 8


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	676,706	676,706	678,431

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	3
T100	3
T500	3

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	5,548.00	193,246.64	12,845,120.00	18	3.00
T010 Sobre valor máx total	1.77%	17.67%	17.95%	6%	100%
T100 Sobre valor máx total	4.52%	89.97%	91.73%	6%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**1,965.67**	**133,753.85**	**8,977,948.67**	**7**	**3.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	2.0	**3.0**	3.0	2.0	3.1
Caracterización global por subtramos	0.9	1.7	2.8	0.6	0.3	1.53
ES030-23-06-01	1.0	1.6	3.0	1.9	1.1	2.0
ES030-23-06-04	1.2	2.0	3.0	0.0	0.0	1.5
ES030-23-06-02	0.8	2.0	3.0	0.2	0.0	1.4
ES030-23-06-03	1.6	1.6	3.4	0.0	0.0	1.8
ES030-23-06-06	0.6	1.6	2.6	0.0	0.0	1.1
ES030-23-06-08	1.0	1.6	2.1	0.0	0.0	1.1
ES030-23-06-07	1.1	1.6	2.2	0.0	0.0	1.2
ES030-23-06-05	1.0	2.0	2.6	0.0	0.0	1.3





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-24-06

Nº DE SUBTRAMOS: 6


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	11,151	11,151	11,151

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	3
T100	3
T500	3

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	65.00	2,047.99	295,399.00	1	3.00
T010 Sobre valor máx total	7.69%	71.31%	51.40%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	63.08%	82.62%	71.94%	0%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**37.00**	**1,733.50**	**219,917.00**	**0**	**3.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.1
Caracterización global por subtramos	0.8	1.3	2.0	0.0	0.0	0.99
ES030-24-06-03	1.0	1.3	2.2	0.0	0.0	1.1
ES030-24-06-04	1.0	1.0	2.3	0.0	0.0	1.2
ES030-24-06-02	1.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.9
ES030-24-06-05	0.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-24-06-01	0.0	1.8	2.6	0.0	0.0	1.0
ES030-24-06-06	0.6	1.0	2.0	0.2	0.0	1.0





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-25-07

Nº DE SUBTRAMOS: 13


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	35,915	35,915	35,915

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	11
T100	11
T500	11

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	312.00	103,890.69	2,989,849.00	4	11.00
T010 Sobre valor máx total	26.28%	43.08%	8.34%	25%	100%
T100 Sobre valor máx total	80.13%	73.33%	35.85%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**214.67**	**74,944.65**	**1,437,004.00**	**3**	**11.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	**2.0**	1.0	5.0	2.6
Caracterización global por subtramos	1.0	1.1	1.8	0.2	0.3	1.06
ES030-25-07-09	0.6	1.0	2.8	0.6	0.0	1.3
ES030-25-07-07	0.2	1.0	1.3	0.6	0.0	0.7
ES030-25-07-01	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-25-07-02	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0	0.9
ES030-25-07-03	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.7
ES030-25-07-06	1.0	1.0	1.2	0.6	0.0	0.9
ES030-25-07-04	1.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.8
ES030-25-07-10	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-25-07-11	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-25-07-12	1.6	1.2	2.2	1.0	0.0	1.5
ES030-25-07-05	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4
ES030-25-07-08	1.6	1.2	1.4	0.0	1.0	1.2
ES030-25-07-13	0.6	1.3	2.3	0.0	0.0	1.1





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-26-07

Nº DE SUBTRAMOS: 6


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	35,555	35,555	35,555

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	17
T100	17
T500	17

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	36.00	192,211.87	1,277,431.00	1	17.00
T010 Sobre valor máx total	11.11%	2.83%	4.73%	100%	100%
T100 Sobre valor máx total	41.67%	41.15%	30.93%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**18.33**	**92,242.90**	**577,632.00**	**1**	**17.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	1.0	2.0	**2.0**	0.0	5.0	2.1
Caracterización global por subtramos	0.7	1.5	1.9	0.3	0.5	1.08
ES030-26-07-01	1.0	1.2	1.8	0.0	0.0	1.0
ES030-26-07-02	0.6	1.6	2.1	0.0	0.0	1.0
ES030-26-07-03	0.6	2.0	2.1	0.0	0.0	1.0
ES030-26-07-04	0.2	1.8	2.3	0.0	1.0	1.2
ES030-26-07-05	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2
ES030-26-07-06	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1





Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE ARPSI

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-27-07

Nº DE SUBTRAMOS: 4


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	29,460	29,460	29,460

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	214.00	1,316,242.14	11,177,882.00	8	8.00
T010 Sobre valor máx total	1.40%	2.72%	3.26%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	46.73%	68.47%	55.14%	88%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**105.67**	**751,094.95**	**5,902,011.33**	**5**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	**3.0**	2.0	3.0	2.8
Caracterización global por subtramos	0.9	1.8	2.3	0.4	0.0	1.22
ES030-27-07-01	1.0	1.4	1.8	0.6	0.0	1.1
ES030-27-07-03	1.6	2.0	2.6	0.6	0.0	1.6
ES030-27-07-04	0.0	2.0	2.6	0.0	0.0	1.0
ES030-27-07-02	0.6	2.3	3.0	0.0	0.0	1.3





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-28-08

Nº DE SUBTRAMOS: 9


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	10,942	10,942	10,942

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	13
T100	13
T500	13

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	80.00	318,355.54	10,996,035.00	7	13.00
T010 Sobre valor máx total	13.75%	29.82%	10.19%	14%	100%
T100 Sobre valor máx total	65.00%	89.48%	63.65%	43%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**47.67**	**232,714.77**	**6,371,884.33**	**4**	**13.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	1.0	2.0	**3.0**	2.0	5.0	2.9
Caracterización global por subtramos	0.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.76
ES030-28-08-01	0.6	1.0	1.0	1.0	0.0	0.8
ES030-28-08-02	0.6	1.0	1.2	0.0	0.0	0.6
ES030-28-08-03	0.6	1.2	1.2	0.0	0.0	0.7
ES030-28-08-04	0.6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.6
ES030-28-08-05	0.6	1.0	1.2	0.8	0.2	0.8
ES030-28-08-06	1.0	1.0	1.6	0.6	0.0	1.0
ES030-28-08-07	0.0	1.0	1.8	0.0	0.0	0.7
ES030-28-08-08	1.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.8
ES030-28-08-09	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-29-08

Nº DE SUBTRAMOS: 3


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	31,526	31,526	31,526

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	9
T100	9
T500	9

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	614.00	295,108.75	4,284,330.00	11	9.00
T010 Sobre valor máx total	69.38%	4.12%	5.95%	91%	100%
T100 Sobre valor máx total	90.23%	78.20%	89.84%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**531.33**	**179,340.91**	**2,796,069.33**	**11**	**9.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	2.0	**2.0**	2.0	3.0	2.7
Caracterización global por subtramos	1.8	1.9	3.3	1.3	0.7	2.21
ES030-29-08-03	2.0	2.2	3.4	2.0	1.0	2.5
ES030-29-08-01	2.0	1.2	2.7	0.0	0.0	1.6
ES030-29-08-02	0.2	2.0	4.6	0.0	0.0	1.8





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-30-08

Nº DE SUBTRAMOS: 7


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	8,918	8,918	8,918

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	5
T100	5
T500	5

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	129.00	31,168.33	578,311.00	7	5.00
T010 Sobre valor máx total	33.33%	51.91%	37.11%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	58.14%	76.67%	66.27%	43%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**82.33**	**23,747.92**	**392,062.00**	**3**	**5.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	1.0	**2.0**	2.0	2.0	2.2
Caracterización global por subtramos	0.8	1.3	2.1	0.4	0.0	1.14
ES030-30-08-06	0.6	1.2	2.2	0.2	0.0	1.1
ES030-30-08-07	1.2	2.0	2.2	0.0	0.0	1.2
ES030-30-08-01	0.6	2.6	4.3	0.2	0.0	1.9
ES030-30-08-02	0.6	1.0	1.6	0.6	0.0	0.9
ES030-30-08-03	1.0	1.0	1.6	0.6	0.0	1.0
ES030-30-08-04	1.0	1.0	1.6	0.0	0.0	0.9
ES030-30-08-05	1.0	1.0	2.0	0.6	0.0	1.2





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-31-08

Nº DE SUBTRAMOS: 5


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	89,822	89,822	89,822

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	12
T100	12
T500	12

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	1,657.00	3,883.13	186,975.00	23	12.00
T010 Sobre valor máx total	15.27%	70.06%	55.86%	35%	100%
T100 Sobre valor máx total	63.13%	95.80%	116.96%	78%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**985.33**	**3,441.26**	**170,031.00**	**16**	**12.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	3.0	1.0	**1.0**	5.0	5.0	3.3
Caracterización global por subtramos	2.2	1.5	2.7	1.6	1.3	2.26
ES030-31-08-05	1.0	1.8	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-31-08-01	0.6	1.8	2.3	1.1	0.6	1.4
ES030-31-08-04	0.6	2.0	4.6	0.0	0.0	1.9
ES030-31-08-02	2.6	1.2	2.2	2.0	1.6	2.3
ES030-31-08-03	2.2	2.0	4.1	1.2	1.2	2.7





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-32-09

Nº DE SUBTRAMOS: 6


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	31,404	31,404	31,404

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	8
T100	8
T500	8

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	121.00	126,113.87	2,315,558.00	4	8.00
T010 Sobre valor máx total	3.31%	36.32%	40.50%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	52.89%	79.71%	74.60%	75%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**63.00**	**90,816.92**	**1,660,296.67**	**2**	**8.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	**2.0**	1.0	3.0	2.2
Caracterización global por subtramos	0.8	1.4	1.7	0.5	0.7	1.16
ES030-32-09-03	0.6	1.3	1.3	0.0	0.0	0.7
ES030-32-09-01	0.6	1.2	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-32-09-02	0.0	2.0	1.6	0.0	0.0	0.6
ES030-32-09-06	0.6	2.0	2.3	0.0	0.0	1.1
ES030-32-09-04	0.6	1.0	1.2	0.2	0.0	0.7
ES030-32-09-05	1.2	1.2	1.8	1.1	1.6	1.6





Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código ARPSI	ES030-33-10

Nº DE SUBTRAMOS: 8


Peso Población afectada	0.3
Peso Activ. econom., superf.	0.05
Peso Activ. econom., daños	0.35
Peso Puntos de importancia	0.2
Peso Áreas imp. ambiental	0.2


	T10	T100	T500
Población total en TTMM	103,230	103,230	103,230

AREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL	
T010	7
T100	7
T500	7

	Magnitud del riesgo				
	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECONOMICAS, SUPERFICES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	ÁREAS IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
Valor max/ Daños total	204.00	70,720.27	7,698,780.00	1	7.00
T010 Sobre valor máx total	14.22%	100.00%	46.06%	0%	100%
T100 Sobre valor máx total	60.78%	94.24%	89.27%	100%	100%
T500 Sobre valor máx total	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
PROMEDIOS	**119.00**	**69,363.59**	**6,039,196.67**	**1**	**7.00**

	POBLACIÓN AFECTADA	ACTIVIDADES ECON., SUPERF.	ACTIVIDADES ECON., DAÑOS	PUNTOS DE IMPORTANCIA	AREAS IMPORTANCIA MA	RIESGO GLOBAL
Caracterización global por ARPSI	2.0	2.0	3.0	0.0	3.0	2.4
Caracterización global por subtramos	1.2	1.2	1.6	0.3	0.0	1.06
ES030-33-10-07	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-33-10-08	0.6	1.0	1.2	0.0	0.0	0.6
ES030-33-10-01	1.0	1.8	2.0	0.0	0.0	1.1
ES030-33-10-02	0.6	1.2	1.6	0.0	0.0	0.8
ES030-33-10-03	0.6	1.0	1.8	0.0	0.0	0.8
ES030-33-10-04	0.2	1.0	2.3	0.0	0.0	0.9
ES030-33-10-05	1.6	1.2	1.4	0.6	0.0	1.1
ES030-33-10-06	1.0	1.8	2.8	0.0	0.0	1.4





Observaciones

Apéndice 6

Caracterización del riesgo de los subtramos ARPSI

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3295	3295	3295
Población estimada en zona inundable	528	670	719

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	76,021.67	96,091.39	99,674.91
Agrícola-Secano	21,138.42	54,147.14	73,754.95
Total Agrícola	**97,160.09**	**150,238.52**	**173,429.86**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,076.55	9,237.03	10,271.59
Urbana Concentrada	141,743.47	178,961.57	197,619.23
Total Urbana	**143,820.02**	**188,198.59**	**207,890.81**
Industrial	290.58	4,336.17	4,488.79
Infraestructuras	0.00	4,798.43	5,466.96
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	2,380,178.00	3,356,089.00	3,758,710.00	279,096.11
Agrícola-Secano	51,591.00	225,553.00	368,870.00	8,152.37
Total Agrícola	**2,431,769.00**	**3,581,642.00**	**4,127,580.00**	**287,248.48**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	110,014.00	839,492.00	1,291,708.00	21,979.74
Urbana Concentr.	21,994,662.00	34,644,654.00	40,580,897.00	2,627,074.53
Total Urbana	**22,104,676.00**	**35,484,146.00**	**41,872,605.00**	**2,649,054.27**
Industrial	26,600.00	693,770.00	1,110,817.00	11,819.33
Infraestructuras	0.00	250,545.00	303,706.00	3,112.86
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**24,563,045.00**	**40,010,103.00**	**47,414,708.00**	**2,951,234.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	2	2	2
Nº puntos en riesgo	2	5	5

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	3	3	3	3.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	2.25	2.95	2.95	2.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3295	3295	3295
Población estimada en zona inundable	31	243	377

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,410.10	18,880.30	18,898.40
Agrícola-Secano	9,657.01	38,355.60	44,332.75
Total Agrícola	**11,067.12**	**57,235.90**	**63,231.14**
Asociada a Urbana	4,574.28	5,361.99	17,312.64
Urbana Dispersa	20.29	10,307.17	11,344.62
Urbana Concentrada	7,449.84	32,389.34	73,941.30
Total Urbana	**12,044.41**	**48,058.50**	**102,598.56**
Industrial	9,882.51	53,959.50	57,828.98
Infraestructuras	7.11	49.02	1,329.53
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	11,235.39	34,100.50	38,350.66

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	53,054.00	756,156.00	168,196.00	13,203.35
Agrícola-Secano	102,858.00	217,622.00	53,970.00	12,569.96
Total Agrícola	**155,912.00**	**973,778.00**	**222,166.00**	**25,773.31**
Asociada a Urbana	493,827.00	598,880.00	429,700.00	56,230.90
Urbana Dispersa	2,555.00	2,374,975.00	570,491.00	25,146.23
Urbana Concentr.	1,184,168.00	4,922,684.00	3,429,229.00	174,502.10
Total Urbana	**1,680,550.00**	**7,896,539.00**	**4,429,420.00**	**255,879.23**
Industrial	835,628.00	11,467,813.00	2,783,083.00	203,807.10
Infraestructuras	960.00	6,618.00	39,884.00	241.95
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	615,877.00	3,090,528.00	815,139.00	94,123.26
Totales	**3,288,927.00**	**23,435,276.00**	**8,289,692.00**	**579,824.84**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	6

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.4	1.95	1.95	1.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1319	1319	1319
Población estimada en zona inundable	5	20	66

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	530.90	2,332.35	3,201.59
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**530.90**	**2,332.35**	**3,201.59**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	303.11	845.94	20,153.19
Urbana Concentrada	3,785.70	7,439.21	14,200.17
Total Urbana	**4,088.81**	**8,285.15**	**34,353.36**
Industrial	0.00	0.00	2.57
Infraestructuras	5,293.54	5,537.94	6,099.90
Terciario	0.00	39.54	8,621.48
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	10,877.00	52,543.00	77,623.00	1,768.38
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**10,877.00**	**52,543.00**	**77,623.00**	**1,768.38**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	58,102.00	131,728.00	1,868,800.00	10,865.08
Urbana Concentr.	600,221.00	1,590,998.00	3,247,393.00	82,426.87
Total Urbana	**658,323.00**	**1,722,726.00**	**5,116,193.00**	**93,291.95**
Industrial	0.00	0.00	195.00	0.39
Infraestructuras	666,190.00	698,788.00	755,025.00	75,116.93
Terciario	0.00	2,990.00	716,166.00	1,462.23
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,335,390.00**	**2,477,047.00**	**6,665,202.00**	**171,639.87**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.95	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1697	1697	1697
Población estimada en zona inundable	0	0	30

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	471.95	3,531.94	20,069.67
Total Urbana	**471.95**	**3,531.94**	**20,069.67**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	23,616.00	177,029.00	955,031.00	6,041.95
Total Urbana	**23,616.00**	**177,029.00**	**955,031.00**	**6,041.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**23,616.00**	**177,029.00**	**955,031.00**	**6,041.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	1.05	0.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1697	1697	1697
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	59.11	79.56	88.96
Total Urbana	**59.11**	**79.56**	**88.96**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	2,876.00	5,042.00	5,936.00	349.89
Total Urbana	**2,876.00**	**5,042.00**	**5,936.00**	**349.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,876.00**	**5,042.00**	**5,936.00**	**349.89**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1697	1697	1697
Población estimada en zona inundable	0	5	38

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	31.59	191.47
Total Agrícola	**0.00**	**31.59**	**191.47**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	19.57	557.61	14,617.16
Total Urbana	**19.57**	**557.61**	**14,617.16**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	5.00	34.00	0.12
Total Agrícola	**0.00**	**5.00**	**34.00**	**0.12**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	4,948.00	51,509.00	1,359,579.00	3,729.05
Total Urbana	**4,948.00**	**51,509.00**	**1,359,579.00**	**3,729.05**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**4,948.00**	**51,514.00**	**1,359,613.00**	**3,729.17**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	1.25	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1319	1319	1319
Población estimada en zona inundable	14	22	33

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	11,874.56	29,097.82	34,656.44
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**11,874.56**	**29,097.82**	**34,656.44**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	13,070.05	17,039.50	21,123.00
Total Urbana	**13,070.05**	**17,039.50**	**21,123.00**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	207,796.00	393,449.00	538,377.00	25,790.84
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**207,796.00**	**393,449.00**	**538,377.00**	**25,790.84**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	1,404,834.00	1,997,979.00	2,524,275.00	165,511.74
Total Urbana	**1,404,834.00**	**1,997,979.00**	**2,524,275.00**	**165,511.74**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,612,630.00**	**2,391,428.00**	**3,062,652.00**	**191,302.58**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.45	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1319	1319	1319
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	5,499.17	7,390.14	8,305.58
Total Agrícola	**5,499.17**	**7,390.14**	**8,305.58**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	16.55	39.71	46.10
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**16.55**	**39.71**	**46.10**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	17,339.00	27,910.00	34,438.00	2,081.88
Total Agrícola	**17,339.00**	**27,910.00**	**34,438.00**	**2,081.88**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,341.00	3,447.00	4,470.00	177.51
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,341.00**	**3,447.00**	**4,470.00**	**177.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**18,680.00**	**31,357.00**	**38,908.00**	**2,259.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.6	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	268	268	268
Población estimada en zona inundable	2	3	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	2,545.74	5,309.56	6,100.58
Agrícola-Secano	10,959.97	15,840.06	18,028.81
Total Agrícola	**13,505.72**	**21,149.62**	**24,129.40**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	138.30	181.16	214.94
Urbana Concentrada	400.65	671.28	830.09
Total Urbana	**538.95**	**852.44**	**1,045.02**
Industrial	0.00	1.97	25.08
Infraestructuras	827.72	1,307.88	1,585.64
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	20,163.00	86,342.00	91,314.00	3,062.35
Agrícola-Secano	8,786.00	18,189.00	22,737.00	1,105.96
Total Agrícola	**28,949.00**	**104,531.00**	**114,051.00**	**4,168.31**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	20,496.00	43,432.00	50,248.00	2,584.42
Urbana Concentr.	96,353.00	215,561.00	235,597.00	12,262.10
Total Urbana	**116,849.00**	**258,993.00**	**285,845.00**	**14,846.52**
Industrial	0.00	177.00	3,763.00	9.30
Infraestructuras	85,753.00	163,237.00	176,826.00	10,561.32
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**231,551.00**	**526,938.00**	**580,485.00**	**29,585.45**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	109	109	109
Población estimada en zona inundable	1	3	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	8,883.70	15,204.44	16,663.31
Agrícola-Secano	16,769.98	58,597.53	70,524.11
Total Agrícola	**25,653.67**	**73,801.96**	**87,187.42**
Asociada a Urbana	0.00	95.86	1,652.91
Urbana Dispersa	9.09	602.87	609.65
Urbana Concentrada	3,000.11	4,491.44	7,399.78
Total Urbana	**3,009.21**	**5,190.17**	**9,662.33**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	118.34	776.73	1,609.87
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	38,091.00	71,490.00	78,373.00	4,680.75
Agrícola-Secano	95,115.00	309,054.00	373,650.00	13,349.34
Total Agrícola	**133,206.00**	**380,544.00**	**452,023.00**	**18,030.09**
Asociada a Urbana	0.00	4,700.00	55,270.00	157.54
Urbana Dispersa	579.00	33,303.00	35,295.00	461.52
Urbana Concentr.	183,766.00	301,341.00	444,694.00	22,279.40
Total Urbana	**184,345.00**	**339,344.00**	**535,259.00**	**22,898.46**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	15,626.00	39,961.00	70,682.00	2,103.57
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**333,177.00**	**759,849.00**	**1,057,964.00**	**43,032.12**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.1	1.1	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-11

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	92	92	92
Población estimada en zona inundable	1	5	6

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	5,805.80	17,176.33	17,844.49
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**5,805.80**	**17,176.33**	**17,844.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	7.87	8.20	9.25
Urbana Concentrada	4,116.25	9,837.37	11,225.11
Total Urbana	**4,124.12**	**9,845.56**	**11,234.36**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	30,041.00	69,772.00	82,367.00	3,866.55
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**30,041.00**	**69,772.00**	**82,367.00**	**3,866.55**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,891.00	1,980.00	2,300.00	213.50
Urbana Concentr.	288,699.00	622,820.00	774,078.00	36,646.26
Total Urbana	**290,590.00**	**624,800.00**	**776,378.00**	**36,859.76**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**320,631.00**	**694,572.00**	**858,745.00**	**40,726.31**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-12

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	60	60	60
Población estimada en zona inundable	1	2	3

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	38,265.21	47,532.13	57,759.36
Agrícola-Secano	23,897.47	26,758.47	30,291.01
Total Agrícola	**62,162.68**	**74,290.60**	**88,050.37**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	233.40	280.13	357.95
Urbana Concentrada	2,511.48	3,225.29	4,229.51
Total Urbana	**2,744.88**	**3,505.43**	**4,587.47**
Industrial	17.66	17.66	17.66
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	173,510.00	245,588.00	326,817.00	20,460.51
Agrícola-Secano	62,527.00	91,724.00	94,520.00	7,358.98
Total Agrícola	**236,037.00**	**337,312.00**	**421,337.00**	**27,819.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	13,841.00	31,484.00	40,163.00	1,779.27
Urbana Concentr.	237,114.00	325,951.00	407,875.00	27,786.66
Total Urbana	**250,955.00**	**357,435.00**	**448,038.00**	**29,565.93**
Industrial	1,382.00	2,645.00	2,653.00	169.96
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**488,374.00**	**697,392.00**	**872,028.00**	**57,555.38**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.1	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-01-01-13

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	60	60	60
Población estimada en zona inundable	0	6	10

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	19.12	363.91
Agrícola-Secano	973.43	1,052.42	1,077.58
Total Agrícola	**973.43**	**1,071.54**	**1,441.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	35.83	466.79	1,489.10
Urbana Concentrada	470.54	7,443.92	11,647.35
Total Urbana	**506.37**	**7,910.71**	**13,136.45**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	78.00	1,175.00	3.13
Agrícola-Secano	425.00	451.00	455.00	47.92
Total Agrícola	**425.00**	**529.00**	**1,630.00**	**51.05**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	6,877.00	42,159.00	96,700.00	1,302.69
Urbana Concentr.	56,986.00	513,164.00	723,042.00	12,276.32
Total Urbana	**63,863.00**	**555,323.00**	**819,742.00**	**13,579.01**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**64,288.00**	**555,852.00**	**821,372.00**	**13,630.06**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-01-01-14

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	920	920	920
Población estimada en zona inundable	13	29	53

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	174.63	305.26	587.07
Urbana Concentrada	9,367.85	13,977.00	19,943.93
Total Urbana	**9,542.48**	**14,282.26**	**20,531.00**
Industrial	27.81	272.50	418.27
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	10,627.00	22,892.00	46,126.00	1,383.87
Urbana Concentr.	695,155.00	1,248,232.00	2,139,010.00	86,275.84
Total Urbana	**705,782.00**	**1,271,124.00**	**2,185,136.00**	**87,659.71**
Industrial	2,580.00	24,525.00	37,644.00	578.54
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**708,362.00**	**1,295,649.00**	**2,222,780.00**	**88,238.25**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.35	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-02-01-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	157	157	157
Población estimada en zona inundable	4	17	20

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	11,845.95	14,755.32	15,888.54
Total Agrícola	**11,845.95**	**14,755.32**	**15,888.54**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	136.40	182.75	187.06
Urbana Concentrada	7,839.52	16,059.43	20,211.36
Total Urbana	**7,975.92**	**16,242.18**	**20,398.42**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.33	7.31
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	63,015.00	83,791.00	92,329.00	7,324.07
Total Agrícola	**63,015.00**	**83,791.00**	**92,329.00**	**7,324.07**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	8,341.00	21,832.00	27,434.00	1,107.29
Urbana Concentr.	628,752.00	1,388,807.00	1,792,593.00	80,348.46
Total Urbana	**637,093.00**	**1,410,639.00**	**1,820,027.00**	**81,455.74**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	28.00	290.00	0.86
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**700,108.00**	**1,494,458.00**	**1,912,646.00**	**88,780.67**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-02-01-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1663	1663	1663
Población estimada en zona inundable	2	7	59

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,156.68	2,668.42	5,393.16
Total Agrícola	**1,156.68**	**2,668.42**	**5,393.16**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	216.13	1,268.32	8,305.89
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**216.13**	**1,268.32**	**8,305.89**
Industrial	92.58	92.58	4,744.78
Infraestructuras	23,013.44	44,743.76	142,408.93
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	21,186.00	79,925.00	175,909.00	3,269.67
Total Agrícola	**21,186.00**	**79,925.00**	**175,909.00**	**3,269.67**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	40,825.00	318,036.00	1,932,790.00	11,128.44
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**40,825.00**	**318,036.00**	**1,932,790.00**	**11,128.44**
Industrial	28,884.00	32,443.00	1,329,681.00	5,872.19
Infraestructuras	1,708,072.00	3,127,714.00	10,288,457.00	222,661.25
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,798,967.00**	**3,558,118.00**	**13,726,837.00**	**242,931.55**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.4	1.95	1.4



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-02-01-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	70	70	70
Población estimada en zona inundable	1	2	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	182.31
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**182.31**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	509.30	781.01	1,814.97
Urbana Concentrada	1,290.39	3,546.08	16,446.09
Total Urbana	**1,799.69**	**4,327.09**	**18,261.06**
Industrial	0.00	0.00	467.47
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	700.00	1.40
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**1.40**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	121,017.00	184,099.00	434,781.00	14,812.25
Urbana Concentr.	107,444.00	298,870.00	1,439,031.00	16,611.16
Total Urbana	**228,461.00**	**482,969.00**	**1,873,812.00**	**31,423.41**
Industrial	0.00	0.00	159,875.00	319.75
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**228,461.00**	**482,969.00**	**2,034,387.00**	**31,744.56**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-03-01-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	10322	10322	10322
Población estimada en zona inundable	29	58	133

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	572,433.04	1,123,845.20	2,006,365.53
Agrícola-Secano	364,142.03	999,113.80	1,181,509.35
Total Agrícola	**936,575.07**	**2,122,959.01**	**3,187,874.87**
Asociada a Urbana	1,102.68	2,110.54	3,992.87
Urbana Dispersa	230,513.02	323,586.42	611,556.59
Urbana Concentrada	0.00	44.73	95.22
Total Urbana	**231,615.70**	**325,741.68**	**615,644.69**
Industrial	12,051.56	16,971.20	23,692.98
Infraestructuras	8,354.55	22,145.69	26,474.78
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	17,912.97	18,397.71	18,730.02

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	2,151,656.00	4,915,814.00	8,873,806.00	282,071.35
Agrícola-Secano	1,449,369.00	2,755,312.00	3,437,101.00	179,364.22
Total Agrícola	**3,601,025.00**	**7,671,126.00**	**12,310,907.00**	**461,435.57**
Asociada a Urbana	155,634.00	271,690.00	521,041.00	19,322.38
Urbana Dispersa	28,597,889.00	44,312,890.00	74,455,938.00	3,451,829.68
Urbana Concentr.	0.00	10,456.00	31,059.00	166.68
Total Urbana	**28,753,523.00**	**44,595,036.00**	**75,008,038.00**	**3,471,318.74**
Industrial	257,543.00	460,823.00	725,376.00	31,813.28
Infraestructuras	1,351,673.00	2,475,690.00	3,507,237.00	166,938.67
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	855,507.00	971,664.00	1,002,116.00	97,271.57
Totales	**34,819,271.00**	**56,174,339.00**	**92,553,674.00**	**4,228,777.84**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	1	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	4	4	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	5	5	5	5.0
Puntos de importancia	0.2	2	2	2	2.0
Áreas de importancia MA	0.2	2	2	2	2.0
Riesgo global	1	2.95	3.25	3.25	3.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-03-01-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4937	4937	4937
Población estimada en zona inundable	20	24	99

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,246,136.37	1,831,450.28	2,812,140.33
Agrícola-Secano	173,743.09	228,665.89	248,147.25
Total Agrícola	**1,419,879.46**	**2,060,116.17**	**3,060,287.59**
Asociada a Urbana	13.42	90.50	207.98
Urbana Dispersa	2,356.19	2,678.79	3,365.26
Urbana Concentrada	51.77	794.19	3,349.47
Total Urbana	**2,421.38**	**3,563.48**	**6,922.70**
Industrial	928.96	1,013.25	12,996.68
Infraestructuras	5,586.92	6,376.08	7,567.76
Terciario	54,458.63	57,442.58	58,665.96
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	5,411,567.00	10,226,951.00	13,465,304.00	670,356.82
Agrícola-Secano	89,567.00	187,795.00	223,004.00	11,280.66
Total Agrícola	**5,501,134.00**	**10,414,746.00**	**13,688,308.00**	**681,637.48**
Asociada a Urbana	874.00	9,156.00	21,287.00	221.53
Urbana Dispersa	359,389.00	600,854.00	717,239.00	43,381.92
Urbana Concentr.	4,433.00	102,179.00	528,768.00	2,522.63
Total Urbana	**364,696.00**	**712,189.00**	**1,267,294.00**	**46,126.08**
Industrial	351,374.00	361,946.00	1,660,235.00	42,077.33
Infraestructuras	590,296.00	759,853.00	969,267.00	68,566.66
Terciario	7,782,705.00	8,339,375.00	8,664,880.00	878,994.01
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**14,590,205.00**	**20,588,109.00**	**26,249,984.00**	**1,717,401.56**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	1	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	2	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	2	2	2	2.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	2.05	2.05	2.35	2.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-03-01-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2139	2139	2139
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,988.93	8,533.42	20,528.41
Total Agrícola	**4,988.93**	**8,533.42**	**20,528.41**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,379.47	3,259.88	6,160.65
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,379.47**	**3,259.88**	**6,160.65**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	14.00	14.00	14.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,227.00	5,848.00	16,403.00	413.99
Total Agrícola	**3,227.00**	**5,848.00**	**16,403.00**	**413.99**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	132,663.00	297,233.00	503,624.00	17,245.88
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**132,663.00**	**297,233.00**	**503,624.00**	**17,245.88**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	3,151.00	3,501.00	3,151.00	356.41
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**139,041.00**	**306,582.00**	**523,178.00**	**18,016.28**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.75	1.05	0.7



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-04-01-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	110246	110246	110246
Población estimada en zona inundable	154	721	1516

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	7,760,217.44	16,459,189.94	19,295,735.90
Agrícola-Secano	31,034.51	43,697.94	43,697.94
Total Agrícola	**7,791,251.95**	**16,502,887.88**	**19,339,433.84**
Asociada a Urbana	55,133.90	123,980.09	144,901.15
Urbana Dispersa	180,385.83	280,582.26	338,546.40
Urbana Concentrada	23,860.25	113,718.79	232,225.03
Total Urbana	**259,379.98**	**518,281.14**	**715,672.58**
Industrial	99,000.75	202,910.76	275,353.58
Infraestructuras	407,112.68	684,366.57	803,785.08
Terciario	280,888.13	281,115.14	281,925.22
Infraest. Social	584,070.67	1,660,367.04	1,768,002.97

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	33,012,765.00	73,526,274.00	94,878,823.00	4,226,296.89
Agrícola-Secano	477,406.00	1,431,829.00	1,649,049.00	65,356.99
Total Agrícola	**33,490,171.00**	**74,958,103.00**	**96,527,872.00**	**4,291,653.87**
Asociada a Urbana	6,054,813.00	13,905,924.00	18,299,212.00	781,138.96
Urbana Dispersa	15,849,693.00	31,081,636.00	39,474,488.00	1,974,734.64
Urbana Concentr.	2,358,363.00	25,126,793.00	43,656,901.00	574,418.03
Total Urbana	**24,262,869.00**	**70,114,353.00**	**101,430,601.00**	**3,330,291.63**
Industrial	11,560,003.00	28,863,302.00	39,245,446.00	1,523,124.21
Infraestructuras	51,429,712.00	100,360,580.00	124,354,626.00	6,395,286.25
Terciario	33,211,241.00	37,390,333.00	38,300,272.00	3,771,627.97
Infraest. Social	75,878,620.00	242,962,342.00	255,683,909.00	10,528,853.24
Totales	**229,832,616.00**	**554,649,013.00**	**655,542,726.00**	**29,840,837.18**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	1
Nº de EDARs	1	1	1
Nº elementos patrim. cultural	1	13	14
Nº puntos en riesgo	6	13	15

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	4	4	4
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	4	4	4

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	3	2.6
Activ. económicas, superficie	0.05	3	3	5	3.4
Activ. económicas, daños	0.35	5	5	5	5.0
Puntos de importancia	0.2	2	2	5	2.7
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	5	1.9
Riesgo global	1	3.1	3.4	4.9	3.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-04-01-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	83292	83292	83292
Población estimada en zona inundable	0	39	80

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	27,194.04	1,373,223.05	2,871,394.05
Agrícola-Secano	0.00	87,744.93	88,117.56
Total Agrícola	**27,194.04**	**1,460,967.98**	**2,959,511.61**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	68.17
Urbana Dispersa	0.00	22,685.54	47,836.26
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**22,685.54**	**47,904.43**
Industrial	261,476.74	1,194,534.22	1,581,701.66
Infraestructuras	724.35	8,408.59	45,346.09
Terciario	0.00	3,400.33	33,939.34
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	94,691.00	3,780,506.00	12,724,505.00	72,723.17
Agrícola-Secano	0.00	59,450.00	70,087.00	734.67
Total Agrícola	**94,691.00**	**3,839,956.00**	**12,794,592.00**	**73,457.84**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	5,498.00	11.00
Urbana Dispersa	0.00	1,397,950.00	4,447,063.00	22,873.63
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**1,397,950.00**	**4,452,561.00**	**22,884.62**
Industrial	8,372,874.00	91,793,739.00	108,065,207.00	1,971,355.20
Infraestructuras	233,669.00	1,244,169.00	5,530,868.00	46,870.33
Terciario	0.00	340,052.00	3,645,621.00	10,691.76
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,701,234.00**	**98,615,866.00**	**134,488,849.00**	**2,125,259.76**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	3	3	3

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	2	0.8
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	1	1	0.6
Riesgo global	1	1.15	2.75	3.05	2.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-04-01-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	59037	59037	59037
Población estimada en zona inundable	0	375	471

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	1,926.61	18,645.20	19,535.04
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,926.61**	**18,645.20**	**19,535.04**
Industrial	21,692.50	140,325.16	157,945.03
Infraestructuras	10,529.07	14,896.39	15,766.56
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	108,577.00	984,104.00	1,013,650.00	22,726.04
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**108,577.00**	**984,104.00**	**1,013,650.00**	**22,726.04**
Industrial	1,538,553.00	9,389,002.00	10,376,152.00	268,497.62
Infraestructuras	658,131.00	1,410,359.00	1,455,318.00	82,827.33
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,305,261.00**	**11,783,465.00**	**12,845,120.00**	**374,050.99**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.95	1.95	1.95	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	63	63	63
Población estimada en zona inundable	3	4	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	1,460.42	1,692.08	2,047.99
Total Urbana	**1,460.42**	**1,692.08**	**2,047.99**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	151,832.00	212,520.00	295,399.00	17,899.20
Total Urbana	**151,832.00**	**212,520.00**	**295,399.00**	**17,899.20**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**151,832.00**	**212,520.00**	**295,399.00**	**17,899.20**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	0.7	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1199	1199	1199
Población estimada en zona inundable	3	16	36

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	7,329.75	10,149.13	11,112.81
Agrícola-Secano	36,841.70	60,277.38	75,950.11
Total Agrícola	**44,171.45**	**70,426.51**	**87,062.91**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	16.51	455.28	2,671.41
Urbana Concentrada	571.46	5,302.04	14,083.36
Total Urbana	**587.97**	**5,757.33**	**16,754.78**
Industrial	0.00	0.00	73.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	101,600.00	246,630.00	314,219.00	13,254.74
Agrícola-Secano	67,834.00	131,108.00	198,885.00	8,492.25
Total Agrícola	**169,434.00**	**377,738.00**	**513,104.00**	**21,746.99**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	624.00	33,335.00	267,765.00	931.28
Urbana Concentr.	79,147.00	660,885.00	2,200,078.00	18,923.71
Total Urbana	**79,771.00**	**694,220.00**	**2,467,843.00**	**19,854.99**
Industrial	0.00	0.00	8,902.00	17.80
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**249,205.00**	**1,071,958.00**	**2,989,849.00**	**41,619.78**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.1	1.1	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1202	1202	1202
Población estimada en zona inundable	0	1	13

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,043.17	6,009.21	11,624.79
Agrícola-Secano	4,387.13	71,404.63	174,004.69
Total Agrícola	**5,430.30**	**77,413.84**	**185,629.48**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	96.87	2,070.98
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**96.87**	**2,070.98**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	1,575.83	4,405.63
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	105.77

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	58,176.00	218,619.00	543,365.00	9,090.52
Agrícola-Secano	2,207.00	37,070.00	136,165.00	863.73
Total Agrícola	**60,383.00**	**255,689.00**	**679,530.00**	**9,954.25**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	13,366.00	200,323.00	534.31
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**13,366.00**	**200,323.00**	**534.31**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	126,027.00	396,926.00	2,054.12
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	652.00	1.30
Totales	**60,383.00**	**395,082.00**	**1,277,431.00**	**12,543.98**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	2	0.4
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	1	0.2
Riesgo global	1	0.4	1.1	1.7	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2604	2604	2604
Población estimada en zona inundable	2	119	150

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	32,995.04	855,981.09	1,253,346.57
Agrícola-Secano	0.00	3.63	6,018.45
Total Agrícola	**32,995.04**	**855,984.72**	**1,259,365.02**
Asociada a Urbana	2,406.84	23,784.20	23,784.20
Urbana Dispersa	190.59	9,603.45	12,047.00
Urbana Concentrada	0.00	821.66	1,819.78
Total Urbana	**2,597.43**	**34,209.31**	**37,650.98**
Industrial	0.00	3,784.25	9,049.14
Infraestructuras	201.36	7,270.61	10,176.99
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	65,238.00	1,922,634.00	3,947,296.00	33,644.73
Agrícola-Secano	0.00	70.00	216,499.00	433.70
Total Agrícola	**65,238.00**	**1,922,704.00**	**4,163,795.00**	**34,078.43**
Asociada a Urbana	231,011.00	2,314,948.00	3,166,246.00	52,583.07
Urbana Dispersa	38,663.00	1,142,566.00	2,126,244.00	19,544.45
Urbana Concentr.	0.00	70,089.00	206,309.00	1,113.51
Total Urbana	**269,674.00**	**3,527,603.00**	**5,498,799.00**	**73,241.03**
Industrial	0.00	284,628.00	686,633.00	4,219.55
Infraestructuras	29,633.00	428,672.00	828,655.00	8,907.33
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**364,545.00**	**6,163,607.00**	**11,177,882.00**	**120,446.33**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.75	1.95	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2831	2831	2831
Población estimada en zona inundable	34	188	219

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	85,814.35	228,858.31	250,349.23
Agrícola-Secano	740.06	4,824.78	6,666.82
Total Agrícola	**86,554.42**	**233,683.09**	**257,016.05**
Asociada a Urbana	114.18	8,026.51	11,139.36
Urbana Dispersa	2,900.72	16,342.88	19,371.72
Urbana Concentrada	4,333.89	20,452.24	22,375.28
Total Urbana	**7,348.79**	**44,821.63**	**52,886.37**
Industrial	1,031.70	6,349.13	8,453.12
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	156,237.00	903,829.00	1,288,456.00	27,238.90
Agrícola-Secano	7,420.00	52,551.00	85,856.00	1,439.22
Total Agrícola	**163,657.00**	**956,380.00**	**1,374,312.00**	**28,678.12**
Asociada a Urbana	6,219.00	473,739.00	986,614.00	7,332.52
Urbana Dispersa	387,539.00	2,475,333.00	4,066,948.00	71,641.13
Urbana Concentr.	419,249.00	2,485,362.00	3,413,042.00	73,604.60
Total Urbana	**813,007.00**	**5,434,434.00**	**8,466,604.00**	**152,578.25**
Industrial	143,466.00	608,674.00	1,155,119.00	22,743.58
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,120,130.00**	**6,999,488.00**	**10,996,035.00**	**203,999.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.75	1.75	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7553	7553	7553
Población estimada en zona inundable	0	80	91

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	9,405.64	190,509.02	252,791.44
Agrícola-Secano	0.00	19,961.10	20,210.98
Total Agrícola	**9,405.64**	**210,470.12**	**273,002.42**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	16.91	7,705.63	8,782.31
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**16.91**	**7,705.63**	**8,782.31**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.49	735.22
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	2,726.37	12,588.80	12,588.80

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	18,560.00	535,867.00	854,560.00	8,923.79
Agrícola-Secano	0.00	13,694.00	16,539.00	170.02
Total Agrícola	**18,560.00**	**549,561.00**	**871,099.00**	**9,093.81**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,433.00	1,721,844.00	1,776,207.00	21,014.15
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2,433.00**	**1,721,844.00**	**1,776,207.00**	**21,014.15**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	44.00	76,639.00	153.72
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	234,007.00	1,577,429.00	1,560,385.00	42,295.76
Totales	**255,000.00**	**3,848,878.00**	**4,284,330.00**	**72,557.44**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	3	3	2.1
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.95	1.95	1.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1967	1967	1967
Población estimada en zona inundable	1	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	10,779.59	16,563.51	19,007.35
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**10,779.59**	**16,563.51**	**19,007.35**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	8.46	19.29
Urbana Concentrada	1,685.81	1,846.38	2,059.80
Total Urbana	**1,685.81**	**1,854.84**	**2,079.09**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	3,714.54	5,477.14	10,081.89

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	13,762.00	36,605.00	48,950.00	1,840.15
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**13,762.00**	**36,605.00**	**48,950.00**	**1,840.15**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	510.00	1,461.00	8.02
Urbana Concentr.	105,026.00	160,058.00	210,867.00	12,524.91
Total Urbana	**105,026.00**	**160,568.00**	**212,328.00**	**12,532.94**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	95,832.00	186,082.00	317,033.00	12,078.09
Totales	**214,620.00**	**383,255.00**	**578,311.00**	**26,451.17**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-05-02-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1202	1202	1202
Población estimada en zona inundable	0	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	214.54	433.16	423.96
Total Agrícola	**214.54**	**433.16**	**423.96**
Asociada a Urbana	287.19	404.68	434.64
Urbana Dispersa	36.45	65.34	73.33
Urbana Concentrada	1,301.92	1,532.60	1,565.04
Total Urbana	**1,625.56**	**2,002.62**	**2,073.01**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	106.93	183.33	202.32
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	773.44	1,101.06	1,183.84

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	38.00	85.00	119.00	4.89
Total Agrícola	**38.00**	**85.00**	**119.00**	**4.89**
Asociada a Urbana	6,755.00	9,518.00	10,223.00	791.13
Urbana Dispersa	1,907.00	5,329.00	5,827.00	255.64
Urbana Concentr.	71,722.00	112,221.00	134,085.00	8,562.58
Total Urbana	**80,384.00**	**127,068.00**	**150,135.00**	**9,609.35**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	3,047.00	5,225.00	5,766.00	368.48
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	20,968.00	86,303.00	30,955.00	3,021.74
Totales	**104,437.00**	**218,681.00**	**186,975.00**	**13,004.46**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	0.7	0.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2840	2840	2840
Población estimada en zona inundable	11	22	35

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	16,072.08	52,291.12	63,375.11
Agrícola-Secano	22,602.55	31,132.73	39,212.38
Total Agrícola	**38,674.63**	**83,423.85**	**102,587.49**
Asociada a Urbana	4,175.36	4,860.51	5,104.74
Urbana Dispersa	3.64	16.80	95.38
Urbana Concentrada	2,031.04	6,450.21	9,043.53
Total Urbana	**6,210.05**	**11,327.52**	**14,243.66**
Industrial	499.76	5,133.60	8,475.65
Infraestructuras	424.83	642.65	807.07
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	35,433.00	91,001.00	119,182.00	4,691.67
Agrícola-Secano	279,161.00	413,403.00	512,148.00	33,074.43
Total Agrícola	**314,594.00**	**504,404.00**	**631,330.00**	**37,766.10**
Asociada a Urbana	326,185.00	414,943.00	468,978.00	37,705.89
Urbana Dispersa	245.00	1,194.00	5,468.00	47.38
Urbana Concentr.	216,455.00	589,208.00	881,863.00	29,301.31
Total Urbana	**542,885.00**	**1,005,345.00**	**1,356,309.00**	**67,054.57**
Industrial	31,716.00	159,344.00	258,176.00	5,281.39
Infraestructuras	48,650.00	58,394.00	69,743.00	5,588.43
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**937,845.00**	**1,727,487.00**	**2,315,558.00**	**115,690.49**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.3	1.3	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-05-02-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2831	2831	2831
Población estimada en zona inundable	142	169	186

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	14,708.04	0.00	0.00
Agrícola-Secano	11,562.60	11,580.54	11,580.92
Total Agrícola	**26,270.64**	**11,580.54**	**11,580.92**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	11,005.37	14,913.27	16,355.20
Urbana Concentrada	26,686.70	32,041.63	34,435.91
Total Urbana	**37,692.08**	**46,954.90**	**50,791.12**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	6,758.24	8,114.11	8,348.23

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	23,461.00	0.00	0.00	2,346.10
Agrícola-Secano	45,258.00	70,902.00	76,237.00	5,387.29
Total Agrícola	**68,719.00**	**70,902.00**	**76,237.00**	**7,733.39**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	385,046.00	421,160.00	505,618.00	43,727.44
Urbana Concentr.	2,638,514.00	5,531,661.00	6,194,037.00	331,556.08
Total Urbana	**3,023,560.00**	**5,952,821.00**	**6,699,655.00**	**375,283.52**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	453,935.00	848,873.00	922,888.00	55,728.01
Totales	**3,546,214.00**	**6,872,596.00**	**7,698,780.00**	**438,744.92**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.75	1.95	1.95	1.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4356	4356	4356
Población estimada en zona inundable	141	224	275

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	42,221.66	51,970.42	56,668.20
Agrícola-Secano	73,234.44	75,937.84	89,502.84
Total Agrícola	**115,456.10**	**127,908.26**	**146,171.05**
Asociada a Urbana	3,369.60	4,941.63	5,855.62
Urbana Dispersa	22,725.15	32,117.04	35,731.38
Urbana Concentrada	14,054.19	46,369.28	56,846.29
Total Urbana	**40,148.95**	**83,427.95**	**98,433.29**
Industrial	33,491.53	38,090.58	44,552.10
Infraestructuras	1,367.73	1,894.05	2,517.63
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	17,884.93	25,404.57	28,030.71

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	790,972.00	1,156,798.00	1,373,852.00	93,412.88
Agrícola-Secano	1,704,055.00	2,089,435.00	2,462,359.00	196,224.57
Total Agrícola	**2,495,027.00**	**3,246,233.00**	**3,836,211.00**	**289,637.45**
Asociada a Urbana	148,071.00	331,603.00	436,985.00	18,997.10
Urbana Dispersa	2,444,832.00	3,759,630.00	4,767,681.00	291,614.86
Urbana Concentr.	2,004,519.00	6,009,298.00	7,532,969.00	275,610.82
Total Urbana	**4,597,422.00**	**10,100,531.00**	**12,737,635.00**	**586,222.78**
Industrial	2,610,444.00	3,594,126.00	4,477,445.00	305,940.55
Infraestructuras	113,570.00	156,579.00	196,326.00	13,315.44
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,135,356.00	1,821,360.00	2,104,588.00	135,958.38
Totales	**10,951,819.00**	**18,918,829.00**	**23,352,205.00**	**1,331,074.60**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	1	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	2	4	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	2	2	2	2.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	2.35	2.35	2.35	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	55	55	55
Población estimada en zona inundable	2	4	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	303.53	371.07	430.19
Urbana Concentrada	1,250.08	2,458.35	2,965.96
Total Urbana	**1,553.62**	**2,829.43**	**3,396.15**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	197.38	203.66	277.31
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	38,900.00	61,407.00	80,072.00	4,664.21
Urbana Concentr.	100,955.00	331,993.00	501,786.00	14,419.00
Total Urbana	**139,855.00**	**393,400.00**	**581,858.00**	**19,083.22**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	20,387.00	21,868.00	24,058.00	2,305.50
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**160,242.00**	**415,268.00**	**605,916.00**	**21,388.71**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	106	106	106
Población estimada en zona inundable	4	10	16

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	17,635.29	36,458.30	43,623.20
Total Agrícola	**17,635.29**	**36,458.30**	**43,623.20**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,157.87	8,841.00	11,540.56
Urbana Concentrada	1,563.89	5,289.33	8,338.71
Total Urbana	**5,721.76**	**14,130.34**	**19,879.27**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	11.04	163.88
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	48,842.00	225,225.00	307,777.00	7,752.00
Total Agrícola	**48,842.00**	**225,225.00**	**307,777.00**	**7,752.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	404,307.00	832,306.00	1,260,023.00	51,273.81
Urbana Concentr.	269,128.00	977,237.00	1,776,740.00	40,238.65
Total Urbana	**673,435.00**	**1,809,543.00**	**3,036,763.00**	**91,512.46**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	233.00	5,361.00	13.05
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**722,277.00**	**2,035,001.00**	**3,349,901.00**	**99,277.51**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.1	1.65	1.2



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	779	779	779
Población estimada en zona inundable	3	47	50

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	13,016.69	68,186.71	102,246.97
Agrícola-Secano	1,604.54	91,375.01	148,009.27
Total Agrícola	**14,621.23**	**159,561.72**	**250,256.24**
Asociada a Urbana	0.00	24,110.22	24,676.00
Urbana Dispersa	1,135.76	42,232.33	43,265.04
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.13
Total Urbana	**1,135.76**	**66,342.55**	**67,941.17**
Industrial	3,930.23	5,287.55	6,414.38
Infraestructuras	1,063.96	7,001.18	7,215.54
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,732.59	12,726.64	14,670.46

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	28,019.00	308,329.00	808,048.00	7,501.29
Agrícola-Secano	1,698.00	174,923.00	553,258.00	3,025.55
Total Agrícola	**29,717.00**	**483,252.00**	**1,361,306.00**	**10,526.83**
Asociada a Urbana	0.00	861,009.00	1,259,114.00	11,128.32
Urbana Dispersa	109,618.00	2,465,354.00	3,938,538.00	43,492.42
Urbana Concentr.	0.00	0.00	16.00	0.03
Total Urbana	**109,618.00**	**3,326,363.00**	**5,197,668.00**	**54,620.77**
Industrial	247,773.00	585,691.00	786,679.00	32,207.57
Infraestructuras	152,297.00	375,021.00	544,786.00	20,069.48
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	154,377.00	664,826.00	1,085,172.00	24,256.30
Totales	**693,782.00**	**5,435,153.00**	**8,975,611.00**	**141,680.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	1	1	0.6
Riesgo global	1	1.05	2.05	2.35	1.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	72	72	72
Población estimada en zona inundable	10	13	14

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	3,304.81	3,959.55	4,069.49
Agrícola-Secano	64,035.90	90,083.47	99,173.71
Total Agrícola	**67,340.71**	**94,043.02**	**103,243.20**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	829.44	1,314.54	1,561.61
Urbana Concentrada	3,775.88	4,300.09	4,690.92
Total Urbana	**4,605.32**	**5,614.63**	**6,252.53**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	21,092.00	38,398.00	42,792.00	2,578.76
Agrícola-Secano	403,390.00	843,415.00	1,098,899.00	50,970.95
Total Agrícola	**424,482.00**	**881,813.00**	**1,141,691.00**	**53,549.71**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	76,837.00	185,724.00	255,088.00	10,051.12
Urbana Concentr.	606,735.00	1,164,156.00	1,437,858.00	75,190.78
Total Urbana	**683,572.00**	**1,349,880.00**	**1,692,946.00**	**85,241.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,108,054.00**	**2,231,693.00**	**2,834,637.00**	**138,791.60**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.1	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	107	107	107
Población estimada en zona inundable	0	0	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	7,205.92	10,844.81	14,659.93
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**7,205.92**	**10,844.81**	**14,659.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	4.78	137.78	4,322.73
Total Urbana	**4.78**	**137.78**	**4,322.73**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	11,764.00	20,041.00	29,205.00	1,435.22
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**11,764.00**	**20,041.00**	**29,205.00**	**1,435.22**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	181.00	6,496.00	306,065.00	695.19
Total Urbana	**181.00**	**6,496.00**	**306,065.00**	**695.19**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**11,945.00**	**26,537.00**	**335,270.00**	**2,130.41**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	1.05	0.5



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-06-03-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1487	1487	1487
Población estimada en zona inundable	3	34	41

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,129.54	34,172.29	49,245.21
Total Agrícola	**1,129.54**	**34,172.29**	**49,245.21**
Asociada a Urbana	0.00	21,787.82	23,851.34
Urbana Dispersa	387.14	2,979.89	3,443.43
Urbana Concentrada	292.80	14,026.15	18,561.17
Total Urbana	**679.94**	**38,793.86**	**45,855.94**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	133.52	164.67	399.80
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	220.00	6,254.00	9,272.00	103.08
Total Agrícola	**220.00**	**6,254.00**	**9,272.00**	**103.08**
Asociada a Urbana	0.00	884,340.00	1,053,445.00	10,950.29
Urbana Dispersa	31,828.00	188,979.00	230,563.00	5,533.72
Urbana Concentr.	23,569.00	663,014.00	852,870.00	10,692.78
Total Urbana	**55,397.00**	**1,736,333.00**	**2,136,878.00**	**27,176.79**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	12,499.00	15,333.00	24,548.00	1,452.33
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**68,116.00**	**1,757,920.00**	**2,170,698.00**	**28,732.20**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.9	1.3	1.3	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3937	3937	3937
Población estimada en zona inundable	46	89	108

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	43,059.53	60,042.77	65,145.21
Agrícola-Secano	4,542.34	7,029.63	8,501.84
Total Agrícola	**47,601.87**	**67,072.40**	**73,647.05**
Asociada a Urbana	11,266.48	13,399.47	14,261.02
Urbana Dispersa	2,386.23	4,173.07	5,004.96
Urbana Concentrada	25,700.58	40,877.99	45,946.21
Total Urbana	**39,353.30**	**58,450.53**	**65,212.19**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	5,130.88	7,581.49	7,973.85
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	240,494.00	314,385.00	347,980.00	27,889.21
Agrícola-Secano	178,361.00	288,027.00	366,312.00	21,448.99
Total Agrícola	**418,855.00**	**602,412.00**	**714,292.00**	**49,338.20**
Asociada a Urbana	583,752.00	745,179.00	816,595.00	67,460.18
Urbana Dispersa	160,285.00	310,075.00	426,723.00	19,982.70
Urbana Concentr.	1,540,858.00	3,021,571.00	3,813,424.00	191,928.36
Total Urbana	**2,284,895.00**	**4,076,825.00**	**5,056,742.00**	**279,371.23**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	257,351.00	417,097.00	424,722.00	30,755.51
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,961,101.00**	**5,096,334.00**	**6,195,756.00**	**359,464.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.75	1.75	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-06-03-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	84910	84910	84910
Población estimada en zona inundable	13	32	44

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	12,964.50	18,449.48	20,379.55
Agrícola-Secano	1,688.03	2,063.48	2,179.39
Total Agrícola	**14,652.53**	**20,512.97**	**22,558.94**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	658.60	1,510.46	2,302.42
Urbana Concentrada	16,623.58	25,101.48	29,280.06
Total Urbana	**17,282.18**	**26,611.94**	**31,582.48**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	15,083.00	23,680.00	27,913.00	1,800.93
Agrícola-Secano	10,261.00	16,535.00	19,148.00	1,229.75
Total Agrícola	**25,344.00**	**40,215.00**	**47,061.00**	**3,030.67**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	50,138.00	143,883.00	218,462.00	6,889.55
Urbana Concentr.	1,051,756.00	1,764,193.00	2,202,703.00	127,222.94
Total Urbana	**1,101,894.00**	**1,908,076.00**	**2,421,165.00**	**134,112.49**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,127,238.00**	**1,948,291.00**	**2,468,226.00**	**137,143.16**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.1	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	84910	84910	84910
Población estimada en zona inundable	1	570	1033

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	171,437.74	396,335.14	468,522.44
Agrícola-Secano	507.10	35,748.66	40,098.88
Total Agrícola	**171,944.84**	**432,083.80**	**508,621.32**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	102.70	1,708.67	4,402.44
Urbana Concentrada	204.19	6,183.14	11,369.29
Total Urbana	**306.90**	**7,891.80**	**15,771.73**
Industrial	123.36	139,743.14	219,461.12
Infraestructuras	12,040.03	23,410.11	56,669.39
Terciario	1,257.45	8,946.26	12,292.58
Infraest. Social	6,275.36	19,233.81	71,570.25

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,345,185.00	3,829,115.00	4,557,728.00	181,925.11
Agrícola-Secano	19,079.00	2,550,470.00	3,086,779.00	33,586.16
Total Agrícola	**1,364,264.00**	**6,379,585.00**	**7,644,507.00**	**215,511.26**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	7,156.00	259,736.00	632,657.00	4,578.27
Urbana Concentr.	16,743.00	1,325,275.00	3,282,867.00	21,492.78
Total Urbana	**23,899.00**	**1,585,011.00**	**3,915,524.00**	**26,071.06**
Industrial	13,201.00	23,519,134.00	44,296,999.00	325,105.44
Infraestructuras	1,284,984.00	2,447,053.00	4,136,344.00	161,241.62
Terciario	163,315.00	1,027,390.00	1,581,831.00	29,769.06
Infraest. Social	655,694.00	2,005,203.00	8,356,583.00	102,334.60
Totales	**3,505,357.00**	**36,963,376.00**	**69,931,788.00**	**860,033.04**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	1
Nº de EDARs	0	0	1
Nº elementos patrim. cultural	1	1	1
Nº puntos en riesgo	0	2	5

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	3	3	2.1
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	1	5	1.9
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	5	1.1
Riesgo global	1	1.65	2.95	4.75	2.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	16078	16078	16078
Población estimada en zona inundable	5	17	43

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	14,960.56	184,442.25	208,377.62
Agrícola-Secano	11,462.26	78,098.65	124,830.14
Total Agrícola	**26,422.82**	**262,540.90**	**333,207.75**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	239.37	677.53	1,147.10
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**239.37**	**677.53**	**1,147.10**
Industrial	2,024.87	28,495.68	51,439.63
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	48,437.00	2,307,931.00	3,373,393.00	34,669.80
Agrícola-Secano	38,186.00	190,846.00	284,825.00	6,296.71
Total Agrícola	**86,623.00**	**2,498,777.00**	**3,658,218.00**	**40,966.51**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	30,752.00	137,794.00	211,691.00	4,876.52
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**30,752.00**	**137,794.00**	**211,691.00**	**4,876.52**
Industrial	271,615.00	1,684,641.00	3,531,218.00	51,070.35
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**388,990.00**	**4,321,212.00**	**7,401,127.00**	**96,913.37**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	2	2
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	2	2	1.1
Riesgo global	1	1.05	2.25	2.25	1.7



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	84910	84910	84910
Población estimada en zona inundable	0	0	30

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	30,870.26
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**30,870.26**
Asociada a Urbana	345.44	413.97	905.99
Urbana Dispersa	351.18	708.35	3,937.17
Urbana Concentrada	0.00	2.25	35,490.40
Total Urbana	**696.62**	**1,124.57**	**40,333.56**
Industrial	0.00	0.00	796.80
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	17,566.71
Infraest. Social	0.00	0.00	12,883.02

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	353,556.00	707.11
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**353,556.00**	**707.11**
Asociada a Urbana	34,066.00	49,609.00	74,301.00	4,051.29
Urbana Dispersa	25,672.00	59,076.00	320,217.00	3,798.39
Urbana Concentr.	0.00	180.00	5,630,493.00	11,262.79
Total Urbana	**59,738.00**	**108,865.00**	**6,025,011.00**	**19,112.47**
Industrial	0.00	0.00	109,359.00	218.72
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	1,069,551.00	2,139.10
Infraest. Social	0.00	0.00	1,493,772.00	2,987.54
Totales	**59,738.00**	**108,865.00**	**9,051,249.00**	**25,164.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	3	1.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	1.45	0.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	10123	10123	10123
Población estimada en zona inundable	0	12	48

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,922.18	2,866.54	5,000.74
Total Agrícola	**1,922.18**	**2,866.54**	**5,000.74**
Asociada a Urbana	3,205.73	5,926.07	19,404.22
Urbana Dispersa	0.00	0.00	198.41
Urbana Concentrada	2,027.82	7,419.71	12,945.47
Total Urbana	**5,233.55**	**13,345.78**	**32,548.10**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	119.72	185.22	211.93
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	51.00	76.63	103.02

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	13,188.00	19,303.00	26,732.00	1,565.29
Total Agrícola	**13,188.00**	**19,303.00**	**26,732.00**	**1,565.29**
Asociada a Urbana	287,789.00	463,470.00	1,221,357.00	35,856.31
Urbana Dispersa	0.00	0.00	18,225.00	36.45
Urbana Concentr.	267,156.00	694,464.00	1,167,306.00	35,994.85
Total Urbana	**554,945.00**	**1,157,934.00**	**2,406,888.00**	**71,887.62**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	7,908.00	12,340.00	14,518.00	943.24
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	6,155.00	8,907.00	11,553.00	727.68
Totales	**582,196.00**	**1,198,484.00**	**2,459,691.00**	**75,123.82**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	10123	10123	10123
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	231.09	311.90	550.40
Agrícola-Secano	218.23	470.38	540.99
Total Agrícola	**449.32**	**782.28**	**1,091.39**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	108.90	116.75
Urbana Concentrada	2,300.98	6,834.47	12,941.80
Total Urbana	**2,300.98**	**6,943.38**	**13,058.54**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	284.67	402.29	946.34
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	856.00	1,100.00	1,449.00	99.50
Agrícola-Secano	86.00	159.00	223.00	10.64
Total Agrícola	**942.00**	**1,259.00**	**1,672.00**	**110.13**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	5,782.00	17,256.00	92.33
Urbana Concentr.	292,155.00	568,054.00	974,070.00	36,844.18
Total Urbana	**292,155.00**	**573,836.00**	**991,326.00**	**36,936.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	22,653.00	32,583.00	66,355.00	2,723.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**315,750.00**	**607,678.00**	**1,059,353.00**	**39,770.49**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.75	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	12570	47255	47255
Población estimada en zona inundable	0	242	526

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	34,167.15	43,334.56	55,904.75
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**34,167.15**	**43,334.56**	**55,904.75**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	74.62	4,946.61
Urbana Concentrada	2,629.47	3,572.77	16,043.76
Total Urbana	**2,629.47**	**3,647.39**	**20,990.37**
Industrial	4,489.06	105,457.12	158,278.31
Infraestructuras	21,883.06	36,828.55	40,641.51
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,119.68	1,678.35	2,123.15

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	120,750.00	180,109.00	285,937.00	14,447.96
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**120,750.00**	**180,109.00**	**285,937.00**	**14,447.96**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	4,047.00	279,191.00	598.85
Urbana Concentr.	334,133.00	482,548.00	1,141,468.00	40,521.72
Total Urbana	**334,133.00**	**486,595.00**	**1,420,659.00**	**41,120.57**
Industrial	551,177.00	7,046,344.00	11,466,728.00	148,514.60
Infraestructuras	1,034,915.00	1,688,243.00	1,981,042.00	124,336.01
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	120,567.00	182,369.00	218,497.00	14,317.38
Totales	**2,161,542.00**	**9,583,660.00**	**15,372,863.00**	**342,736.53**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	3	1.3
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	1	2	2	1.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	1	1	0.6
Riesgo global	1	1	2.35	2.65	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	47255	47255	47255
Población estimada en zona inundable	519	1082	1467

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	34,165.54	40,794.51
Agrícola-Secano	0.00	328.25	97,261.80
Total Agrícola	**0.00**	**34,493.79**	**138,056.31**
Asociada a Urbana	9,299.84	9,854.64	12,057.26
Urbana Dispersa	898.56	16,408.94	23,927.43
Urbana Concentrada	1,141.64	8,984.31	27,406.79
Total Urbana	**11,340.04**	**35,247.88**	**63,391.48**
Industrial	98,779.81	258,576.90	328,048.16
Infraestructuras	18,889.10	45,880.43	52,382.43
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	4,024.94	11,866.34	17,358.37

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	91,165.00	111,284.00	1,134.22
Agrícola-Secano	0.00	1,551.00	1,388,503.00	2,792.52
Total Agrícola	**0.00**	**92,716.00**	**1,499,787.00**	**3,926.73**
Asociada a Urbana	419,449.00	469,856.00	583,342.00	47,810.14
Urbana Dispersa	115,068.00	838,861.00	1,197,985.00	22,291.38
Urbana Concentr.	116,537.00	359,866.00	1,372,300.00	17,996.96
Total Urbana	**651,054.00**	**1,668,583.00**	**3,153,627.00**	**88,098.48**
Industrial	11,067,161.00	22,382,453.00	30,980,835.00	1,392,502.30
Infraestructuras	1,419,588.00	2,537,758.00	2,880,921.00	173,098.22
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	456,461.00	858,732.00	1,104,290.00	56,442.00
Totales	**13,594,264.00**	**27,540,242.00**	**39,619,460.00**	**1,714,067.74**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	3

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	3	3	3	3.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	2.05	2.25	2.95	2.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7229	7229	7229
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,138.02	6,867.36	12,804.71
Total Agrícola	**1,138.02**	**6,867.36**	**12,804.71**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	84.40	84.40	92.79
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	6,273.00	32,594.00	57,073.00	1,067.39
Total Agrícola	**6,273.00**	**32,594.00**	**57,073.00**	**1,067.39**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	11,394.00	11,394.00	12,150.00	1,277.64
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**17,667.00**	**43,988.00**	**69,223.00**	**2,345.03**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3508	3508	3508
Población estimada en zona inundable	1	6	54

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	5,083.87	9,062.86	10,177.94
Agrícola-Secano	2,456.57	5,588.26	6,662.36
Total Agrícola	**7,540.44**	**14,651.12**	**16,840.30**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	121.53	450.19	3,201.45
Urbana Concentrada	4,133.33	6,694.72	8,624.29
Total Urbana	**4,254.86**	**7,144.90**	**11,825.74**
Industrial	0.00	324.10	586.11
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	41,889.00	88,447.00	96,765.00	5,266.90
Agrícola-Secano	1,916.00	4,528.00	5,367.00	247.61
Total Agrícola	**43,805.00**	**92,975.00**	**102,132.00**	**5,514.51**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5,562.00	26,661.00	169,883.00	1,162.58
Urbana Concentr.	166,174.00	429,421.00	501,143.00	21,913.90
Total Urbana	**171,736.00**	**456,082.00**	**671,026.00**	**23,076.47**
Industrial	0.00	7,529.00	12,560.00	100.41
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**215,541.00**	**556,586.00**	**785,718.00**	**28,691.40**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.35	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-07-03-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6568	6568	6568
Población estimada en zona inundable	0	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	62.33	2,250.58	2,656.77
Total Agrícola	**62.33**	**2,250.58**	**2,656.77**
Asociada a Urbana	8,204.47	10,930.52	12,800.13
Urbana Dispersa	1.21	10.28	12.04
Urbana Concentrada	477.77	5,943.87	8,486.29
Total Urbana	**8,683.44**	**16,884.66**	**21,298.46**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	37.00	498.00	582.00	9.84
Total Agrícola	**37.00**	**498.00**	**582.00**	**9.84**
Asociada a Urbana	719,725.00	1,047,143.00	1,111,057.00	84,666.04
Urbana Dispersa	85.00	1,023.00	1,115.00	20.96
Urbana Concentr.	40,816.00	282,208.00	369,791.00	7,643.26
Total Urbana	**760,626.00**	**1,330,374.00**	**1,481,963.00**	**92,330.27**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**760,663.00**	**1,330,872.00**	**1,482,545.00**	**92,340.11**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-11

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6568	6568	6568
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	13.49
Urbana Concentrada	91.55	138.33	3,038.43
Total Urbana	**91.55**	**138.33**	**3,051.91**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	701.00	1.40
Urbana Concentr.	5,055.00	11,406.00	117,151.00	853.86
Total Urbana	**5,055.00**	**11,406.00**	**117,852.00**	**855.26**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**5,055.00**	**11,406.00**	**117,852.00**	**855.26**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-07-03-12

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6568	6568	6568
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	0.00	1,144.96	2,411.24
Total Urbana	**0.00**	**1,144.96**	**2,411.24**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	720.90	964.59

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	0.00	73,297.00	114,714.00	962.40
Total Urbana	**0.00**	**73,297.00**	**114,714.00**	**962.40**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	31,416.00	37,615.00	389.39
Totales	**0.00**	**104,713.00**	**152,329.00**	**1,351.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	196293	196293	196293
Población estimada en zona inundable	170	7233	16140

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	841,464.96	1,393,491.90	1,525,458.84
Agrícola-Secano	0.00	10,915.89	12,783.40
Total Agrícola	**841,464.96**	**1,404,407.79**	**1,538,242.24**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,479.50	106,920.31	206,064.96
Urbana Concentrada	308.78	181,432.75	611,497.47
Total Urbana	**3,788.28**	**288,353.06**	**817,562.42**
Industrial	13,308.53	37,292.47	62,262.82
Infraestructuras	2,718.38	3,469.07	16,952.09
Terciario	88,039.55	98,922.23	138,507.41
Infraest. Social	9,105.42	245,433.89	405,459.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,743,472.00	5,629,801.00	6,934,651.00	244,514.51
Agrícola-Secano	0.00	5,891.00	11,502.00	81.91
Total Agrícola	**1,743,472.00**	**5,635,692.00**	**6,946,153.00**	**244,596.43**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	235,623.00	11,545,502.00	43,304,629.00	225,626.58
Urbana Concentr.	44,843.00	14,909,940.00	87,098,247.00	327,780.19
Total Urbana	**280,466.00**	**26,455,442.00**	**130,402,876.00**	**553,406.77**
Industrial	813,201.00	2,865,000.00	7,125,269.00	124,220.64
Infraestructuras	308,688.00	369,108.00	996,446.00	36,552.77
Terciario	3,793,354.00	12,433,740.00	17,002,370.00	537,677.54
Infraest. Social	768,579.00	11,432,443.00	30,233,655.00	251,649.64
Totales	**7,707,760.00**	**59,191,425.00**	**192,706,769.00**	**1,748,103.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	11	22

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	5	3.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.75	2.95	3.55	2.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-08-03-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7226	7226	7226
Población estimada en zona inundable	220	349	470

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	35,444.32	122,320.00	153,002.60
Agrícola-Secano	37,572.98	83,889.55	89,910.13
Total Agrícola	**73,017.31**	**206,209.55**	**242,912.72**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	11,701.95	17,873.42	21,546.48
Urbana Concentrada	105,505.71	156,108.49	193,570.67
Total Urbana	**117,207.66**	**173,981.90**	**215,117.14**
Industrial	0.00	143.36	253.86
Infraestructuras	1,178.47	1,240.42	1,297.25
Terciario	1,956.40	2,999.15	3,552.40
Infraest. Social	39,666.06	87,776.60	100,201.26

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	70,466.00	258,382.00	349,996.00	10,330.41
Agrícola-Secano	17,089.00	33,765.00	44,731.00	2,136.01
Total Agrícola	**87,555.00**	**292,147.00**	**394,727.00**	**12,466.42**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,356,092.00	2,384,692.00	3,272,600.00	166,001.32
Urbana Concentr.	7,770,547.00	13,844,764.00	18,543,392.00	952,589.12
Total Urbana	**9,126,639.00**	**16,229,456.00**	**21,815,992.00**	**1,118,590.44**
Industrial	0.00	14,531.00	40,893.00	227.10
Infraestructuras	49,868.00	74,930.00	92,173.00	5,920.45
Terciario	103,694.00	248,259.00	369,040.00	13,590.07
Infraest. Social	2,493,758.00	4,823,853.00	6,208,566.00	310,031.46
Totales	**11,861,514.00**	**21,683,176.00**	**28,921,391.00**	**1,460,825.94**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	1	1
Nº puntos en riesgo	4	6	6

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	1.95	1.95	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-08-03-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	193751	193751	193751
Población estimada en zona inundable	45	175	299

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	9,398.30	21,387.52	23,511.58
Urbana Concentrada	10,681.13	47,522.39	60,710.40
Total Urbana	**20,079.43**	**68,909.91**	**84,221.98**
Industrial	59,275.63	140,113.88	160,088.18
Infraestructuras	7,879.12	34,868.95	42,276.00
Terciario	3,111.37	4,251.01	4,898.39
Infraest. Social	5,511.49	97,384.92	107,122.07

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,372,508.00	3,270,710.00	3,978,514.00	177,914.93
Urbana Concentr.	1,398,327.00	6,653,681.00	10,126,819.00	226,623.15
Total Urbana	**2,770,835.00**	**9,924,391.00**	**14,105,333.00**	**404,538.08**
Industrial	4,089,432.00	11,118,695.00	14,265,458.00	548,661.07
Infraestructuras	70,708.00	481,902.00	949,541.00	13,788.90
Terciario	303,760.00	475,711.00	548,701.00	36,230.51
Infraest. Social	466,396.00	4,091,256.00	5,884,336.00	99,320.83
Totales	**7,701,131.00**	**26,091,955.00**	**35,753,369.00**	**1,102,539.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.95	2.65	1.9



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-09-03-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2181	2181	2181
Población estimada en zona inundable	0	0	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	8,868.14	10,947.34	12,298.49
Total Agrícola	**8,868.14**	**10,947.34**	**12,298.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	15,656.47	17,294.76	23,127.38
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**15,656.47**	**17,294.76**	**23,127.38**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	419.88	419.89	836.16
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,131.00	3,664.00	3,977.00	357.69
Total Agrícola	**3,131.00**	**3,664.00**	**3,977.00**	**357.69**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,204,127.00	1,430,370.00	1,878,852.00	138,474.10
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,204,127.00**	**1,430,370.00**	**1,878,852.00**	**138,474.10**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	57,416.00	55,290.00	86,135.00	6,466.77
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,264,674.00**	**1,489,324.00**	**1,968,964.00**	**145,298.57**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	1.05	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-09-03-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4559	4559	4559
Población estimada en zona inundable	16	130	208

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,318.98	4,114.16	10,020.37
Total Agrícola	**1,318.98**	**4,114.16**	**10,020.37**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	819.93	9,645.79	13,084.46
Urbana Concentrada	1,141.03	13,818.70	18,151.11
Total Urbana	**1,960.96**	**23,464.49**	**31,235.57**
Industrial	2,173.33	7,869.75	16,192.55
Infraestructuras	0.00	0.00	1.51
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	395.84	5,553.70	6,914.92

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	394.00	1,573.00	3,414.00	61.96
Total Agrícola	**394.00**	**1,573.00**	**3,414.00**	**61.96**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	42,745.00	612,793.00	1,202,267.00	12,806.96
Urbana Concentr.	36,466.00	680,874.00	1,158,498.00	12,772.34
Total Urbana	**79,211.00**	**1,293,667.00**	**2,360,765.00**	**25,579.30**
Industrial	198,399.00	449,347.00	944,414.00	26,222.20
Infraestructuras	0.00	0.00	138.00	0.28
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	7,310.00	126,256.00	232,324.00	2,458.21
Totales	**285,314.00**	**1,870,843.00**	**3,541,055.00**	**54,321.94**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.35	1.75	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-09-03-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	29080	29080	29080
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,073.10	2,339.31	3,099.99
Total Agrícola	**2,073.10**	**2,339.31**	**3,099.99**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2.63	6.96	13.96
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2.63**	**6.96**	**13.96**
Industrial	1,294.31	1,344.88	3,093.83
Infraestructuras	68.50	69.38	69.38
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	6,022.42	6,308.54	8,320.35

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,056.00	1,186.00	1,598.00	120.66
Total Agrícola	**1,056.00**	**1,186.00**	**1,598.00**	**120.66**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	140.00	365.00	894.00	19.44
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**140.00**	**365.00**	**894.00**	**19.44**
Industrial	93,234.00	98,061.00	180,416.00	10,664.84
Infraestructuras	9,171.00	9,356.00	9,367.00	1,029.39
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	459,276.00	514,614.00	695,214.00	52,464.17
Totales	**562,877.00**	**623,582.00**	**887,489.00**	**64,298.50**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.75	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-09-03-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2181	2181	2181
Población estimada en zona inundable	8	18	21

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	347.13	486.88	699.48
Total Agrícola	**347.13**	**486.88**	**699.48**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	57,876.72	71,368.79	78,076.38
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**57,876.72**	**71,368.79**	**78,076.38**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,292.22	2,033.59	2,248.84
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	146.00	210.00	253.00	17.21
Total Agrícola	**146.00**	**210.00**	**253.00**	**17.21**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,428,848.00	4,925,207.00	5,159,905.00	402,456.68
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**3,428,848.00**	**4,925,207.00**	**5,159,905.00**	**402,456.68**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	94,695.00	149,379.00	160,442.00	11,284.17
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,523,689.00**	**5,074,796.00**	**5,320,600.00**	**413,758.06**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.45	1.45	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-09-03-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	706	706	706
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	154.90	195.00
Total Agrícola	**0.00**	**154.90**	**195.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,118.86	5,109.25	5,724.30
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**4,118.86**	**5,109.25**	**5,724.30**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	57.00	65.00	0.70
Total Agrícola	**0.00**	**57.00**	**65.00**	**0.70**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	331,343.00	445,426.00	470,562.00	38,529.68
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**331,343.00**	**445,426.00**	**470,562.00**	**38,529.68**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**331,343.00**	**445,483.00**	**470,627.00**	**38,530.38**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.75	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	195	195	195
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	505.66	810.00	1,580.95
Total Urbana	**505.66**	**810.00**	**1,580.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	28.99	42.48	55.88
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	38,371.00	63,301.00	87,085.00	4,644.28
Total Urbana	**38,371.00**	**63,301.00**	**87,085.00**	**4,644.28**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	4,802.00	7,011.00	8,372.00	567.05
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**43,173.00**	**70,312.00**	**95,457.00**	**5,211.33**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1498	1498	1498
Población estimada en zona inundable	0	17	27

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	200.50	401.26	468.92
Agrícola-Secano	2,658.33	3,490.58	5,474.53
Total Agrícola	**2,858.83**	**3,891.84**	**5,943.44**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	122.00	161.34	249.40
Urbana Concentrada	2,495.18	30,129.33	40,350.68
Total Urbana	**2,617.18**	**30,290.67**	**40,600.07**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	79.53	428.47	705.41
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	738.00	1,110.00	1,169.00	87.24
Agrícola-Secano	60,905.00	96,180.00	129,984.00	7,312.27
Total Agrícola	**61,643.00**	**97,290.00**	**131,153.00**	**7,399.51**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	10,160.00	17,999.00	25,804.00	1,247.60
Urbana Concentr.	229,161.00	4,510,063.00	4,188,019.00	76,392.77
Total Urbana	**239,321.00**	**4,528,062.00**	**4,213,823.00**	**77,640.37**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	17,894.00	96,406.00	104,895.00	2,963.25
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**318,858.00**	**4,721,758.00**	**4,449,871.00**	**88,003.12**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.4	1.6	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2573	2573	2573
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,657.97	2,976.37	3,153.58
Total Agrícola	**2,657.97**	**2,976.37**	**3,153.58**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	13,459.84	21,142.22	24,756.64
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**13,459.84**	**21,142.22**	**24,756.64**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	6,395.00	8,750.00	10,396.00	747.79
Total Agrícola	**6,395.00**	**8,750.00**	**10,396.00**	**747.79**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,039,657.00	1,574,397.00	1,802,988.00	123,315.65
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,039,657.00**	**1,574,397.00**	**1,802,988.00**	**123,315.65**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,046,052.00**	**1,583,147.00**	**1,813,384.00**	**124,063.44**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.75	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3147	3147	3147
Población estimada en zona inundable	0	4	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	232.22	531.17	840.36
Total Agrícola	**232.22**	**531.17**	**840.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5,166.25	13,438.55	15,639.24
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**5,166.25**	**13,438.55**	**15,639.24**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	53.00	142.00	223.00	7.17
Total Agrícola	**53.00**	**142.00**	**223.00**	**7.17**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	455,586.00	894,387.00	1,057,432.00	56,617.33
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**455,586.00**	**894,387.00**	**1,057,432.00**	**56,617.33**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**455,639.00**	**894,529.00**	**1,057,655.00**	**56,624.50**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3147	3147	3147
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	14,201.24	16,636.10	17,601.49
Total Agrícola	**14,201.24**	**16,636.10**	**17,601.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	577.08	830.69	959.29
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**577.08**	**830.69**	**959.29**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,116.00	5,899.00	6,712.00	484.01
Total Agrícola	**4,116.00**	**5,899.00**	**6,712.00**	**484.01**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	34,715.00	49,696.00	72,896.00	4,114.25
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**34,715.00**	**49,696.00**	**72,896.00**	**4,114.25**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**38,831.00**	**55,595.00**	**79,608.00**	**4,598.27**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	157695	157695	157695
Población estimada en zona inundable	0	8	56

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	2,938.34	6,207.58
Total Agrícola	**0.00**	**2,938.34**	**6,207.58**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	134.12	6,163.33	30,629.64
Urbana Concentrada	0.00	217.86	4,922.86
Total Urbana	**134.12**	**6,381.20**	**35,552.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	56.14	6,006.08
Infraest. Social	268.02	4,166.36	13,834.10

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	796.00	3,190.00	14.34
Total Agrícola	**0.00**	**796.00**	**3,190.00**	**14.34**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	7,990.00	407,809.00	1,751,834.00	8,380.76
Urbana Concentr.	0.00	26,012.00	553,298.00	1,366.72
Total Urbana	**7,990.00**	**433,821.00**	**2,305,132.00**	**9,747.47**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	1,722.00	353,803.00	724.83
Infraest. Social	19,585.00	165,762.00	785,689.00	5,187.50
Totales	**27,575.00**	**602,101.00**	**3,447,814.00**	**15,674.14**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	2	0.8
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	2	0.4
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	1	0.2
Riesgo global	1	0.4	1.05	2.35	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1300	1300	1300
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	7.56	18.42
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**7.56**	**18.42**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	755.00	2,368.00	12.29
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**755.00**	**2,368.00**	**12.29**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**0.00**	**755.00**	**2,368.00**	**12.29**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4724	4724	4724
Población estimada en zona inundable	0	8	25

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	230.84	485.49	761.78
Total Agrícola	**230.84**	**485.49**	**761.78**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	46.92	621.38	1,471.31
Urbana Concentrada	7,412.56	15,761.31	23,705.25
Total Urbana	**7,459.48**	**16,382.69**	**25,176.56**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	159.00	305.00	378.00	19.71
Total Agrícola	**159.00**	**305.00**	**378.00**	**19.71**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	6,467.00	49,316.00	93,594.00	1,327.05
Urbana Concentr.	750,215.00	1,400,467.00	1,856,337.00	92,738.84
Total Urbana	**756,682.00**	**1,449,783.00**	**1,949,931.00**	**94,065.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**756,841.00**	**1,450,088.00**	**1,950,309.00**	**94,085.60**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3725	3725	3725
Población estimada en zona inundable	2	2	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	886.17	1,285.57	1,527.81
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**886.17**	**1,285.57**	**1,527.81**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	148.39	148.40	557.85
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**148.39**	**148.40**	**557.85**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	2,155.00	4,068.00	5,088.00	266.36
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**2,155.00**	**4,068.00**	**5,088.00**	**266.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	28,821.00	34,648.00	61,399.00	3,351.38
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**28,821.00**	**34,648.00**	**61,399.00**	**3,351.38**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**30,976.00**	**38,716.00**	**66,487.00**	**3,617.73**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	1	1
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.9	0.9	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-10-04.1-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	11812	11812	11812
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	9,570.00	13,156.17	15,503.30
Urbana Concentrada	0.00	6.25	6.25
Total Urbana	**9,570.00**	**13,162.42**	**15,509.55**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	790,189.00	1,117,855.00	1,203,914.00	92,605.28
Urbana Concentr.	0.00	792.00	792.00	9.50
Total Urbana	**790,189.00**	**1,118,647.00**	**1,204,706.00**	**92,614.78**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**790,189.00**	**1,118,647.00**	**1,204,706.00**	**92,614.78**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.75	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-10-04.1-11

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	15537	15537	15537
Población estimada en zona inundable	0	8	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	4,682.04	7,403.60	8,480.63
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**4,682.04**	**7,403.60**	**8,480.63**
Asociada a Urbana	920.30	996.94	1,406.93
Urbana Dispersa	8,507.52	24,126.42	28,316.18
Urbana Concentrada	0.00	546.22	554.45
Total Urbana	**9,427.83**	**25,669.58**	**30,277.56**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	244.33	516.73	691.74

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	9,027.00	14,091.00	17,594.00	1,078.80
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**9,027.00**	**14,091.00**	**17,594.00**	**1,078.80**
Asociada a Urbana	97,013.00	111,590.00	137,765.00	11,092.73
Urbana Dispersa	730,375.00	1,638,054.00	2,087,229.00	93,592.50
Urbana Concentr.	0.00	64,425.00	127,937.00	900.12
Total Urbana	**827,388.00**	**1,814,069.00**	**2,352,931.00**	**105,585.35**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	8,147.00	24,881.00	37,431.00	1,138.37
Totales	**844,562.00**	**1,853,041.00**	**2,407,956.00**	**107,802.52**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.25	1.25	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3363892	3363892	3363892
Población estimada en zona inundable	0	12	343

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	9,213.73	23,262.49	24,722.25
Total Agrícola	**9,213.73**	**23,262.49**	**24,722.25**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	60.91	2,151.49	8,236.08
Urbana Concentrada	3,414.23	3,500.65	17,452.22
Total Urbana	**3,475.14**	**5,652.13**	**25,688.30**
Industrial	0.00	113.20	217,785.81
Infraestructuras	2,717.85	24,892.57	38,660.15
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,244.00	20,069.00	22,883.00	570.86
Total Agrícola	**3,244.00**	**20,069.00**	**22,883.00**	**570.86**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,550.00	423,049.00	1,413,657.00	7,212.80
Urbana Concentr.	483,827.00	514,486.00	1,899,078.00	57,325.72
Total Urbana	**485,377.00**	**937,535.00**	**3,312,735.00**	**64,538.52**
Industrial	0.00	4,411.00	35,539,805.00	71,123.72
Infraestructuras	349,140.00	2,097,976.00	3,631,921.00	63,157.60
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**837,761.00**	**3,059,991.00**	**42,507,344.00**	**199,390.70**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	2	0.8
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	5	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	3	5	2.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	3	3	1.7
Riesgo global	1	0.75	2.65	4.05	2.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3344660	3344660	3344660
Población estimada en zona inundable	0	1	49

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	42,596.52	126,488.35	524,670.32
Agrícola-Secano	2,924.25	9,674.05	10,111.61
Total Agrícola	**45,520.78**	**136,162.40**	**534,781.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	48.99
Urbana Dispersa	29.17	836.42	41,168.33
Urbana Concentrada	0.00	0.00	123.64
Total Urbana	**29.17**	**836.42**	**41,340.96**
Industrial	1,727.19	22,484.67	78,954.00
Infraestructuras	16,369.78	21,959.73	59,535.58
Terciario	75.60	4,766.42	138,394.83
Infraest. Social	28,812.21	33,221.30	165,762.23

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,805,691.00	3,264,682.00	8,691,309.00	230,598.54
Agrícola-Secano	2,054.00	7,051.00	8,193.00	292.30
Total Agrícola	**1,807,745.00**	**3,271,733.00**	**8,699,502.00**	**230,890.83**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	5,034.00	10.07
Urbana Dispersa	6,826.00	177,802.00	8,945,814.00	20,352.25
Urbana Concentr.	0.00	0.00	49,458.00	98.92
Total Urbana	**6,826.00**	**177,802.00**	**9,000,306.00**	**20,461.23**
Industrial	13,848.00	713,358.00	8,681,254.00	25,880.89
Infraestructuras	2,892,364.00	3,898,837.00	8,056,996.00	344,338.76
Terciario	5,135.00	412,897.00	15,659,606.00	35,961.68
Infraest. Social	2,999,861.00	4,255,501.00	9,564,460.00	361,670.03
Totales	**7,725,779.00**	**12,730,128.00**	**59,662,124.00**	**1,019,203.43**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	3	3	3

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.15	1.45	2.35	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	140447	140447	140447
Población estimada en zona inundable	0	2	12

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	681.16	86,487.64	174,770.66
Agrícola-Secano	1,758.05	365,337.10	474,181.46
Total Agrícola	**2,439.21**	**451,824.74**	**648,952.12**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	421.34	25,587.83	30,762.53
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**421.34**	**25,587.83**	**30,762.53**
Industrial	0.00	18,193.62	44,026.96
Infraestructuras	16,429.21	27,697.08	60,382.48
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	2,653.00	188,683.00	448,924.00	3,049.98
Agrícola-Secano	725.00	187,043.00	320,144.00	2,583.22
Total Agrícola	**3,378.00**	**375,726.00**	**769,068.00**	**5,633.20**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	34,757.00	3,001,720.00	4,002,848.00	41,498.60
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**34,757.00**	**3,001,720.00**	**4,002,848.00**	**41,498.60**
Industrial	0.00	1,551,527.00	3,587,373.00	22,690.02
Infraestructuras	3,032,265.00	3,827,728.00	6,562,042.00	354,627.86
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,070,400.00**	**8,756,701.00**	**14,921,331.00**	**424,449.67**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	1	1
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	5	5	2.8
Áreas de importancia MA	0.2	0	5	5	2.8
Riesgo global	1	1.1	3.45	3.45	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7280	7280	7280
Población estimada en zona inundable	0	80	156

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	24.41	638.77
Total Agrícola	**0.00**	**24.41**	**638.77**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	693.59	1,116.58
Urbana Concentrada	5,545.22	25,271.29	39,502.57
Total Urbana	**5,545.22**	**25,964.88**	**40,619.15**
Industrial	3,209.87	3,487.92	3,705.33
Infraestructuras	59.90	68.92	68.94
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	5.00	249.00	0.55
Total Agrícola	**0.00**	**5.00**	**249.00**	**0.55**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	68,774.00	118,581.00	924.90
Urbana Concentr.	839,987.00	2,216,307.00	3,920,504.00	114,002.78
Total Urbana	**839,987.00**	**2,285,081.00**	**4,039,085.00**	**114,927.68**
Industrial	236,800.00	291,868.00	326,836.00	27,252.35
Infraestructuras	7,953.00	9,487.00	9,900.00	909.97
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,084,740.00**	**2,586,441.00**	**4,376,070.00**	**143,090.55**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.35	1.7	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	203761	203761	203761
Población estimada en zona inundable	3	21	35

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	154.27	255.06	352.29
Total Agrícola	**154.27**	**255.06**	**352.29**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	118.16	664.71
Urbana Concentrada	20,805.60	35,218.78	49,971.12
Total Urbana	**20,805.60**	**35,336.94**	**50,635.83**
Industrial	8,613.52	73,438.28	99,353.68
Infraestructuras	1,305.42	6,892.50	7,606.03
Terciario	8,421.76	18,564.85	24,615.76
Infraest. Social	129.56	1,968.05	4,749.96

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	139.00	230.00	307.00	16.81
Total Agrícola	**139.00**	**230.00**	**307.00**	**16.81**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	14,574.00	92,419.00	330.58
Urbana Concentr.	3,292,948.00	5,026,031.00	6,295,355.00	392,145.82
Total Urbana	**3,292,948.00**	**5,040,605.00**	**6,387,774.00**	**392,476.40**
Industrial	1,264,791.00	8,695,769.00	13,648,098.00	240,732.99
Infraestructuras	172,914.00	499,990.00	654,383.00	23,600.07
Terciario	1,112,937.00	2,135,937.00	3,058,739.00	138,770.55
Infraest. Social	18,302.00	91,445.00	199,788.00	3,144.23
Totales	**5,862,031.00**	**16,463,976.00**	**23,949,089.00**	**798,741.04**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	3	3	1.7
Áreas de importancia MA	0.2	0	3	3	1.7
Riesgo global	1	1.4	2.65	2.65	2.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-11-04.1-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	54554	54554	54554
Población estimada en zona inundable	52	67	74

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	63,812.38	68,311.19	69,741.09
Agrícola-Secano	6,566.83	7,833.41	9,840.81
Total Agrícola	**70,379.21**	**76,144.60**	**79,581.89**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	356.12	604.77	701.15
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**356.12**	**604.77**	**701.15**
Industrial	22,809.51	31,181.04	34,438.34
Infraestructuras	2,191.73	6,327.11	7,200.38
Terciario	445.33	1,494.64	2,353.78
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	496,269.00	805,036.00	1,000,478.00	59,678.22
Agrícola-Secano	4,019.00	5,862.00	7,651.00	475.82
Total Agrícola	**500,288.00**	**810,898.00**	**1,008,129.00**	**60,154.04**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	60,678.00	83,881.00	97,127.00	7,100.86
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**60,678.00**	**83,881.00**	**97,127.00**	**7,100.86**
Industrial	2,159,559.00	3,384,324.00	4,108,664.00	258,016.47
Infraestructuras	195,701.00	1,230,741.00	1,524,080.00	34,925.67
Terciario	21,152.00	48,971.00	78,796.00	2,762.50
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,937,378.00**	**5,558,815.00**	**6,816,796.00**	**362,959.54**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.4	1.75	1.75	1.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	108197	132718	132718
Población estimada en zona inundable	0	37	105

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	44,597.00	302,337.15	762,347.43
Agrícola-Secano	270.01	1,092.46	1,334.07
Total Agrícola	**44,867.01**	**303,429.60**	**763,681.50**
Asociada a Urbana	1,312.01	8,677.14	24,292.50
Urbana Dispersa	43,816.11	131,941.60	188,331.47
Urbana Concentrada	0.00	2,318.80	2,413.97
Total Urbana	**45,128.12**	**142,937.53**	**215,037.93**
Industrial	3,626.74	28,671.61	94,201.17
Infraestructuras	13,526.35	63,603.32	74,630.09
Terciario	24,608.55	1,078,677.80	1,162,717.48
Infraest. Social	53.84	18,489.12	20,710.59

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	154,750.00	903,638.00	2,380,798.00	29,272.98
Agrícola-Secano	121.00	776.00	1,050.00	21.96
Total Agrícola	**154,871.00**	**904,414.00**	**2,381,848.00**	**29,294.94**
Asociada a Urbana	104,869.00	837,687.00	1,697,283.00	22,258.34
Urbana Dispersa	486,163.00	2,972,032.00	5,906,998.00	90,150.62
Urbana Concentr.	0.00	185,503.00	257,580.00	2,370.19
Total Urbana	**591,032.00**	**3,995,222.00**	**7,861,861.00**	**114,779.14**
Industrial	174,561.00	2,702,500.00	11,578,548.00	67,638.20
Infraestructuras	806,529.00	7,018,430.00	8,406,087.00	167,649.37
Terciario	1,794,667.00	102,358,770.00	126,791,822.00	1,456,638.04
Infraest. Social	1,655.00	1,295,071.00	2,085,603.00	17,287.42
Totales	**3,523,315.00**	**118,274,407.00**	**159,105,769.00**	**1,853,287.11**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	1	1	2
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	3	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	2	0.8
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	2	5	5	3.7
Áreas de importancia MA	0.2	1	5	5	3.2
Riesgo global	1	1.75	4.15	4.45	3.2



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3223334	3223334	3223334
Población estimada en zona inundable	13	25	29

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	15,932.65	21,250.76	21,916.42
Urbana Dispersa	5,717.96	10,491.69	11,740.00
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**21,650.61**	**31,742.45**	**33,656.42**
Industrial	43,000.98	65,515.49	72,124.22
Infraestructuras	11,161.99	12,583.54	13,030.38
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	8,338.83	11,386.97	11,640.13

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	999,430.00	1,484,776.00	1,502,422.00	117,795.60
Urbana Dispersa	684,990.00	1,307,351.00	1,404,211.00	84,380.93
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,684,420.00**	**2,792,127.00**	**2,906,633.00**	**202,176.54**
Industrial	3,074,329.00	5,020,132.00	5,249,724.00	368,133.67
Infraestructuras	1,406,168.00	1,563,407.00	1,578,829.00	159,408.53
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	212,324.00	567,820.00	572,473.00	28,055.55
Totales	**6,377,241.00**	**9,943,486.00**	**10,307,659.00**	**757,774.28**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.45	1.45	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-11-04.1-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7760	7760	7760
Población estimada en zona inundable	4	52	58

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	34,359.24	29,566.17	31,668.65
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**34,359.24**	**29,566.17**	**31,668.65**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	305.97	3,653.82	4,110.42
Urbana Concentrada	8,932.69	24,042.27	25,707.53
Total Urbana	**9,238.66**	**27,696.09**	**29,817.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,978.03	2,958.59	2,990.15
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	46,114.00	49,425.00	64,436.00	5,234.52
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**46,114.00**	**49,425.00**	**64,436.00**	**5,234.52**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	19,399.00	207,117.00	259,330.00	4,529.73
Urbana Concentr.	600,573.00	1,181,271.00	1,316,665.00	74,503.34
Total Urbana	**619,972.00**	**1,388,388.00**	**1,575,995.00**	**79,033.07**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	137,468.00	173,051.00	179,868.00	15,837.05
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**803,554.00**	**1,610,864.00**	**1,820,299.00**	**100,104.64**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.4	1.4	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3404081	3404081	3404081
Población estimada en zona inundable	37	265	3964

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	26,240.24	1,827,473.81	2,177,130.41
Agrícola-Secano	0.00	4,637.78	20,515.70
Total Agrícola	**26,240.24**	**1,832,111.59**	**2,197,646.11**
Asociada a Urbana	12,702.53	65,415.79	86,692.75
Urbana Dispersa	2,219.31	34,542.50	92,249.69
Urbana Concentrada	404.68	635.93	116,871.80
Total Urbana	**15,326.52**	**100,594.22**	**295,814.23**
Industrial	8,164.67	16,866.28	56,747.00
Infraestructuras	71,083.96	207,739.77	849,758.74
Terciario	1,341.94	91,582.09	100,356.21
Infraest. Social	68,601.56	461,655.31	682,735.18

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	82,416.00	6,783,283.00	9,373,725.00	94,821.88
Agrícola-Secano	0.00	102,558.00	554,691.00	2,134.96
Total Agrícola	**82,416.00**	**6,885,841.00**	**9,928,416.00**	**96,956.84**
Asociada a Urbana	1,481,741.00	7,253,260.00	10,736,451.00	242,179.60
Urbana Dispersa	394,025.00	6,917,058.00	19,004,356.00	146,581.79
Urbana Concentr.	114,431.00	173,206.00	13,868,506.00	40,912.17
Total Urbana	**1,990,197.00**	**14,343,524.00**	**43,609,313.00**	**429,673.57**
Industrial	963,545.00	3,055,724.00	11,919,455.00	150,750.65
Infraestructuras	9,667,623.00	20,733,489.00	73,999,464.00	1,322,096.12
Terciario	163,317.00	5,860,835.00	11,480,817.00	97,901.68
Infraest. Social	6,691,970.00	43,107,321.00	72,314,870.00	1,244,899.95
Totales	**19,559,068.00**	**93,986,734.00**	**223,252,335.00**	**3,342,278.81**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	4
Nº de EDARs	0	1	4
Nº elementos patrim. cultural	2	2	2
Nº puntos en riesgo	0	6	13

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	4	4	4
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	4	4	4

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	3	1.8
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	5	5	3.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	5	5	2.8
Riesgo global	1	1.65	4.45	4.75	3.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-12-04.1-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	8694	8694	8694
Población estimada en zona inundable	139	219	276

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	7,654.70	9,053.30	9,178.00
Urbana Dispersa	9,861.68	15,120.85	16,391.58
Urbana Concentrada	70,396.66	104,344.87	128,541.44
Total Urbana	**87,913.03**	**128,519.01**	**154,111.02**
Industrial	1,652.02	1,900.18	1,900.21
Infraestructuras	3,637.53	6,085.40	7,001.17
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	44,239.27	50,966.67	54,908.97

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	819,864.00	999,118.00	1,053,060.00	94,083.70
Urbana Dispersa	870,108.00	1,542,159.00	1,959,327.00	106,351.04
Urbana Concentr.	6,132,122.00	9,434,483.00	12,067,042.00	731,691.11
Total Urbana	**7,822,094.00**	**11,975,760.00**	**15,079,429.00**	**932,125.86**
Industrial	153,569.00	361,276.00	411,255.00	19,792.17
Infraestructuras	234,194.00	490,490.00	626,456.00	29,577.21
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	2,950,003.00	4,139,344.00	4,941,985.00	346,277.71
Totales	**11,159,860.00**	**16,966,870.00**	**21,059,125.00**	**1,327,772.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	4	4	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	1.95	1.95	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	18261	18261	18261
Población estimada en zona inundable	0	6	11

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	498.20	2,695.81	3,965.05
Urbana Concentrada	573.54	1,543.56	2,124.69
Total Urbana	**1,071.74**	**4,239.37**	**6,089.74**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	205.38	857.96	1,784.88
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	21,934.00	160,274.00	380,128.00	4,556.40
Urbana Concentr.	52,715.00	132,490.00	188,344.00	6,973.09
Total Urbana	**74,649.00**	**292,764.00**	**568,472.00**	**11,529.48**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	27,843.00	62,444.00	126,845.00	3,662.43
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**102,492.00**	**355,208.00**	**695,317.00**	**15,191.91**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3309506	3309506	3309506
Población estimada en zona inundable	78	247	407

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	1,051.92	2,518.69
Urbana Dispersa	2,201.07	10,095.79	14,286.57
Urbana Concentrada	28,419.91	54,206.32	110,743.00
Total Urbana	**30,620.98**	**65,354.03**	**127,548.25**
Industrial	0.00	421.31	1,759.47
Infraestructuras	348.95	693.86	4,101.46
Terciario	9,952.57	23,803.50	48,086.46
Infraest. Social	71,767.49	198,056.52	340,101.76

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	78,018.00	220,936.00	1,222.05
Urbana Dispersa	225,455.00	1,087,520.00	2,079,448.00	37,579.60
Urbana Concentr.	2,399,802.00	5,606,506.00	12,192,595.00	320,430.45
Total Urbana	**2,625,257.00**	**6,772,044.00**	**14,492,979.00**	**359,232.10**
Industrial	0.00	32,062.00	368,395.00	1,057.41
Infraestructuras	24,339.00	54,813.00	464,181.00	3,910.39
Terciario	1,044,606.00	2,108,783.00	4,592,915.00	134,734.26
Infraest. Social	5,308,561.00	12,923,905.00	26,714,770.00	713,524.69
Totales	**9,002,763.00**	**21,891,607.00**	**46,633,240.00**	**1,212,458.85**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	8	10

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	1.95	2.65	2.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-12-04.1-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	193586	193586	193586
Población estimada en zona inundable	0	22	27

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	198.82	12,262.08	15,239.92
Total Agrícola	**198.82**	**12,262.08**	**15,239.92**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	0.00	324.07	499.32
Total Urbana	**0.00**	**324.07**	**499.32**
Industrial	25,968.55	86,412.08	101,822.39
Infraestructuras	9,886.00	16,086.36	20,149.85
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	47.00	4,193.00	5,366.00	57.36
Total Agrícola	**47.00**	**4,193.00**	**5,366.00**	**57.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	0.00	56,416.00	114,623.00	793.41
Total Urbana	**0.00**	**56,416.00**	**114,623.00**	**793.41**
Industrial	2,898,876.00	8,649,748.00	11,156,021.00	398,697.12
Infraestructuras	858,047.00	1,293,162.00	1,601,372.00	101,939.06
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,756,970.00**	**10,003,519.00**	**12,877,382.00**	**501,486.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.45	1.45	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-12-04.1-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	20096	20096	20096
Población estimada en zona inundable	20	33	44

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	15,752.55	27,062.00	35,188.94
Urbana Concentrada	836.34	1,252.01	1,783.72
Total Urbana	**16,588.89**	**28,314.01**	**36,972.65**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	360.55	1,867.70	2,071.22
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	7,447.33	9,132.16	9,427.10

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,558,797.00	2,572,680.00	2,848,861.00	187,304.22
Urbana Concentr.	191,995.00	281,737.00	324,560.00	22,665.99
Total Urbana	**1,750,792.00**	**2,854,417.00**	**3,173,421.00**	**209,970.21**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	56,897.00	161,421.00	172,094.00	7,648.10
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	386,652.00	537,966.00	544,066.00	45,132.99
Totales	**2,194,341.00**	**3,553,804.00**	**3,889,581.00**	**262,751.30**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.4	1.4	1.2



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-12-04.1-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	8694	8694	8694
Población estimada en zona inundable	9	12	17

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	735.01	1,056.29	1,457.51
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**735.01**	**1,056.29**	**1,457.51**
Industrial	7,358.15	12,103.81	13,794.09
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	73,992.00	162,115.00	185,697.00	9,391.74
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**73,992.00**	**162,115.00**	**185,697.00**	**9,391.74**
Industrial	394,469.00	758,662.00	803,398.00	48,640.32
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**468,461.00**	**920,777.00**	**989,095.00**	**58,032.06**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-12-04.1-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	374333	374333	374333
Población estimada en zona inundable	0	90	97

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,810.13	63,386.34	68,346.41
Total Agrícola	**3,810.13**	**63,386.34**	**68,346.41**
Asociada a Urbana	3,624.22	102,337.27	108,953.85
Urbana Dispersa	0.00	6,676.14	6,793.61
Urbana Concentrada	3,138.79	26,585.27	27,109.32
Total Urbana	**6,763.01**	**135,598.68**	**142,856.78**
Industrial	2,392.36	70,958.84	76,282.82
Infraestructuras	210.64	10,838.86	12,738.40
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,173.00	20,123.00	21,118.00	460.77
Total Agrícola	**2,173.00**	**20,123.00**	**21,118.00**	**460.77**
Asociada a Urbana	303,142.00	6,196,675.00	6,701,274.00	105,683.50
Urbana Dispersa	0.00	1,124,054.00	1,130,163.00	13,500.87
Urbana Concentr.	337,968.00	3,249,305.00	3,269,377.00	72,828.60
Total Urbana	**641,110.00**	**10,570,034.00**	**11,100,814.00**	**192,012.97**
Industrial	260,573.00	8,654,633.00	8,998,413.00	130,600.46
Infraestructuras	39,984.00	635,552.00	685,483.00	11,724.89
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**943,840.00**	**19,880,342.00**	**20,805,828.00**	**334,799.08**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	3	3	1.7
Áreas de importancia MA	0.2	0	3	3	1.7
Riesgo global	1	0.75	2.95	2.95	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6948	6948	6948
Población estimada en zona inundable	7	10	13

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2.42	50.70	80.76
Urbana Concentrada	8,151.51	11,844.17	14,680.96
Total Urbana	**8,153.93**	**11,894.87**	**14,761.72**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	233.54	397.83	494.85
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	566.00	9,148.00	14,211.00	176.50
Urbana Concentr.	994,864.00	1,506,623.00	1,872,590.00	118,297.81
Total Urbana	**995,430.00**	**1,515,771.00**	**1,886,801.00**	**118,474.31**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	33,421.00	51,349.00	63,513.00	3,982.62
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,028,851.00**	**1,567,120.00**	**1,950,314.00**	**122,456.93**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	1	1	1
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.25	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4328	4328	4328
Población estimada en zona inundable	2	8	15

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	170.29	398.85	764.45
Urbana Concentrada	4,275.24	6,352.59	9,666.64
Total Urbana	**4,445.53**	**6,751.43**	**10,431.09**
Industrial	2,559.48	3,549.14	4,198.53
Infraestructuras	182.07	278.12	329.91
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	17,566.00	65,771.00	128,198.00	2,670.71
Urbana Concentr.	392,727.00	710,737.00	1,058,435.00	48,496.94
Total Urbana	**410,293.00**	**776,508.00**	**1,186,633.00**	**51,167.65**
Industrial	224,417.00	345,566.00	424,058.00	26,745.48
Infraestructuras	32,510.00	56,552.00	71,612.00	3,959.74
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**667,220.00**	**1,178,626.00**	**1,682,303.00**	**81,872.87**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4328	4328	4328
Población estimada en zona inundable	0	0	3

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4.92	345.90	2,201.65
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**4.92**	**345.90**	**2,201.65**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	604.00	11,116.00	88,667.00	348.89
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**604.00**	**11,116.00**	**88,667.00**	**348.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**604.00**	**11,116.00**	**88,667.00**	**348.89**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.7	0.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	15785	15785	15785
Población estimada en zona inundable	7	118	149

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	170.22	389.13	1,186.64
Total Agrícola	**170.22**	**389.13**	**1,186.64**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	277.89	5,220.28	8,894.76
Urbana Concentrada	361.22	6,217.32	8,945.07
Total Urbana	**639.11**	**11,437.61**	**17,839.83**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	784.86	1,851.65	2,115.35
Terciario	0.00	252.43	252.43
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,540.00	8,069.00	27,286.00	489.26
Total Agrícola	**3,540.00**	**8,069.00**	**27,286.00**	**489.26**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	27,626.00	725,999.00	1,190,193.00	12,402.98
Urbana Concentr.	33,039.00	503,333.00	774,905.00	9,887.04
Total Urbana	**60,665.00**	**1,229,332.00**	**1,965,098.00**	**22,290.02**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	167,503.00	292,702.00	315,130.00	20,307.58
Terciario	0.00	13,312.00	8,044.00	149.21
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**231,708.00**	**1,543,415.00**	**2,315,558.00**	**43,236.07**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.55	1.55	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	146168	146168	146168
Población estimada en zona inundable	5	857	5167

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	40.82	2,895.79	23,961.39
Urbana Concentrada	10,894.88	122,887.59	295,955.35
Total Urbana	**10,935.70**	**125,783.38**	**319,916.74**
Industrial	3,993.77	75,699.94	147,555.21
Infraestructuras	13,887.38	20,942.13	29,492.06
Terciario	1.14	2,376.05	4,239.09
Infraest. Social	2,396.70	28,121.88	39,914.53

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,123.00	413,435.00	4,752,413.00	13,851.48
Urbana Concentr.	783,495.00	15,390,875.00	50,819,084.00	333,896.42
Total Urbana	**785,618.00**	**15,804,310.00**	**55,571,497.00**	**347,747.89**
Industrial	204,358.00	7,630,189.00	27,177,370.00	151,092.43
Infraestructuras	2,111,638.00	2,972,217.00	4,754,081.00	250,394.13
Terciario	168.00	311,324.00	474,999.00	4,080.04
Infraest. Social	56,141.00	957,683.00	1,791,763.00	18,774.46
Totales	**3,157,923.00**	**27,675,723.00**	**89,769,710.00**	**772,088.95**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	3

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	3	3	2.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.4	2.25	2.95	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-13-04.2-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	100004	100004	100004
Población estimada en zona inundable	94	409	718

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	676.97	8,763.64	11,659.12
Urbana Dispersa	11,899.71	25,724.42	34,582.39
Urbana Concentrada	100,126.47	214,948.93	297,100.04
Total Urbana	**112,703.15**	**249,436.99**	**343,341.55**
Industrial	4,206.95	17,556.54	33,061.65
Infraestructuras	4,598.27	16,456.16	23,890.30
Terciario	1,956.51	2,379.98	9,891.44
Infraest. Social	0.00	20.07	1,724.09

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	60,341.00	780,449.00	1,148,701.00	16,135.99
Urbana Dispersa	1,066,170.00	3,922,652.00	5,774,291.00	157,392.10
Urbana Concentr.	9,832,160.00	25,190,000.00	35,756,379.00	1,306,628.76
Total Urbana	**10,958,671.00**	**29,893,101.00**	**42,679,371.00**	**1,480,156.85**
Industrial	232,532.00	1,210,019.00	2,170,733.00	39,694.86
Infraestructuras	542,113.00	2,291,389.00	4,251,151.00	85,627.49
Terciario	298,849.00	358,880.00	1,466,989.00	36,407.68
Infraest. Social	0.00	619.00	79,763.00	165.72
Totales	**12,032,165.00**	**33,754,008.00**	**50,648,007.00**	**1,642,052.59**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	2	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	3	2.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	2.65	2.95	2.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	77438	77438	77438
Población estimada en zona inundable	292	456	537

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5,610.72	9,047.11	10,913.43
Urbana Concentrada	83,486.97	116,282.83	128,394.76
Total Urbana	**89,097.69**	**125,329.93**	**139,308.19**
Industrial	917.42	1,120.09	1,385.89
Infraestructuras	7,954.20	11,802.06	12,461.48
Terciario	265.65	463.61	563.13
Infraest. Social	9,928.99	19,956.95	23,505.65

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	329,885.00	817,801.00	989,728.00	43,145.97
Urbana Concentr.	4,590,534.00	7,966,147.00	9,560,325.00	557,835.52
Total Urbana	**4,920,419.00**	**8,783,948.00**	**10,550,053.00**	**600,981.49**
Industrial	35,098.00	62,555.00	84,618.00	4,304.59
Infraestructuras	681,593.00	1,128,223.00	1,221,286.00	81,884.10
Terciario	9,722.00	31,337.00	41,721.00	1,369.01
Infraest. Social	332,717.00	870,640.00	1,266,947.00	44,511.99
Totales	**5,979,549.00**	**10,876,703.00**	**13,164,625.00**	**733,051.18**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	1
Nº puntos en riesgo	3	5	5

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	3	2.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	1.95	2.25	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	33379	33379	33379
Población estimada en zona inundable	0	3	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	810.65	7,793.13	11,646.49
Urbana Concentrada	0.00	247.93	537.45
Total Urbana	**810.65**	**8,041.06**	**12,183.94**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	533.56	625.56	681.94
Terciario	1,547.11	3,843.76	5,249.96
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	68,032.00	752,613.00	1,489,013.00	17,307.36
Urbana Concentr.	0.00	28,187.00	170,015.00	621.90
Total Urbana	**68,032.00**	**780,800.00**	**1,659,028.00**	**17,929.26**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	66,704.00	86,084.00	96,634.00	7,724.51
Terciario	151,412.00	478,409.00	682,830.00	21,290.95
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**286,148.00**	**1,345,293.00**	**2,438,492.00**	**46,944.71**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	33379	33379	33379
Población estimada en zona inundable	4	6	27

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,429.80	10,859.99	25,646.45
Urbana Concentrada	307.13	448.83	1,499.94
Total Urbana	**4,736.93**	**11,308.82**	**27,146.39**
Industrial	0.09	1,678.44	6,253.91
Infraestructuras	837.64	898.54	915.13
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	536,872.00	1,381,421.00	3,460,799.00	74,423.01
Urbana Concentr.	110,568.00	147,475.00	465,232.00	13,462.01
Total Urbana	**647,440.00**	**1,528,896.00**	**3,926,031.00**	**87,885.02**
Industrial	1.00	78,639.00	349,586.00	1,485.66
Infraestructuras	188,909.00	213,850.00	219,854.00	21,469.11
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**836,350.00**	**1,821,385.00**	**4,495,471.00**	**110,839.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	1	1	1
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.6	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-13-04.2-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	15842	15842	15842
Población estimada en zona inundable	0	25	31

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	2,035.55	3,892.96	4,850.54
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**2,035.55**	**3,892.96**	**4,850.54**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	2,186.74	2,745.90
Urbana Concentrada	0.00	304.94	727.03
Total Urbana	**0.00**	**2,491.68**	**3,472.93**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	3,368.49	7,523.64	8,601.06

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	32,184.00	55,179.00	59,287.00	3,888.76
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**32,184.00**	**55,179.00**	**59,287.00**	**3,888.76**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	261,713.00	291,648.00	3,200.43
Urbana Concentr.	0.00	8,331.00	20,084.00	123.48
Total Urbana	**0.00**	**270,044.00**	**311,732.00**	**3,323.90**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	295,306.00	588,586.00	618,797.00	36,654.05
Totales	**327,490.00**	**913,809.00**	**989,816.00**	**43,866.72**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.25	1.25	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-14-04.2-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	109912	109912	109912
Población estimada en zona inundable	0	13	31

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	180.92	14,792.24	22,170.83
Urbana Concentrada	0.00	0.00	76.63
Total Urbana	**180.92**	**14,792.24**	**22,247.46**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	519.89	805.38	839.93
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	572.49	12,582.34	20,139.51

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	24,076.00	1,498,120.00	2,519,702.00	22,428.20
Urbana Concentr.	0.00	0.00	21,253.00	42.51
Total Urbana	**24,076.00**	**1,498,120.00**	**2,540,955.00**	**22,470.71**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	111,917.00	184,179.00	203,447.00	13,440.38
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	21,534.00	756,518.00	1,100,306.00	11,919.19
Totales	**157,527.00**	**2,438,817.00**	**3,844,708.00**	**47,830.29**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.4	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-14-04.2-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	111818	111818	111818
Población estimada en zona inundable	7	14	29

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	2,629.10	4,673.71
Total Agrícola	**0.00**	**2,629.10**	**4,673.71**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	938.78	1,707.93	3,674.19
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**938.78**	**1,707.93**	**3,674.19**
Industrial	0.00	60.53	123.53
Infraestructuras	1,584.04	7,358.31	10,536.96
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	1,519.00	2,880.00	20.95
Total Agrícola	**0.00**	**1,519.00**	**2,880.00**	**20.95**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	130,749.00	326,911.00	504,252.00	17,352.51
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**130,749.00**	**326,911.00**	**504,252.00**	**17,352.51**
Industrial	0.00	2,821.00	9,729.00	47.67
Infraestructuras	302,893.00	692,569.00	952,589.00	39,120.17
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**433,642.00**	**1,023,820.00**	**1,469,450.00**	**56,541.30**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	1	1	0.6
Riesgo global	1	1.05	1.65	1.65	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-14-04.2-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	294686	294686	294686
Población estimada en zona inundable	357	722	850

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	111,450.87	168,229.82	181,681.93
Agrícola-Secano	49,252.07	250,966.79	295,230.49
Total Agrícola	**160,702.94**	**419,196.61**	**476,912.41**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	80,524.35	150,665.77	182,217.02
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**80,524.35**	**150,665.77**	**182,217.02**
Industrial	0.00	12,093.94	24,293.78
Infraestructuras	12,393.97	18,199.21	20,634.20
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	976.75

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	381,631.00	661,932.00	777,060.00	46,336.54
Agrícola-Secano	168,768.00	2,345,311.00	3,081,670.00	46,493.25
Total Agrícola	**550,399.00**	**3,007,243.00**	**3,858,730.00**	**92,829.79**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	6,930,813.00	16,339,007.00	21,379,368.00	899,230.11
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**6,930,813.00**	**16,339,007.00**	**21,379,368.00**	**899,230.11**
Industrial	0.00	711,134.00	1,792,016.00	10,695.37
Infraestructuras	1,835,013.00	2,915,552.00	3,515,380.00	219,687.58
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	46,152.00	92.30
Totales	**9,316,225.00**	**22,972,936.00**	**30,591,646.00**	**1,222,535.15**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	3	2.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.75	2.05	2.95	2.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-15-04.2-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	10183	10183	10183
Población estimada en zona inundable	0	23	24

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	117.75	661.57
Total Agrícola	**0.00**	**117.75**	**661.57**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	2,627.64	2,638.06
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**2,627.64**	**2,638.06**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	36.00	368.00	1.10
Total Agrícola	**0.00**	**36.00**	**368.00**	**1.10**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	418,607.00	608,494.00	5,403.06
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**418,607.00**	**608,494.00**	**5,403.06**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**0.00**	**418,643.00**	**608,862.00**	**5,404.15**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	5258	5258	5258
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	28,253.72	67,771.46	106,439.77
Total Agrícola	**28,253.72**	**67,771.46**	**106,439.77**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	256.31	2,597.70	10,278.78
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**256.31**	**2,597.70**	**10,278.78**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	144,544.00	645,793.00	1,003,801.00	22,919.93
Total Agrícola	**144,544.00**	**645,793.00**	**1,003,801.00**	**22,919.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	23,154.00	256,007.00	816,630.00	6,508.73
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**23,154.00**	**256,007.00**	**816,630.00**	**6,508.73**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**167,698.00**	**901,800.00**	**1,820,431.00**	**29,428.66**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.8	1.1	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	5015	5015	5015
Población estimada en zona inundable	64	105	117

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	89,632.44	108,368.62	108,391.95
Agrícola-Secano	165,701.53	211,593.51	232,885.74
Total Agrícola	**255,333.97**	**319,962.13**	**341,277.70**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	11,740.61	15,738.28	15,798.30
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**11,740.61**	**15,738.28**	**15,798.30**
Industrial	4.75	1,442.59	2,203.98
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	36,264.44	48,477.68	53,273.10
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	3,104,570.00	3,701,618.00	3,998,073.00	355,469.33
Agrícola-Secano	554,242.00	853,809.00	1,004,254.00	65,970.80
Total Agrícola	**3,658,812.00**	**4,555,427.00**	**5,002,327.00**	**421,440.12**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,191,911.00	3,230,672.00	3,630,628.00	258,759.08
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2,191,911.00**	**3,230,672.00**	**3,630,628.00**	**258,759.08**
Industrial	890.00	162,476.00	471,154.00	2,656.07
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	2,525,426.00	5,005,890.00	6,370,033.00	315,341.57
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,377,039.00**	**12,954,465.00**	**15,474,142.00**	**998,196.83**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.75	1.75	1.75	1.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3745	3745	3745
Población estimada en zona inundable	5	12	22

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,596.46	2,262.28	2,864.98
Total Agrícola	**1,596.46**	**2,262.28**	**2,864.98**
Asociada a Urbana	1,700.84	2,707.71	3,438.55
Urbana Dispersa	66.16	202.95	391.77
Urbana Concentrada	7,298.80	10,262.24	14,449.72
Total Urbana	**9,065.80**	**13,172.90**	**18,280.05**
Industrial	1,350.98	2,046.03	2,487.29
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	53,270.00	83,232.00	102,300.00	6,363.92
Total Agrícola	**53,270.00**	**83,232.00**	**102,300.00**	**6,363.92**
Asociada a Urbana	154,442.00	304,819.00	398,877.00	19,290.14
Urbana Dispersa	6,745.00	28,529.00	58,848.00	1,077.49
Urbana Concentr.	370,626.00	973,191.00	1,467,998.00	49,730.51
Total Urbana	**531,813.00**	**1,306,539.00**	**1,925,723.00**	**70,098.14**
Industrial	168,351.00	268,575.00	337,797.00	20,196.44
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**753,434.00**	**1,658,346.00**	**2,365,820.00**	**96,658.50**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	2	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.25	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3745	3745	3745
Población estimada en zona inundable	2	5	10

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	331.99	549.05	3,525.53
Total Agrícola	**331.99**	**549.05**	**3,525.53**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	2,706.10	4,022.08	5,444.86
Total Urbana	**2,706.10**	**4,022.08**	**5,444.86**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	711.10	953.65	1,181.13

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,756.00	9,108.00	26,603.00	619.89
Total Agrícola	**4,756.00**	**9,108.00**	**26,603.00**	**619.89**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	102,048.00	347,665.00	496,780.00	14,675.01
Total Urbana	**102,048.00**	**347,665.00**	**496,780.00**	**14,675.01**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	34,698.00	71,504.00	88,905.00	4,362.65
Totales	**141,502.00**	**428,277.00**	**612,288.00**	**19,657.55**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-15-04.2-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	829	829	829
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	331.60	775.27
Total Agrícola	**0.00**	**331.60**	**775.27**
Asociada a Urbana	2,020.41	2,581.09	6,927.23
Urbana Dispersa	0.00	0.00	286.29
Urbana Concentrada	406.88	752.31	1,636.58
Total Urbana	**2,427.28**	**3,333.40**	**8,850.10**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	61.00	222.00	1.05
Total Agrícola	**0.00**	**61.00**	**222.00**	**1.05**
Asociada a Urbana	158,820.00	298,142.00	716,853.00	20,297.13
Urbana Dispersa	0.00	0.00	60,608.00	121.22
Urbana Concentr.	32,912.00	84,619.00	143,094.00	4,423.58
Total Urbana	**191,732.00**	**382,761.00**	**920,555.00**	**24,841.92**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**191,732.00**	**382,822.00**	**920,777.00**	**24,842.97**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.75	1.25	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	247	247	247
Población estimada en zona inundable	1	3	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	26.39	47.97	84.30
Urbana Concentrada	1,582.76	3,283.11	4,319.03
Total Urbana	**1,609.15**	**3,331.08**	**4,403.34**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5,748.00	10,698.00	17,836.00	717.45
Urbana Concentr.	227,477.00	594,512.00	792,300.00	30,277.42
Total Urbana	**233,225.00**	**605,210.00**	**810,136.00**	**30,994.87**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**233,225.00**	**605,210.00**	**810,136.00**	**30,994.87**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1196	1196	1196
Población estimada en zona inundable	4	9	13

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,822.28	9,785.46	10,949.23
Total Agrícola	**2,822.28**	**9,785.46**	**10,949.23**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,511.66	8,050.06	10,583.31
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**3,511.66**	**8,050.06**	**10,583.31**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,572.00	7,485.00	9,718.00	251.49
Total Agrícola	**1,572.00**	**7,485.00**	**9,718.00**	**251.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	441,340.00	1,176,562.00	1,674,136.00	59,247.89
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**441,340.00**	**1,176,562.00**	**1,674,136.00**	**59,247.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**442,912.00**	**1,184,047.00**	**1,683,854.00**	**59,499.38**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1196	1196	1196
Población estimada en zona inundable	2	5	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,154.62	2,691.72	5,914.11
Urbana Concentrada	179.38	533.53	4,471.65
Total Urbana	**1,334.00**	**3,225.24**	**10,385.76**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.05	6.81

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	127,922.00	415,783.00	1,030,780.00	19,011.59
Urbana Concentr.	13,569.00	76,614.00	525,309.00	3,173.66
Total Urbana	**141,491.00**	**492,397.00**	**1,556,089.00**	**22,185.25**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	4.00	549.00	1.14
Totales	**141,491.00**	**492,401.00**	**1,556,638.00**	**22,186.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1196	1196	1196
Población estimada en zona inundable	6	19	14

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,040.06	3,492.24	2,152.18
Urbana Concentrada	3,373.33	7,714.50	6,355.82
Total Urbana	**4,413.39**	**11,206.74**	**8,508.00**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	337.32	899.08	978.69

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	88,027.00	572,931.00	367,186.00	15,266.38
Urbana Concentr.	366,925.00	1,073,439.00	1,058,346.00	49,543.58
Total Urbana	**454,952.00**	**1,646,370.00**	**1,425,532.00**	**64,809.96**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	14,865.00	79,674.00	101,795.00	2,486.83
Totales	**469,817.00**	**1,726,044.00**	**1,527,327.00**	**67,296.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1878	1878	1878
Población estimada en zona inundable	4	60	194

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	861.42	1,036.01
Total Agrícola	**0.00**	**861.42**	**1,036.01**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,404.41	18,460.84	34,745.08
Urbana Concentrada	3,968.78	47,465.12	131,668.05
Total Urbana	**7,373.19**	**65,925.96**	**166,413.13**
Industrial	11.14	138.04	193.96
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	513.00	675.00	6.48
Total Agrícola	**0.00**	**513.00**	**675.00**	**6.48**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	252,052.00	2,806,419.00	5,333,925.00	63,937.24
Urbana Concentr.	445,062.00	6,992,756.00	20,419,034.00	155,271.83
Total Urbana	**697,114.00**	**9,799,175.00**	**25,752,959.00**	**219,209.07**
Industrial	883.00	39,028.00	63,003.00	604.59
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**697,997.00**	**9,838,716.00**	**25,816,637.00**	**219,820.13**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	1	1	1
Nº puntos en riesgo	0	1	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.95	1.95	1.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1878	1878	1878
Población estimada en zona inundable	0	3	11

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,802.18	8,790.70	16,781.73
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2,802.18**	**8,790.70**	**16,781.73**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	327,319.00	1,135,250.00	2,351,204.00	48,786.81
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**327,319.00**	**1,135,250.00**	**2,351,204.00**	**48,786.81**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**327,319.00**	**1,135,250.00**	**2,351,204.00**	**48,786.81**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1878	1878	1878
Población estimada en zona inundable	39	74	71

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,012.69	1,821.76	2,096.06
Urbana Concentrada	35,721.16	53,798.93	47,613.45
Total Urbana	**37,733.85**	**55,620.69**	**49,709.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	230,135.00	309,058.00	404,140.00	26,912.36
Urbana Concentr.	3,516,299.00	7,901,207.00	7,787,824.00	446,217.62
Total Urbana	**3,746,434.00**	**8,210,265.00**	**8,191,964.00**	**473,129.98**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,746,434.00**	**8,210,265.00**	**8,191,964.00**	**473,129.98**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	1	1.3
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.4	1.75	1.7	1.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	405	405	405
Población estimada en zona inundable	0	3	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	28.18	49.53	205.37
Urbana Concentrada	1,861.49	1,867.56	3,266.92
Total Urbana	**1,889.67**	**1,917.09**	**3,472.29**
Industrial	46.75	1,200.45	2,276.34
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2,010.00	5,956.00	21,381.00	303.32
Urbana Concentr.	257,327.00	284,883.00	387,850.00	29,357.23
Total Urbana	**259,337.00**	**290,839.00**	**409,231.00**	**29,660.55**
Industrial	3,616.00	164,660.00	327,496.00	2,663.19
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**262,953.00**	**455,499.00**	**736,727.00**	**32,323.74**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-16-05-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	247	247	247
Población estimada en zona inundable	1	1	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.16
Urbana Concentrada	1,030.63	1,691.62	3,387.01
Total Urbana	**1,030.63**	**1,691.62**	**3,387.17**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	32.00	0.06
Urbana Concentr.	134,245.00	248,962.00	434,981.00	16,784.08
Total Urbana	**134,245.00**	**248,962.00**	**435,013.00**	**16,784.15**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**134,245.00**	**248,962.00**	**435,013.00**	**16,784.15**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-16-05-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	189	189	189
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,167.69	1,624.27	2,003.61
Urbana Concentrada	0.00	0.06	0.99
Total Urbana	**1,167.69**	**1,624.33**	**2,004.60**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	115,888.00	193,281.00	217,284.00	13,956.18
Urbana Concentr.	0.00	22.00	260.00	0.74
Total Urbana	**115,888.00**	**193,303.00**	**217,544.00**	**13,956.92**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**115,888.00**	**193,303.00**	**217,544.00**	**13,956.92**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2475	2475	2475
Población estimada en zona inundable	47	88	120

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	40,954.28	63,445.79	73,224.39
Urbana Dispersa	13,454.32	44,077.53	50,461.34
Urbana Concentrada	22,088.16	29,303.91	37,664.81
Total Urbana	**76,496.76**	**136,827.22**	**161,350.54**
Industrial	1,178.82	1,393.26	1,501.27
Infraestructuras	0.00	17.03	300.92
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	3,969,060.00	6,801,202.00	8,143,008.00	481,204.04
Urbana Dispersa	1,066,124.00	4,516,819.00	5,688,560.00	163,157.71
Urbana Concentr.	2,600,919.00	3,992,687.00	5,051,968.00	310,122.71
Total Urbana	**7,636,103.00**	**15,310,708.00**	**18,883,536.00**	**954,484.45**
Industrial	322,805.00	455,187.00	491,199.00	37,814.77
Infraestructuras	0.00	1,879.00	11,776.00	42.34
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**7,958,908.00**	**15,767,774.00**	**19,386,511.00**	**992,341.56**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.95	1.95	1.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2475	2475	2475
Población estimada en zona inundable	5	19	34

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	2,478.60	924.86	901.80
Urbana Dispersa	9,527.86	30,117.03	43,669.57
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**12,006.46**	**31,041.89**	**44,571.38**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	598.85	771.92	896.94
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	102,514.00	32,624.00	30,252.00	10,638.14
Urbana Dispersa	298,310.00	977,425.00	1,449,462.00	42,504.17
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**400,824.00**	**1,010,049.00**	**1,479,714.00**	**53,142.32**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	17,966.00	23,270.00	27,152.00	2,083.60
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**418,790.00**	**1,033,319.00**	**1,506,866.00**	**55,225.92**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1685	1685	1685
Población estimada en zona inundable	9	37	66

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	616.52	1,308.64	1,745.18
Total Agrícola	**616.52**	**1,308.64**	**1,745.18**
Asociada a Urbana	472.29	9,861.46	11,376.82
Urbana Dispersa	2,738.12	5,670.44	7,390.09
Urbana Concentrada	5,141.04	20,737.82	33,065.72
Total Urbana	**8,351.46**	**36,269.72**	**51,832.63**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	294.80	938.31	2,717.83
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,810.00	14,534.00	21,769.00	669.88
Total Agrícola	**4,810.00**	**14,534.00**	**21,769.00**	**669.88**
Asociada a Urbana	36,845.00	747,773.00	963,974.00	13,090.18
Urbana Dispersa	203,917.00	505,020.00	673,219.00	26,788.34
Urbana Concentr.	546,275.00	2,705,913.00	4,040,699.00	89,768.03
Total Urbana	**787,037.00**	**3,958,706.00**	**5,677,892.00**	**129,646.54**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	47,010.00	99,756.00	332,780.00	6,364.12
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00		
Totales	**838,857.00**	**4,072,996.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.6	1.95	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3357	3357	3357
Población estimada en zona inundable	0	0	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	14.24
Urbana Dispersa	0.00	0.01	292.13
Urbana Concentrada	377.57	599.04	3,392.81
Total Urbana	**377.57**	**599.05**	**3,699.18**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	120.35	125.85	130.05
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	412.00	0.82
Urbana Dispersa	0.00	0.00	21,262.00	42.52
Urbana Concentr.	46,118.00	72,439.00	275,430.00	5,887.05
Total Urbana	**46,118.00**	**72,439.00**	**297,104.00**	**5,930.40**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	27,077.00	30,583.00	32,012.00	3,077.55
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00		
Totales	**73,195.00**	**103,022.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	1.05	0.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2698	2698	2698
Población estimada en zona inundable	2	33	42

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	6,390.37	45,672.18	48,895.14
Total Agrícola	**6,390.37**	**45,672.18**	**48,895.14**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.89	53.35	53.35
Urbana Concentrada	294.19	4,126.55	5,263.71
Total Urbana	**295.08**	**4,179.90**	**5,317.06**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	1,365.32	13,810.48	18,752.15
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,783.00	33,126.00	44,224.00	598.01
Total Agrícola	**1,783.00**	**33,126.00**	**44,224.00**	**598.01**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	46.00	12,484.00	13,109.00	155.66
Urbana Concentr.	44,548.00	986,380.00	1,769,482.00	17,857.56
Total Urbana	**44,594.00**	**998,864.00**	**1,782,591.00**	**18,013.22**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	121,748.00	1,521,366.00	2,234,881.00	31,858.22
Infraest. Social	0.00	2,398.00	2,398.00	28.78
Totales	**168,125.00**	**2,555,754.00**	**4,064,094.00**	**50,498.23**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.1	1.45	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	12053	12053	12053
Población estimada en zona inundable	17	97	124

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	17,216.37	29,462.31	30,648.73
Total Agrícola	**17,216.37**	**29,462.31**	**30,648.73**
Asociada a Urbana	0.60	47.05	72.45
Urbana Dispersa	12,844.67	172,770.03	234,695.08
Urbana Concentrada	786.53	12,593.96	15,654.14
Total Urbana	**13,631.80**	**185,411.05**	**250,421.67**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	141,973.00	544,253.00	599,163.00	20,838.16
Total Agrícola	**141,973.00**	**544,253.00**	**599,163.00**	**20,838.16**
Asociada a Urbana	17.00	4,754.00	7,739.00	64.72
Urbana Dispersa	1,238,372.00	15,714,493.00	29,589,441.00	340,161.01
Urbana Concentr.	91,043.00	2,968,982.00	5,098,194.00	48,990.51
Total Urbana	**1,329,432.00**	**18,688,229.00**	**34,695,374.00**	**389,216.24**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,471,405.00**	**19,232,482.00**	**35,294,537.00**	**410,054.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	3	3	3

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	5	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.95	2.65	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-17-05-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4957	4957	4957
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	1.92	3.46	8.10
Total Urbana	**1.92**	**3.46**	**8.10**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	184.00	537.00	923.00	25.62
Total Urbana	**184.00**	**537.00**	**923.00**	**25.62**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**184.00**	**537.00**	**923.00**	**25.62**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-18-05-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6145	6145	6145
Población estimada en zona inundable	55	144	233

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	144,761.81	184,198.92	188,874.10
Agrícola-Secano	80,399.72	156,732.25	200,532.80
Total Agrícola	**225,161.53**	**340,931.17**	**389,406.90**
Asociada a Urbana	0.00	314.78	533.12
Urbana Dispersa	91,084.46	290,464.44	507,843.14
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**91,084.46**	**290,779.22**	**508,376.27**
Industrial	0.00	10.83	185.38
Infraestructuras	11,240.98	54,125.04	61,295.34
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	524,678.00	678,774.00	779,241.00	60,814.02
Agrícola-Secano	438,008.00	1,257,972.00	1,783,553.00	59,947.63
Total Agrícola	**962,686.00**	**1,936,746.00**	**2,562,794.00**	**120,761.65**
Asociada a Urbana	0.00	22,151.00	55,934.00	333.38
Urbana Dispersa	7,730,118.00	32,173,807.00	59,977,313.00	1,214,704.50
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**7,730,118.00**	**32,195,958.00**	**60,033,247.00**	**1,215,037.87**
Industrial	0.00	823.00	50,655.00	109.54
Infraestructuras	1,996,585.00	6,181,168.00	7,510,304.00	276,490.79
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**10,689,389.00**	**40,314,695.00**	**70,157,000.00**	**1,612,399.85**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	3	3	3
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	1	2	2	1.6
Riesgo global	1	1.95	3.25	3.25	2.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6145	6145	6145
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	176.57	227.07	283.53
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**176.57**	**227.07**	**283.53**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	14,724.00	22,327.00	30,192.00	1,756.05
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**14,724.00**	**22,327.00**	**30,192.00**	**1,756.05**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**14,724.00**	**22,327.00**	**30,192.00**	**1,756.05**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-18-05-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3306	3306	3306
Población estimada en zona inundable	10	22	28

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	252,919.13	368,909.60	480,202.12
Total Agrícola	**252,919.13**	**368,909.60**	**480,202.12**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	28,299.84	40,417.84	47,728.94
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**28,299.84**	**40,417.84**	**47,728.94**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	2,138.59	5,133.15	5,592.67
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	989,458.00	1,403,198.00	1,656,631.00	116,291.04
Total Agrícola	**989,458.00**	**1,403,198.00**	**1,656,631.00**	**116,291.04**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,057,524.00	5,930,037.00	7,231,781.00	379,516.33
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**3,057,524.00**	**5,930,037.00**	**7,231,781.00**	**379,516.33**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	71,734.00	613,165.00	701,019.00	14,707.09
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**4,118,716.00**	**7,946,400.00**	**9,589,431.00**	**510,514.46**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.65	1.65	1.65	1.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-18-05-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	404	404	404
Población estimada en zona inundable	11	18	22

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	9,920.40	13,458.70	15,441.42
Total Agrícola	**9,920.40**	**13,458.70**	**15,441.42**
Asociada a Urbana	5,578.72	7,684.20	8,701.87
Urbana Dispersa	1,362.35	2,415.81	2,961.78
Urbana Concentrada	10,089.56	13,707.54	16,194.85
Total Urbana	**17,030.64**	**23,807.56**	**27,858.50**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	8,074.33	8,883.40	9,020.63

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,292.00	6,978.00	9,817.00	518.61
Total Agrícola	**4,292.00**	**6,978.00**	**9,817.00**	**518.61**
Asociada a Urbana	261,401.00	368,407.00	443,864.00	30,711.90
Urbana Dispersa	107,628.00	193,743.00	284,173.00	13,268.58
Urbana Concentr.	448,245.00	842,798.00	1,212,271.00	55,677.02
Total Urbana	**817,274.00**	**1,404,948.00**	**1,940,308.00**	**99,657.50**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**821,566.00**	**1,411,926.00**	**1,950,125.00**	**100,176.11**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.3	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4298	4298	4298
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	466.06	657.62	884.17
Total Agrícola	**466.06**	**657.62**	**884.17**
Asociada a Urbana	1,424.62	2,836.63	5,459.38
Urbana Dispersa	0.00	2.30	14.28
Urbana Concentrada	4,704.32	6,288.82	8,047.87
Total Urbana	**6,128.94**	**9,127.75**	**13,521.54**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	244.00	370.00	442.00	28.98
Total Agrícola	**244.00**	**370.00**	**442.00**	**28.98**
Asociada a Urbana	127,556.00	209,866.00	339,712.00	15,533.68
Urbana Dispersa	0.00	120.00	1,285.00	3.77
Urbana Concentr.	539,576.00	737,993.00	891,926.00	63,121.38
Total Urbana	**667,132.00**	**947,979.00**	**1,232,923.00**	**78,658.84**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**667,376.00**	**948,349.00**	**1,233,365.00**	**78,687.82**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.95	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3707	3707	3707
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	716.18	1,273.20	2,376.54
Total Agrícola	**716.18**	**1,273.20**	**2,376.54**
Asociada a Urbana	276.90	355.11	406.78
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	193.79	212.26	257.72
Total Urbana	**470.69**	**567.37**	**664.50**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	64.26	66.12	68.23
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,300.02	2,212.46	3,092.21

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	347.00	827.00	1,497.00	45.96
Total Agrícola	**347.00**	**827.00**	**1,497.00**	**45.96**
Asociada a Urbana	18,885.00	29,390.00	37,966.00	2,258.33
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	20,544.00	25,951.00	30,960.00	2,375.83
Total Urbana	**39,429.00**	**55,341.00**	**68,926.00**	**4,634.16**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,836.00	13,423.00	14,374.00	1,046.58
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**48,612.00**	**69,591.00**	**84,797.00**	**5,726.70**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.75	0.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-19-06-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	28064	28064	28064
Población estimada en zona inundable	0	0	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,478.73	1,840.27	6,259.36
Total Agrícola	**1,478.73**	**1,840.27**	**6,259.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,596.42	5,523.82	32,111.95
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**3,596.42**	**5,523.82**	**32,111.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	839.00	932.00	1,918.00	97.06
Total Agrícola	**839.00**	**932.00**	**1,918.00**	**97.06**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	144,305.00	210,210.00	660,927.00	17,854.45
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**144,305.00**	**210,210.00**	**660,927.00**	**17,854.45**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**145,144.00**	**211,142.00**	**662,845.00**	**17,951.51**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	1.05	0.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-19-06-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	28064	28064	28064
Población estimada en zona inundable	1	7	10

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,066.73	19,391.43	24,654.06
Total Agrícola	**4,066.73**	**19,391.43**	**24,654.06**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.86
Urbana Concentrada	339.90	454.53	834.20
Total Urbana	**339.90**	**454.53**	**835.06**
Industrial	621.96	1,338.94	1,642.77
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	2,778.16	3,834.66	4,562.03

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,647.00	5,104.00	8,125.00	231.99
Total Agrícola	**1,647.00**	**5,104.00**	**8,125.00**	**231.99**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	59.00	0.12
Urbana Concentr.	46,599.00	59,820.00	85,050.00	5,428.20
Total Urbana	**46,599.00**	**59,820.00**	**85,109.00**	**5,428.32**
Industrial	35,829.00	131,419.00	230,937.00	5,358.96
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**84,075.00**	**196,343.00**	**324,171.00**	**11,019.27**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	28064	28064	28064
Población estimada en zona inundable	0	0	58

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	377.43	562.28	694.14
Total Agrícola	**377.43**	**562.28**	**694.14**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	848.20
Urbana Concentrada	2,771.60	4,107.45	26,055.92
Total Urbana	**2,771.60**	**4,107.45**	**26,904.12**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	562.42	1,057.55	2,019.28

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	151.00	280.00	362.00	18.62
Total Agrícola	**151.00**	**280.00**	**362.00**	**18.62**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	48,472.00	96.94
Urbana Concentr.	276,469.00	478,022.00	1,994,987.00	36,417.09
Total Urbana	**276,469.00**	**478,022.00**	**2,043,459.00**	**36,514.04**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00		
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**276,620.00**	**478,302.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	2	0.4
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	1.35	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-19-06-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	10010	10010	10010
Población estimada en zona inundable	68	616	1110

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	39,899.36	45,444.82	48,473.80
Agrícola-Secano	198,255.17	357,402.87	396,666.76
Total Agrícola	**238,154.52**	**402,847.69**	**445,140.56**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	130,623.16	277,527.15	305,187.87
Urbana Concentrada	2,596.81	171,714.38	280,290.73
Total Urbana	**133,219.97**	**449,241.53**	**585,478.60**
Industrial	0.00	15,838.88	19,775.40
Infraestructuras	2,203.72	11,524.41	22,947.17
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	99,949.00	148,123.00	181,132.00	11,838.39
Agrícola-Secano	67,178.00	219,753.00	280,313.00	9,475.96
Total Agrícola	**167,127.00**	**367,876.00**	**461,445.00**	**21,314.35**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,692,467.00	18,062,470.00	25,146,367.00	700,164.13
Urbana Concentr.	359,943.00	13,616,582.00	25,724,890.00	223,609.90
Total Urbana	**5,052,410.00**	**31,679,052.00**	**50,871,257.00**	**923,774.03**
Industrial	0.00	3,584,895.00	5,227,050.00	46,303.05
Infraestructuras	18,864.00	65,813.00	82,561.00	2,709.65
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**5,238,401.00**	**35,697,636.00**	**56,642,313.00**	**994,101.09**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	1	1
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	3	4

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	3	2.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	0	5	5	2.8
Áreas de importancia MA	0.2	0	5	5	2.8
Riesgo global	1	1.75	4.75	4.75	3.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-19-06-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3759	3759	3759
Población estimada en zona inundable	0	0	14

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	592.50	858.54	13,057.56
Total Agrícola	**592.50**	**858.54**	**13,057.56**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	679.13
Urbana Concentrada	3,115.35	5,086.92	15,859.02
Total Urbana	**3,115.35**	**5,086.92**	**16,538.16**
Industrial	0.00	5.41	3,082.53
Infraestructuras	145.62	216.76	242.37
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	403.25	498.30	2,186.63

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	18,235.00	27,870.00	170,816.00	2,443.83
Total Agrícola	**18,235.00**	**27,870.00**	**170,816.00**	**2,443.83**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	74,287.00	148.57
Urbana Concentr.	350,095.00	537,351.00	1,224,837.00	42,832.68
Total Urbana	**350,095.00**	**537,351.00**	**1,299,124.00**	**42,981.26**
Industrial	0.00	311.00	105,722.00	214.55
Infraestructuras	0.00	0.00		
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**368,330.00**	**565,532.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2390	2390	2390
Población estimada en zona inundable	0	115	145

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	7,343.54	52,050.04	59,701.00
Total Agrícola	**7,343.54**	**52,050.04**	**59,701.00**
Asociada a Urbana	0.00	7,848.19	8,203.69
Urbana Dispersa	0.00	0.00	182.76
Urbana Concentrada	52.73	62,120.04	76,315.89
Total Urbana	**52.73**	**69,968.23**	**84,702.34**
Industrial	0.00	282.48	298.64
Infraestructuras	0.00	124.13	797.69
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	191,582.00	819,361.00	975,751.00	29,303.31
Total Agrícola	**191,582.00**	**819,361.00**	**975,751.00**	**29,303.31**
Asociada a Urbana	0.00	707,360.00	809,854.00	8,693.31
Urbana Dispersa	0.00	0.00	21,469.00	42.94
Urbana Concentr.	9,210.00	4,847,811.00	7,157,707.00	63,714.52
Total Urbana	**9,210.00**	**5,555,171.00**	**7,989,030.00**	**72,450.77**
Industrial	0.00	38,682.00	50,328.00	487.48
Infraestructuras	190,899.00	605,983.00	794,861.00	26,739.45
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**391,691.00**	**7,019,197.00**	**9,809,970.00**	**128,981.01**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	3	3	2.1
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.95	1.95	1.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2496	2496	2496
Población estimada en zona inundable	151	163	174

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	119,334.61	141,613.69	163,473.18
Total Agrícola	**119,334.61**	**141,613.69**	**163,473.18**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,612.53	4,747.53	4,771.88
Urbana Concentrada	10,580.66	15,784.59	21,092.11
Total Urbana	**15,193.19**	**20,532.12**	**25,863.99**
Industrial	6,188.15	6,205.79	6,317.09
Infraestructuras	19,503.47	19,503.48	19,503.47
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,527.67	2,147.43	2,312.06

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	601,660.00	797,007.00	939,560.00	70,015.19
Total Agrícola	**601,660.00**	**797,007.00**	**939,560.00**	**70,015.19**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	594,649.00	748,505.00	938,759.00	68,827.47
Urbana Concentr.	1,536,124.00	2,214,071.00	3,360,845.00	182,474.80
Total Urbana	**2,130,773.00**	**2,962,576.00**	**4,299,604.00**	**251,302.27**
Industrial	1,126,872.00	1,076,875.00	1,504,032.00	126,464.01
Infraestructuras	6,478.00	12,978.00	18,429.00	814.44
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,865,783.00**	**4,849,436.00**	**6,761,625.00**	**448,595.91**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	2	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	1.95	1.95	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-20-06-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	728	728	728
Población estimada en zona inundable	4	12	16

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,664.92	8,738.53	10,439.82
Total Agrícola	**3,664.92**	**8,738.53**	**10,439.82**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	7,413.81	11,778.10	14,205.99
Total Urbana	**7,413.81**	**11,778.10**	**14,205.99**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,999.66	2,870.64	3,163.55

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	30,331.00	83,180.00	109,674.00	4,084.25
Total Agrícola	**30,331.00**	**83,180.00**	**109,674.00**	**4,084.25**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	287,152.00	649,551.00	967,899.00	37,146.51
Total Urbana	**287,152.00**	**649,551.00**	**967,899.00**	**37,146.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	23.00	201.00	503.00	5.32
Totales	**317,506.00**	**732,932.00**	**1,078,076.00**	**41,236.07**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.25	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-20-06-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	9737	9737	9737
Población estimada en zona inundable	13	30	51

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,372.69	4,178.52	8,786.50
Total Agrícola	**3,372.69**	**4,178.52**	**8,786.50**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentrada	7,118.85	9,521.88	12,139.20
Total Urbana	**7,118.85**	**9,521.88**	**12,139.20**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	4,089.95	4,566.98	5,063.25

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	23,743.00	33,052.00	41,289.00	2,787.40
Total Agrícola	**23,743.00**	**33,052.00**	**41,289.00**	**2,787.40**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Concentr.	269,979.00	396,087.00	560,213.00	32,079.20
Total Urbana	**269,979.00**	**396,087.00**	**560,213.00**	**32,079.20**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**293,722.00**	**429,139.00**	**601,502.00**	**34,866.59**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.25	1.55	1.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-21-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	84282	84282	84282
Población estimada en zona inundable	56	774	1966

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	201,682.57	5,300,249.39	5,887,226.95
Agrícola-Secano	153,545.32	1,622,022.90	2,177,446.15
Total Agrícola	**355,227.89**	**6,922,272.29**	**8,064,673.10**
Asociada a Urbana	13,183.68	77,146.38	99,766.85
Urbana Dispersa	3,054.28	46,108.71	99,432.80
Urbana Concentrada	20,418.46	56,166.65	160,555.71
Total Urbana	**36,656.42**	**179,421.73**	**359,755.36**
Industrial	3,444.62	90,707.92	148,015.92
Infraestructuras	23,818.50	63,546.33	218,027.06
Terciario	1,001.56	98,435.77	200,557.41
Infraest. Social	8,358.19	112,416.10	301,152.23

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,391,580.00	39,537,339.00	56,326,157.00	647,183.70
Agrícola-Secano	386,534.00	14,739,370.00	20,216,921.00	226,480.94
Total Agrícola	**1,778,114.00**	**54,276,709.00**	**76,543,078.00**	**873,664.65**
Asociada a Urbana	1,248,188.00	7,407,419.00	11,195,231.00	221,283.45
Urbana Dispersa	347,644.00	5,982,062.00	16,401,018.00	127,387.06
Urbana Concentr.	2,734,637.00	7,564,427.00	28,298,936.00	405,705.84
Total Urbana	**4,330,469.00**	**20,953,908.00**	**55,895,185.00**	**754,376.35**
Industrial	196,997.00	10,073,449.00	24,205,725.00	168,845.64
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	73.00	70.00	0.87
Totales	**6,305,580.00**	**85,304,139.00**	**156,644,058.00**	**1,796,887.51**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	3	6	7
Nº puntos en riesgo	0	4	9

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	3	2.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	3	3	2.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	2	2	1.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.95	3.2	3.2	2.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-21-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4269	4269	4269
Población estimada en zona inundable	4	16	28

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	6,112.32	7,897.23	8,915.67
Agrícola-Secano	7,918.48	27,829.02	32,142.58
Total Agrícola	**14,030.80**	**35,726.25**	**41,058.25**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,633.87	31,333.06	36,325.66
Urbana Concentrada	20,417.23	38,315.65	43,126.06
Total Urbana	**24,051.10**	**69,648.71**	**79,451.73**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	360.15	588.87	625.71
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	21,048.00	39,994.00	58,818.00	2,622.38
Agrícola-Secano	6,147.00	54,169.00	73,984.00	1,304.36
Total Agrícola	**27,195.00**	**94,163.00**	**132,802.00**	**3,926.73**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	240,022.00	2,079,511.00	2,597,343.00	49,992.00
Urbana Concentr.	811,967.00	2,268,344.00	3,172,194.00	110,224.53
Total Urbana	**1,051,989.00**	**4,347,855.00**	**5,769,537.00**	**160,216.52**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,079,184.00**	**4,442,018.00**	**5,902,339.00**	**164,143.26**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.45	1.45	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-22-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7811	7811	7811
Población estimada en zona inundable	3	9	46

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	547.20	656.85	749.43
Total Agrícola	**547.20**	**656.85**	**749.43**
Asociada a Urbana	5,178.26	8,119.56	9,506.07
Urbana Dispersa	308.02	980.65	5,154.14
Urbana Concentrada	2,200.55	2,964.60	9,384.78
Total Urbana	**7,686.83**	**12,064.80**	**24,044.98**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,040.18	1,160.29	1,249.91
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,446.00	2,532.00	3,392.00	176.70
Total Agrícola	**1,446.00**	**2,532.00**	**3,392.00**	**176.70**
Asociada a Urbana	220,340.00	406,972.00	564,763.00	27,233.25
Urbana Dispersa	33,840.00	95,908.00	365,563.00	5,074.21
Urbana Concentr.	246,820.00	329,461.00	588,683.00	29,153.98
Total Urbana	**501,000.00**	**832,341.00**	**1,519,009.00**	**61,461.43**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	12.00	136,010.00	208,689.00	1,778.68
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**502,458.00**	**970,883.00**	**1,731,090.00**	**63,416.81**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-22-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	222	222	222
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	906.45	1,312.48	1,887.88
Total Agrícola	**906.45**	**1,312.48**	**1,887.88**
Asociada a Urbana	630.45	784.80	876.45
Urbana Dispersa	49.55	102.48	133.22
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**679.99**	**887.28**	**1,009.67**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	370.00	565.00	796.00	44.24
Total Agrícola	**370.00**	**565.00**	**796.00**	**44.24**
Asociada a Urbana	29,199.00	37,358.00	43,011.00	3,379.50
Urbana Dispersa	2,576.00	5,480.00	8,137.00	328.67
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**31,775.00**	**42,838.00**	**51,148.00**	**3,708.18**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**32,145.00**	**43,403.00**	**51,944.00**	**3,752.42**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-22-06-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3263	3263	3263
Población estimada en zona inundable	12	27	30

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	906.45	1,312.48	1,887.88
Total Agrícola	**906.45**	**1,312.48**	**1,887.88**
Asociada a Urbana	630.45	784.80	876.45
Urbana Dispersa	49.55	102.48	133.22
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**679.99**	**887.28**	**1,009.67**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	370.00	565.00	796.00	44.24
Total Agrícola	**370.00**	**565.00**	**796.00**	**44.24**
Asociada a Urbana	29,199.00	37,358.00	43,011.00	3,379.50
Urbana Dispersa	2,576.00	5,480.00	8,137.00	328.67
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**31,775.00**	**42,838.00**	**51,148.00**	**3,708.18**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**32,145.00**	**43,403.00**	**51,944.00**	**3,752.42**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.9	0.9	0.9	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	83009	83009	83009
Población estimada en zona inundable	0	20	5178

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,511.53	1,696.61	319,865.04
Agrícola-Secano	5,414.85	22,644.87	651,376.84
Total Agrícola	**6,926.38**	**24,341.49**	**971,241.88**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	148,067.28
Urbana Dispersa	0.00	1,018.86	273,307.87
Urbana Concentrada	16,667.80	27,742.82	429,790.09
Total Urbana	**16,667.80**	**28,761.68**	**851,165.23**
Industrial	186.52	244.28	464,351.24
Infraestructuras	0.00	0.00	141,165.75
Terciario	0.00	0.00	47,126.82
Infraest. Social	0.00	0.00	400,796.60

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	22,884.00	25,879.00	4,953,032.00	12,453.25
Agrícola-Secano	175,493.00	508,989.00	11,129,835.00	44,898.86
Total Agrícola	**198,377.00**	**534,868.00**	**16,082,867.00**	**57,352.11**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	12,489,985.00	24,979.97
Urbana Dispersa	0.00	158,696.00	17,469,416.00	36,525.79
Urbana Concentr.	2,478,829.00	4,073,663.00	47,075,467.00	382,770.46
Total Urbana	**2,478,829.00**	**4,232,359.00**	**77,034,868.00**	**444,276.23**
Industrial	23,316.00	30,384.00	65,395,584.00	133,426.61
Infraestructuras	6,726.00	10,404.00	13,610.00	803.86
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,707,248.00**	**4,808,015.00**	**158,526,929.00**	**635,858.81**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	3
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	1	1	3
Nº puntos en riesgo	0	0	10

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	3	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	5	3.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	5	1.9
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	5	1.1
Riesgo global	1	0.95	1.65	4.75	2.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	87641	87641	87641
Población estimada en zona inundable	0	20	68

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	564.23	251,948.55
Agrícola-Secano	12,676.49	132,005.81	550,174.84
Total Agrícola	**12,676.49**	**132,570.04**	**802,123.39**
Asociada a Urbana	9,549.02	15,053.67	36,296.83
Urbana Dispersa	1,650.73	114,957.43	86,257.18
Urbana Concentrada	144.78	910.23	0.00
Total Urbana	**11,344.52**	**130,921.33**	**122,554.01**
Industrial	0.00	2,826.38	6,099.36
Infraestructuras	42,312.92	75,786.65	35,189.80
Terciario	3,221.77	4,123.85	0.00
Infraest. Social	3,767.68	5,374.09	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	5,943.00	965,076.00	1,989.58
Agrícola-Secano	109,803.00	1,521,181.00	8,682,059.00	43,556.23
Total Agrícola	**109,803.00**	**1,527,124.00**	**9,647,135.00**	**45,545.81**
Asociada a Urbana	523,449.00	1,365,291.00	1,713,085.00	69,423.98
Urbana Dispersa	96,237.00	3,782,948.00	9,827,402.00	67,107.98
Urbana Concentr.	30,095.00	156,801.00	0.00	4,577.51
Total Urbana	**649,781.00**	**5,305,040.00**	**11,540,487.00**	**141,109.47**
Industrial	0.00	313,089.00	1,496,006.00	6,122.90
Infraestructuras	20,222.00	73,850.00	96,278.00	2,953.26
Terciario	170,190.00	266,652.00	337,060.00	20,359.64
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**949,996.00**	**7,485,755.00**	**23,116,966.00**	**216,091.08**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	2	0.8
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.15	1.45	1.95	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	85916	85916	85916
Población estimada en zona inundable	48	57	103

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,036.75	181,770.62	2,120.15
Agrícola-Secano	24,985.91	253,030.08	82,120.16
Total Agrícola	**26,022.66**	**434,800.70**	**84,240.30**
Asociada a Urbana	0.00	10,552.52	7,863.57
Urbana Dispersa	0.00	41,437.00	377,811.39
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**51,989.52**	**385,674.96**
Industrial	0.00	2,233.03	1,336.77
Infraestructuras	17,293.81	18,236.73	17,689.74
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,505.00	276,709.00	62,103.00	3,041.80
Agrícola-Secano	224,492.00	3,658,452.00	1,004,345.00	61,042.41
Total Agrícola	**225,997.00**	**3,935,161.00**	**1,066,448.00**	**64,084.21**
Asociada a Urbana	0.00	497,101.00	259,073.00	5,489.16
Urbana Dispersa	0.00	2,426,238.00	35,208,541.00	94,679.46
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**2,923,339.00**	**35,467,614.00**	**100,168.62**
Industrial	0.00	362,648.00	448,659.00	4,523.80
Infraestructuras	197.00	1,729.00	2,589.00	42.17
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**226,194.00**	**7,222,877.00**	**36,985,310.00**	**168,818.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.4	1.75	2.45	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	83009	83009	83009
Población estimada en zona inundable	15	30	57

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	1,931.04	39,266.46
Agrícola-Secano	3,901.36	51,998.90	118,409.83
Total Agrícola	**3,901.36**	**53,929.94**	**157,676.30**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	166,127.00	195,561.12	81,487.45
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**166,127.00**	**195,561.12**	**81,487.45**
Industrial	77.53	1,262.45	814.92
Infraestructuras	620.98	2,986.72	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	1,294.24

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	28,442.00	231,663.00	747.75
Agrícola-Secano	7,930.00	593,169.00	855,211.00	8,435.11
Total Agrícola	**7,930.00**	**621,611.00**	**1,086,874.00**	**9,182.86**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	8,576,572.00	11,487,230.00	5,562,439.00	983,654.38
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**8,576,572.00**	**11,487,230.00**	**5,562,439.00**	**983,654.38**
Industrial	5,892.00	100,921.00	64,279.00	1,726.97
Infraestructuras	505.00	36,940.00	70,579.00	561.06
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,590,899.00**	**12,246,702.00**	**6,784,171.00**	**995,125.26**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.45	1.75	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	85916	85916	85916
Población estimada en zona inundable	10	21	23

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	4,087.52	14,161.58	2,575.26
Agrícola-Secano	39,783.44	80,267.31	0.00
Total Agrícola	**43,870.96**	**94,428.89**	**2,575.26**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	17,992.55
Urbana Dispersa	28,454.02	56,784.01	37,218.00
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**28,454.02**	**56,784.01**	**55,210.56**
Industrial	0.00	139.20	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	465.57	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	41,101.00	87,939.00	37,084.00	5,063.66
Agrícola-Secano	178,491.00	464,915.00	0.00	22,498.25
Total Agrícola	**219,592.00**	**552,854.00**	**37,084.00**	**27,561.91**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	2,113,042.00	4,226.08
Urbana Dispersa	1,613,627.00	3,762,202.00	1,742,541.00	202,469.80
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,613,627.00**	**3,762,202.00**	**3,855,583.00**	**206,695.89**
Industrial	0.00	12,009.00	0.00	120.09
Infraestructuras	0.00	0.00	377.00	0.75
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	35,399.00	99,090.00	552.17
Totales	**1,833,219.00**	**4,362,464.00**	**3,992,134.00**	**234,930.81**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.45	1.45	1.3



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	83009	83009	83009
Población estimada en zona inundable	0	6	14

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	1,511.97	2,205.79	97,800.33
Agrícola-Secano	0.00	0.00	74,137.10
Total Agrícola	**1,511.97**	**2,205.79**	**171,937.43**
Asociada a Urbana	15,089.51	16,313.18	0.00
Urbana Dispersa	18,336.54	33,902.09	23,901.60
Urbana Concentrada	0.00	0.00	5,139.64
Total Urbana	**33,426.05**	**50,215.28**	**29,041.25**
Industrial	0.00	0.00	1,460.55
Infraestructuras	0.00	0.00	1,988.35
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	17,721.00	28,305.00	1,166,140.00	4,387.43
Agrícola-Secano	0.00	0.00	919,066.00	1,838.13
Total Agrícola	**17,721.00**	**28,305.00**	**2,085,206.00**	**6,225.56**
Asociada a Urbana	1,360,653.00	2,049,428.00	0.00	156,559.58
Urbana Dispersa	699,797.00	1,416,277.00	591,558.00	85,325.59
Urbana Concentr.	0.00	0.00	510,355.00	1,020.71
Total Urbana	**2,060,450.00**	**3,465,705.00**	**1,101,913.00**	**242,905.88**
Industrial	0.00	0.00	121,907.00	243.81
Infraestructuras	5,564.00	8,246.00	11,061.00	660.98
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,083,735.00**	**3,502,256.00**	**3,320,087.00**	**250,036.23**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.45	1.45	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-23-06-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	85197	85197	86922
Población estimada en zona inundable	0	58	65

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	16,066.16	36,477.81	1,462,633.86
Agrícola-Secano	5,973.60	42,805.27	513,128.15
Total Agrícola	**22,039.77**	**79,283.09**	**1,975,762.01**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	155.71	10,420.40	312,586.39
Urbana Concentrada	0.00	1,772.48	0.00
Total Urbana	**155.71**	**12,192.88**	**312,586.39**
Industrial	0.00	0.00	7,781.24
Infraestructuras	231.37	1,755.44	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	321,378.00	572,067.00	5,925,154.00	49,708.78
Agrícola-Secano	52,130.00	485,264.00	4,540,511.00	19,146.66
Total Agrícola	**373,508.00**	**1,057,331.00**	**10,465,665.00**	**68,855.44**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,954.00	248,557.00	9,420,691.00	21,522.35
Urbana Concentr.	0.00	164,606.00	0.00	1,646.06
Total Urbana	**1,954.00**	**413,163.00**	**9,420,691.00**	**23,168.41**
Industrial	0.00	0.00	1,131,905.00	2,263.81
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**375,462.00**	**1,470,494.00**	**21,018,261.00**	**94,287.66**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	2	2	1.1
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.4	1.75	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-23-06-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	83009	83009	83009
Población estimada en zona inundable	25	39	40

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	852.32	1,374,396.46	498,139.71
Agrícola-Secano	194.22	467,361.18	126,172.16
Total Agrícola	**1,046.55**	**1,841,757.63**	**624,311.87**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	82.87	270,085.32	206,208.02
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**82.87**	**270,085.32**	**206,208.02**
Industrial	0.00	5,567.33	3,468.45
Infraestructuras	0.00	0.00	73,995.21
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	5,075.00	5,160,668.00	1,228,081.00	54,570.34
Agrícola-Secano	1,719.00	3,723,461.00	621,243.00	38,649.00
Total Agrícola	**6,794.00**	**8,884,129.00**	**1,849,324.00**	**93,219.34**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,136.00	7,112,261.00	5,284,224.00	82,104.66
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**4,136.00**	**7,112,261.00**	**5,284,224.00**	**82,104.66**
Industrial	0.00	640,401.00	325,569.00	7,055.15
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**10,930.00**	**16,636,791.00**	**7,459,117.00**	**182,379.14**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	3	3	2.1
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.45	1.45	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-24-06-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6214	6214	6214
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	220,501.96	418,945.75	0.00
Agrícola-Secano	67,173.28	109,008.61	0.00
Total Agrícola	**287,675.24**	**527,954.36**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	188,064.90	203,129.49	2.14
Urbana Concentrada	0.00	0.00	33.60
Total Urbana	**188,064.90**	**203,129.49**	**35.74**
Industrial	2,949.11	3,313.76	0.00
Infraestructuras	22,569.69	64,854.41	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	367,535.00	1,061,037.00	0.00	47,363.87
Agrícola-Secano	353,295.00	587,356.00	0.00	41,203.06
Total Agrícola	**720,830.00**	**1,648,393.00**	**0.00**	**88,566.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3,845,060.00	5,233,066.00	78.00	436,836.82
Urbana Concentr.	0.00	0.00	11,975.00	23.95
Total Urbana	**3,845,060.00**	**5,233,066.00**	**12,053.00**	**436,860.77**
Industrial	235,014.00	313,813.00	0.00	26,639.53
Infraestructuras	0.00	24.00	196.00	0.63
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**4,800,904.00**	**7,195,296.00**	**12,249.00**	**552,067.86**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	1	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.15	1.15	0.4	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-24-06-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2567	2567	2567
Población estimada en zona inundable	2	16	28

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	44,902.29
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**44,902.29**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	2,139.60
Urbana Concentrada	31.95	33.60	29,537.29
Total Urbana	**31.95**	**33.60**	**31,676.89**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	284,291.00	568.58
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**284,291.00**	**568.58**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	162,440.00	324.88
Urbana Concentr.	8,884.00	11,768.00	3,262,811.00	7,531.70
Total Urbana	**8,884.00**	**11,768.00**	**3,425,251.00**	**7,856.58**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,884.00**	**11,768.00**	**3,709,542.00**	**8,425.16**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	3	1.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	1.45	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-24-06-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	694	694	694
Población estimada en zona inundable	2	13	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	17,358.16	34,233.99	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	916.98
Total Agrícola	**17,358.16**	**34,233.99**	**916.98**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	23,352.31
Urbana Dispersa	493.29	854.32	3,444.82
Urbana Concentrada	7,441.04	21,194.64	8,514.17
Total Urbana	**7,934.32**	**22,048.97**	**35,311.31**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	119,030.00	231,280.00	0.00	14,215.80
Agrícola-Secano	0.00	0.00	2,870.00	5.74
Total Agrícola	**119,030.00**	**231,280.00**	**2,870.00**	**14,221.54**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	3,039,254.00	6,078.51
Urbana Dispersa	62,580.00	87,184.00	745,723.00	8,621.29
Urbana Concentr.	828,442.00	2,208,677.00	1,211,609.00	107,354.19
Total Urbana	**891,022.00**	**2,295,861.00**	**4,996,586.00**	**122,053.98**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,593.00	21,954.00	28,620.00	1,136.08
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,018,645.00**	**2,549,095.00**	**5,028,076.00**	**137,411.60**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	1	1.3
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.1	1.4	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	439	439	439
Población estimada en zona inundable	1	3	6

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	11,994.78
Agrícola-Secano	203.41	528.23	131.45
Total Agrícola	**203.41**	**528.23**	**12,126.23**
Asociada a Urbana	9,582.18	19,078.55	0.00
Urbana Dispersa	424.82	2,640.68	875.04
Urbana Concentrada	2,841.02	6,433.30	2,537.61
Total Urbana	**12,848.02**	**28,152.53**	**3,412.65**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	336,874.00	673.75
Agrícola-Secano	430.00	1,343.00	209.00	56.85
Total Agrícola	**430.00**	**1,343.00**	**337,083.00**	**730.60**
Asociada a Urbana	968,748.00	2,338,189.00	0.00	120,256.69
Urbana Dispersa	55,855.00	479,892.00	81,825.00	10,548.07
Urbana Concentr.	331,951.00	859,216.00	174,340.00	42,135.94
Total Urbana	**1,356,554.00**	**3,677,297.00**	**256,165.00**	**172,940.70**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00		
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,356,984.00**	**3,678,640.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.4	1.05	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-24-06-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	439	439	439
Población estimada en zona inundable	0	4	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	4,568.09	6,872.40	0.00
Agrícola-Secano	74.02	86.13	13,226.52
Total Agrícola	**4,642.11**	**6,958.53**	**13,226.52**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	213.11	386.91	1,157.33
Urbana Concentrada	593.25	1,327.25	8,033.09
Total Urbana	**806.36**	**1,714.16**	**9,190.42**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	168,947.00	226,440.00	0.00	19,159.10
Agrícola-Secano	133.00	155.00	133,562.00	281.97
Total Agrícola	**169,080.00**	**226,595.00**	**133,562.00**	**19,441.07**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	28,125.00	48,440.00	85,496.00	3,467.89
Urbana Concentr.	48,634.00	94,038.00	620,256.00	7,044.29
Total Urbana	**76,759.00**	**142,478.00**	**705,752.00**	**10,512.18**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	394,052.00	404,049.00	412,506.00	44,270.70
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**639,891.00**	**773,122.00**	**1,251,820.00**	**74,223.96**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.05	0.8



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-24-06-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	798	798	798
Población estimada en zona inundable	0	5	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	1,564.07
Agrícola-Secano	4,536.61	8,805.24	1,409.33
Total Agrícola	**4,536.61**	**8,805.24**	**2,973.40**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	11,996.36
Urbana Dispersa	126.27	989.21	663.39
Urbana Concentrada	5,018.96	6,756.26	2,218.06
Total Urbana	**5,145.23**	**7,745.47**	**14,877.82**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	1,722.71

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	24,329.00	48.66
Agrícola-Secano	59,374.00	96,746.00	8,823.00	6,922.51
Total Agrícola	**59,374.00**	**96,746.00**	**33,152.00**	**6,971.16**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	1,156,096.00	2,312.19
Urbana Dispersa	12,620.00	69,686.00	31,966.00	2,022.79
Urbana Concentr.	311,208.00	495,856.00	321,940.00	36,723.24
Total Urbana	**323,828.00**	**565,542.00**	**1,510,002.00**	**41,058.22**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**383,202.00**	**662,288.00**	**1,543,154.00**	**48,029.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.25	1.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	963	963	963
Población estimada en zona inundable	3	8	10

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	301.64	853.66	0.00
Agrícola-Secano	525.96	1,204.23	7,640.21
Total Agrícola	**827.60**	**2,057.89**	**7,640.21**
Asociada a Urbana	5,383.69	10,424.94	3,466.58
Urbana Dispersa	0.00	142.29	2,086.32
Urbana Concentrada	55.95	1,287.55	5,899.89
Total Urbana	**5,439.65**	**11,854.78**	**11,452.80**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	846.36
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	366.68	1,081.57	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	7,001.00	14,085.00	0.00	840.95
Agrícola-Secano	3,890.00	6,748.00	3,575.00	463.63
Total Agrícola	**10,891.00**	**20,833.00**	**3,575.00**	**1,304.58**
Asociada a Urbana	597,826.00	976,426.00	257,768.00	70,062.40
Urbana Dispersa	0.00	7,377.00	292,492.00	658.75
Urbana Concentr.	4,713.00	188,319.00	540,093.00	3,434.68
Total Urbana	**602,539.00**	**1,172,122.00**	**1,090,353.00**	**74,155.83**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	3,352,425.00	4,787,497.00	7,651,237.00	398,419.94
Terciario	0.00	2,405,725.00	2,447,181.00	28,951.61
Infraest. Social	7,839,169.00	10,209,956.00	11,728,715.00	909,473.89
Totales	**11,805,024.00**	**18,596,133.00**	**22,921,061.00**	**1,412,305.85**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	3	3	3

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	436	436	436
Población estimada en zona inundable	0	1	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,490.94	5,565.45	7,844.32
Total Agrícola	**3,490.94**	**5,565.45**	**7,844.32**
Asociada a Urbana	583.01	2,983.59	0.00
Urbana Dispersa	572.50	1,669.14	0.00
Urbana Concentrada	3,687.86	5,037.06	836.68
Total Urbana	**4,843.37**	**9,689.79**	**836.68**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	83.85	91.35	107.65
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,495.00	2,575.00	176,667.00	528.58
Total Agrícola	**1,495.00**	**2,575.00**	**176,667.00**	**528.58**
Asociada a Urbana	68,217.00	165,475.00	0.00	8,476.45
Urbana Dispersa	64,581.00	178,402.00	0.00	8,242.12
Urbana Concentr.	300,571.00	460,472.00	170,773.00	35,003.37
Total Urbana	**433,369.00**	**804,349.00**	**170,773.00**	**51,721.94**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	11,074.00	14,639.00	17,107.00	1,288.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**445,938.00**	**821,563.00**	**364,547.00**	**53,538.52**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4542	4542	4542
Población estimada en zona inundable	1	6	13

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,628.01	6,047.28	13,487.94
Total Agrícola	**2,628.01**	**6,047.28**	**13,487.94**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	1,773.61
Urbana Concentrada	81.13	632.61	774.88
Total Urbana	**81.13**	**632.61**	**2,548.48**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	107.65	107.65	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	63,084.00	128,887.00	5,656.00	7,608.58
Total Agrícola	**63,084.00**	**128,887.00**	**5,656.00**	**7,608.58**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	166,276.00	332.55
Urbana Concentr.	9,614.00	112,452.00	45,657.00	2,177.23
Total Urbana	**9,614.00**	**112,452.00**	**211,933.00**	**2,509.79**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	259.00	146.00	169.00	27.70
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**72,957.00**	**241,485.00**	**217,758.00**	**10,146.07**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	0.7	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4542	4542	4542
Población estimada en zona inundable	1	1	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,316.75	11,567.56	4,698.72
Total Agrícola	**2,316.75**	**11,567.56**	**4,698.72**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	101.47	833.11	2,491.43
Urbana Concentrada	72.43	222.45	1,376.69
Total Urbana	**173.90**	**1,055.56**	**3,868.11**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	1,141.30
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	666.00	3,485.00	1,993.00	105.44
Total Agrícola	**666.00**	**3,485.00**	**1,993.00**	**105.44**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	10,333.00	61,692.00	204,435.00	2,059.09
Urbana Concentr.	5,708.00	19,150.00	63,504.00	889.31
Total Urbana	**16,041.00**	**80,842.00**	**267,939.00**	**2,948.40**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	19,408.00	24,967.00	43,437.00	2,277.34
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	1,364.00	1,857.00	3,014.00	161.00
Totales	**37,479.00**	**111,151.00**	**316,383.00**	**5,492.18**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	365	365	365
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,378.02	4,442.44	6,527.30
Total Agrícola	**3,378.02**	**4,442.44**	**6,527.30**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	636.97	1,698.71	36.95
Urbana Concentrada	66.30	1,111.11	0.00
Total Urbana	**703.27**	**2,809.83**	**36.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	82.58	830.25	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,195.00	1,838.00	3,312.00	144.50
Total Agrícola	**1,195.00**	**1,838.00**	**3,312.00**	**144.50**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	73,052.00	144,887.00	2,806.00	8,759.68
Urbana Concentr.	9,339.00	46,184.00	0.00	1,395.74
Total Urbana	**82,391.00**	**191,071.00**	**2,806.00**	**10,155.42**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**83,586.00**	**192,909.00**	**6,118.00**	**10,299.93**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.4	0.4	0.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6454	6454	6454
Población estimada en zona inundable	2	12	14

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	33,728.59
Agrícola-Secano	37.95	2,611.05	0.00
Total Agrícola	**37.95**	**2,611.05**	**33,728.59**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	237.23
Urbana Concentrada	0.00	0.00	5,034.41
Total Urbana	**0.00**	**0.00**	**5,271.65**
Industrial	0.00	0.00	2,958.18
Infraestructuras	0.00	0.00	6,772.62
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	46,288.00	92.58
Agrícola-Secano	15.00	745.00	0.00	8.95
Total Agrícola	**15.00**	**745.00**	**46,288.00**	**101.53**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	26,509.00	53.02
Urbana Concentr.	0.00	0.00	953,701.00	1,907.40
Total Urbana	**0.00**	**0.00**	**980,210.00**	**1,960.42**
Industrial	0.00	0.00	424,451.00	848.90
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**15.00**	**745.00**	**1,450,949.00**	**2,910.85**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.9	1.25	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	365	365	365
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	219.61	21,802.09	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	6,463.28
Total Agrícola	**219.61**	**21,802.09**	**6,463.28**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	221.73	304.96
Urbana Concentrada	566.39	3,623.88	0.00
Total Urbana	**566.39**	**3,845.60**	**304.96**
Industrial	415.00	1,656.14	0.00
Infraestructuras	816.63	6,114.97	445.63
Terciario	0.00	0.00	6,163.51
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	198.00	32,515.00	0.00	344.95
Agrícola-Secano	0.00	0.00	1,033.00	2.07
Total Agrícola	**198.00**	**32,515.00**	**1,033.00**	**347.02**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	17,322.00	19,754.00	212.73
Urbana Concentr.	66,525.00	744,646.00	0.00	14,098.96
Total Urbana	**66,525.00**	**761,968.00**	**19,754.00**	**14,311.69**
Industrial	115,787.00	397,990.00	0.00	15,558.60
Infraestructuras	60,210.00	749,998.00	1,492,622.00	16,506.22
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**242,720.00**	**1,942,471.00**	**1,513,409.00**	**46,723.53**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	1	1.3
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.95	0.9	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6749	6749	6749
Población estimada en zona inundable	42	109	134

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	933.21	5,856.62	2,908.89
Total Agrícola	**933.21**	**5,856.62**	**2,908.89**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	250.52	2,175.48
Urbana Concentrada	0.00	0.00	29,670.64
Total Urbana	**0.00**	**250.52**	**31,846.12**
Industrial	0.00	0.00	24,370.05
Infraestructuras	112.50	318.44	0.00
Terciario	76.27	4,282.65	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	9.58

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	287.00	1,145.00	1,131.00	42.41
Total Agrícola	**287.00**	**1,145.00**	**1,131.00**	**42.41**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	19,201.00	427,442.00	1,046.89
Urbana Concentr.	0.00	0.00	5,511,578.00	11,023.16
Total Urbana	**0.00**	**19,201.00**	**5,939,020.00**	**12,070.05**
Industrial	0.00	0.00	4,321,224.00	8,642.45
Infraestructuras	37,128.00	53,794.00	59,955.00	4,370.65
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**37,415.00**	**74,140.00**	**10,321,330.00**	**25,125.56**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	3	3	3

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	3	1.4
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	0.9	1.2	1.95	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4998	4998	4998
Población estimada en zona inundable	0	18	24

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	3,116.33
Agrícola-Secano	678.13	1,749.13	5,861.61
Total Agrícola	**678.13**	**1,749.13**	**8,977.94**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	144.69	1,580.04	2,830.78
Urbana Concentrada	11,993.25	23,491.12	25,385.55
Total Urbana	**12,137.95**	**25,071.16**	**28,216.33**
Industrial	11,226.09	21,369.74	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.43	3.82	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	4,269.00	8.54
Agrícola-Secano	259.00	738.00	3,487.00	40.25
Total Agrícola	**259.00**	**738.00**	**7,756.00**	**48.79**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	30,554.00	277,639.00	343,785.00	6,519.36
Urbana Concentr.	1,860,148.00	4,046,857.00	1,855,115.00	230,193.60
Total Urbana	**1,890,702.00**	**4,324,496.00**	**2,198,900.00**	**236,712.96**
Industrial	1,666,423.00	3,424,513.00	0.00	200,887.43
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**3,557,384.00**	**7,749,747.00**	**2,206,656.00**	**437,649.18**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	2	2.8
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.6	1.25	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-10

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2865	2865	2865
Población estimada en zona inundable	7	19	24

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	86.13	1,679.42	3.49
Agrícola-Secano	1,799.07	3,485.07	0.00
Total Agrícola	**1,885.20**	**5,164.49**	**3.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	22.88	2,323.79	0.00
Urbana Concentrada	834.68	18,832.89	14,485.64
Total Urbana	**857.56**	**21,156.68**	**14,485.64**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	148.00	2,029.00	50.00	35.19
Agrícola-Secano	1,044.00	2,226.00	0.00	126.66
Total Agrícola	**1,192.00**	**4,255.00**	**50.00**	**161.85**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,978.00	206,353.00	0.00	2,261.33
Urbana Concentr.	88,133.00	1,009,568.00	1,488,522.00	21,886.02
Total Urbana	**90,111.00**	**1,215,921.00**	**1,488,522.00**	**24,147.35**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	20,293.00	814,020.00	2,454,777.00	15,079.05
Terciario	814,885.00	2,289,665.00	2,762,135.00	109,909.42
Infraest. Social	698,123.00	1,543,408.00	2,091,279.00	89,428.94
Totales	**1,624,604.00**	**5,867,269.00**	**8,796,763.00**	**238,726.62**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-25-07-11

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	275	275	275
Población estimada en zona inundable	2	6	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.74	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	4,907.42
Total Agrícola	**0.00**	**0.74**	**4,907.42**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	2,851.23
Urbana Concentrada	6,918.55	12,156.15	14,501.21
Total Urbana	**6,918.55**	**12,156.15**	**17,352.44**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	9.00	0.00	0.09
Agrícola-Secano	0.00	0.00	131,295.00	262.59
Total Agrícola	**0.00**	**9.00**	**131,295.00**	**262.68**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	433,343.00	866.69
Urbana Concentr.	685,916.00	1,184,787.00	1,691,949.00	83,823.37
Total Urbana	**685,916.00**	**1,184,787.00**	**2,125,292.00**	**84,690.05**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	68,058.00	296,022.00	1,426,097.00	12,618.21
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	2,899,095.00	13,872,902.00	20,214,912.00	469,068.34
Totales	**3,653,069.00**	**15,353,720.00**	**23,897,596.00**	**566,639.29**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-12

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2517	2517	2517
Población estimada en zona inundable	24	64	72

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,084.47	3,583.36	0.00
Total Agrícola	**2,084.47**	**3,583.36**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	727.69	1,993.02	13,801.83
Urbana Concentrada	7,850.11	12,200.01	54,385.34
Total Urbana	**8,577.81**	**14,193.02**	**68,187.17**
Industrial	0.00	0.00	6,960.53
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	42,899.00	91,030.00	0.00	5,200.20
Total Agrícola	**42,899.00**	**91,030.00**	**0.00**	**5,200.20**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	75,135.00	269,947.00	1,363,856.00	12,940.68
Urbana Concentr.	852,397.00	1,355,631.00	4,086,324.00	106,968.66
Total Urbana	**927,532.00**	**1,625,578.00**	**5,450,180.00**	**119,909.34**
Industrial	0.00	0.00	419,600.00	839.20
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**970,431.00**	**1,716,608.00**	**5,869,780.00**	**125,948.74**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.25	1.55	1.95	1.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-25-07-13

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	844	844	844
Población estimada en zona inundable	0	6	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	110.12
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**110.12**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,894.47	12,247.85	134.95
Urbana Concentrada	24,300.82	47,454.23	5,989.42
Total Urbana	**29,195.29**	**59,702.08**	**6,124.37**
Industrial	4,758.18	6,600.06	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	45.00	0.09
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**0.09**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	372,381.00	1,044,184.00	21,119.00	47,722.18
Urbana Concentr.	1,634,298.00	3,261,683.00	724,628.00	197,495.89
Total Urbana	**2,006,679.00**	**4,305,867.00**	**745,747.00**	**245,218.06**
Industrial	225,638.00	378,657.00	0.00	26,350.37
Infraestructuras	23,852.00	129,855.00	346,445.00	4,376.64
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,256,169.00**	**4,814,379.00**	**1,092,237.00**	**275,945.16**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	1	1.3
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.45	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-26-07-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	9251	9251	9251
Población estimada en zona inundable	1	6	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	28,574.37
Agrícola-Secano	88.30	99.44	43,678.23
Total Agrícola	**88.30**	**99.44**	**72,252.59**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	84.90	119.82	36,568.80
Urbana Concentrada	259.42	5,263.42	0.00
Total Urbana	**344.32**	**5,383.24**	**36,568.80**
Industrial	0.00	0.00	76.97
Infraestructuras	0.00	0.00	3,090.45
Terciario	0.00	0.00	3,761.97
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	91,057.00	182.11
Agrícola-Secano	31.00	38.00	35,668.00	74.82
Total Agrícola	**31.00**	**38.00**	**126,725.00**	**256.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	4,687.00	18,691.00	5,357,585.00	11,370.78
Urbana Concentr.	20,203.00	609,974.00	0.00	8,120.04
Total Urbana	**24,890.00**	**628,665.00**	**5,357,585.00**	**19,490.82**
Industrial	0.00	0.00	29,250.00	58.50
Infraestructuras	16,604.00	19,176.00	33,115.00	1,918.39
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**41,525.00**	**647,879.00**	**5,546,675.00**	**21,724.64**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	6	6	6

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.45	1.0



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7805	7805	7805
Población estimada en zona inundable	0	2	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	17,257.70	561,198.63
Agrícola-Secano	6,722.20	42,125.15	0.00
Total Agrícola	**6,722.20**	**59,382.86**	**561,198.63**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	2,952.46
Urbana Dispersa	4,399.90	36,418.66	343.25
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**4,399.90**	**36,418.66**	**3,295.72**
Industrial	0.00	76.97	31,456.83
Infraestructuras	158.61	681.94	0.00
Terciario	0.16	2,822.29	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	42,789.00	2,040,467.00	4,508.82
Agrícola-Secano	3,197.00	27,003.00	0.00	589.73
Total Agrícola	**3,197.00**	**69,792.00**	**2,040,467.00**	**5,098.55**
Asociada a Urbana	0.00	0.00		
Urbana Dispersa	261,708.00	5,067,555.00	55,535.00	76,957.42
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**261,708.00**	**5,067,555.00**		
Industrial	0.00	29,250.00	2,113,937.00	4,520.37
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**264,905.00**	**5,166,597.00**		

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	2	1.6
Activ. económicas, daños	0.35	1	3	3	2.1
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.45	1.45	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-26-07-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	8191	8191	8191
Población estimada en zona inundable	0	4	9

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	56,013.76	353,517.90	2,048,170.59
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**56,013.76**	**353,517.90**	**2,048,170.59**
Asociada a Urbana	10.71	929.36	0.00
Urbana Dispersa	0.00	157.67	2,690.46
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**10.71**	**1,087.03**	**2,690.46**
Industrial	0.00	28,689.34	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	4,085.45
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	176,271.00	1,151,825.00	11,709,126.00	52,563.60
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**176,271.00**	**1,151,825.00**	**11,709,126.00**	**52,563.60**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	35,958.00	451,095.00	1,261.77
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**35,958.00**	**451,095.00**	**1,261.77**
Industrial	0.00	1,756,254.00	0.00	17,562.54
Infraestructuras	23,361.00	72,912.00	115,404.00	3,296.03
Terciario	0.00	579,654.00	1,051,690.00	7,899.92
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**199,632.00**	**3,596,603.00**	**13,327,315.00**	**82,583.86**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	4	4	4
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	3	3	2.1
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.45	1.45	1.45	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6593	6593	6593
Población estimada en zona inundable	0	0	12

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	79,099.04	1,904,850.48	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	19,455.08
Total Agrícola	**79,099.04**	**1,904,850.48**	**19,455.08**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	1,258.54	1,797.05
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**1,258.54**	**1,797.05**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	2,440.89	3,998.52	821.71
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	526,105.00	8,659,943.00	0.00	139,209.93
Agrícola-Secano	0.00	0.00	244,585.00	489.17
Total Agrícola	**526,105.00**	**8,659,943.00**	**244,585.00**	**139,699.10**
Asociada a Urbana	841.00	32,699.00	188,416.00	787.92
Urbana Dispersa	0.00	170,684.00	150,296.00	2,007.43
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**841.00**	**203,383.00**	**338,712.00**	**2,795.35**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	3,623.00	200,834.00	827,350.00	4,025.34
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	21,959.00	759,722.00	1,277,834.00	12,348.79
Totales	**552,528.00**	**9,823,882.00**	**2,688,481.00**	**158,868.58**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	1	1.35	1.25	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-26-07-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	3255	3255	3255
Población estimada en zona inundable	1	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	7,464.79
Agrícola-Secano	2,778.59	10,302.92	3,776.71
Total Agrícola	**2,778.59**	**10,302.92**	**11,241.51**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	8.83	95.45	223.15
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**8.83**	**95.45**	**223.15**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	700.18	740.87	1,093.48
Terciario	0.00	0.00	9,237.47
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	65,577.00	131.15
Agrícola-Secano	33,367.00	122,411.00	36,375.00	4,633.56
Total Agrícola	**33,367.00**	**122,411.00**	**101,952.00**	**4,764.71**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	596.00	9,736.00	40,785.00	238.53
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**596.00**	**9,736.00**	**40,785.00**	**238.53**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	32,279.00	36,068.00	76,419.00	3,741.42
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**66,242.00**	**168,215.00**	**219,156.00**	**8,744.66**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.45	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-26-07-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	460	460	460
Población estimada en zona inundable	2	2	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	3,588.18	6,240.71	0.00
Agrícola-Secano	1,609.81	2,640.87	6,232.93
Total Agrícola	**5,197.99**	**8,881.58**	**6,232.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	881.49
Urbana Dispersa	143.12	177.37	70.19
Urbana Concentrada	0.00	0.00	2,037.64
Total Urbana	**143.12**	**177.37**	**2,989.32**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	822.93	1,049.80	0.00
Terciario	5,351.55	7,406.03	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	35,521.00	52,948.00	0.00	4,081.58
Agrícola-Secano	17,673.00	26,855.00	7,850.00	2,051.55
Total Agrícola	**53,194.00**	**79,803.00**	**7,850.00**	**6,133.13**
Asociada a Urbana	1,273.00	5,333.00	14,284.00	209.20
Urbana Dispersa	14,997.00	29,879.00	11,772.00	1,822.03
Urbana Concentr.	0.00	0.00	284,642.00	569.28
Total Urbana	**16,270.00**	**35,212.00**	**310,698.00**	**2,600.52**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	47,196.00	77,323.00	83,871.00	5,660.57
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**116,660.00**	**192,338.00**	**402,419.00**	**14,394.22**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-27-07-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	9186	9186	9186
Población estimada en zona inundable	2	10	22

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	5,798,471.57
Agrícola-Secano	3,461.17	5,534.55	0.00
Total Agrícola	**3,461.17**	**5,534.55**	**5,798,471.57**
Asociada a Urbana	571.34	809.47	0.00
Urbana Dispersa	11.88	70.19	4,573.60
Urbana Concentrada	1,499.70	1,897.64	0.00
Total Urbana	**2,082.93**	**2,777.30**	**4,573.60**
Industrial	0.00	0.00	1,179.57
Infraestructuras	0.00	0.00	52,964.34
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	26,876,625.00	53,753.25
Agrícola-Secano	5,237.00	6,569.00	0.00	589.39
Total Agrícola	**5,237.00**	**6,569.00**	**26,876,625.00**	**54,342.64**
Asociada a Urbana	4,906.00	88,306.00	234,544.00	1,842.75
Urbana Dispersa	2,575.00	11,772.00	737,453.00	1,850.13
Urbana Concentr.	140,490.00	273,957.00	0.00	16,788.57
Total Urbana	**147,971.00**	**374,035.00**	**971,997.00**	**20,481.44**
Industrial	0.00	0.00	192,962.00	385.92
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**153,208.00**	**380,604.00**	**28,041,584.00**	**75,210.01**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	3	3	3
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	3	1.4
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.25	1.7	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2298	2298	2298
Población estimada en zona inundable	0	39	45

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	2,544,016.85	5,093,241.14	1,502,630.14
Agrícola-Secano	0.00	0.00	753,897.52
Total Agrícola	**2,544,016.85**	**5,093,241.14**	**2,256,527.66**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	297.58	2,598.86	8,832.90
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**297.58**	**2,598.86**	**8,832.90**
Industrial	0.00	43.95	0.00
Infraestructuras	270.96	24,353.73	32,156.96
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	7,783,294.00	21,281,828.00	8,334,725.00	1,007,817.13
Agrícola-Secano	0.00	0.00	724,402.00	1,448.80
Total Agrícola	**7,783,294.00**	**21,281,828.00**	**9,059,127.00**	**1,009,265.93**
Asociada a Urbana	82,112.00	213,576.00	290,123.00	10,927.21
Urbana Dispersa	30,862.00	391,888.00	1,758,917.00	10,522.91
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**112,974.00**	**605,464.00**	**2,049,040.00**	**21,450.12**
Industrial	0.00	3,340.00	0.00	33.40
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**7,896,268.00**	**21,890,632.00**	**11,108,167.00**	**1,030,749.45**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	3	2	2.3
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	3	3.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.15	1.5	1.45	1.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	17170	17170	17170
Población estimada en zona inundable	1	51	147

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	83,512.12	1,272,222.19	0.00
Agrícola-Secano	10,726.62	653,536.37	29,231.63
Total Agrícola	**94,238.74**	**1,925,758.56**	**29,231.63**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	130.37	7,728.77	537.95
Urbana Concentrada	0.00	0.00	124,372.32
Total Urbana	**130.37**	**7,728.77**	**124,910.28**
Industrial	0.00	0.00	58,150.77
Infraestructuras	6.48	25,005.65	18.63
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	7,889.19

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	321,957.00	5,808,538.00	0.00	90,281.08
Agrícola-Secano	4,461.00	496,613.00	9,498.00	5,431.23
Total Agrícola	**326,418.00**	**6,305,151.00**	**9,498.00**	**95,712.31**
Asociada a Urbana	3,870.00	6,416.00	31,408.00	513.98
Urbana Dispersa	21,769.00	730,646.00	37,126.00	9,557.61
Urbana Concentr.	0.00	0.00	10,467,911.00	20,935.82
Total Urbana	**25,639.00**	**737,062.00**	**10,536,445.00**	**31,007.41**
Industrial	0.00	0.00	4,070,379.00	8,140.76
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**352,057.00**	**7,042,213.00**	**14,616,322.00**	**134,860.47**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	6	7

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	3	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.95	1.95	1.6



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-27-07-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	806	806	806
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	38,367.45
Agrícola-Secano	13,117.33	25,597.46	11,361.81
Total Agrícola	**13,117.33**	**25,597.46**	**49,729.26**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	151.23	545.39	73.87
Urbana Concentrada	0.00	76,286.68	0.00
Total Urbana	**151.23**	**76,832.07**	**73.87**
Industrial	49,057.32	55,937.78	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	515.31
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	3,967.68	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	130,417.00	260.83
Agrícola-Secano	4,701.00	7,927.00	3,736.00	556.84
Total Agrícola	**4,701.00**	**7,927.00**	**134,153.00**	**817.68**
Asociada a Urbana	92,116.00	133,295.00	214,799.00	10,974.15
Urbana Dispersa	13,005.00	37,603.00	3,960.00	1,684.45
Urbana Concentr.	0.00	5,170,341.00	0.00	51,703.41
Total Urbana	**105,121.00**	**5,341,239.00**	**218,759.00**	**64,362.01**
Industrial	3,070,565.00	3,787,096.00	0.00	344,927.46
Infraestructuras	171,163.00	222,229.00	250,375.00	19,839.34
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	292,038.00	580,075.00	891,282.00	36,787.11
Totales	**3,643,588.00**	**9,938,566.00**	**1,494,569.00**	**466,733.60**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	1	2.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.15	1.15	0.45	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	580	580	580
Población estimada en zona inundable	0	6	9

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	23,812.61	32,682.54	0.00
Agrícola-Secano	7,274.65	9,200.37	4,237.68
Total Agrícola	**31,087.26**	**41,882.90**	**4,237.68**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2.12	39.90	787.83
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2.12**	**39.90**	**787.83**
Industrial	0.00	0.00	230.80
Infraestructuras	278.04	393.28	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	62,660.00	90,088.00	0.00	7,166.88
Agrícola-Secano	1,430.00	2,319.00	3,387.00	172.96
Total Agrícola	**64,090.00**	**92,407.00**	**3,387.00**	**7,339.84**
Asociada a Urbana	49,467.00	203,963.00	295,302.00	7,576.93
Urbana Dispersa	110.00	2,103.00	184,698.00	401.43
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**49,577.00**	**206,066.00**	**480,000.00**	**7,978.36**
Industrial	0.00	0.00	79,256.00	158.51
Infraestructuras	13,146.00	40,678.00	68,771.00	1,858.92
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**126,813.00**	**339,151.00**	**631,414.00**	**17,335.64**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	1	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	4	4	4

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	1	1	1	1.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.6	0.9	0.9	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	122	122	122
Población estimada en zona inundable	0	1	3

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	131.91	612.18	0.00
Total Agrícola	**131.91**	**612.18**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	17.67	423.96	114.90
Urbana Concentrada	0.00	0.00	5,105.46
Total Urbana	**17.67**	**423.96**	**5,220.36**
Industrial	0.00	213.04	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	66.00	465.00	0.00	11.25
Total Agrícola	**66.00**	**465.00**	**0.00**	**11.25**
Asociada a Urbana	24,713.00	36,844.00	46,483.00	2,932.71
Urbana Dispersa	2,436.00	47,698.00	19,920.00	760.42
Urbana Concentr.	0.00	0.00	578,365.00	1,156.73
Total Urbana	**27,149.00**	**84,542.00**	**644,768.00**	**4,849.86**
Industrial	0.00	44,345.00	0.00	443.45
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**27,215.00**	**129,352.00**	**644,768.00**	**5,304.56**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	1.05	0.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1311	1311	1311
Población estimada en zona inundable	0	3	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	32,356.82
Agrícola-Secano	0.00	0.00	25,732.52
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**58,089.34**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	39.49	1,004.36
Urbana Concentrada	279.46	1,559.53	2,391.19
Total Urbana	**279.46**	**1,599.02**	**3,395.54**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	2.17
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	80,521.00	161.04
Agrícola-Secano	0.00	0.00	26,175.00	52.35
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**106,696.00**	**213.39**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	4,570.00	143,462.00	332.62
Urbana Concentr.	26,388.00	170,513.00	258,208.00	4,860.35
Total Urbana	**26,400.00**	**241,557.00**	**516,172.00**	**6,087.91**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**34,904.00**	**250,076.00**	**631,491.00**	**7,254.14**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	1.1	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1311	1311	1311
Población estimada en zona inundable	0	4	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	3,636.81	15,450.03	1,221.27
Agrícola-Secano	4,322.11	11,096.00	4,284.38
Total Agrícola	**7,958.92**	**26,546.03**	**5,505.65**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	23.75	727.04	707.01
Urbana Concentrada	551.64	1,482.38	343.78
Total Urbana	**575.40**	**2,209.42**	**1,050.78**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.44	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	14,518.00	39,145.00	13,158.00	1,869.57
Agrícola-Secano	4,810.00	11,218.00	1,843.00	596.87
Total Agrícola	**19,328.00**	**50,363.00**	**15,001.00**	**2,466.43**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	5,157.00	77,107.00	138,584.00	1,563.94
Urbana Concentr.	64,386.00	149,116.00	43,438.00	8,016.64
Total Urbana	**69,555.00**	**292,697.00**	**296,524.00**	**10,475.52**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**97,387.00**	**351,579.00**	**320,148.00**	**13,894.79**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	1	1.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	0.7	0.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2872	2872	2872
Población estimada en zona inundable	0	1	11

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	630.26	1,036.68	42,738.83
Agrícola-Secano	2,619.65	3,683.82	0.00
Total Agrícola	**3,249.91**	**4,720.50**	**42,738.83**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	2.20	490.10	475.41
Urbana Concentrada	70.54	272.22	3,896.33
Total Urbana	**72.74**	**762.32**	**4,371.73**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	1,237.50
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	5,065.00	9,850.00	355,745.00	1,316.49
Agrícola-Secano	1,042.00	1,485.00	0.00	119.05
Total Agrícola	**6,107.00**	**11,335.00**	**355,745.00**	**1,435.54**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	257.00	78,249.00	52,096.00	912.38
Urbana Concentr.	6,464.00	32,152.00	415,272.00	1,798.46
Total Urbana	**6,733.00**	**176,875.00**	**581,870.00**	**3,605.79**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**21,344.00**	**196,729.00**	**946,238.00**	**5,994.17**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	1	2	0.8
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	1	0.2
Riesgo global	1	0.4	0.9	1.65	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1065	1065	1065
Población estimada en zona inundable	3	23	27

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	7,766.93	17,457.99	13,683.07
Agrícola-Secano	0.00	0.00	1,471.67
Total Agrícola	**7,766.93**	**17,457.99**	**15,154.74**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	97.17	6,259.22
Urbana Concentrada	78.60	1,061.46	15,396.42
Total Urbana	**78.60**	**1,158.63**	**21,655.64**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,064.02	1,159.36	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	50,957.00	123,615.00	73,403.00	6,478.66
Agrícola-Secano	0.00	0.00	662.00	1.32
Total Agrícola	**50,957.00**	**123,615.00**	**74,065.00**	**6,479.98**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	13,936.00	1,045,481.00	2,230.32
Urbana Concentr.	8,175.00	103,677.00	1,327,076.00	4,508.42
Total Urbana	**8,187.00**	**184,087.00**	**2,487,059.00**	**7,633.69**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**67,648.00**	**316,221.00**	**2,569,747.00**	**15,066.50**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	3

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.25	1.25	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-28-08-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1311	1311	1311
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	6,803.62	10,795.49	0.00
Agrícola-Secano	435.61	916.26	12,959.52
Total Agrícola	**7,239.23**	**11,711.75**	**12,959.52**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	777.23	5,221.91	1.87
Urbana Concentrada	1,514.22	13,393.50	454.24
Total Urbana	**2,291.44**	**18,615.41**	**456.11**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	34,433.00	56,068.00	0.00	4,003.98
Agrícola-Secano	193.00	430.00	17,118.00	57.84
Total Agrícola	**34,626.00**	**56,498.00**	**17,118.00**	**4,061.82**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	102,788.00	793,492.00	460.00	18,214.64
Urbana Concentr.	176,822.00	970,201.00	61,958.00	27,508.13
Total Urbana	**279,622.00**	**1,830,167.00**	**176,920.00**	**46,617.71**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**322,752.00**	**1,895,184.00**	**202,661.00**	**51,632.36**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	1	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	0.75	0.4	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1185	1185	1185
Población estimada en zona inundable	1	1	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	7,356.10	10,786.19	1,031.44
Total Agrícola	**7,356.10**	**10,786.19**	**1,031.44**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.95	1.19	1.69
Urbana Concentrada	260.97	328.81	2,891.20
Total Urbana	**261.92**	**330.00**	**2,892.90**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	11,007.00	15,733.00	5,510.00	1,269.05
Total Agrícola	**11,007.00**	**15,733.00**	**5,510.00**	**1,269.05**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	223.00	287.00	339.00	25.85
Urbana Concentr.	37,493.00	51,120.00	353,609.00	4,967.72
Total Urbana	**37,728.00**	**117,881.00**	**468,450.00**	**5,888.51**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**57,239.00**	**142,133.00**	**482,583.00**	**8,110.40**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	0.7	1.05	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-28-08-09

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1185	1185	1185
Población estimada en zona inundable	7	13	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	15,602.90
Agrícola-Secano	361.77	691.85	226.46
Total Agrícola	**361.77**	**691.85**	**15,829.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.51	0.98	1,553.84
Urbana Concentrada	2,132.57	2,635.64	14,979.63
Total Urbana	**2,133.08**	**2,636.62**	**16,533.47**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	31,729.00	63.46
Agrícola-Secano	2,833.00	4,681.00	2,286.00	334.68
Total Agrícola	**2,833.00**	**4,681.00**	**34,015.00**	**398.14**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	120.00	222.00	349,877.00	713.97
Urbana Concentr.	217,355.00	315,673.00	2,072,512.00	29,037.25
Total Urbana	**217,487.00**	**382,369.00**	**2,536,891.00**	**30,646.17**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**228,824.00**	**395,569.00**	**2,579,529.00**	**31,997.15**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-29-08-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7348	7348	7348
Población estimada en zona inundable	67	93	118

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	8,006.91	13,271.95	3,415,716.34
Agrícola-Secano	93.42	197.40	0.00
Total Agrícola	**8,100.32**	**13,469.36**	**3,415,716.34**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	677.31	999.51	31,996.01
Urbana Concentrada	9,812.85	13,065.73	5,631.50
Total Urbana	**10,490.16**	**14,065.24**	**37,627.52**
Industrial	0.00	0.00	291,229.44
Infraestructuras	0.00	0.00	2,843.12
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	17,668.00	29,685.00	20,846,443.00	43,756.54
Agrícola-Secano	1,215.00	2,137.00	0.00	142.87
Total Agrícola	**18,883.00**	**31,822.00**	**20,846,443.00**	**43,899.41**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	141,683.00	224,831.00	3,739,998.00	23,896.61
Urbana Concentr.	1,320,328.00	1,902,479.00	1,420,044.00	153,897.68
Total Urbana	**1,462,023.00**	**2,193,784.00**	**5,274,544.00**	**178,689.23**
Industrial	0.00	0.00	20,198,015.00	40,396.03
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,489,410.00**	**2,234,125.00**	**46,327,625.00**	**263,937.50**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	5	2.7
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.35	1.35	2.45	1.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-29-08-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6684	6684	6684
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	2,386,311.02	2,932,986.97	1,857,037.09
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**2,386,311.02**	**2,932,986.97**	**1,857,037.09**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	17,701.57	23,945.87	168.68
Urbana Concentrada	2,769.78	4,286.27	0.00
Total Urbana	**20,471.36**	**28,232.14**	**168.68**
Industrial	213,345.55	244,544.39	132,875.34
Infraestructuras	2,643.71	2,803.09	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	14,612,980.00	17,783,716.00	6,622,713.00	1,652,380.59
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**14,612,980.00**	**17,783,716.00**	**6,622,713.00**	**1,652,380.59**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	1,643,683.00	2,750,117.00	33,202.00	191,935.87
Urbana Concentr.	546,929.00	978,573.00	0.00	64,478.63
Total Urbana	**2,190,624.00**	**3,795,164.00**	**147,704.00**	**257,309.45**
Industrial	16,525,682.00	18,062,230.00	13,979,108.00	1,861,148.72
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**33,337,790.00**	**39,649,629.00**	**20,758,148.00**	**3,771,791.59**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	5	5	3	4.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.85	1.85	1.45	1.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-29-08-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	17494	17494	17494
Población estimada en zona inundable	359	461	495

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	934,719.76	1,434,406.85	12,584,351.47
Agrícola-Secano	0.00	0.00	273,491.45
Total Agrícola	**934,719.76**	**1,434,406.85**	**12,857,842.93**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	119.64	119.64	256,435.71
Urbana Concentrada	0.00	0.00	2,161.75
Total Urbana	**119.64**	**119.64**	**258,597.46**
Industrial	119,676.34	127,104.15	531,956.36
Infraestructuras	0.00	0.00	98,796.46
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	162,747.40

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	2,703,863.00	4,521,316.00	69,508,892.00	454,617.24
Agrícola-Secano	0.00	0.00	211,368.00	422.74
Total Agrícola	**2,703,863.00**	**4,521,316.00**	**69,720,260.00**	**455,039.98**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	27,996.00	28,106.00	40,154,276.00	83,389.21
Urbana Concentr.	0.00	0.00	749,234.00	1,498.47
Total Urbana	**28,008.00**	**94,580.00**	**41,018,012.00**	**85,782.62**
Industrial	11,513,787.00	12,950,223.00	41,040,641.00	1,362,962.21
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**14,254,162.00**	**17,574,638.00**	**151,787,536.00**	**1,904,737.65**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	1	1	1
Nº elementos patrim. cultural	5	5	5
Nº puntos en riesgo	4	5	5

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	4	4	4
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	2	2.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	3	2.2
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	5	3.4
Puntos de importancia	0.2	2	2	2	2.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	1	1.0
Riesgo global	1	2.35	2.35	3.1	2.5



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	776	776	776
Población estimada en zona inundable	0	3	11

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	8,033,816.46	10,371,579.19	0.00
Agrícola-Secano	189,489.94	220,551.14	409.04
Total Agrícola	**8,223,306.39**	**10,592,130.33**	**409.04**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	198,160.95	244,193.68	4.74
Urbana Concentrada	2,064.06	2,106.43	15,760.57
Total Urbana	**200,225.01**	**246,300.11**	**15,765.31**
Industrial	525,981.66	529,748.26	0.00
Infraestructuras	33,220.27	54,654.63	260.48
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	126,796.96	162,747.39	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	38,806,087.00	54,897,507.00	0.00	4,429,583.77
Agrícola-Secano	143,251.00	176,573.00	214.00	16,091.26
Total Agrícola	**38,949,338.00**	**55,074,080.00**	**214.00**	**4,445,675.03**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	27,873,558.00	36,422,281.00	246.00	3,151,579.10
Urbana Concentr.	639,933.00	717,923.00	1,288,684.00	73,749.90
Total Urbana	**28,513,503.00**	**37,206,678.00**	**1,403,432.00**	**3,226,223.94**
Industrial	36,320,490.00	38,939,430.00	0.00	4,021,443.30
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**103,791,835.00**	**131,228,707.00**	**1,412,269.00**	**11,694,295.11**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	1
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	3	3	1	2.6
Activ. económicas, daños	0.35	5	5	2	4.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.9	2.2	1.25	1.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	776	776	776
Población estimada en zona inundable	0	6	19

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	215.26	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**215.26**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	52.15
Urbana Concentrada	0.00	12,092.32	20,997.36
Total Urbana	**0.00**	**12,092.32**	**21,049.52**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	161.07	212.11	11.35
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	114.00	0.00	1.14
Total Agrícola	**0.00**	**114.00**	**0.00**	**1.14**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	0.00	5,769.00	11.54
Urbana Concentr.	0.00	622,851.00	1,461,284.00	9,151.08
Total Urbana	**12.00**	**689,325.00**	**1,581,555.00**	**10,057.56**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,516.00**	**697,958.00**	**1,590,178.00**	**11,011.54**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	1
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.25	1.25	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	4052	4052	4052
Población estimada en zona inundable	5	11	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	9,006.25
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**9,006.25**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5.28	35.41	2,113.68
Urbana Concentrada	13.30	12,077.55	2,049.23
Total Urbana	**18.58**	**12,112.96**	**4,162.91**
Industrial	0.00	0.00	90.90
Infraestructuras	5.17	9.20	1,205.03
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	123,503.00	247.01
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**123,503.00**	**247.01**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	303.00	3,943.00	397,483.00	864.70
Urbana Concentr.	428.00	680,894.00	404,251.00	7,660.24
Total Urbana	**743.00**	**751,311.00**	**916,236.00**	**9,419.88**
Industrial	0.00	0.00	8,881.00	17.76
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**9,247.00**	**759,830.00**	**1,057,243.00**	**10,637.49**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	1	1
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.25	1.25	1.0



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-30-08-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	403	403	403
Población estimada en zona inundable	1	2	4

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,021.03	5,105.04	4,386.60
Total Agrícola	**3,021.03**	**5,105.04**	**4,386.60**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	824.96	1,366.82	389.09
Urbana Concentrada	638.57	1,594.75	6,076.51
Total Urbana	**1,463.53**	**2,961.57**	**6,465.59**
Industrial	45.83	62.64	0.00
Infraestructuras	634.68	745.24	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	41,666.00	62,970.00	3,179.00	4,802.66
Total Agrícola	**41,666.00**	**62,970.00**	**3,179.00**	**4,802.66**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	89,843.00	245,593.00	53,630.00	11,547.49
Urbana Concentr.	62,651.00	236,665.00	788,384.00	10,208.52
Total Urbana	**152,506.00**	**548,732.00**	**956,516.00**	**22,650.95**
Industrial	5,057.00	6,805.00	0.00	573.75
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**207,733.00**	**627,026.00**	**968,318.00**	**28,980.20**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.05	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	753	753	753
Población estimada en zona inundable	2	5	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	2,389.02	3,020.70	3,674.15
Total Agrícola	**2,389.02**	**3,020.70**	**3,674.15**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	104.42	173.57	289.53
Urbana Concentrada	4,222.44	5,156.48	6,242.28
Total Urbana	**4,326.85**	**5,330.06**	**6,531.81**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,879.00	2,546.00	42,671.00	298.70
Total Agrícola	**1,879.00**	**2,546.00**	**42,671.00**	**298.70**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	13,211.00	27,536.00	45,187.00	1,686.83
Urbana Concentr.	528,082.00	668,405.00	901,442.00	61,295.13
Total Urbana	**541,305.00**	**762,415.00**	**1,061,131.00**	**63,876.91**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**551,688.00**	**773,480.00**	**1,112,425.00**	**65,128.45**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.25	1.25	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	335	335	335
Población estimada en zona inundable	0	4	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	169,248.06
Agrícola-Secano	2,273.88	3,283.77	551,583.79
Total Agrícola	**2,273.88**	**3,283.77**	**720,831.85**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	80.78	144.71	2,155.76
Urbana Concentrada	3,124.28	5,131.90	4,337.90
Total Urbana	**3,205.06**	**5,276.61**	**6,493.67**
Industrial	0.00	0.00	3,630.68
Infraestructuras	0.00	0.00	30,844.27
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	318,248.00	636.50
Agrícola-Secano	26,386.00	36,012.00	324,123.00	3,646.97
Total Agrícola	**26,386.00**	**36,012.00**	**642,371.00**	**4,283.46**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	12,486.00	24,179.00	193,200.00	1,876.79
Urbana Concentr.	406,055.00	746,397.00	444,705.00	48,958.88
Total Urbana	**418,553.00**	**837,050.00**	**752,407.00**	**51,730.61**
Industrial	0.00	0.00	264,373.00	528.75
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**453,443.00**	**881,581.00**	**1,667,774.00**	**57,495.66**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.05	1.65	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-30-08-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1823	1823	1823
Población estimada en zona inundable	35	44	52

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	8,243.11	63,112.19	130,886.34
Agrícola-Secano	45,194.95	223,444.65	0.00
Total Agrícola	**53,438.06**	**286,556.83**	**130,886.34**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	22.67	207.92	7,876.02
Urbana Concentrada	0.00	1,867.80	26,627.59
Total Urbana	**22.67**	**2,075.72**	**34,503.61**
Industrial	429.11	1,711.82	6.83
Infraestructuras	2,041.66	16,818.47	872.76
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	12,240.00	155,124.00	1,119,140.00	5,013.52
Agrícola-Secano	15,895.00	138,590.00	0.00	2,975.40
Total Agrícola	**28,135.00**	**293,714.00**	**1,119,140.00**	**7,988.92**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	2,410.00	28,066.00	945,244.00	2,412.15
Urbana Concentr.	0.00	113,120.00	1,631,193.00	4,393.59
Total Urbana	**2,422.00**	**207,660.00**	**2,690,939.00**	**7,700.68**
Industrial	20,806.00	107,077.00	615.00	3,152.60
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**59,867.00**	**616,970.00**	**3,819,317.00**	**19,795.03**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	3	2.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.75	1.2



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-31-08-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1143	1143	1143
Población estimada en zona inundable	0	5	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	72,297.56	105,077.23	2,478.25
Agrícola-Secano	0.00	0.00	25,285.28
Total Agrícola	**72,297.56**	**105,077.23**	**27,763.53**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	5,417.25	7,064.39	410.27
Urbana Concentrada	17,928.75	22,751.23	3,041.52
Total Urbana	**23,346.01**	**29,815.63**	**3,451.79**
Industrial	5.50	6.83	0.00
Infraestructuras	647.77	834.88	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	3,254.06

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	643,273.00	927,624.00	5,790.00	73,615.12
Agrícola-Secano	0.00	0.00	28,390.00	56.78
Total Agrícola	**643,273.00**	**927,624.00**	**34,180.00**	**73,671.90**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	611,957.00	842,276.00	67,037.00	69,752.53
Urbana Concentr.	919,023.00	1,306,810.00	399,963.00	105,770.33
Total Urbana	**1,530,992.00**	**2,215,560.00**	**581,502.00**	**176,417.80**
Industrial	495.00	615.00	0.00	55.65
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,183,264.00**	**3,152,318.00**	**624,305.00**	**251,098.19**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	1	1	1
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	0	1	1	0.6
Riesgo global	1	0.8	2.05	1.65	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-31-08-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7777	7777	7777
Población estimada en zona inundable	133	638	885

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	2,217.08	2,399.72	274,454.34
Agrícola-Secano	13,752.21	21,568.40	984,243.74
Total Agrícola	**15,969.29**	**23,968.11**	**1,258,698.09**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	36,861.36
Urbana Dispersa	0.00	331.46	211,403.31
Urbana Concentrada	1,955.08	2,595.71	76,199.56
Total Urbana	**1,955.08**	**2,927.17**	**324,464.23**
Industrial	0.00	0.00	14,419.63
Infraestructuras	0.00	0.00	48,654.53
Terciario	0.00	0.00	56,139.18
Infraest. Social	462.13	3,178.88	35,377.39

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	4,192.00	5,274.00	2,804,448.00	6,080.84
Agrícola-Secano	11,857.00	21,465.00	2,231,643.00	5,863.64
Total Agrícola	**16,049.00**	**26,739.00**	**5,036,091.00**	**11,944.47**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	49,891.00	31,036,685.00	62,572.28
Urbana Concentr.	214,931.00	312,714.00	13,612,126.00	51,844.49
Total Urbana	**214,943.00**	**429,079.00**	**44,763,313.00**	**115,311.72**
Industrial	0.00	0.00	2,850,299.00	5,700.60
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**239,496.00**	**464,337.00**	**52,658,326.00**	**133,909.62**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	1	2	2
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	4	9	11

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	2	2	2
Nº captaciones aguas potables	2	2	2
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	3	3	2.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	5	2.2
Puntos de importancia	0.2	2	2	2	2.0
Áreas de importancia MA	0.2	1	2	2	1.6
Riesgo global	1	1.6	2.45	3.55	2.3



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-31-08-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	40141	40141	40141
Población estimada en zona inundable	116	392	753

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	70,565.75	187,591.83	662,383.11
Agrícola-Secano	273,862.42	794,554.85	54,512.39
Total Agrícola	**344,428.17**	**982,146.68**	**716,895.49**
Asociada a Urbana	13,844.70	32,776.96	0.00
Urbana Dispersa	67,260.51	180,784.90	61,565.33
Urbana Concentrada	15,111.61	56,608.39	101,176.82
Total Urbana	**96,216.83**	**270,170.24**	**162,742.15**
Industrial	4,653.72	13,161.54	113,954.11
Infraestructuras	2,019.68	18,462.25	33,511.03
Terciario	41,336.47	55,932.97	68,217.41
Infraest. Social	10,264.56	24,121.63	319,352.53

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	632,221.00	2,015,943.00	5,201,093.00	93,783.72
Agrícola-Secano	475,549.00	1,694,162.00	91,665.00	64,679.85
Total Agrícola	**1,107,770.00**	**3,710,105.00**	**5,292,758.00**	**158,463.57**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	6,196,142.00	24,463,537.00	9,088,741.00	882,427.05
Urbana Concentr.	1,703,512.00	8,143,133.00	15,475,726.00	282,733.98
Total Urbana	**7,899,666.00**	**32,673,144.00**	**24,678,969.00**	**1,166,055.98**
Industrial	304,239.00	1,783,524.00	28,072,315.00	104,403.77
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**9,320,179.00**	**38,175,292.00**	**58,052,665.00**	**1,429,876.15**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	1
Nº elementos patrim. cultural	2	2	2
Nº puntos en riesgo	1	3	5

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	2	2	3	2.2
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	3	5	5	4.1
Puntos de importancia	0.2	1	1	2	1.2
Áreas de importancia MA	0.2	1	1	2	1.2
Riesgo global	1	2.15	2.85	3.55	2.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-31-08-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	40451	40451	40451
Población estimada en zona inundable	0	5	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	356,826.20	634,693.53	634,490.54
Agrícola-Secano	23,900.05	36,744.10	0.00
Total Agrícola	**380,726.25**	**671,437.64**	**634,490.54**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	14,289.77	46,656.92	3,129.44
Urbana Concentrada	11,475.48	59,116.71	0.00
Total Urbana	**25,765.25**	**105,773.63**	**3,129.44**
Industrial	10,713.24	57,040.00	0.00
Infraestructuras	5,088.75	8,873.78	0.00
Terciario	66,972.37	68,193.40	0.00
Infraest. Social	183,216.71	289,935.67	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	1,194,565.00	4,483,453.00	2,589,717.00	169,470.46
Agrícola-Secano	11,169.00	25,667.00	0.00	1,373.57
Total Agrícola	**1,205,734.00**	**4,509,120.00**	**2,589,717.00**	**170,844.03**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	1,699,670.00	5,606,945.00	623,084.00	227,282.62
Urbana Concentr.	1,471,196.00	6,943,112.00	0.00	216,550.72
Total Urbana	**3,170,878.00**	**12,616,531.00**	**737,586.00**	**444,728.28**
Industrial	1,954,435.00	10,029,462.00	0.00	295,738.12
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**6,339,551.00**	**27,163,632.00**	**3,335,926.00**	**912,263.27**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	5	5	3	4.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.85	2.15	1.45	1.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-31-08-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	310	310	310
Población estimada en zona inundable	4	6	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	169,877.81	546,172.11	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**169,877.81**	**546,172.11**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	262.52	2,704.66	2,704.92
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**262.52**	**2,704.66**	**2,704.92**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	4,824.58
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	453,393.00	1,841,612.00	0.00	63,755.42
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**453,393.00**	**1,841,612.00**	**0.00**	**63,755.42**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	14,881.00	414,425.00	397,605.00	6,427.56
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**14,893.00**	**480,899.00**	**512,107.00**	**7,322.50**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**476,790.00**	**2,331,030.00**	**520,730.00**	**72,030.76**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7008	7008	7008
Población estimada en zona inundable	0	3	13

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	400,712.64
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**400,712.64**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	1,449.54	2,368.25	2,983.05
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**1,449.54**	**2,368.25**	**2,983.05**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,003.39	3,690.18	9,351.18
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	1,203,561.00	2,407.12
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**1,203,561.00**	**2,407.12**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	133,974.00	326,787.00	475,187.00	17,615.64
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**133,986.00**	**393,261.00**	**589,689.00**	**18,510.59**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**142,490.00**	**401,780.00**	**1,801,873.00**	**21,870.55**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.1	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7309	7309	7309
Población estimada en zona inundable	0	0	0

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	86,998.93	229,619.03	140,062.49
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**86,998.93**	**229,619.03**	**140,062.49**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	13.46	677.64	0.00
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**13.46**	**677.64**	**0.00**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,003.46	5,005.36	1,106.36
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	187,913.00	623,566.00	535,025.00	26,097.01
Agrícola-Secano	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Agrícola	**187,913.00**	**623,566.00**	**535,025.00**	**26,097.01**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	2,132.00	63,788.00	0.00	851.08
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**2,144.00**	**130,262.00**	**114,502.00**	**1,746.02**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**198,561.00**	**762,347.00**	**658,150.00**	**28,795.87**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	0	0.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.45	0.8	0.8	0.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1493	1493	1493
Población estimada en zona inundable	0	2	2

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	21,736.98	76,800.94	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	4,583.14
Total Agrícola	**21,736.98**	**76,800.94**	**4,583.14**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	575.33
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**0.00**	**575.33**
Industrial	0.00	0.00	111.79
Infraestructuras	920.51	934.56	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	52,061.00	202,940.00	0.00	7,235.50
Agrícola-Secano	0.00	0.00	10,295.00	20.59
Total Agrícola	**52,061.00**	**202,940.00**	**10,295.00**	**7,256.09**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	0.00	78,799.00	157.60
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**12.00**	**66,474.00**	**193,301.00**	**1,052.54**
Industrial	0.00	0.00	26,079.00	52.16
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**60,577.00**	**277,933.00**	**238,298.00**	**9,313.63**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	2	1	1.3
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	1	1.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.1	0.7	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1493	1493	1493
Población estimada en zona inundable	0	16	18

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	1,204.22	3,338.20	0.00
Total Agrícola	**1,204.22**	**3,338.20**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	469.73	4,871.57
Urbana Concentrada	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**0.00**	**469.73**	**4,871.57**
Industrial	0.00	111.79	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	2,550.61
Terciario	0.00	0.00	13,431.25
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	666.00	5,193.00	0.00	118.53
Total Agrícola	**666.00**	**5,193.00**	**0.00**	**118.53**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	48,723.00	617,851.00	1,722.93
Urbana Concentr.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Urbana	**12.00**	**115,197.00**	**732,353.00**	**2,617.88**
Industrial	0.00	11,517.00	0.00	115.17
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**9,182.00**	**140,426.00**	**740,976.00**	**3,804.41**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	1	0.2
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	1.25	0.7



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-32-09-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	6792	6792	6792
Población estimada en zona inundable	4	42	81

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	1,306,579.06
Agrícola-Secano	0.00	0.00	16,231.77
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**1,322,810.84**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	4,475.34	10,966.81
Urbana Concentrada	0.00	0.00	18,557.92
Total Urbana	**0.00**	**4,475.34**	**29,524.73**
Industrial	0.00	0.00	3,772.45
Infraestructuras	1,537.71	2,309.01	35,451.64
Terciario	0.00	10,895.63	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	51,711.73

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	4,972,352.00	9,944.70
Agrícola-Secano	0.00	0.00	117,089.00	234.18
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**5,089,441.00**	**10,178.88**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	298,555.00	1,584,325.00	6,154.20
Urbana Concentr.	0.00	0.00	915,563.00	1,831.13
Total Urbana	**12.00**	**365,029.00**	**2,614,390.00**	**8,880.27**
Industrial	0.00	0.00	378,991.00	757.98
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**8,516.00**	**373,548.00**	**8,091,445.00**	**20,769.97**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	1	1
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	2	2

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	1	1	1
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	2	1.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	2	2	1.1
Áreas de importancia MA	0.2	1	2	2	1.6
Riesgo global	1	0.9	1.85	2.55	1.6



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-32-09-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	7309	7309	7309
Población estimada en zona inundable	0	1	7

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	509,502.57	1,087,822.24	588,123.72
Agrícola-Secano	5,546.37	13,696.19	2,608.69
Total Agrícola	**515,048.94**	**1,101,518.44**	**590,732.41**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	585.90	6,779.05	2,018.67
Urbana Concentrada	372.47	2,811.38	0.00
Total Urbana	**958.37**	**9,590.43**	**2,018.67**
Industrial	313.04	1,916.01	0.00
Infraestructuras	1,486.62	12,596.54	2,137.50
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	5,279.65	34,265.58	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	644,816.00	2,982,123.00	1,476,702.00	97,256.23
Agrícola-Secano	16,239.00	77,984.00	2,349.00	2,408.44
Total Agrícola	**661,055.00**	**3,060,107.00**	**1,479,051.00**	**99,664.67**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	47,426.00	759,611.00	114,473.00	12,567.66
Urbana Concentr.	46,561.00	192,490.00	0.00	6,581.00
Total Urbana	**93,999.00**	**1,018,575.00**	**228,975.00**	**20,043.60**
Industrial	31,759.00	193,502.00	0.00	5,110.92
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**795,317.00**	**4,280,703.00**	**1,716,649.00**	**125,772.03**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	3	3	3
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	2	2.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.8	1.45	1.1	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-01

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	2661	2661	2661
Población estimada en zona inundable	4	4	5

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	299,357.69	434,400.66	0.00
Agrícola-Secano	2,601.36	2,608.69	22,911.26
Total Agrícola	**301,959.05**	**437,009.35**	**22,911.26**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	49.10	356.45	562.06
Urbana Concentrada	0.00	0.00	898.08
Total Urbana	**49.10**	**356.45**	**1,460.14**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	736.35	808.14	1,220.73
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	457,591.00	858,763.00	0.00	54,346.73
Agrícola-Secano	1,504.00	1,973.00	258,588.00	687.31
Total Agrícola	**459,095.00**	**860,736.00**	**258,588.00**	**55,034.04**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	3,301.00	23,403.00	136,810.00	837.75
Urbana Concentr.	0.00	0.00	108,627.00	217.25
Total Urbana	**3,313.00**	**89,877.00**	**359,939.00**	**1,949.95**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**470,912.00**	**959,132.00**	**627,150.00**	**57,936.82**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.1	1.1	1.05	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-02

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	361	361	361
Población estimada en zona inundable	0	1	9

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	12,588.13	20,835.51	40,402.22
Total Agrícola	**12,588.13**	**20,835.51**	**40,402.22**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	376.28	419.60	0.00
Urbana Concentrada	70.43	267.28	17,692.21
Total Urbana	**446.72**	**686.89**	**17,692.21**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	1,059.03	1,211.59	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	3,373.00	232,946.00	27,550.00	2,721.86
Total Agrícola	**3,373.00**	**232,946.00**	**27,550.00**	**2,721.86**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	93,553.00	107,909.00	0.00	10,434.39
Urbana Concentr.	6,550.00	35,685.00	1,378,070.00	3,767.99
Total Urbana	**100,115.00**	**210,068.00**	**1,492,572.00**	**15,097.32**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**111,992.00**	**451,533.00**	**1,528,745.00**	**18,772.02**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	2	1.6
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.1	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-03

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	571	571	571
Población estimada en zona inundable	0	5	8

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	5,801.87	24,501.89	13,396.97
Total Agrícola	**5,801.87**	**24,501.89**	**13,396.97**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	92.41
Urbana Concentrada	2,136.57	4,767.16	30,434.03
Total Urbana	**2,136.57**	**4,767.16**	**30,526.44**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	4,370.00	16,461.00	11,349.00	624.31
Total Agrícola	**4,370.00**	**16,461.00**	**11,349.00**	**624.31**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	0.00	10,648.00	21.30
Urbana Concentr.	171,210.00	348,125.00	3,998,468.00	28,599.19
Total Urbana	**171,222.00**	**414,599.00**	**4,123,618.00**	**29,515.43**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**184,096.00**	**439,579.00**	**4,143,590.00**	**31,092.57**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	2	2	2

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	2	3	1.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	1.05	1.4	0.8



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-04

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	259	259	259
Población estimada en zona inundable	0	0	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	10,769.67	12,223.46	6,043.36
Total Agrícola	**10,769.67**	**12,223.46**	**6,043.36**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	3.25	56.55	0.00
Urbana Concentrada	15,107.94	25,086.95	7,034.82
Total Urbana	**15,111.19**	**25,143.50**	**7,034.82**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	8,415.00	10,228.00	23,286.00	990.35
Total Agrícola	**8,415.00**	**10,228.00**	**23,286.00**	**990.35**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	169.00	5,890.00	0.00	75.80
Urbana Concentr.	1,800,549.00	3,206,123.00	405,404.00	212,926.94
Total Urbana	**1,800,730.00**	**3,278,487.00**	**519,906.00**	**213,897.68**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**1,817,649.00**	**3,297,234.00**	**551,815.00**	**215,840.87**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	0	1	0.2
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	3	2	2.3
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.75	1.1	1.05	0.9



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Código Subtramo	ES030-33-10-05

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	96068	96068	96068
Población estimada en zona inundable	23	110	176

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	165,437.34
Agrícola-Secano	571.17	3,980.53	29,783.62
Total Agrícola	**571.17**	**3,980.53**	**195,220.96**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	9,175.54
Urbana Dispersa	0.00	0.00	9,007.14
Urbana Concentrada	354.55	666.44	35,299.53
Total Urbana	**354.55**	**666.44**	**53,482.22**
Industrial	0.00	0.00	17,420.97
Infraestructuras	0.00	0.00	4,123.45
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	15,529.11

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	743,118.00	1,486.24
Agrícola-Secano	4,070.00	13,945.00	83,111.00	712.67
Total Agrícola	**4,070.00**	**13,945.00**	**826,229.00**	**2,198.91**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	0.00	468,906.00	937.81
Urbana Concentr.	42,953.00	70,624.00	3,665,347.00	12,332.23
Total Urbana	**42,965.00**	**137,098.00**	**4,248,755.00**	**14,164.99**
Industrial	0.00	0.00	1,552,326.00	3,104.65
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**55,539.00**	**159,562.00**	**6,635,933.00**	**20,421.39**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	1	1

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	1	1	1
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	2	2	1.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	2	1.2
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	3	1.4
Puntos de importancia	0.2	0	1	1	0.6
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.7	1.2	1.95	1.1



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-06

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	1850	1850	1850
Población estimada en zona inundable	1	2	3

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	69,543.81	126,831.85	14,806.28
Agrícola-Secano	13,401.85	22,773.51	844.94
Total Agrícola	**82,945.66**	**149,605.36**	**15,651.21**
Asociada a Urbana	3,241.45	7,171.28	0.00
Urbana Dispersa	1,307.12	4,982.53	381.81
Urbana Concentrada	15,648.05	27,685.07	11,604.98
Total Urbana	**20,196.62**	**39,838.88**	**11,986.79**
Industrial	5,673.76	11,869.87	0.00
Infraestructuras	2,612.64	3,502.49	1,004.60
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	5,330.86	11,458.11	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	325,382.00	559,456.00	31,904.00	38,196.57
Agrícola-Secano	37,627.00	64,125.00	628.00	4,405.21
Total Agrícola	**363,009.00**	**623,581.00**	**32,532.00**	**42,601.77**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	81,486.00	244,716.00	79,133.00	10,754.03
Urbana Concentr.	1,494,610.00	2,725,613.00	1,473,380.00	179,663.89
Total Urbana	**1,576,108.00**	**3,036,803.00**	**1,667,015.00**	**191,312.86**
Industrial	396,363.00	879,763.00	0.00	48,433.93
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**2,343,984.00**	**4,548,666.00**	**1,708,170.00**	**283,301.40**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	2	2	1	1.8
Activ. económicas, daños	0.35	3	3	2	2.8
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.45	1.45	1.05	1.4



Observaciones

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-07

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	840	840	840
Población estimada en zona inundable	1	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	6,268.32	12,491.03	0.00
Agrícola-Secano	585.35	732.28	0.00
Total Agrícola	**6,853.67**	**13,223.31**	**0.00**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	81.92	300.30	0.00
Urbana Concentrada	3,780.87	9,478.99	5,749.78
Total Urbana	**3,862.80**	**9,779.29**	**5,749.78**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	391.98	697.32	0.00
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	11,370.00	22,031.00	0.00	1,357.31
Agrícola-Secano	386.00	551.00	0.00	44.11
Total Agrícola	**11,756.00**	**22,582.00**	**0.00**	**1,401.42**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	4,786.00	53,581.00	0.00	1,014.41
Urbana Concentr.	370,338.00	1,072,775.00	363,141.00	48,487.83
Total Urbana	**375,136.00**	**1,192,830.00**	**477,643.00**	**50,397.19**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**395,396.00**	**1,223,931.00**	**486,266.00**	**52,751.44**

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	1	1	1

Otras afecciones medio ambientales

Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	1	1	1	1.0
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	2	2	2	2.0
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	1.05	1.05	1.05	1.1



Observaciones

Demarcación hidrográfica	TAJO
Código Subtramo	ES030-33-10-08

Población

	T10	T100	T500
Pob. total municipios en subtramo ARPSI	620	620	620
Población estimada en zona inundable	0	1	1

Otras afecciones significativas a la población

Afección a las prinicpales actividades económicas

Superficies afectadas (ha)	T10	T100	T500
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	4,827.01
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**4,827.01**
Asociada a Urbana	0.00	0.00	0.00
Urbana Dispersa	0.00	0.00	7.27
Urbana Concentrada	2,766.51	4,155.09	6,926.71
Total Urbana	**2,766.51**	**4,155.09**	**6,933.98**
Industrial	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	0.00	0.00	63.87
Terciario	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00

Estimación pérdidas económicas (€)	Total T10	Total T100	Total T500	Riesgo anual
Agrícola-Regadío	0.00	0.00	0.00	0.00
Agrícola-Secano	0.00	0.00	129,067.00	258.13
Total Agrícola	**0.00**	**0.00**	**129,067.00**	**258.13**
Asociada a Urbana	12.00	66,474.00	114,502.00	894.94
Urbana Dispersa	0.00	0.00	406.00	0.81
Urbana Concentr.	193,837.00	291,547.00	264,944.00	22,829.06
Total Urbana	**193,849.00**	**358,021.00**	**379,852.00**	**23,724.81**
Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructuras	8,504.00	8,519.00	8,623.00	952.84
Terciario	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	**202,353.00**	**366,540.00**	**517,542.00**	**24,935.78**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE SUBTRAMO

Demarcación hidrográfica	TAJO

Resumen sobre puntos de especial importancia afetados


Puntos de interés (en Z.I.)	T10	T100	T500
Nº de industrias IPPC	0	0	0
Nº de EDARs	0	0	0
Nº elementos patrim. cultural	0	0	0
Nº puntos en riesgo	0	0	0

Afecciones a áreas de importancia medio ambiental

	T10	T100	T500
Nº masas de agua DMA	0	0	0
Nº captaciones aguas potables	0	0	0
Nº zonas recreativas	0	0	0
Nº zonas protegidas	0	0	0

Otras afecciones medio ambientales


Característica a valorar	Peso	Caracterización del riesgo			
		T10	T100	T500	Promedio
Población afectada	0.3	0	1	1	0.6
Activ. económicas, superficie	0.05	1	1	1	1.0
Activ. económicas, daños	0.35	1	1	2	1.2
Puntos de importancia	0.2	0	0	0	0.0
Áreas de importancia MA	0.2	0	0	0	0.0
Riesgo global	1	0.4	0.7	1.05	0.6



Observaciones

Apéndice 7

Diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo




Puntos	Código ARPSI	Peligrosidad	Riesgo
1	ES030-01-01	2.5	4.0
2	ES030-02-01	2.3	2.1
3	ES030-03-01	2.2	2.7
4	ES030-04-01	2.2	3.3
5	ES030-05-02	1.8	1.9
6	ES030-06-03	2.1	2.4
7	ES030-07-03	2.2	2.7
8	ES030-08-03	2.2	2.7
9	ES030-09-03	1.8	1.8
10	ES030-10-04.1	2.0	2.4
11	ES030-11-04.1	2.2	2.6
12	ES030-12-04.1	2.3	3.7
13	ES030-13-04.2	2.2	2.7
14	ES030-14-04.2	2.5	2.5
15	ES030-15-04.2	2.3	1.8
16	ES030-16-05	3.0	3.0
17	ES030-17-05	2.0	2.2
18	ES030-18-05	2.3	3.7
19	ES030-19-06	1.8	2.7
20	ES030-20-06	1.8	1.8
21	ES030-21-06	2.5	3.6
22	ES030-22-06	2.0	2.2
23	ES030-23-06	2.1	3.1
24	ES030-24-06	2.3	1.1
25	ES030-25-07	2.6	2.6
26	ES030-26-07	3.2	2.1
27	ES030-27-07	2.9	2.8
28	ES030-28-08	2.8	2.9
29	ES030-29-08	3.0	2.7
30	ES030-30-08	2.3	2.2
31	ES030-31-08	3.0	3.3
32	ES030-32-09	1.4	2.2
33	ES030-33-10	2.0	2.4


Apéndice 8

Mapas de caracterización del riesgo en tramos ARPSI


TRAMOS ARPSI DEFINIDOS EN LA EPRI DEL 2º CICLO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
GUADALAJARA
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
MADRID
Zorita
Peromingo
Escalona
CUENCA
Tarancón
Aranjuez
Coria
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Talavera de la Reina
TOLEDO
Mora
Espinoso del Rey
CÁCERES
Aliseda
Alcázar de San Juan
CIUDAD REAL
Río Tajo
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Henares
Río Jarama
Río Tajuña
Río Algodor
Río Guadamejud
Río Gévalo
Río Cabrillas
Río Guadarrama
Río Perales
Río Alberche
Río Tiétar
Río Jarama
Río Almonte
Río Salor
Río Tozo
Río Jarama
Río Tajuña
Río Calvache
Río Taibilla
Río Mayor
Río Ebrós
Río Tajo
Río Guadarrama
Río Perales
Río Alberche
Río Tiétar


POBLACIÓN EN RIESGO EN TRAMOS ARPSI PARA 10 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
GUADALAJARA
MADRID
TOLEDO
CUENCA
CÁCERES
CIUDAD REAL
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
Zorita
Tarancón
Aranjuez
Escalona
Talavera de la Reina
Navalmoral de la Mata
Espinoso del Rey
Mora
Alcázar de San Juan
Peromingo
Plasencia
Coria
Aliseda
Río Alberche
Río Tiétar
Río Guadarrama
Río Jarama
Río Tajo
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Guadamejud
Río Calvache
Río Algodor
Río Tozo
Río Almonte
Río Ibor
Río Guadyerbas
Río Guadalix
Río Badiel
Río Dulce
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Henares
Río Cañamares
Río Bornoba
Río Saelices
Río Linares
Río Guadiela
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Guadamejud
Río Algodor
Río Guazalete
Río Cedena
Río Ruecas
Río Sangreña
Río Gévalo
Río Ibor
Río Almonte
Río Guadarrama
Río Manzanares
Río Jarama
Río Tajuña
Río Tajo
Río Alberche
Río Ambroz
Río Jerte
Río Arago
Río Francia
Río Sangusín
Río Navamuño
Río de los Ángeles
Río Gata
Río Jálama
Río Tozo
Río Sátor
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Jartín
Río Almonte
Río Guadiana
Río Guadalupejo
Río Estena
Río Gigüela
Río Záncara
Río Riansares
Río Cofio
Río Pelayo
Río de la Gaznata
Río Batán
Río Torote
Río Jarama
Río Manzanares
Río Pantueña
Río Tajuña
Río Tajo
Río Guadamejud
Río Mayor
Río Abanilla
Río Calvache
Río Trabaque
Río Cuervo
Río Guadiela
Río Linares
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Guadalajara
Río Dulce
Río Saelices
Río Cañamares
Río Bornoba
Río Sorbe
Río Henares
Río Lozoya
Río Guadalix
Arroyo de Valhermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Alcañiza
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Anchuchuela
Arroyo del Tocón
Arroyo del Mimbre
Arroyo del Guatén
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosalejo
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de Pantueña
Arroyo de Batán
Arroyo Tejada
Arroyo de las Dueñas
Arroyo del Rivero
Arroyo Jumadiel
Arroyo de la Rivera
Arroyo Granite
Arroyo del Bronco
Río Aravalle
Río Aravalle Hermoso
Río Abadía
Río Abadía


POBLACIÓN EN RIESGO EN TRAMOS ARPSI PARA 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Molina de Aragón
Espinosa de Henares
Trillo
Collado Villalba
GUADALAJARA
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
MADRID
Zorita
Peromingo
Coria
Plasencia
Escalona
Talavera de la Reina
TOLEDO
Aranjuez
Tarancón
CUENCA
Navalmoral de la Mata
Espinoso del Rey
Mora
CÁCERES
Aliseda
Alcázar de San Juan
CIUDAD REAL
Río Tajo
Río Jarama
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Henares
Río Dulce
Río Badiel
Río Tirón
Río Urgoma
Río Gallo
Río Guadiela
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Escabas
Río Guadamejud
Río Guadarrama
Río Alberche
Río Tiétar
Río Guadyerbas
Río Almonte
Río Ibor
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Pusa
Río Cedena
Río Algodor
Río Jarama
Río Tajuña
Río Jabalera
Río Mayor
Río Calvache
Río Rotacio
Río Cabrejas
Río Ambroz
Río Jerte
Río Alagón
Río Tozo
Río Sever
Río Salor
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Almonte
Río Guadiana
Río Zújar
Río Guadalmez
Río Estena
Río Bullaque
Río Riansares
Río Algodor
Arroyo de Pantueña
Arroyo de Villanueva
Arroyo de Martín Román
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de Alcañiza
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Vallehermoso
Arroyo de Guisten
Arroyo de Guazalete
Arroyo del Rotacio
Arroyo de la Cañada
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Arquillana
Arroyo del Tocón
Arroyo de Minchie
Arroyo de Guajaraz
Arroyo del Rivero
Arroyo Jumadiel
Arroyo de la Rivera
Arroyo de la Vid
Arroyo Grande
Arroyo de Gata
Arroyo de Aurela
Arroyo de Alcántara
Arroyo de Bronco
Arroyo de Batán
Arroyo Telde
Arroyo de las Dueñas
Río Sanguino
Río Francia
Río de los Angeles
Río Arago
Río de la Garganta
Río Cofio
Río Pedroso
Río Almar
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Jarama
Río Manzanares
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Jarama
Río Henares
Río Dulce
Río Badiel
Río Tirón
Río Urgoma
Río Gallo
Río Guadiela
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Escabas
Río Guadamejud
Río Tajuña
Río Jabalera
Río Mayor
Río Calvache
Río Rotacio
Río Cabrejas
Río Tajo

POBLACIÓN EN RIESGO EN TRAMOS ARPSI PARA 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
GUADALAJARA
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
MADRID
Zorita
Peromingo
Escalona
CUENCA
Tarancón
Coria
Plasencia
Aranjuez
Talavera de la Reina
TOLEDO
Navalmoral de la Mata
Mora
Espinoso del Rey
CÁCERES
Aliseda
Alcázar de San Juan
CIUDAD REAL
Río Lozoya
Río Jarama
Río Tajo
Río Guadalix
Río Henares
Río Dulce
Río Badiel
Río Tajuña
Río Guadamejud
Río Guadiela
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Calvache
Río Algodor
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Perales
Río Tiétar
Río Guadarbas
Río Almonte
Río Ibor
Río Guadiana
Río Jarama
Río Sangrera
Río Gévalo
Río Cedena
Río Ruecas
Río Jerte
Río Ambroz
Río Sangusín
Río Francia
Río Arago
Río Jartín
Río Tozo
Río Sever
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Sever
Río Salado
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Linares
Río Guadiela
Río Mayor
Río Abanilla
Río Sorbe
Río Jarama
Río Torote
Río Pantueña
Río Manzanares
Arroyo de Valdehermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Alcañiza
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Anja Ilcha
Arroyo del Milmbre
Arroyo del Tocón
Arroyo de Guadalerzas
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosalejo
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de las Dueñas
Arroyo Telera
Arroyo de Batán
Arroyo de Guatén
Arroyo Jumadiel
Arroyo de la Rivera
Arroyo del Rivero
Arroyo Grande
Arroyo de Bronco
Río de los Ángeles
Río Alagón
Río Aravalle
Río Albarrel
Río Aravia
Río de la Garganta
Río Cofio
Río Alagón
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Perales
Río Tiétar
Río Guadarbas
Río Almonte
Río Ibor
Río Guatén
Río Tozo
Río Sever
Río Tamuja
Río Aravia
Río Albarrel
Río Jartín
Río Ayuela
Río Sever
Río Jerte
Río Ambroz
Río Sangusín
Río Francia
Río Arago
Río Jartín
Río Tozo
Río Sever
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Sever
Río Salado
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Linares
Río Guadiela
Río Mayor
Río Abanilla
Río Sorbe
Río Jarama
Río Torote
Río Pantueña
Río Manzanares
Arroyo de Valdehermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Alcañiza
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Anja Ilcha
Arroyo del Milmbre
Arroyo del Tocón
Arroyo de Guadalerzas
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosalejo
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de las Dueñas
Arroyo Telera
Arroyo de Batán
Arroyo de Guatén
Arroyo Jumadiel
Arroyo de la Rivera
Arroyo del Rivero
Arroyo Grande
Arroyo de Bronco
Río de los Ángeles
Río Alagón
Río Aravalle
Río Albarrel
Río Aravia
Río de la Garganta
Río Cofio
Río Alagón
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Perales
Río Tiétar
Río Guadarbas
Río Almonte
Río Ibor
Río Guatén
Río Tozo
Río Sever
Río Tamuja
Río Aravia
Río Albarrel
Río Jartín
Río Ayuela
Río Sever
Río Jerte
Río Ambroz
Río Sangusín
Río Francia
Río Arago
Río Jartín
Río Tozo
Río Sever
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Sever
Río Salado
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Linares
Río Guadiela
Río Mayor
Río Abanilla
Río Sorbe
Río Jarama
Río Torote
Río Pantueña
Río Manzanares
Arroyo de Valdehermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Alcañiza
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Anja Ilcha
Arroyo del Milmbre
Arroyo del Tocón
Arroyo de Guadalerzas
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosalejo
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de las Dueñas
Arroyo Telera
Arroyo de Batán
Arroyo de Guatén
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Ruecas
Río Cedena
Río Uso
Río Algod

POBLACIÓN EN RIESGO POR MUNICIPIO PARA 10 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

POBLACIÓN EN RIESGO POR MUNICIPIO PARA 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

POBLACIÓN EN RIESGO POR MUNICIPIO PARA 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación


SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.


RIESGO ECONÓMICO EN TRAMOS ARPSI PARA 10 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
GUADALAJARA
MADRID
TOLEDO
CUENCA
CÁCERES
CIUDAD REAL
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
Zorita
Escalona
Tarancón
Aranjuez
Talavera de la Reina
Navalmoral de la Mata
Peromingo
Coria
Plasencia
Aliseda
Espinoso del Rey
Mora
Alcázar de San Juan
Río Lozoya
Río Jarama
Río Tajo
Río Tiétar
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Henares
Río Dulce
Río Badiel
Río Cañamares
Río Sorbe
Río Bornoba
Río Saelices
Río Linares
Río Guadalix
Río Torote
Río Jarama
Río Manzanares
Río Pedrezuela
Río Cofio
Río Perales
Río de la Gasnata
Río Guadamora
Río Ambroz
Río Jerte
Río Alagón
Río Arago
Río Francia
Río Sangusín
Río Navamuño
Río de los Angeles
Río Tozo
Río Sátor
Río Ayuela
Río Almonte
Río Tamuja
Río Gévalo
Río Ruecas
Río Cedena
Río Algodor
Río Uso
Río Guazalete
Río Calvache
Río Taliuña
Río Trabaque
Río Cuervo
Río Guadiela
Río Escabas
Río Guadamejud
Río Mayor
Río Abanilla
Río Gallo
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Guadiela
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de Pantueña
Arroyo de Valhermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Alcañiza
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Pedroso
Arroyo de Anchuchina
Arroyo del Membrillar
Arroyo del Torcón
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosadío
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Guadalajara
Arroyo de Guatén
Arroyo de la Rivera
Arroyo Jumadiel
Arroyo Granate
Arroyo del Rivero
Río Jarama
Río Sorbe
Río Saelices
Río Henares
Río Cañamares
Río Bornoba
Río Dulce
Río Linares
Río Badiel
Río Torote
Río Jarama
Río Manzanares
Río Cofio
Río Perales
Río de la Gasnata
Río Guadamora
Río Alberche

RIESGO ECONÓMICO EN TRAMOS ARPSI PARA 100 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
GUADALAJARA
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
MADRID
Zorita
Escalona
Peromingo
Coria
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Talavera de la Reina
TOLEDO
Aranjuez
Tarancón
CUENCA
Mora
Espinoso del Rey
CÁCERES
Aliseda
Alcázar de San Juan
CIUDAD REAL
Río Lozoya
Río Guadalix
Río Jarama
Río Henares
Río Dulce
Río Tajo
Río Alberche
Río Tiétar
Río Guadarrama
Río Ambroz
Río Jerte
Río Tozo
Río Almonte
Río Guadiana
Río Cigüela
Río Záncara
Río Algodor
Río Calvache
Río Trabaque
Río Guadamejud
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Escabas
Río Gallo
Río Guadiana
Río Zújar
Río Matachel
Río Ruecas
Río Sever
Río Salor
Río Jartín
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Albuhera
Río Gévora
Río Búrdalo
Río Ibor
Río Sangüera
Río Ruecas
Río Cedena
Río Uso
Río Gévalo
Río Guadalupejo
Río Guadarteros
Río Guadyerbas
Río Pusa
Río Jarama
Río Tajuña
Río Badiel
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Salado
Río Linares
Río Guadalix
Río Torote
Río Virgen
Río Guadalajara
Río Pedroso
Río Cofio
Río Pedroso
Río Batán
Río de la Garganta
Río Francia
Río Sangusín
Río de los Ángeles
Río Aravalle
Río Aragón
Río Alagón
Río Jerte
Río Tiétar
Río Guadarrama
Río Ambroz
Río Jartín
Río Salor
Río Tozo
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Albuhera
Río Gévora
Río Búrdalo
Río Ibor


RIESGO ECONÓMICO EN TRAMOS ARPSI PARA 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
GUADALAJARA
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
MADRID
Priego
Zorita
Escalona
Peromingo
Coria
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Talavera de la Reina
TOLEDO
Aranjuez
Tarancón
CUENCA
Mora
Espinoso del Rey
CÁCERES
Aliseda
Alcázar de San Juan
CIUDAD REAL
Río Lozoya
Río Guadalix
Río Jarama
Río Tajo
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Henares
Río Dulce
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Guadamejud
Río Almonte
Río Jerte
Río Ambroz
Río Tiétar
Río Guadarranque
Río Almar
Río Salor
Río Tamuja
Río Ayuela
Río Sangusín
Río Francia
Río Alagón
Río Aravalle
Río Jarama
Río Tajuña
Río Calvache
Río Algodor
Río Tajo
Río Jarama
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Jarama
Río Henares
Río Badiel
Río Dulce
Río Lillas
Río Guadiela
Río Guadamejud
Río Trabaque
Río Cuervo
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Guadiela
Río Tajuña
Río Calvache
Río Algodor
Río Tajo
Río Almonte
Río Jerte
Río Tiétar
Río Guadarranque
Río Alberche
Río Guadarrama
Río Cofio
Río Perales
Río de la Garganta
Río Ambroz
Río Alagón
Río Aravalle
Río Francia
Río Sangusín
Río de los Ángeles
Río Arago
Río Jarama

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: HOSPITALES
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Sanidad	0
Hospital	0

Sin elementos afectados en esta categoría para 10 años de periodo de retorno




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: HOSPITALES
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Sanidad	**1**
Hospital	1



PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.


PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: HOSPITALES
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Sanidad	**4**
Hospital	4

Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
CÁCERES
CIUDAD REAL
MADRID
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
Zorita
Escalona
Tarancón
Aranjuez
Talavera de la Reina
Navalmoral de la Mata
Espinoso del Rey
Mora
Alcázar de San Juan
Peromingo
Coria
Plasencia
Aliseda
Río Tajo
Río Jarama
Río Guadiela
Río Guadamejud
Río Guadarrama
Río Alberche
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Trabaque
Río Calvache
Río Guadalix
Río Badiel
Río Lozoya
Río Dulce
Río Sorbe
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Salado
Río Linares
Río Lillas
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Escabas
Río Guadamejud
Río Tajuña
Río Tiétar
Río Almonte
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arago
Río Ibor
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Ruta
Río Cedena
Río Luso
Río Guazalete
Río Salor
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Gualija
Río Jarama
Río Torote
Río Ungría
Río Cofio
Río Pradillo
Río de la Gamuza
Río Guadarrama
Río Almoche
Río Guadarbas
Río Jaramilla
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Salado
Río Linares
Río Dulce
Río Badiel
Río Ungría
Río Torote
Río Jarama
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Escabas
Río Trabaque
Río Calvache
Río Tajuña
Río Guadamejud
Río Jabalera
Río Mayrit
Río Guadarrama
Río Almoche
Río Guadarbas
Río Tiétar
Río Almonte
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arago
Río Ibor
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Ruta
Río Cedena
Río Luso
Río Guazalete
Río Salor
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Gualija
Río Jarama
Río Cofio
Río Pradillo
Río de la Gamuza
Río Guadarrama
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valbuena
Arroyo de la Vid
Arroyo del Perrioso
Arroyo del Torojón
Arroyo de Martín Román
Arroyo del Rosario
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de las Dueñas
Arroyo Tejada
Arroyo de Batán
Arroyo de Valhermoso
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Guatén
Arroyo de Alcañiza
Arroyo del Rivero
Arroyo Grande
Arroyo de la Rivera
Arroyo de Jaranda
Arroyo de Bronco
Rivera de Gata
Rivera Arvi
Río Francia
Río Sangusín
Río de los Angeles
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arago
Río Tiétar
Río Almonte
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arago
Río Ibor
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Ruta
Río Cedena
Río Luso
Río Guazalete
Río Salor
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Gualija
Río Jarama
Río Cofio
Río Pradillo
Río de la Gamuza
Río Guadarrama
Río Almoche
Río Guadarbas
Río Jaramilla
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Bornoba
Río Cañamares
Río Salado
Río Linares
Río Dulce
Río Badiel
Río Ungría
Río Torote
Río Jarama
Río Guadiela
Río Cuervo
Río Escabas
Río Trabaque
Río Calvache
Río Tajuña
Río Guadamejud
Río Jabalera
Río Mayrit
Río Guadarrama
Río Almoche
Río Guadarbas

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: RESIDENCIAL ESPECIAL
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Residencial especial	**14**
Camping	7
Residencia de personas mayores	7




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: RESIDENCIAL ESPECIAL
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Residencial especial	**25**
Camping	11
Residencia de personas mayores	14




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: RESIDENCIAL ESPECIAL
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Residencial especial	**30**
Camping	12
Residencia de personas mayores	18




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: INSTALACIONES INDUSTRIALES
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Industria	**1**
Química SEVESO	0
Radiactiva	1




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.


PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: INSTALACIONES INDUSTRIALES
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Industria	**4**
Química SEVESO	1
Radiactiva	3


Zamora
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
CÁCERES
CUENCA
CIUDAD REAL
TOLEDO
GUADALAJARA
MADRID
PORTUGAL
ESPAÑA
N
Calatayud
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
Zorita
Escalona
Aranjuez
Tarancón
Talavera de la Reina
Navalmoral de la Mata
Mora
Espinoso del Rey
Peromingo
Coria
Plasencia
Aliseda
Alcázar de San Juan
Río Tajo
Río Jarama
Río Guadiela
Río Guadamejud
Río Cabrillas
Río Guadalix
Río Lozoya
Río Sorbe
Río Dulce
Río Badiel
Río Cañamares
Río Bornoba
Río Salado
Río Linares
Río Guadarrama
Río Alberche
Río Tiétar
Río Almonte
Río Tozo
Río Salor
Río Ayuela
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arrago
Río Gata
Río Sangusín
Río Francia
Río Ibor
Río Gualija
Río Luso
Río Gevalo
Río Sangreras
Río Ruata
Río Cedena
Río Trabaque
Río Escalos
Río Cuervo
Río Guazalete
Río Calvache
Río Taluña
Río Jaraba
Río Mayor
Río Gallo
Río Guadamejud
Arroyo de Villanueva
Arroyo de la Solana
Arroyo de la Vid
Arroyo del Palancoso
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo de Alcañiza
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Valhermoso
Arroyo de Guatén
Arroyo del Pedroso
Arroyo de la Rivera
Arroyo Tejada
Arroyo de Batán
Arroyo de las Dueñas
Río de la Garganta
Río Cofio
Río Perales
Río Guadarrama
Río Manzanares
Río Jarama
Río Jaramilla
Río Lozoya
Río Guadalix
Río Tozala
Río Badiel
Río Urgoza
Río Cañamares
Río Bornoba
Río Salado
Río Sorbe
Río Dulce
Río Linares
Río Guadiela
Río Cabrillas
Río Guadamejud
Río Trabaque
Río Escalos
Río Cuervo
Río Guazalete
Río Calvache
Río Taluña
Río Jaraba
Río Mayor
Río Gallo
Río Guadarrama
Río Alberche
Río Tiétar
Río Almonte
Río Tozo
Río Salor
Río Ayuela
Río Jerte
Río Ambroz
Río Alagón
Río Arrago
Río Gata
Río Sangusín
Río Francia
Río Ibor
Río Gualija
Río Luso
Río Gevalo
Río Sangreras
Río Ruata
Río Cedena
Río Tajo

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: INSTALACIONES INDUSTRIALES
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Industria	**5**
Química SEVESO	1
Radiactiva	4




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CENTROS EDUCATIVOS
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Educación	**8**
Campus	0
Educación especial	0
Educación Infantil	6
Escuela	2




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CENTROS EDUCATIVOS
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Educación	**33**
Campus	1
Educación especial	2
Educación Infantil	9
Escuela	21




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CENTROS EDUCATIVOS
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Educación	**51**
Campus	1
Educación especial	3
Educación Infantil	15
Escuela	32




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CONCURRENCIA PÚBLICA DESTACADA
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Concurrencia pública destacada	**15**
Centro comercial	0
Centro de ocio	0
Centro religioso	4
Instalación deportiva	11




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CONCURRENCIA PÚBLICA DESTACADA
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Concurrencia pública destacada	**46**
Centro comercial	2
Centro de ocio	3
Centro religioso	11
Instalación deportiva	30




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.


PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: CONCURRENCIA PÚBLICA DESTACADA
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Concurrencia pública destacada	**75**
Centro comercial	4
Centro de ocio	6
Centro religioso	21
Instalación deportiva	44



PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: SEGURIDAD
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Seguridad	**1**
Bomberos	0
Guardia Civil	1
Policía	0



Demarcación Hidrográfica del Tajo

Tramos ARPSIs definidos en el 2º Ciclo

Red hidrográfica principal

Puntos de especial importancia (T=10 años)

Seguridad


PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: SEGURIDAD
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Seguridad	**5**
Bomberos	0
Guardia Civil	3
Policía	2




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: SEGURIDAD
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Seguridad	**11**
Bomberos	1
Guardia Civil	6
Policía	4



Demarcación Hidrográfica del Tajo

Tramos ARPSIs definidos en el 2º Ciclo

Red hidrográfica principal

Puntos de especial importancia (T=500 años)

Seguridad


PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: TRANSPORTE
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Transporte	**1**
Estación de autobús o ferrocarril	1




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: TRANSPORTE
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Transporte	**2**
Estación de autobús o ferrocarril	2




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: TRANSPORTE
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Transporte	**4**
Estación de autobús o ferrocarril	4




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: DEPURADORAS
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Depuradora	7




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: DEPURADORAS
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Depuradora	20




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.


PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: DEPURADORAS
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Depuradora	29



PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: PATRIMONIO CULTURAL
Periodo de retorno de 10 años

Categoría	T010
Patrimonio cultural	20




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: PATRIMONIO CULTURAL
Periodo de retorno de 100 años

Categoría	T100
Patrimonio cultural	39




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA: PATRIMONIO CULTURAL
Periodo de retorno de 500 años

Categoría	T500
Patrimonio cultural	46




PGRI Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO · CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A.

ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL COINCIDENTES CON ARPSIs


N
Zamora
Calatayud
SALAMANCA
SEGOVIA
ÁVILA
GUADALAJARA
MADRID
TOLEDO
CUENCA
CÁCERES
CIUDAD REAL
PORTUGAL
ESPAÑA
Galve de Sorbe
Sigüenza
Espinosa de Henares
Molina de Aragón
Trillo
Collado Villalba
Herradón de Pinares
Alcalá de Henares
Priego
Zorita
Escalona
Aranjuez
Tarancón
Peromingo
Coria
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Talavera de la Reina
Mora
Espinoso del Rey
Aliseda
Alcázar de San Juan
Río Tajo
Río Jarama
Río Tajuña
Río Dulce
Río Henares
Río Badiel
Río Guadalix
Río Guadamejud
Río Cuervo
Río Trabaque
Río Algodor
Río Guadarrama
Río Alberche
Río Tiétar
Río Almonte
Río Tozo
Río Jartín
Río Salor
Río Ayuela
Río Sangusín
Río Francia
Río Arrago
Río Ambroz
Río Gualija
Río Sorbe
Río Jaramilla
Río Lozoya
Río Tajuña
Río Tajo
Río Gallo
Río Linares
Río Cabrillas
Río de la Hoz Seca
Río Escabas
Río Guadamejud
Río Calvache
Río Algodor
Arroyo de Pantueña
Arroyo de Guaten
Arroyo del Molinillo
Arroyo de Valdelamoso
Arroyo de Fresnedoso
Arroyo de Alcañiza
Arroyo del Palancoso
Arroyo Valhuerna
Arroyo de la Vid
Arroyo del Rivero
Arroyo Jumadiel
Arroyo de la Rivera
Arroyo del Fresnedoso
Arroyo de Arguijuela
Arroyo del Torcón
Arroyo del Guatén
Arroyo del Membrillo
Arroyo del Robledo
Arroyo de la Cañada
Arroyo de Martín Román
Arroyo de la Vega
Arroyo de la Solana
Arroyo de Villanueva
Río de los Ángeles
Río Arbillas
Río Arbillas
Río Ayuela
Río Tozo
Río Tajo
Río Jartín
Río Salor
Río Albaurel
Río Ayuela
Río Tamuja
Río Uso
Río Gévalo
Río Sangrera
Río Puzá
Río Guadyerbas
Río Almonte
Río Ibor
Río Guadyerbas
Río Pusa
Río Guadarrama
Río Perales
Río Alberche
Río Tiétar
Río Guadarrama
Río Guadyerbas
Río Tozo
Río Guadyerbas

Apéndice 9

Fichas generales de caracterización hidromorfológica de subtramos ARPSIs

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña y naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0128110	Nombre masa	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Anquela del Pedregal / Herrería / Castilnuevo / Corduente / Molina de Aragón / Morenilla / Piqueras / Prados Redondos / Rillo de Gallo / Torrecuadrada de Molina / Traíd	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	75.434638	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña y naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se ha canalizado artificialemente por las obras de protección frente a inundaciones.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se conserva en buen estado dado que existe poca presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0111010	Nombre masa	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Arbeteta / Armallones / Cifuentes / Ocentejo / Sacecorbo / Trillo / Valtablado del Río	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	36.699676	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-04
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente soterrado en toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-05
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente soterrado en toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-06
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra parcialmente alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra parcialmente soterrado y encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-07
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio y de naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se ha canalizado artificialemente. En su parte final existe un cambio bruso de pendiente antes de su confluencia con el Tajo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0122010	Nombre masa	Río Cifuentes hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Cifuentes / Trillo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	11.743554	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-08
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos) en su tramo bajo y sobre arcillas con cantos y gravas en su tramo alto. En general el tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra parcialmente alterado debido a la presión antrópica. Se aprecian bastantes signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-09
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra en muy buen estado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0144010	Nombre masa	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cuenca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Albalate de las Nogueras / Arcos de la Sierra / Castillejo-Sierra / Priego / Torralba / Villaconejos de Trabaque / Sotorribas	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	44.594211	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-10
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña y naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra en buen estado debido a la baja presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0121110	Nombre masa	Arroyo de la Vega
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Budia / Durón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	5.205399	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-11
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones arcosas a veces con cantos, lutitas, margas, calizas y localmente con algún nódulo de sílex y yeso. El tramo se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-12
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra alterado debido a la presión antrópica. El tramo se encuentra parcialmente encauzado en su tramo alto.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-13
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña y naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente soterrado y encauzado en gran parte de su longitud. La pendiente del tramo es muy alta.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-14
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente soterrado y encauzado en gran parte de su longitud. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo, especialmente antes del soterramiento.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-02-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos evaporíticos de margas yesíferas y yesos intercalados con arcillas y arenas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-02-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0107021	Nombre masa	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Yebra / Zorita de los Canes	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	5.912392	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-02-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-03-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. No obstante, el tramo está sometido a cierta presión por parte de la agricultura intensiva (cultivos herbáceos, fundamentalmente).



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0103021	Nombre masa	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid/Guadalajara/Cuenca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villamanrique de Tajo / Barajas de Melo / Leganiel / Almoguera / Driebes / Illana / Santa Cruz de la Zarza / Villarrubia de Santiago / Estremera / Fuentidueña de Tajo / Villarejo de Salvanés	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	57.958554	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-03-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. No obstante, el tramo está sometido a cierta presión por parte de la agricultura intensiva (cultivos herbáceos, fundamentalmente).



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0103021	Nombre masa	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid/Guadalajara/Cuenca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villamanrique de Tajo / Barajas de Melo / Leganiel / Almoguera / Driebes / Illana / Santa Cruz de la Zarza / Villarrubia de Santiago / Estremera / Fuentidueña de Tajo / Villarejo de Salvanés	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	57.958554	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-03-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre formaciones detríticas con lutitas, yesos, arcillas y areniscas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0116010	Nombre masa	Arroyo Salado hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Cuenca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Barajas de Melo / Belinchón / Estremera	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	19.057807	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-04-01-01 (Hoja 1 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. No obstante, el tramo está sometido a cierta presión por parte de la agricultura intensiva (cultivos herbáceos, fundamentalmente).



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0101021	Nombre masa	Río Tajo en Aranjuez
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Aranjuez	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.897763	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0102021	Nombre masa	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	76-100%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Noblejas / Ocaña / Ontígola / Villarrubia de Santiago / Aranjuez / Colmenar de Oreja	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	29.820121	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-04-01-01 (Hoja 2 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0608321	Nombre masa	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		


Localización		**Carac Estado/Pot ecologico**			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Añover de Tajo / Borox / Seseña / Villaseca de la Sagra / Aranjuez	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	28.95776	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-04-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. No obstante, el tramo está sometido a cierta presión por parte de la agricultura intensiva (cultivos herbáceos, fundamentalmente).



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0416021	Nombre masa	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Titulcia / Seseña / Aranjuez / Ciempozuelos	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	18.666152	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	CÓD. SUBTRAMO	ES030-04-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones arcosas a veces con cantos, lutitas, margas, calizas y localmente con algún nódulo de sílex y yeso. El tramo se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-01
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado debido a la presión antrópica (excesiva presión urbanística que prácticamente reduce el espacio fluvial a un canal muy estrecho). El tramo se encuentra prácticamente canalizado en toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-02
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña y naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño está bien conservado longitudinalmente, pero es muy estrecho en sentido transversal debido a la presión agrícola existente en el tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201210	Nombre masa	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villar del Olmo / Aranzueque / Armuña de Tajuña / Fuentelviejo / Fuentenovilla / Hontoba / Loranca de Tajuña / Mondéjar / Peñalver / Tendilla / Valdarachas / Ambite / Orusco de Tajuña / Nuevo Baztán / Olmeda de las Fuentes / Pezuela de las Torres	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	95.405687	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-03 (Hoja 1 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos) y situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño está bien conservado longitudinalmente, pero es muy estrecho en sentido transversal debido a la presión agrícola existente en el tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201110	Nombre masa	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Tielmes / Titulcia / Aranjuez / Chinchón / Carabaña / Orusco de Tajuña / Morata de Tajuña / Perales de Tajuña	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	61.655596	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-03 (Hoja 2 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201210	Nombre masa	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villar del Olmo / Aranzueque / Armuña de Tajuña / Fuentelviejo / Fuentenovilla / Hontoba / Loranca de Tajuña / Mondéjar / Peñalver / Tendilla / Valdarachas / Ambite / Orusco de Tajuña / Nuevo Baztán / Olmeda de las Fuentes / Pezuela de las Torres	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	95.405687	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-04
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos) y situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño está bien conservado longitudinalmente, pero es muy estrecho en sentido transversal debido a la presión agrícola existente en el tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201110	Nombre masa	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Tielmes / Titulcia / Aranjuez / Chinchón / Carabaña / Orusco de Tajuña / Morata de Tajuña / Perales de Tajuña	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	61.655596	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-05
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos) y situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño no está demasiado bien conservado longitudinalmente y es muy estrecho en sentido transversal debido a la enorme presión agrícola existente en el tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201110	Nombre masa	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Tielmes / Titulcia / Aranjuez / Chinchón / Carabaña / Orusco de Tajuña / Morata de Tajuña / Perales de Tajuña	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	61.655596	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-06
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre depósitos de aluviales (gravas, arenas y limos) y situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201110	Nombre masa	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Tielmes / Titulcia / Aranjuez / Chinchón / Carabaña / Orusco de Tajuña / Morata de Tajuña / Perales de Tajuña	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	61.655596	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-07
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio y de naturaleza calcárea, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0201210	Nombre masa	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villar del Olmo / Aranzueque / Armuña de Tajuña / Fuentelviejo / Fuentenovilla / Hontoba / Loranca de Tajuña / Mondéjar / Peñalver / Tendilla / Valdarachas / Ambite / Orusco de Tajuña / Nuevo Baztán / Olmeda de las Fuentes / Pezuela de las Torres	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	95.405687	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-08
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas (lutitas y yesos) y evaporíticas (margas y arcillas con arenas), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-09
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones evaporíticas (margas y yesos con arcillas y arenas), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	CÓD. SUBTRAMO	ES030-05-02-10
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas (lutitas y yesos), situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra prácticamente canalizado y soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas de baja permeabilidad (arcillas abigarradas y yesos), situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0310010	Nombre masa	Río Henares hasta confluencia con Río Salado
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Baides / Sigüenza	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	26.939279	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0310010	Nombre masa	Río Henares hasta confluencia con Río Salado
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Baides / Sigüenza	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	26.939279	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0308010	Nombre masa	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Bujalaro / Jirueque / Jadraque / Matillas	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	12.150847	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño no está demasiado bien conservado longitudinalmente y es muy estrecho en sentido transversal debido a la presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0306010	Nombre masa	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alarilla / Fuencemillán / Casas de San Galindo / Espinosa de Henares / Humanes / Jadraque / Membrillera / Montarrón	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	24.366443	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0323011	Nombre masa	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Medranda / Jadraque / Pálmaces de Jadraque / Pinilla de Jadraque	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.63412	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-06
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña sobre formaciones detríticas con arenas, arcillas y gravas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-07
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-08
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-06-03-09
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. El tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su logitud. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0302010	Nombre masa	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Los Santos de la Humosa / Alovera / Azuqueca de Henares / Cabanillas del Campo / Chiloeches / Guadalajara / Alcalá de Henares	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	39.9869	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0303010	Nombre masa	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Heras de Ayuso / Ciruelas / Fontanar / Guadalajara / Mohernando / Tórtola de Henares / Yunquera de Henares	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	18.536739	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño no está demasiado bien conservado longitudinalmente y es muy estrecho en sentido transversal debido a la enorme presión agrícola e industrial existente en el tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0302010	Nombre masa	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Los Santos de la Humosa / Alovera / Azuqueca de Henares / Cabanillas del Campo / Chiloeches / Guadalajara / Alcalá de Henares	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	39.9869	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente soterrado y encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-06
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-07
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-08
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-09
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-10
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-11
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-07-03-12
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo-continental y mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0302010	Nombre masa	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Los Santos de la Humosa / Alovera / Azuqueca de Henares / Cabanillas del Campo / Chiloeches / Guadalajara / Alcalá de Henares	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	39.9869	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0312010	Nombre masa	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alcalá de Henares / Camarma de Esteruelas / Valdeavero	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	16.247134	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0312010	Nombre masa	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alcalá de Henares / Camarma de Esteruelas / Valdeavero	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	16.247134	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-09-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado debido a la presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-09-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-09-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-09-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente debido a la enorme presión urbanística.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	CÓD. SUBTRAMO	ES030-09-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-01
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña que discurre en parte alta sobre formaciones carbonatadas calizas y en su parte baja sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas. El tramo se puede clasificar como sinuosos. El corredor ribereño no está demasiado bien conservado longitudinalmente y es muy estrecho en sentido transversal debido a la presión urbanística existente en el tramo (especialmente en su tramo más bajo)



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas de gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado longitudinalmente, aunque trasnversalmente existe cierta presión urbanística sobre su margen izquierda.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0441021	Nombre masa	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Algete / Colmenar Viejo / Pedrezuela / San Sebastián de los Reyes / San Agustín del Guadalix	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	21.998357	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea, sobre formaciones meta-detríticas de rocas ácidas metamorfizadas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0448021	Nombre masa	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Canencia / Garganta de los Montes / Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago / Lozoya	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	7.414108	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-09
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0422021	Nombre masa	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Guadalajara	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Uceda / Algete / Patones / Fuente el Saz de Jarama / El Molar / Torrelaguna / Torremocha de Jarama / Talamanca de Jarama / Valdetorres de Jarama	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	40.408861	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-10
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante alterado debido a la alta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-10-04.1-11
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas gruesas con cantos y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-01
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado longitdudinalmente, aunque transversalmente existe cierta presión en la margen izquierda.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0420021	Nombre masa	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Paracuellos de Jarama / Coslada / Madrid / Mejorada del Campo / San Fernando de Henares / Rivas-Vaciamadrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	15.643342	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0421021	Nombre masa	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alcobendas / Algete / Paracuellos de Jarama / San Sebastián de los Reyes	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	16.191645	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado longitdudinalmente, aunque transversalmente existe cierta presión en ambas márgenes.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0420021	Nombre masa	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Paracuellos de Jarama / Coslada / Madrid / Mejorada del Campo / San Fernando de Henares / Rivas-Vaciamadrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	15.643342	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0419010	Nombre masa	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Arganda del Rey / Mejorada del Campo / Rivas-Vaciamadrid / Velilla de San Antonio	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	19.117564	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente debido a la alta presión antrópica y a que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0421021	Nombre masa	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alcobendas / Algete / Paracuellos de Jarama / San Sebastián de los Reyes	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	16.191645	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-11-04.1-09
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-01
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0427021	Nombre masa	Río Manzanares a su paso por Madrid
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	76-100%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Getafe / Madrid / Rivas-Vaciamadrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	40.448157	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0428021	Nombre masa	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Madrid	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	6.20125	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño está ligeramente alterado (sobre todo en sentido transversal), dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0437021	Nombre masa	Río Navacerrada / Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Becerril de la Sierra / El Boalo / Manzanares el Real / Moralzarzal / Navacerrada	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.379211	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado e incluso soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado e incluso soterrado en gran parte de su longitud. Se aprecian bastantes signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño está ligeramente alterado (sobre todo en sentido transversal), dado que el tramo se encuentra encauzado e incluso soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas cuaternariascon gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño está ligeramente alterado (sobre todo en sentido transversal), dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0432110	Nombre masa	Arroyo del Mediano
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Manzanares el Real / Soto del Real	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	12.43402	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0434021	Nombre masa	Arroyo del Culebro
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Fuenlabrada / Getafe / Pinto	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	20.459426	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño está ligeramente alterado (sobre todo en sentido transversal), dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0405010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	El Escorial / Cercedilla / Guadarrama / Los Molinos / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	27.31648	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño está ligeramente alterado, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0405010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	El Escorial / Cercedilla / Guadarrama / Los Molinos / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	27.31648	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña sobre formaciones detríticas con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-04
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0405010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	El Escorial / Cercedilla / Guadarrama / Los Molinos / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	27.31648	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-05
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0404021	Nombre masa	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alpedrete / El Escorial / Collado Villalba / Galapagar / Guadarrama / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	10.08237	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-06
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0404021	Nombre masa	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	51-75%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alpedrete / El Escorial / Collado Villalba / Galapagar / Guadarrama / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	10.08237	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-07
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-08
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0403310	Nombre masa	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Galapagar / Moralzarzal / Torrelodones / Las Rozas de Madrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.286461	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-13-04.2-09
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0403310	Nombre masa	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Galapagar / Moralzarzal / Torrelodones / Las Rozas de Madrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.286461	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-10
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0412010	Nombre masa	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Escorial / San Lorenzo de El Escorial	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	9.488578	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0403110	Nombre masa	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villanueva de la Cañada / Villanueva del Pardillo / Boadilla del Monte / Galapagar / Majadahonda / Las Rozas de Madrid	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	11.903034	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0402010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Serranillos del Valle/Villanueva de la Cañada/Bargas/Casarrubios del Monte/Carranque/Chozas de Canales/Lominchar/Palomeque/ Recas/El Viso de San Juan/Yunclillos/Arroyomolinos/Batres/Boadilla del Monte/Brunete/Móstoles/Navalcarnero/Villaviciosa de Odón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	64.538268	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado en sentido longitudinal, aunque en sentido transversal está sometido a cierta presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0402010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Serranillos del Valle/Villanueva de la Cañada/Bargas/Casarrubios del Monte/Carranque/Chozas de Canales/Lominchar/Palomeque/ Recas/El Viso de San Juan/Yunclillos/Arroyomolinos/Batres/Boadilla del Monte/Brunete/Móstoles/Navalcarnero/Villaviciosa de Odón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	64.538268	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0402010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Serranillos del Valle/Villanueva de la Cañada/Bargas/Casarrubios del Monte/Carranque/Chozas de Canales/Lominchar/Palomeque/ Recas/El Viso de San Juan/Yunclillos/Arroyomolinos/Batres/Boadilla del Monte/Brunete/Móstoles/Navalcarnero/Villaviciosa de Odón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	64.538268	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. Se aprecian bastantes signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0402010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Serranillos del Valle/Villanueva de la Cañada/Bargas/Casarrubios del Monte/Carranque/Chozas de Canales/Lominchar/Palomeque/ Recas/El Viso de San Juan/Yunclillos/Arroyomolinos/Batres/Boadilla del Monte/Brunete/Móstoles/Navalcarnero/Villaviciosa de Odón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	64.538268	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0402010	Nombre masa	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Serranillos del Valle/Villanueva de la Cañada/Bargas/Casarrubios del Monte/Carranque/Chozas de Canales/Lominchar/Palomeque/ Recas/El Viso de San Juan/Yunclillos/Arroyomolinos/Batres/Boadilla del Monte/Brunete/Móstoles/Navalcarnero/Villaviciosa de Odón	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	64.538268	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-15-04.2-04
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-15-04.2-05
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	CÓD. SUBTRAMO	ES030-15-04.2-06
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño está ligeramente alterado, sobre todo en sentido transversal.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0529010	Nombre masa	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Burgohondo / Navalacruz / Navarredondilla / San Juan del Molinillo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.719893	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0513010	Nombre masa	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Hoyocasero / Burgohondo / Navalosa / Navaquesera / Navarrevisca / Navatalgordo / San Esteban del Valle / Serranillos / Villarejo del Valle / Villanueva de Ávila	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	86.716874	**EC-BIO**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0529010	Nombre masa	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Burgohondo / Navalacruz / Navarredondilla / San Juan del Molinillo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.719893	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0529010	Nombre masa	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Burgohondo / Navalacruz / Navarredondilla / San Juan del Molinillo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.719893	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-16-05-05
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0512010	Nombre masa	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Burgohondo / Navaluenga	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.291206	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-16-05-06
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0512010	Nombre masa	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Burgohondo / Navaluenga	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.291206	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-16-05-07
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-08
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0526010	Nombre masa	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Barraco / Herradón de Pinares / Santa Cruz de Pinares / San Bartolomé de Pinares	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	27.68497	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-16-05-09
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-16-05-10
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de alta montaña de naturaleza silícea sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-17-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-17-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en casi toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-17-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño está ligeramente alterado, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0519010	Nombre masa	Cabecera del Río Perales y afluentes
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villanueva de Perales / Valdemorillo / Fresnedillas de la Oliva / Quijorna / Navalagamella / Robledo de Chavela	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	37.122355	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-05
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0505021	Nombre masa	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villa del Prado / Almorox / Escalona / Santa Cruz del Retamar / Aldea del Fresno	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	26.955607	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-06
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0505021	Nombre masa	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villa del Prado / Almorox / Escalona / Santa Cruz del Retamar / Aldea del Fresno	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	26.955607	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-17-05-07
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-18-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0504021	Nombre masa	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Casar de Escalona / Escalona / Hormigos / Nombela	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.352672	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0505021	Nombre masa	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Villa del Prado / Almorox / Escalona / Santa Cruz del Retamar / Aldea del Fresno	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	26.955607	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-18-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado, sobre todo en sentido transversal. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-18-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0503021	Nombre masa	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Casar de Escalona / Cardiel de los Montes / Los Cerralbos / Lucillos / Nombela	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	15.506584	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0504021	Nombre masa	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Casar de Escalona / Escalona / Hormigos / Nombela	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	14.352672	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	CÓD. SUBTRAMO	ES030-18-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño está ligeramente alterado, sobre todo en sentido transversal.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0628021	Nombre masa	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alameda de la Sagra / Cobeja / Numancia de la Sagra / Pantoja / Villaseca de la Sagra / Yeles / Parla / Torrejón de Velasco	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	46.365907	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-19-06-07
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-20-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con arcillas y lutitas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en casi toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-20-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo muy mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es está muy alterado, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0627110	Nombre masa	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Huerta de Valdecarábanos / Villasequilla / Yepes / Aranjuez	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	24.177279	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-20-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones cabonatadas con calizas, dolomías y pizarras, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es está muy alterado, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-20-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en casi toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-21-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-21-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-21-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Gran eje de ambiente mediterráneo sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0607021	Nombre masa	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	76-100%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Argés / Guadamur / Toledo	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	19.38343	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0608221	Nombre masa	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	51-75%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Madrid	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Mocejón / Toledo / Villaseca de la Sagra / Aranjuez	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	35.044019	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-21-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-21-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-21-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones de rocas ácidas metamorfizadas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en casi toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-22-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-22-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-22-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de arcosas con cantos, margas y calizas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente soterrado y canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Gran eje de ambiente mediterráneo sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0602021	Nombre masa	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Calera y Chozas / Las Herencias / Talavera de la Reina	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	17.519939	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0501021	Nombre masa	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Cazalegas / Talavera de la Reina / San Román de los Montes	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	8.660187	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es está muy alterado, dado que el tramo se encuentra encauzado casi al completo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es está muy alterado, dado que el tramo se encuentra encauzado casi al completo.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-07
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Gran eje de ambiente mediterráneo sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0603021	Nombre masa	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Carpio de Tajo / Cebolla / Malpica de Tajo / Mesegar de Tajo / Montearagón / La Pueblanueva / Talavera de la Reina	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	45.068531	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-23-06-08
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-24-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0616010	Nombre masa	Río Cedena hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	El Carpio de Tajo / Hontanar / Malpica de Tajo / Navahermosa / Los Navalmorales / Los Navalucillos / Villarejo de Montalbán	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	47.665909	**EC-BIO**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-24-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas de areniscas arcósicas con conglomerados, esquistos y lutitas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra parcialmente encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-24-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-24-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	CÓD. SUBTRAMO	ES030-24-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0708210	Nombre masa	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	La Adrada / Fresnedilla / Higuera de las Dueñas / Santa María del Tiétar / Sotillo de la Adrada / Cenicientos / Rozas de Puerto Real	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	44.15001	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-03
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0708210	Nombre masa	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	La Adrada / Fresnedilla / Higuera de las Dueñas / Santa María del Tiétar / Sotillo de la Adrada / Cenicientos / Rozas de Puerto Real	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	44.15001	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0708210	Nombre masa	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	La Adrada / Fresnedilla / Higuera de las Dueñas / Santa María del Tiétar / Sotillo de la Adrada / Cenicientos / Rozas de Puerto Real	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	44.15001	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-05
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0732010	Nombre masa	Río Ramacastañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Arenas de San Pedro / Cuevas del Valle / Mombeltrán / San Esteban del Valle / Santa Cruz del Valle / Villarejo del Valle	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	55.635039	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-06
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0732010	Nombre masa	Río Ramacastañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Arenas de San Pedro / Cuevas del Valle / Mombeltrán / San Esteban del Valle / Santa Cruz del Valle / Villarejo del Valle	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	55.635039	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-07
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-08
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0731110	Nombre masa	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	El Arenal / Arenas de San Pedro / El Hornillo / Guisando	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	55.340312	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-09
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan muros y obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0726010	Nombre masa	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Arenas de San Pedro / Candeleda	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	18.922707	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-10
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-11
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas con comglomerados, gravas, arenas y lutitas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-12
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0708210	Nombre masa	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Madrid/Ávila	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	La Adrada / Fresnedilla / Higuera de las Dueñas / Santa María del Tiétar / Sotillo de la Adrada / Cenicientos / Rozas de Puerto Real	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	44.15001	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-25-07-13
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en casi toda su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0703021	Nombre masa	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oropesa / Cuacos de Yuste / Jarandilla de la Vera / Valverde de la Vera / Losar de la Vera / Talayuela / Pueblonuevo de Miramontes / Villanueva de la Vera	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	30.448173	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0703021	Nombre masa	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oropesa / Cuacos de Yuste / Jarandilla de la Vera / Valverde de la Vera / Losar de la Vera / Talayuela / Pueblonuevo de Miramontes / Villanueva de la Vera	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	30.448173	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-03 (Hoja 1 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0702021	Nombre masa	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Casatejada / Collado de la Vera / Cuacos de Yuste / Jaraíz de la Vera / Majadas / Malpartida de Plasencia / Pasarón de la Vera / Talayuela / Tejeda de Tiétar / Toril	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	38.426868	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-03 (Hoja 2 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0703021	Nombre masa	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		


Localización		**Carac Estado/Pot ecologico**			
Provincia	Toledo/Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oropesa / Cuacos de Yuste / Jarandilla de la Vera / Valverde de la Vera / Losar de la Vera / Talayuela / Pueblonuevo de Miramontes / Villanueva de la Vera	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	30.448173	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0725010	Nombre masa	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Cáceres/Ávila	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Candeleda / Oropesa / Madrigal de la Vera / Villanueva de la Vera	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	53.517906	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-05
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0712210	Nombre masa	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Collado de la Vera / Cuacos de Yuste / Guijo de Santa Bárbara / Jarandilla de la Vera	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	16.850605	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-26-07-06
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-27-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0702021	Nombre masa	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Casatejada / Collado de la Vera / Cuacos de Yuste / Jaraíz de la Vera / Majadas / Malpartida de Plasencia / Pasarón de la Vera / Talayuela / Tejeda de Tiétar / Toril	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	38.426868	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0702021	Nombre masa	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Casatejada / Collado de la Vera / Cuacos de Yuste / Jaraíz de la Vera / Majadas / Malpartida de Plasencia / Pasarón de la Vera / Talayuela / Tejeda de Tiétar / Toril	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	38.426868	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-03
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	CÓD. SUBTRAMO	ES030-27-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0906110	Nombre masa	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Herguijuela de la Sierra / Miranda del Castañar / Pinedas / Sotoserrano	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	11.535573	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0906310	Nombre masa	Arroyo Sangusín
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Cristóbal / Colmenar de Montemayor / Fuentes de Béjar / Horcajo de Montemayor / Ledrada / Miranda del Castañar / Molinillo / Pinedas / Peromingo / Valdefuentes de Sangusín / Valdehijaderos / Valverde de Valdelacasa	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	31.992518	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño no está muy bien conservado, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud. Se aprecian algunos signos de incisión a lo largo del tramo.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0922010	Nombre masa	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Caminomorisco / Casares de las Hurdes / Nuñomoral	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.769264	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño no está muy bien conservado, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0922010	Nombre masa	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Caminomorisco / Casares de las Hurdes / Nuñomoral	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.769264	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0921010	Nombre masa	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Caminomorisco / Casar de Palomero / Pinofranqueado	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	57.778575	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-06
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño no está muy bien conservado, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-07
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0922010	Nombre masa	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Caminomorisco / Casares de las Hurdes / Nuñomoral	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.769264	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-08
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-28-08-09
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-29-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0902021	Nombre masa	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Galisteo / Montehermoso / Alagón del Río / Valdeobispo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	23.974897	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-29-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0902021	Nombre masa	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Galisteo / Montehermoso / Alagón del Río / Valdeobispo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	23.974897	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-29-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0901010	Nombre masa	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	76-100%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Coria / Galisteo / Guijo de Galisteo / Montehermoso / Riolobos / Alagón del Río / Torrejoncillo	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	29.988845	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-30-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-30-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso de media montaña característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado y parcialmente soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0920210	Nombre masa	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca/Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Hervás / Aldeanueva del Camino / Navaconcejo / Candelario / El Cerro / Abadía / Baños de Montemayor / Casas del Monte / La Garganta / La Granja / Gargantilla / Segura de Toro / Zarza de Granadilla	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	91.197964	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0920210	Nombre masa	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca/Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Hervás / Aldeanueva del Camino / Navaconcejo / Candelario / El Cerro / Abadía / Baños de Montemayor / Casas del Monte / La Garganta / La Granja / Gargantilla / Segura de Toro / Zarza de Granadilla	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	91.197964	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0920210	Nombre masa	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca/Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Hervás / Aldeanueva del Camino / Navaconcejo / Candelario / El Cerro / Abadía / Baños de Montemayor / Casas del Monte / La Garganta / La Granja / Gargantilla / Segura de Toro / Zarza de Granadilla	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	91.197964	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-30-08-06
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0920210	Nombre masa	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Salamanca/Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Hervás / Aldeanueva del Camino / Navaconcejo / Candelario / El Cerro / Abadía / Baños de Montemayor / Casas del Monte / La Garganta / La Granja / Gargantilla / Segura de Toro / Zarza de Granadilla	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	91.197964	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-30-08-07
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio característico de las gargantas de Gredos-Béjar, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0917110	Nombre masa	Cabecera del Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Cabezuela del Valle / Jerte / Tornavacas	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	32.269633	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-31-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño no está muy bien conservado, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0916010	Nombre masa	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	51-75%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	El Torno / Navaconcejo / Cabezuela del Valle / Cabrero / Casas del Castañar / Piornal / Valdastillas	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	42.927994	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0917110	Nombre masa	Cabecera del Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Cabezuela del Valle / Jerte / Tornavacas	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	32.269633	**EC-BIO**	Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño no está muy bien conservado, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0914021	Nombre masa	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	51-75%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oliva de Plasencia / Plasencia	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.164489	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	CÓD. SUBTRAMO	ES030-31-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio mediterráneo poco mineralizado, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0913010	Nombre masa	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Aldehuela de Jerte / Carcaboso / Galisteo / Oliva de Plasencia / Plasencia	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	24.413658	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0914021	Nombre masa	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	0-25%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oliva de Plasencia / Plasencia	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.164489	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones ígneas de rocas plutónicas ácidas y hercínicas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0918010	Nombre masa	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Oliva de Plasencia / Villar de Plasencia	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	20.245519	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	CÓD. SUBTRAMO	ES030-32-09-01
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica, aunque transversalmente en determinados tramos se observan obras de protección que afectan a la continuidad.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0802021	Nombre masa	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Calzadilla / Gata / Huélaga / Moraleja / Santibáñez el Alto	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.341963	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	CÓD. SUBTRAMO	ES030-32-09-02
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0801021	Nombre masa	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	26-50%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Casas de Don Gómez / Casillas de Coria / Moraleja	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.081157	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0802021	Nombre masa	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	51-75%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Calzadilla / Gata / Huélaga / Moraleja / Santibáñez el Alto	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	13.341963	**EC-BIO**	Deficiente	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	CÓD. SUBTRAMO	ES030-32-09-03
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0807010	Nombre masa	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Gata / Villasbuenas de Gata	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	33.495069	**EC-BIO**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	CÓD. SUBTRAMO	ES030-32-09-04
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0807010	Nombre masa	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Gata / Villasbuenas de Gata	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	33.495069	**EC-BIO**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	CÓD. SUBTRAMO	ES030-32-09-05
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0805021	Nombre masa	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	26-50%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		


Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Perales del Puerto / Casillas de Coria / Gata / Moraleja / Villasbuenas de Gata	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	19.795218	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-06
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas, limos y arcillas, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bastante bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF0809010	Nombre masa	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Calzadilla / Casas de Don Gómez / Guijo de Coria / Huélaga / Moraleja	**EC-FQ**	Muy Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	22.5908	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	No	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-01
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Gran eje de ambiente mediterráneo sobre formaciones detríticas cuaternarias con gravas, arenas y limos, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño se encuentra bien conservado debido a la escasa presión antrópica.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF1005021	Nombre masa	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Toledo/Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Alcolea de Tajo / Azután / El Puente del Arzobispo / Villar del Pedroso	**EC-FQ**	Peor que Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	9.616877	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-02
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones meta-detríticas con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra encauzado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-03
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF1054010	Nombre masa	Arroyo del Pueblo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Bueno o mejor	**NCF**	Alto
Municipio	Serradilla / Torrejón el Rubio	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	7.747858	**EC-BIO**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Sin evaluar	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2021		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-04
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como meandriforme. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-05
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			


Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-06
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio de naturaleza silícea, sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño se encuentra ligeramente alterado, dado que el tramo se encuentra canalizado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	ES030MSPF1022310	Nombre masa	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre
% ARPSI EN MASA ASOCIADA	0-25%		
% MASA EN ARPSI ASOCIADO	76-100%		

Localización		Carac Estado/Pot ecologico			
Provincia	Cáceres	**Estado**	Peor que bueno	**NCF**	Alto
Municipio	Brozas / Aliseda / Arroyo de la Luz / Cáceres / Herreruela / Salorino	**EC-FQ**	Buena	**NCF**	Moderado
Longitud (km)	81.163749	**EC-BIO**	Moderada	**NCF**	Moderado
Tipología de masa	Río	**EC-HMF**	Peor que muy buena	**NCF**	Moderado
Masa muy modificada	Sí	**OBJ PHC**	Buen estado en 2027		

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-07
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como sinuoso. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

FICHA GENERAL CARACTERIZACIÓN HIDROMORFOLÓGICA BÁSICA DEL SUBTRAMO ARPSI

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	CÓD. SUBTRAMO	ES030-33-10-08
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

DESCRIPCIÓN HIDROMORFOLÓGICA GENERAL DEL SUBTRAMO:

Curso medio sobre formaciones con pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados, situado en un tramo que se puede clasificar como recto. El corredor ribereño es prácticamente inexistente, dado que el tramo se encuentra soterrado en gran parte de su longitud.



CÓD. MASA ASOC.	-	Nombre masa	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA			
% MASA EN ARPSI ASOCIADO			

Localización	Carac Estado/Pot ecologico

Apéndice 10

Fichas de evaluación hidromorfológica de los subtramos ARPSIs

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0128110	Río Gallo desde confluencia de Barranco Bronchalejos hasta Corduente
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0111010	Río Tajo desde Río Ablanquejo hasta Embalse de Entrepeñas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-04
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-05
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-06
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-07
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0122010	Río Cifuentes hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-08
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-09
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0144010	Río Trabaque desde su nacimiento hasta Río Escabas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-10
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0121110	Arroyo de la Vega
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-11
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-12
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-13
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-01-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-01-01-14
NOMBRE ARPSI	ES030-01-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-02-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-02-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0107021	Río Tajo desde Embalse Zorita hasta Embalse de Almoguera
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-02-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-02-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-02-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-03-01-01
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-03-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0103021	Río Tajo desde Embalse de Estremera hasta Arroyo del Álamo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-03-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-03-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-03-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0116010	Arroyo Salado hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-04-01-01 (Hoja 1 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0101021	Río Tajo en Aranjuez
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0102021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta Azud del Embocador
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	76-100%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0608321	Río Tajo desde Río Jarama hasta confluencia con Arroyo de Guatén
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-04-01-01 (Hoja 2 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

La CHT ha redactado un proyecto de restauración fluvial en este ARPSI y masas de agua asociada: "Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término municipal de Aranjuez (Madrid)".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-04-01-02
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0416021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

La CHT ha redactado un proyecto de restauración fluvial en este ARPSI y masas de agua asociada: "Proyecto de restauración fluvial de un tramo del río Tajo en el término municipal de Aranjuez (Madrid)".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-04-01	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-04-01-03
NOMBRE ARPSI	ES030-04-01		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-01
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-02
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-03
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-04
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-05
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-06
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201110	Río Tajuña desde Arroyo Juncal hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-07
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0201210	Río Tajuña desde Río Ungría hasta Arroyo Juncal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-08
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-09
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-05-02	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-05-02-10
NOMBRE ARPSI	ES030-05-02		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0310010	Río Henares hasta confluencia con Río Salado
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0308010	Río Henares desde Río Dulce hasta Río Cañamares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0306010	Río Henares desde Río Bornova hasta Río Sorbe
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0323011	Río Cañamares desde Embalse de Pálmaces hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-06
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-07
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-08
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-06-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-06-03-09
NOMBRE ARPSI	ES030-06-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0303010	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI

Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI

Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-06
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-07
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-08
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-09
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-10
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-11
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-07-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-07-03-12
NOMBRE ARPSI	ES030-07-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0302010	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Arroyo de Torote
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-08-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-08-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-08-03		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0312010	Arroyo de Camarmilla hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-09-03-01
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-09-03-02
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-09-03-03
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-09-03-04
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-09-03	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-09-03-05
NOMBRE ARPSI	ES030-09-03		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-01
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0441021	Río Guadalix desde Embalse de Pedrezuela hasta Río Jarama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0448021	Río Lozoya desde Embalse de Pinilla hasta Embalse de Riosequillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-09
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0422021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-10
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-10-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-10-04.1-11
NOMBRE ARPSI	ES030-10-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-01
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

En relación con actuaciones específicas de restauración fluvial acometidas en este tramo, la CHT ha realizado en este tramo la "Restauración del río Jarama en San Fernando de Henares y Paracuellos de Jarama (Madrid), realizado por AENA entre los años 2016 y 2017".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0420021	Río Jarama desde Arroyo de Valdebebas hasta Río Henares
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

En relación con actuaciones específicas de restauración fluvial acometidas en este tramo, la CHT ha realizado en este tramo la "Restauración del río Jarama en San Fernando de Henares y Paracuellos de Jarama (Madrid), realizado por AENA entre los años 2016 y 2017".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0419010	Río Jarama desde Río Henares hasta Embalse de El Rey
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0421021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Arroyo de Valdebebas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-11-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-11-04.1-09
NOMBRE ARPSI	ES030-11-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-01 (Hoja 1 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0428021	Río Manzanares desde Embalse de El Pardo hasta Arroyo de Trofa
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0427021	Río Manzanares a su paso por Madrid
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	76-100%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	CÓD. SUBTRAMO	ES030-12-04.1-01 (Hoja 2 de 2)
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

En relación con la mejora de la conectividad fluvial, se ha procedido a eliminar un azud en este tramo ("Demolición de los restos de la presa de “La Playa de Madrid”, sobre el río Manzanares en Madrid, 2020"). En relación con actuaciones específicas de restauración fluvial acometidas en este tramo, la CHT ha realizado en este tramo la "Re-naturalización del Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, ejecutado en colaboración del Ayuntamiento de Madrid durante los años 2016 y 2017" y en el tramo inicial también se incluyen actuaciones específicas del proyecto "Proyecto de restauración fluvial en el río Manzanares en el entorno del Real Sitio del Pardo (Madrid)", llevado a cabo entre los años 2016 y 2019 en colaboración con la DGA. Actualmente también se está ejecutando el "Proyecto de restauración fluvial del río Manzanares entre el arroyo de La Trofa y el Puente de San Fernando (Madrid, 2019-2023)" en colaboración con la DGA. Como continuación a este último, está previsto el "Proyecto de restauración ambiental del río Manzanares y arroyo de la Trofa. (Madrid) Fase 3".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-02
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-03
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0437021	Río Navacerrada / Samburiel desde Embalse de Navacerrada hasta Embalse de Manzanares el Real
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-04
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-05
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-06
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-07
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0432110	Arroyo del Mediano
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-12-04.1	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-12-04.1-08
NOMBRE ARPSI	ES030-12-04.1		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0434021	Arroyo del Culebro
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-04
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0405010	Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-05
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-06
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0404021	Río Guadarrama y Arroyo de los Linos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	51-75%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-07
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-08
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-09
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0403310	Río Guadarrama desde Embalse de Las Nieves hasta Embalse Molino de la Hoz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-13-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-13-04.2-10
NOMBRE ARPSI	ES030-13-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0412010	Arroyo del Batán hasta Embalse de Valmayor
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0403110	Río Guadarrama desde Embalse Molino de la Hoz hasta Río Aulencia
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-14-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-14-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-14-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-01
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-02
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-03
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0402010	Río Guadarrama desde Río Aulencia hasta Bargas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-04
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-05
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-15-04.2	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-15-04.2-06
NOMBRE ARPSI	ES030-15-04.2		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0513010	Río Alberche desde Río Piquillo hasta Garganta del Royal
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0529010	Arroyo Chiquillo hasta Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-05
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-06
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0512010	Río Alberche desde Garganta del Royal hasta Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-07
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-08
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0526010	Río de la Gaznata hasta el Embalse de El Burguillo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-09
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-16-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-16-05-10
NOMBRE ARPSI	ES030-16-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0519010	Cabecera del Río Perales y afluentes
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-05
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-06
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-17-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-17-05-07
NOMBRE ARPSI	ES030-17-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-18-05-01
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0505021	Río Alberche desde Río Perales hasta Arroyo de la Parra
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-18-05-02
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-18-05-03
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0503021	Río Alberche desde Arroyo Grande hasta Embalse de Cazalegas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0504021	Río Alberche desde Arroyo de la Parra hasta Arroyo Grande
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-18-05	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-18-05-04
NOMBRE ARPSI	ES030-18-05		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0628021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-19-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-19-06-07
NOMBRE ARPSI	ES030-19-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-20-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-20-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0627110	Arroyo de Martín Román desde los Saladares de Villasequilla hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-20-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-20-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-20-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-20-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-21-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-21-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-21-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0607021	Río Tajo en Toledo hasta Río Guadarrama
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	76-100%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0608221	Río Tajo desde confluencia con Arroyo de Guatén hasta Toledo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	51-75%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-21-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-21-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-21-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-22-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-22-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-22-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-22-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-22-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

La CHT ha redactado un proyecto de restauración fluvial en este ARPSI y masas de agua asociada: "Proyecto de restauración fluvial de dos tramos del arroyo Sangüesa, en el Término Municipal de Cebolla (Toledo)".

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0602021	Río Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse de Azután
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0501021	Río Alberche desde Embalse de Cazalegas hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-07
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0603021	Río Tajo en la confluencia con el Río Alberche
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-23-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-23-06-08
NOMBRE ARPSI	ES030-23-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-01
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0616010	Río Cedena hasta Río Tajo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-02
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-03
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-04
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-05
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-24-06	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-24-06-06
NOMBRE ARPSI	ES030-24-06		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-03
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-05
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-06
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0732010	Río Ramacastañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-07
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-08
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0731110	Río Arenal desde Río de Cantos hasta Río Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-09
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0726010	Garganta de Santa María hasta Embalse de Rosarito
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-10
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-11
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-12
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0708210	Río Tiétar hasta confluencia del Río Escorial
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-25-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-25-07-13
NOMBRE ARPSI	ES030-25-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-03
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0703021	Río Tiétar desde Embalse de Rosarito hasta Arroyo Santa María
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0725010	Gargantas de Chilla y Alardos hasta Río Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-05
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0712210	Garganta de Jaranda hasta confluencia con Garganta Pedro Chate
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-26-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-26-07-06
NOMBRE ARPSI	ES030-26-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-01
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-02
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0702021	Río Tiétar desde Arroyo Santa María hasta Embalse de Torrejón-Tiétar
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-03
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-27-07	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-27-07-04
NOMBRE ARPSI	ES030-27-07		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0906110	Río Alagón hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0906310	Arroyo Sangusín
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0921010	Río de los Ángeles y Río Esperabán desde Embalse de Los Ángeles hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-06
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-07
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0922010	Río Hurdano y Río Malvellido hasta Embalse de Gabriel y Galán
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-08
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-28-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-28-08-09
NOMBRE ARPSI	ES030-28-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-29-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-29-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0902021	Río Alagón desde Embalse de Valdeobispo hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-29-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-29-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-29-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0901010	Río Alagón desde Río Jerte hasta Embalse de Alcántara
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	76-100%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-06
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0920210	Cabecera del Río Ambroz
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-30-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-30-08-07
NOMBRE ARPSI	ES030-30-08		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-01
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-02
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0916010	Río Jerte desde Garganta de los Infiernos hasta Embalse de Jerte-Plasencia
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	51-75%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0917110	Cabecera del Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-03
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	51-75%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-04
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0913010	Río Jerte desde Garganta de la Oliva hasta Río Alagón
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0914021	Río Jerte desde Embalse de Jerte-Plasencia hasta Garganta de la Oliva
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	0-25%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-31-08	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-31-08-05
NOMBRE ARPSI	ES030-31-08		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0918010	Garganta de la Oliva y otros hasta Río Jerte
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-01
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-02
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0802021	Río Arrago desde Embalse de Borbollón hasta Arroyo de Patana
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	51-75%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0801021	Río Arrago desde Arroyo de Patana hasta Embalse de Alcántara
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	26-50%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-03
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Muy bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-04
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0807010	Rivera de Gata hasta Embalse Rivera de Gata
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-05
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0805021	Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta Río Arrago
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	26-50%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Bajo
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-32-09	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-32-09-06
NOMBRE ARPSI	ES030-32-09		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF0809010	Arroyo de Patana y otros hasta Río Arrago
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-01
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF1005021	Río Tajo desde Embalse de Azután hasta Embalse de Valdecañas
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Moderado
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Moderado

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Muy bajo
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Muy bajo

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:

No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-02
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-03
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF1054010	Arroyo del Pueblo
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Muy bajo
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-04
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-05
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Moderado
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Moderado
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Moderado
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-06
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	ES030MSPF1022310	Río Salor desde Río Ayuela hasta Rivera de la Torre
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	0-25%	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	76-100%	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	Muy bajo
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Alto
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Moderado
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Alto
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Moderado
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Moderado

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-07
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Muy bajo
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Muy bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Muy bajo
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto
CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

FICHA EVALUACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DE ARPSI - SUBTRAMO

CÓDIGO ARPSI	ES030-33-10	**CÓD. SUBTRAMO**	ES030-33-10-08
NOMBRE ARPSI	ES030-33-10		

CÓD. MASA ASOC.:	-
% ARPSI EN MASA ASOCIADA:	
% MASA EN ARPSI ASOCIADO:	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - RÉGIMEN HIDROLÓGICO DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales líquidos (ICAHS)	-
Grado de alteración del régimen hidrológico: Caudales sólidos (Q sol)	-

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONEXIÓN CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA ASOCIADA AL ARPSI	
Grado de alteración de la conexión de la MAS con masas de agua subterránea (MASb)	

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS - CONTINUIDAD FLUVIAL DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad fluvial estimada con información disponible y caracterización peligrosidad:	Muy bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD Y ANCHURA DEL CAUCE SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de las orillas del cauce por obras de estabilización de taludes (escolleras, gaviones, muros, etc.)	Moderado
Grado de alteración de la zona de flujo preferente y/o zona de policía por obras de protección frente a inundaciones (motas, recrecimientos, rellenos, terraplenes, etc.)	Alto
Grado de urbanización o impermeabilización de la zona de flujo preferente y/o zona de policía	Bajo
Grado de alteración por remansos del perfil longitudinal del cauce	Alto
Grado de incisión o dinámica vertical acelerada	Bajo

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la estructura y sustrato del lecho	Alto

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS - ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA DEL SUBTRAMO ARPSI	
Grado de alteración de la continuidad ecológica longitudinal	Alto
Grado de alteración de la continuidad ecológica transversal	Alto

POSIBLES ACTUACIONES DE MEJORA:
No se contemplan actuaciones de mejora para este tramo

Apéndice 11
Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial

ANEJO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ARPSIS

APÉNDICE 11: METODOLOGÍA APLICADA PARA EL CÁLCULO DE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RIESGO DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL

INDICE

1 Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones.....1

1.1 Inundaciones de origen pluvial y fluvial 1

1.1.1 Influencia del cambio climático en la componente meteorológica.....3

a. Precipitación
b. Nieve

1.1.2 Influencia del cambio climático en la componente usos del suelo 14

a. Cambios en los usos del suelo
b. Cambios en la morfología del cauce

1.1.3 Valor cualitativo total de la influencia del cambio climático 21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.- Esquema metodológico empleado en el estudio de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación 2

Figura 2.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T10 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 4

Figura 3.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T100 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 4

Figura 4.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T500 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 5

Figura 5.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T10 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 5

Figura 6.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T100 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 6

Figura 7.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T500 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo..... 6

Figura 8.- Comparativa actual y futura de la máxima fusión en el Sistema Central para un año medio 9

Figura 9.- Comparativa actual y futura de los caudales máximos en el Sistema Central para un año medio 9

Figura 10.- Influencia probable del cambio climático en el fenómeno nival en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 13

Figura 11.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de cambios de los usos del suelo 15

Figura 12.- Influencia probable de la variación del uso del suelo en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....16

Figura 13.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de las tasas de erosión.....17

Figura 14.- Influencia probable del grado de erosión del suelo, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en el riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....18

Figura 15.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de la influencia de los incendios forestales.....19

Figura 16.- Influencia probable de los incendios forestales en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 19

Figura 17.- Resumen esquemático del proceso de evaluación del factor de superficie impermeabilizada del suelo 20

Figura 18.- Influencia probable de la superficie impermeabilizada en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 21

Figura 19.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T10 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 22

Figura 20.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T100 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 23

Figura 21.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T500 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 23

Figura 22.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T10 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 24

Figura 23.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T100 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 24

Figura 24.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T500 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 25

Figura 25.- Valoración de la influencia de la componente usos del suelo, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en el incremento probable del riesgo de inundación, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 26

Figura 26.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 27

Figura 27.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 28

Figura 28.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....28

Figura 29.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....29

Figura 30.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....29

Figura 31.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.- Valoración de la influencia de la precipitación en los episodios de crecidas a través de la tasa de cambio en la precipitación máxima diaria acumulada..... 3

Tabla 2.- Comparativa actual y futura de temperaturas y precipitaciones, máximas y medias, ponderadas en el Sistema Central 8

Tabla 3.- Comparativa actual y futura de nieve precipitada y nieve acumulada, máximas y medias, ponderadas en el Sistema Central 8

Tabla 4.- Comparativa actual y futura de las máximas fusiones y caudales máximos y medios en el Sistema Central..... 8

Tabla 5.- Subcuencas nivales de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.....11

Tabla 6.- Comparativa actual y futura de las máximas fusiones y caudales máximos durante el periodo diciembre-mayo en el Sistema Central.....11

Tabla 7.- Valoración de la influencia de la fusión máxima en el factor nieve.....12

Tabla 8.- Valoración de la influencia del caudal máximo en el factor nieve.....12

Tabla 9.- Importancia de la nieve precipitada media respecto de la precipitación total media para el escenario futuro, durante el periodo diciembre-mayo en el Sistema Central.....12

Tabla 10.- Relación entre la precipitación de agua (para un año medio) y la precipitación en forma de nieve entre diciembre y mayo para el Sistema Central, a partir de la cual se han obtenido las ponderaciones de las variables de fusión máxima y caudal máximo 12

Tabla 11.- Valoración de la influencia del fenómeno nival en el riesgo de inundación 13

Tabla 12.- Tramos de cauce afectados por la probable influencia del cambio climático en el fenómeno nival en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 14

Tabla 13.- Matriz de valoración de cambio en el uso del suelo (1990-2018).....15

Tabla 14.- Valoración de la influencia del cambio en el uso del suelo en el riesgo de inundación.....16

Tabla 15.- Valoración de la influencia del grado de erosión de la cuenca en el riesgo de inundación.....17

Tabla 16.- Valoración de la influencia de los incendios forestales en el riesgo de inundación.....19

Tabla 17.- Valoración de la influencia de la superficie impermeabilizada en el riesgo de inundación.....20

Tabla 18.- Valoración de la influencia probable del cambio climático en la componente meteorológica.....22

Tabla 19.- Valoración cualitativa de la influencia de la componente usos del suelo en el riesgo de inundación 25

Tabla 20.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático 27

1 Posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones

1.1 Inundaciones de origen pluvial y fluvial

Para evaluar las posibles repercusiones del cambio climático en las inundaciones de origen pluvial y fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se ha llevado a cabo un análisis de la potencial influencia de dicho cambio climático sobre dos componentes, las cuales son determinantes en la variación y frecuencia de las leyes de caudales: la componente meteorológica y la componente usos del suelo. A través de una fórmula matemática que relaciona ambas componentes, se ha determinado cualitativamente la posible influencia del cambio climático en el riesgo de inundación.

$$Valor_{cambio\ climático} = Valor_{com.meteorológica} + Valor_{comp.uso\ del\ suelo}$$

Con respecto a la componente meteorológica, se han analizado los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada en la red hidrográfica básica para los tres periodos de retorno que indica la Directiva (10, 100 y 500 años) según los dos principales escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, los RCP 4.5 y 8.5. También se ha analizado la influencia del cambio climático sobre los efectos derivados de la fusión nival en las distintas subcuencas nivales de la demarcación.

Dado que la principal variable que influye en la generación de crecidas son las precipitaciones, se ha considerado darle un peso mayor (un 80%) dentro de la componente meteorológica siendo además, a su vez, la variable con más influencia en el valor resultante del cambio climático en este estudio. Con respecto a la variable del fenómeno nival, se le ha dado un peso de un 20% dentro de la componente meteorológica.

$$Valor_{comp.meteorológica} = 0{,}8\ x\ (Valor_{precipitación}) + 0{,}2\ x\ (Valor_{fenómeno\ nival})$$

En el caso de la componente usos del suelo, se considera condicionada por cuatro factores: los propios cambios en los usos del suelo, la erosión, la incidencia de los incendios y la superficie impermeabilizada. El factor al que se ha asignado mayor relevancia en la generación de crecidas, dentro de la componente de usos de suelo, es la presencia de superficie impermeabilizada y se le ha dado un peso del 50%, ya que influye en la mayor generación de escorrentía y velocidad del agua y reduce la infiltración natural. También se considera de relevancia el factor de la erosión, a la que se le ha dado un 30%, pues incrementa el arrastre de sedimentos y la velocidad del flujo, lo que se traduce en un aumento de la peligrosidad de la inundación.

Además, aunque con menor relevancia, se han tenido en cuenta los cambios de usos de suelo en las subcuencas y el número de incendios forestales, a los que se les ha asignado un peso de un 10% a cada uno.

$$Valor_{comp.usos\ suelo} = 0{,}1\ x\ (Valor_{cambio\ usos\ suelo}) + 0{,}3\ (Valor_{erosión}) + 0{,}1\ x\ (Valor_{incendios\ forestales}) + 0{,}5\ x\ (Valor_{Sup.impermeabilizada})$$

La unidad espacial utilizada sobre la que se han trasladado los resultados de cada factor ha sido las subcuencas de ríos completos clasificadas según el método Pfafstetter modificado, a descarga en la web del Ministerio. En consecuencia, los resultados de aplicar la fórmula se han obtenido para cada una de estas unidades, y acumulado en los casos que se especifica más adelante.

A los posibles resultados que puede tomar cada factor se les ha asignado un valor numérico, en función de su influencia en los episodios de crecidas y según las tablas correspondientes. Finalmente, tras calcular por separado los variables de la componente meteorológica y de la componente usos del suelo, se ha obtenido el valor final de la posible influencia del cambio climático en el riesgo de inundación, para cada subcuenca Pfafstetter. (Ver proceso completo en el esquema de la página siguiente).

En cualquier caso, con respecto a los resultados obtenidos, es necesario tener en cuenta las incertidumbres intrínsecas a los propios modelos climáticos y a la generación de datos.




Figura 1.- Esquema metodológico empleado en el estudio de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación

1.1.1 Influencia del cambio climático en la componente meteorológica

a. Precipitación

Para la incorporación del cambio climático en la revisión del PGRI de segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se ha partido de los resultados alcanzados en el informe "Impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas en España" (CEDEX, 2021), elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, cuyo objetivo es la evaluación del impacto del cambio climático sobre las precipitaciones máximas anuales, en distintos intervalos temporales, a partir de simulaciones procedentes de modelos climáticos regionales de EURO-CORDEX. El ámbito del estudio es el conjunto del territorio español a excepción de las Islas Canarias. Este informe completo se puede consultar en el siguiente enlace (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/idi-inundaciones/Cambio-climatico-e-inundaciones.aspx), así como un resumen del mismo, particularizado para la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en el apartado 6 de la Memoria de este PGRI.

Se trata de una actualización y extensión del análisis llevado a cabo para la incorporación de los efectos del cambio climático en la EPRI de segundo ciclo, analizando en este caso las proyecciones climáticas regionalizadas de los 15 modelos EURO-CORDEX disponibles.

También se ha ampliado el número de variables analizadas, incluyendo las precipitaciones máximas en intervalos inferiores al día, se han estudiado tres periodos de impacto con objeto de valorar la evolución del impacto a lo largo de todo el siglo XXI y se han analizado tres periodos de retorno (10, 100 y 500 años) lo que permite valorar el impacto en el conjunto de la ley de frecuencia.

Con el objetivo de valorar la probable influencia del cambio climático en el riesgo de inundación según su influencia en el factor precipitación, de la componente meteorológica, se han utilizado los mapas de precipitación diaria máxima anual acumulada en la red fluvial, calculados para cada periodo de retorno y escenario de emisiones de gases de efecto invernadero (figuras 14 a 19 en el documento).

Cada uno de estos mapas se ha reclasificado de acuerdo a la siguiente tabla, de tal forma que la influencia probable asociada al cambio climático es valorada según la tasa de cambio de la mencionada precipitación máxima diaria acumulada en la red de drenaje. Mientras que no se ha considerado significativa una tasa de cambio inferior al 10%, sucesivos aumentos del 10% suponen un aumento en el valor de precipitación.

Influencia de la precipitación en los episodios de crecidas	Tasa de cambio en la precipitación máx. diaria acumulada	Valor precipitación
Alta	> 30%	3
Media	20% - 30%	2
Baja	10% - 20%	1
Sin incremento significativo	0 % - 10%	0
Sin cambio	0	0

Tabla 1.- Valoración de la influencia de la precipitación en los episodios de crecidas a través de la tasa de cambio en la precipitación máxima diaria acumulada

A continuación, se muestran dichos mapas reclasificados según la tabla anterior. En ellos pueden identificarse las regiones con posible cambio en las precipitaciones máximas diarias acumuladas, según cada periodo de retorno y RCP.




Figura 2.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T10 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 3.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T100 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 4.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T500 en RCP 4.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 5.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T10 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 6.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T100 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 7.- Influencia probable del cambio climático en la precipitación, según subcuencas Pfafstetter, para T500 en RCP 8.5, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Estos mapas ponen de manifiesto que los mayores cambios en la precipitación acumulada ocurren en el escenario de emisiones de efecto invernadero RCP 4.5, y aumentan con el periodo de retorno.

Las áreas de principal influencia se identificarían en las cuencas de los ríos que tienen su origen en el Sistema Central y en otras localizadas más próximas a los ejes de los ríos Alagón, Alberche, Tajuña y Almonte.

b. Nieve

Los cambios en el régimen nival en los sistemas montañosos es, sin duda, uno de los más claros indicadores de que pudiera estar produciéndose un cambio climático, puesto que es extremadamente sensible al cambio en las condiciones meteorológicas globales.

La probable influencia del cambio climático en el fenómeno nival y su relación con los efectos derivados de la fusión (aumento de caudales y posibles episodios de crecidas anuales) se ha valorado a partir de los resultados incluidos en el trabajo "Caracterización de la nieve en España y su incidencia en las inundaciones" (Spesa Ingeniería S.A., 2019), llevado a cabo en subcuencas nivales del Pirineo, Sierra Nevada, el Sistema Central y la Cordillera Cantábrica. Este trabajo utilizó las previsiones climáticas establecidas por el conjunto de modelos climáticos del proyecto EURO-CORDEX para un escenario RCP 8.5. Este trabajo completo está disponible en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en este enlace:

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/memoria-caracterizacion-nieve-inundaciones_tcm30-526354.pdf

La influencia de la nieve en el total de aportaciones y en la generación de avenidas es muy variable según se trate de cada uno de los diferentes sistemas montañosos. Por ejemplo, en el Sistema Central la nieve llega a representar en su punto más alto (primavera) un total del 10% de las precipitaciones recibidas, aunque luego queda reducido a un 5% para el conjunto del año hidrológico.

Con el objetivo de evaluar los efectos que los cambios en la climatología pueden ocasionar en el fenómeno nival, el trabajo "Caracterización de la nieve en España y su incidencia en las inundaciones" determina el patrón actual medio de las precipitaciones en forma de nieve, la duración temporal media en las cabeceras de los ríos y la rapidez de la fusión, entre otros factores, utilizando el modelo hidrológico Aster. Con estos factores definidos, se analiza posteriormente el nuevo comportamiento esperado atendiendo a las previsiones establecidas por los diversos modelos climáticos.

Con respecto a los resultados obtenidos en el Sistema Central, se observa un aumento de las temperaturas tanto máximas como medias, con lo que es de esperar unas conclusiones similares en cuanto a las acumulaciones / fusiones nivales. También se observa un ligero aumento en las precipitaciones medias y en las precipitaciones máximas, por lo que también es de esperar que las acumulaciones nivales máximas y los picos de caudales máximos sufran cambios tanto en magnitud como ubicación temporal.

Escenario	Temperatura máxima diaria (ºC)	Temperatura media diaria (ºC)	Precipitación máxima diaria (mm)	Precipitación media diaria (mm)
Actual	28,47	9,87	45,25	3,03
Futuro	30,80	11,42	48,11	3,18
% de variación del escenario futuro respecto del actual	+ 8,2 %	+ 15,7 %	+ 6,3 %	+ 4,7 %

Tabla 2.- Comparativa actual y futura de temperaturas y precipitaciones, máximas y medias, ponderadas en el Sistema Central

Escenario	Nieve precipitada máxima diaria (mm)	Nieve precipitada media diaria (mm)	Nieve acumulada máxima anual (hm^3)	Nieve acumulada media anual (hm^3)
Actual	20,48	0,46	774,9	77,94
Futuro	29,71	0,40	670,5	45,41
% de variación del escenario futuro respecto del actual	+ 45,1 %	- 14,3 %	- 13,5 %	- 41,7 %

Tabla 3.- Comparativa actual y futura de nieve precipitada y nieve acumulada, máximas y medias, ponderadas en el Sistema Central

En consecuencia, en el Sistema Central se aprecian varios importantes cambios en el comportamiento nival. En concreto, cuantiosos aumentos en las precipitaciones en forma de nieve máximas pero descensos tanto en la nieve precipitada media y en la nieve acumulada máxima, lo que indica que las precipitaciones de nieve disminuyen en valores acumulados anuales y que, a pesar de que se producen episodios de cuantiosas nevadas, la fusión debida a las altas temperaturas impide que esta nieve se acumule y que pase a formar parte de los caudales fluyentes en los ríos, incrementándolos de forma significativa.

Escenario	Fusión máxima en el sistema (hm^3)	Caudal máximo en el sistema (m^3/s)	Caudal promedio en el sistema (m^3/s)
Actual	94,6	1.952	148,5
Futuro	129,9	2.251	154,3
% de variación del escenario futuro respecto del actual	+ 37,4 %	+ 15,3 %	+ 3,9 %

Tabla 4.- Comparativa actual y futura de las máximas fusiones y caudales máximos y medios en el Sistema Central




Figura 8.- Comparativa actual y futura de la máxima fusión en el Sistema Central para un año medio




Figura 9.- Comparativa actual y futura de los caudales máximos en el Sistema Central para un año medio

Tal y como se esperaba, se aprecia claramente este adelantamiento en la fusión que, junto con el incremento de precipitaciones en la primera mitad del año, contribuirán claramente al incremento de los caudales máximos en este periodo. El patrón nival de fusión se ve modificado también en este sistema, disminuyendo claramente en los meses de abril y mayo. Los caudales máximos aumentan significativamente en los primeros meses del año,

mientras que los caudales otoñales disminuyen claramente por la disminución de precipitaciones en esta época y por el aumento de temperaturas.

Como resumen, se puede afirmar que en el Sistema Central aumentará la influencia nival en los episodios de crecidas de caudales, sobre todo en los tres primeros meses del año debido al aumento de las fusiones máximas durante este periodo. También se detecta un cambio en el patrón de fusión, aumentando en los meses invernales y disminuyendo en primavera.

Los resultados del estudio de Spesa Ingeniería S.A. se han incorporado al presente estudio considerando que toda la superficie de las subcuencas nivales presenta influencia en los episodios de crecidas (magnitud a valorar aplicando la metodología que se explicará a continuación), y dicha influencia se mantiene en los cauces vertientes de dichas cuencas hasta el primer embalse ubicado aguas abajo de la subcuenca, al considerar su potencial laminador de crecidas.

Respecto al análisis por subcuenca nival, en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, hay un total de 10 subcuencas nivales correspondientes al Sistema Central y 2 subcuencas del Sistema Ibérico. Para el estudio, Spesa Ingeniería S.A. simularon el conjunto de las 10 subcuencas nivales del Sistema Central, y no incluyeron las 2 del Sistema Ibérico. Dado que es probable que en el futuro se produzcan cambios en la fusión nival de estas subcuencas y en la consecuente generación de avenidas, también se han considerado en la valoración final de la influencia nival en la Demarcación del Tajo. Las características de las subcuencas nivales son las siguientes:

- “Tiétar en Rosarito”, “Sorbe en Beleña”, “Manzanares en Santillana”, “Lozoya en el Atazar”, “Jerte en Plasencia”, “Jarama en el Vado”, “Guadiela en Buendía”, “Bornova en Alcorlo”, “Alto Tajo en Entrepeñas”, “Alberche en el Burguillo” y “Alagón en Gabriel y Galán”: presentan embalse en el cierre de la subcuenca, por lo que cualquier avenida derivada del deshielo debería verse laminada. La influencia de la nieve se limita a la superficie de estas subcuencas.
- “Guadarrama en Picotejo”: no presenta embalse en el cierre de la subcuenca, por lo que la influencia del deshielo se mantendría en el cauce o cauces vertientes hasta el primer embalse.

En la tabla a continuación, como resumen de las puntualizaciones mencionadas, se desglosan las características del total de subcuencas nivales de la DH Tajo:

Nombre	Sistema	Área (km²)	Embalse cierre subcuenca	Analizada influencia del cambio climático
Tiétar en Rosarito	Central	1743.2	Embalse de Rosarito	SI
Sorbe en Beleña	Central	475.6	Embalse de Beleña	SI
Manzanares en Santillana	Central	247.1	Embalse de Santillana	SI
Lozoya en el Atazar	Central	925	Embalse de El Atazar	SI
Jerte en Plasencia	Central	370	Embalse Jerte-Plasencia	SI
Jarama en el Vado	Central	378	Embalse de El Vado	SI
Guadiela en Buendía	Ibérico	3355.8	Embalse de Buendía	NO
Guadarrama en Picotejo	Central	355.9	NO	SI
Bornova en Alcorlo	Central	362.3	Embalse de Alcorlo	SI
Alto Tajo en Entrepeñas	Ibérico	3825.6	Embalse de Entrepeñas	NO
Alberche en el Burguillo	Central	1052.7	Embalse del Burguillo	SI
Alagón en Gabriel y Galán	Central	1848.2	Embalse de Gabriel y Galán	SI

Tabla 5.- Subcuencas nivales de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Para definir la probable influencia del cambio climático sobre el factor nieve, que formará parte de la componente meteorológica, se han seleccionado las variables más significativas para el riesgo de inundación de las analizadas en el estudio de Spesa Ingeniería S.A. Estas son la fusión máxima y el caudal máximo, las cuales se relacionan según la siguiente expresión.

$$Valor_{nieve} = Pond.Fusión\ x\ (Valor_{fusión\ máxima}) + Pond.Caudal\ (Valor_{caudal\ máximo})$$

Para el cálculo del valor del factor nieve, se han estudiado la fusión máxima y el caudal máximo únicamente durante el periodo donde la nieve tiene especial importancia (diciembre-mayo). Estas variables se han calculado para el escenario actual y para el futuro (en este caso se ha tomado la media de los tres máximos de cada serie, puesto que el periodo futuro es aproximadamente tres veces más extenso que el periodo actual).

Los valores de fusión y caudal máximos obtenidos para el periodo diciembre-mayo en el Sistema Central son los siguientes:

Escenario	Fusión máxima en el sistema dic-may (hm³)	Caudal máximo en el sistema dic-may (m³/s)
Actual	94,6	1.952,3
Futuro	119,4	2.103,8
% de variación del escenario futuro respecto del actual	+ 26,2 %	+ 7,7 %

Tabla 6.- Comparativa actual y futura de las máximas fusiones y caudales máximos durante el periodo diciembre-mayo en el Sistema Central

Estos valores de tasa de variación del escenario futuro respecto del actual se clasifican según la Tabla 7 y la Tabla 8, obteniéndose unos valores de fusión máxima de 3 (influencia alta) y de caudal máximo de 1 (influencia baja).

INFLUENCIA FUSIÓN MÁXIMA		
Influencia de la fusión máxima en el factor nieve	**Tasa de cambio en la fusión máxima**	**Valor fusión máxima**
Alta	> 25%	3
Media	15% - 25%	2
Baja	5% - 15%	1
Sin incremento significativo	< 5 %	0

Tabla 7.- Valoración de la influencia de la fusión máxima en el factor nieve

INFLUENCIA CAUDAL MÁXIMO		
Influencia del caudal máximo en el factor nieve	**Tasa de cambio en el caudal máximo**	**Valor caudal máximo**
Alta	> 25%	3
Media	15% - 25%	2
Baja	5% - 15%	1
Sin incremento significativo	< 5 %	0

Tabla 8.- Valoración de la influencia del caudal máximo en el factor nieve

A su vez, ambas variables se han ponderado según su influencia en el régimen de crecidas. Esta ponderación varía según el sistema montañoso y se determina a partir del porcentaje de agua (para un año medio) precipitada en forma de nieve respecto a la precipitación total para los meses comprendidos entre diciembre y mayo. En el caso del Sistema Central es de 17,31%.

Escenario	**Nieve precipitada media (mm)**	**Precipitación media (mm)**	**%Nieve Precipitada / Precipitación**
Futuro	0,74	4,25	17,31%

Tabla 9.- Importancia de la nieve precipitada media respecto de la precipitación total media para el escenario futuro, durante el periodo diciembre-mayo en el Sistema Central

Finalmente, se obtienen las ponderaciones de la fusión máxima y el caudal máximo:

	Sistema Central
Nieve precipitada / Precipitación	17,31
Ponderación Fusión máxima	0,173
Ponderación caudal máximo	0,827

Tabla 10.- Relación entre la precipitación de agua (para un año medio) y la precipitación en forma de nieve entre diciembre y mayo para el Sistema Central, a partir de la cual se han obtenido las ponderaciones de las variables de fusión máxima y caudal máximo

Para obtener el valor total de la influencia de la nieve en el riesgo de inundación, estas ponderaciones se aplican sobre los valores asignados a la fusión máxima y caudal máximo siguiendo la ecuación anteriormente mencionada. Como resultado, para el Sistema Central

se obtiene un valor de 1,35. Esto, según la Tabla 11, supondría una influencia "media" de la nieve en la componente meteorológica en las 10 subcuencas del Sistema Central en la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Para las dos subcuencas del Sistema Ibérico, a pesar de no ser analizadas en el estudio de Spesa Ingeniería S.A., se estima que la fusión nival es un elemento condicionante en el riesgo de inundación y se les ha asignado un mínimo de influencia "baja".

Por tanto, se han clasificado con valor 2 (medio) las subcuencas nivales de la DH del Tajo en el Sistema Central y con valor 1 (bajo) las subcuencas del Sistema Ibérico. Esta clasificación afecta tanto a las propias subcuencas como a los tramos vertientes de dichas cuencas cuando no se encuentran cerradas por un embalse. El resto del territorio se encuentra clasificado con valor 0 (sin influencia). El resultado puede verse en la Figura 10.

NFLUENCIA NIEVE		
Influencia de la nieve en la componente meteorológica	**Valor fusión máxima + valor caudal máximo**	**Valor nieve**
Alta	> 2	3
Media	1 - 2	2
Baja	> 0 - 1	1
Sin incremento significativo	0	0

Tabla 11.- Valoración de la influencia del fenómeno nival en el riesgo de inundación




Figura 10.- Influencia probable del cambio climático en el fenómeno nival en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

A continuación, se mencionan los cauces fuera de las subcuencas nivales que se considerarían con probable influencia del cambio climático en el fenómeno nival en la Demarcación Hidrográfica del Tajo:

Subcuenca nival	Tramo afectado
Guadarrama en Picotejo	Río Guadarrama hasta la confluencia con río Tajo Río Tajo desde la confluencia con el río Guadarrama hasta el embalse de Castrejón

Tabla 12.- Tramos de cauce afectados por la probable influencia del cambio climático en el fenómeno nival en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

1.1.2 Influencia de la componente usos del suelo en el riesgo de inundación

Los caracteres físicos de una cuenca fluvial son factores fundamentales a tener en cuenta en la definición del riesgo por inundaciones. Por esta razón, conviene tener en cuenta su evolución y la tendencia observada a partir de sus modificaciones recientes, en un contexto de cambio climático. En consecuencia, se han evaluado los cambios en los usos del suelo de las últimas décadas, y que afectan directamente a la morfología de los cauces fluviales.

a. Cambios en los usos del suelo

Como información de partida se ha utilizado la base de datos elaborada en el Proyecto *Corine Land Cover* para los años 1990 y 2018. Esta información recopila los distintos usos del suelo para la totalidad del territorio nacional a escala 1:100.000, tomada a partir de datos de satélite (1990-Landsat; 2018-Sentinel 2).

A través del tipo de uso principal del suelo definido por *Corine* para la serie 1990-2018, se ha analizado la tendencia de cambio en la cuenca vertiente (de acuerdo con el sistema de codificación Pfafstetter), considerando los tipos de uso clasificados como de nivel 1 (superficies artificiales, zonas agrícolas y zonas forestales con vegetación).

A continuación, se han reclasificado estas últimas zonas en dos categorías: espacios con vegetación arbustiva (en las que se incluyen los pastizales naturales, las landas y los matorrales) y cualquier categoría de bosque. Este análisis pretende evaluar y detectar las tendencias de cambio en los usos del suelo en cuanto a las coberturas vegetales se refiere (ej. paso de bosque a matorral), los cambios de uso del suelo por aumento de la antropización (ej. paso a superficies urbanizadas) y la potencial pérdida de resiliencia de la cobertura vegetal, considerando que dichos cambios están relacionados directa o indirectamente con la respuesta de la cuenca a los fenómenos extremos de avenidas e inundaciones y su relación con la erosión laminar. De este modo, se hace posible la comparación del uso principal del suelo para el inicio de la serie temporal (año 1990) y para su final (año 2018), con el fin de observar si se han producido cambios significativos y tendencias de modificación en los usos y aprovechamientos.

Los valores de cambio de uso del suelo se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla.

		2018			
	1990\2018	Superficies artificiales	Zonas agrícolas	Vegetación arbustiva	Bosque
1990	Superficies artificiales	0	0	0	0
	Zonas agrícolas	1	0	0	0
	Vegetación arbustiva	2	1	0	0
	Bosque	3	2	1	0

Tabla 13.- Matriz de valoración de cambio en el uso del suelo (1990-2018)

El esquema del procedimiento seguido se ejemplifica mediante la siguiente imagen:




Figura 11.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de cambios de los usos del suelo

Es conveniente destacar que el análisis se ha centrado en la detección y cuantificación de las tendencias que influyen potencialmente en el aumento del riesgo de inundación, es decir, en los efectos negativos del cambio climático a través de los impactos de la antropización humana. Por el contrario, un potencial efecto positivo de cambio de uso, (ej. paso de matorral ralo a arbolado por pérdida de usos tradicionales), quedaría incluido dentro del grupo que no experimenta cambios significativos.

De forma general, la mayor parte de la superficie de la cuenca no presenta cambios en los usos del suelo entre 1990 y 2018, o estos son bajos.

Los cambios con incremento probable más significativos tienen lugar, generalmente, en las subcuencas ubicadas en las grandes áreas metropolitanas de la Demarcación, destacándose Madrid, Toledo y Guadalajara.

Una vez detectados los cambios y clasificados según la Tabla 13, se asigna un valor de cambio de uso del suelo. La equivalencia con una escala cualitativa se recoge en la siguiente tabla:

Influencia del cambio del uso del suelo en el riesgo de inundación	Valor cambios en usos del suelo
Alta	3
Media	2
Baja	1
Sin cambios	0

Tabla 14.- Valoración de la influencia del cambio en el uso del suelo en el riesgo de inundación

A continuación, se muestran el mapa obtenido con los valores de cambio de usos del suelo a nivel de subcuencas Pfafstetter para la Demarcación Hidrográfica del Tajo:




Figura 12.- Influencia probable de la variación del uso del suelo en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

b. Cambios en la morfología del cauce

El grado de erosión de la cuenca, la influencia de los incendios forestales y el grado de impermeabilización del espacio fluvial son las variables elegidas para estimar la influencia de los cambios en la morfología del cauce en el riesgo de inundación.

Grado de erosión en la cuenca

La erosión y las pérdidas de suelo sufridas en las cuencas fluviales influyen directamente en la morfología del cauce y condicionan los procesos naturales de transporte de sedimentos que caracterizan la dinámica fluvial. Esta influencia se traduce principalmente en un incremento de la velocidad del flujo, factor determinante de la peligrosidad asociada al riesgo de inundación.

Para estudiar el grado de erosión en las cuencas fluviales del territorio se han utilizado los datos procedentes del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES), elaborado entre los años 2001 y 2019 por el Ministerio de Medio Ambiente. Este inventario es el principal instrumento generado para detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente los principales procesos de erosión y determinar la evolución de los mismos mediante el continuo inventariado del territorio nacional.

Los valores de erosión asignados por el INES han servido como referencia para la estimación de la acumulación de las tasas de erosión a lo largo de la red de drenaje. Esta información, a su vez, se ha relacionado con las distintas subcuencas definidas por Pfafstetter. Finalmente, los valores resultantes se han reclasificado para lograr su correspondencia con los valores de erosión requeridos en el cálculo final.

Influencia del grado de erosión en el riesgo de inundación	Valor (INES)	Valor erosión
Muy alta	4	3
Alta	3	2
Media	2	1
Baja	1	0
Sin erosión	0	0

Tabla 15.- Valoración de la influencia del grado de erosión de la cuenca en el riesgo de inundación




Figura 13.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de las tasas de erosión

El mapa obtenido con los valores morfológicos correspondientes a la erosión para la Demarcación del Tajo, a nivel de subcuencas Pfafstetter, se muestra a continuación:




Figura 14.- Influencia probable del grado de erosión del suelo, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en el riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

El análisis de este factor a nivel de subcuencas pone de manifiesto en qué zonas se identifican mayores tasas de erosión acumulada para toda la Demarcación del Tajo, comprobándose que las zonas con nivel medio se concentran a lo largo de los ejes de los principales cauces. Conviene señalar que algunas zonas de cabecera de subcuencas presentan valores de erosión altos: río Jarama, Manzanares, Alagón y Salor.

Grado de influencia de los incendios forestales

En el contexto de cambio climático también es conveniente analizar la influencia de los incendios forestales en la dinámica fluvial y, por consiguiente, en el posible incremento del riesgo de inundaciones asociado.

Las principales afecciones ligadas al aumento de la frecuencia de los incendios tienen que ver con la pérdida de suelo asociada y el posterior incremento de la capacidad de escorrentía, así como el arrastre de sedimentos en forma de cenizas. Por ello, las consecuencias de los mismos también se asocian con el eventual cambio en el uso del suelo y con la alteración morfológica del cauce y sus llanuras de inundación; ahora desprovistas de vegetación.

El estudio del grado de influencia de los incendios forestales en la cuenca vertiente se analiza a partir de la información oficial relativa al número total de incendios y conatos documentados en los municipios de la cuenca del Tajo entre los años 2001 y 2014.

Al igual que en el caso de las tasas de erosión, a partir de la distribución de incendios por municipios se ha calculado el valor de incendios a lo largo de la red de drenaje.

El resultado de este cruce de información se ha representado para las cuencas Pfafstetter, asignando un valor morfológico de 0 para aquellos casos en que la tasa de incendios es nula o baja y 3 cuando, por el contrario, es muy alta. La totalidad de las categorías en las que queda clasificada la influencia de incendios forestales es la siguiente:

Influencia de los incendios forestales en el riesgo de inundación	Nº incendios	Valor incendios
Muy alta	>500	3
Alta	101-500	2
Media	26-100	1
Baja	≤25	0
Sin incendios	0	0

Tabla 16.- Valoración de la influencia de los incendios forestales en el riesgo de inundación




Figura 15.- Resumen esquemático del proceso de evaluación de la influencia de los incendios forestales

El mapa resultante con la valoración de la influencia del factor incendios forestales para la Demarcación del Tajo a nivel de subcuencas es el siguiente:




Figura 16.- Influencia probable de los incendios forestales en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Este mapa muestra las áreas de nivel alto de afección por incendios para la cuenca de estudio, destacando algunas subcuencas como la correspondiente al alto Alagón, Árrago y cabecera del río Guadiela.

Grado de influencia de la superficie impermeabilizada en el espacio fluvial

La influencia del factor "suelo impermeable" en el espacio fluvial también es determinante en el desarrollo de las inundaciones, incidiendo especialmente (como en factores anteriores) en la velocidad de circulación del fluido, pero también generando alteraciones hidromorfológicas en la profundidad y anchura de los cauces.

El incremento en la velocidad del flujo originado por esta causa, generalmente por influencia antrópica, se traduce en mayores caudales de avenida, dando lugar a inundaciones especialmente peligrosas.

Este parámetro se ha definido a partir de los usos del suelo detallados en el SIOSE (a fecha de 2014) correspondientes a coberturas de suelo compactado o sellado y que, por tanto, limitan significativamente la infiltración. El grado de alteración queda definido a través de las categorías: muy alto, alto, medio, bajo y sin superficie impermeabilizada, asignando valores de 0 a 3 para esta variable.

Influencia de la superficie impermeabilizada en el espacio fluvial en el riesgo de inundación	% superficie impermeabilizada	Valor superficie impermeabilizada
Muy alta	>30%	3
Alta	10% - 30%	2
Media	3% - 10%	1
Baja	0 - 3%	0
Sin superficie impermeabilizada	0	0

Tabla 17.- Valoración de la influencia de la superficie impermeabilizada en el riesgo de inundación

El esquema seguido para la realización de este proceso ha sido el siguiente:




Figura 17.- Resumen esquemático del proceso de evaluación del factor de superficie impermeabilizada del suelo

El análisis de este factor muestra poca variación. Destacándose de forma general, las zonas urbanizadas las que cuentan con valores de medio a muy alto en la influencia de la superficie impermeabilizada.




Figura 18.- Influencia probable de la superficie impermeabilizada en el riesgo de inundación, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

1.1.3 Valor cualitativo total de la influencia probable del cambio climático

Una vez que se dispone de todos los factores considerados tanto en la componente meteorológica como en la de usos del suelo clasificados según los distintos valores mencionados, se requiere su combinación según las fórmulas mencionadas para obtener la valoración cualitativa de la influencia probable del cambio climático en los episodios de crecidas.

$$Valor_{cambio\ climático} = Valor_{com.meteorológica} + Valor_{comp.uso\ del\ suelo}$$

$$Valor_{comp.meteorológica} = 0{,}8\ x\ (Valor_{precipitación}) + 0{,}2\ x\ (Valor_{fenómeno\ nival})$$

$$Valor_{comp.usos\ suelo} = 0{,}1\ x\ (Valor_{cambio\ usos\ suelo}) + 0{,}3\ (Valor_{erosión}) + 0{,}1\ x\ (Valor_{incendios\ forestales}) + 0{,}5\ x\ (Valor_{Sup.impermeabilizada})$$

Valor componente meteorológica

Evaluados de forma independiente los factores de precipitación y nieve y obtenidas las distintas valoraciones numéricas para cada una de las subcuencas Pfafstetter, se aplica la siguiente fórmula, sumando los valores de cada cuenca para obtener la valoración de la

componente meteorológica. Los resultados numéricos se clasifican cualitativamente según la Tabla 18.

$$Valor_{comp.meteorológica} = 0{,}8\ x\ (Valor_{precipitación}) + \ 0{,}2\ x\ (Valor_{fenómeno\ nival})$$

Valoración de la influencia probable del cambio climático sobre la componente meteorológica	Probabilidad de riesgo
> 2	Incremento probable altamente significativo
1 - 2	Incremento probable significativo
0 - 1	Incremento probable poco significativo
0	Sin probable incremento significativo

Tabla 18.- Valoración de la influencia probable del cambio climático en la componente meteorológica

Como resultado, se obtienen seis mapas (uno por cada periodo de retorno (10, 100 y 500 años) y según los dos escenarios RCP (4.5 y 8.5)) y en cada uno de ellos estaría reflejada la influencia probable del cambio climático sobre la precipitación y el fenómeno nival. En ellos, queda en evidencia que las zonas que tienen una mayor influencia potencial del cambio climático a nivel meteorológico son las correspondientes al Sistema central y Sistema Ibérico (influencia extrema en el escenario RCP 4,5). Destacan las subcuencas que drenan al río Alberche por su margen izquierda, el alto y bajo Tiétar, Árrago y medio y bajo Tajuña.




Figura 19.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T10 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 20.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T100 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 21.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T500 en RCP 4.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 22.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T10 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 23.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T100 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 24.- Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático en la componente meteorológica, para T500 en RCP 8.5, según subcuencas Pfafstetter, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Valor componente usos del suelo

Para obtener el valor total de la componente usos del suelo en las subcuencas Pfafstetter, se aplica la siguiente fórmula, sumando los valores de cada factor. Los resultados numéricos se clasifican cualitativamente según la Tabla 19.

$$Valor_{comp.usos\ suelo} = 0{,}1\ x\ (Valor_{cambio\ usos\ suelo}) + 0{,}3\ (Valor_{erosión}) + 0{,}1\ x\ (Valor_{incendios\ forestales}) + 0{,}5\ x\ (Valor_{Sup.impermeabilizada})$$

Valoración de la influencia de la componente usos del suelo en el riesgo de inundación	Riesgo: Incremento probable
> 2	Incremento probable altamente significativo
1 - 2	Incremento probable significativo
0 - 1	Incremento probable poco significativo
0	Sin probable incremento significativo

Tabla 19.- Valoración cualitativa de la influencia de la componente usos del suelo en el riesgo de inundación

El mapa obtenido reúne los factores analizados de la componente usos del suelo a nivel de subcuencas para la Demarcación del Tajo (usos del suelo, erosión, incendios forestales y superficies impermeabilizadas).




Figura 25.- Valoración de la influencia de la componente usos del suelo, a nivel de subcuencas Pfafstetter, en el incremento probable del riesgo de inundación, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

El análisis final de la influencia de la componente usos del suelo en el riesgo de inundación, indica que la mayor parte del territorio asociado a la cuenca del Tajo, presenta de forma alternante, áreas con distintos niveles de influencia. La mayor parte de su superficie tiene un nivel de afección sin riesgo/significativo, siendo muy alto en aquellos tramos donde la influencia de la erosión y superficie impermeabilizada es mayor. Las zonas donde el nivel de afección por esta variable es extremo corresponden a las proximidades de los núcleos urbanos de Madrid, Toledo y Guadalajara.

Valor cualitativo total

Finalmente, una vez se dispone de los datos relativos a la influencia del cambio climático sobre las componentes meteorológica y de usos del suelo, será necesario obtener la valoración cualitativa total, de acuerdo a la siguiente ecuación.

$$Valor_{cambio\ climático} = Valor_{com.meteorológica} + Valor_{comp.uso\ del\ suelo}$$

El valor de riesgo resultante permitiría clasificarlo cualitativamente como: sin probable incremento significativo, con incremento probable poco significativo, con incremento probable significativo e incremento probable altamente significativo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valoración total del efecto probable del cambio climático	Riesgo: Incremento probable
> 2	Incremento probable altamente significativo
1 - 2	Incremento probable significativo
0 - 1	Incremento probable poco significativo
0	Sin probable incremento significativo

Tabla 20.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático

Los mapas resultantes, por periodo de retorno (10, 100 y 500 años) se muestran en las siguientes figuras, para los dos escenarios RCP.




Figura 26.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 27.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 28.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 4.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 29.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T10 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 30.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T100 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo




Figura 31.- Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al cambio climático para T500 en un escenario RCP 8.5 a nivel de subcuencas Pfafstetter en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Los mapas obtenidos de la valoración cualitativa del cambio climático en el riesgo de inundación, muestran que las zonas donde la influencia es más evidente es en los periodos de retorno asociados al escenario RCP 4.5, aunque la heterogeneidad en la distribución de los niveles de riesgo a nivel territorial es muy notable.


De forma general, en el caso de estudio de la Demarcación del Tajo, se puede afirmar que las zonas que presentan un incremento probable altamente significativo, corresponden a los tramos de los ríos que cruzan la Comunidad de Madrid y provincia de Guadalajara, así como en las subcuencas del curso bajo de los ríos Henares, Jerte, Tiétar, Guadarrama; y tramos medio y alto del Alagón.

MAPAS

Apéndice 11 – Metodología aplicada para el cálculo de la influencia del cambio climático en el riesgo de inundación fluvial y pluvial.

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T10 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Influencia de la precipitación

Sin cambio/Sin incremento significativo


Baja

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T10 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Influencia de la precipitación

Sin cambio/Sin incremento significativo


Baja

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T100 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Influencia de la precipitación


- Sin cambio/Sin incremento significativo
- Baja
- Media

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T100 en RCP 8.5


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T500 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Influencia de la precipitación


- Sin cambio/Sin incremento significativo
- Baja
- Media

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climático en la precipitación, a nivel de subcuencas, para T500 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Influencia de la precipitación


- Sin cambio/Sin incremento significativo
- Baja
- Media

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable de la variación del uso del suelo en el riesgo de inundación


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del grado de erosión de la cuenca en el riesgo de inundación


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable de los incendios forestales en el riesgo de inundación


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable de la superficie impermeabilizada en el riesgo de inundación


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia probable del cambio climatico en el fenómeno nival


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Influencia de la componente usos del suelo, a nivel de subcuencas, en el incremento probable del riesgo de inundación

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo
- Incremento probable altamente significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T10 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable

- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T10 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T100 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T100 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T500 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, sobre la componente meteorológica para T500 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



ARPSIs 2º ciclo

Riesgo: Incremento probable


- Sin probable incremento significativo
- Incremento probable poco significativo
- Incremento probable significativo

0 10 20 km

Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T10 en RCP 4.5


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado

Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T10 en RCP 8.5


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado


Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T100 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T100 en RCP 8.5


Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado


Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T500 en RCP 4.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



Valoración cualitativa total del incremento probable en el riesgo de inundación debido al efecto del cambio climático, a nivel de subcuencas, para T500 en RCP 8.5

Demarcación Hidrográfica del Tajo



Nota: Unidad subcuencas según Pfafstetter modificado