

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-02-01

Tramo 1: Arroyo Innominado en Alhóndiga


Tramo 2: Río Tajo en varios términos municipales

Tramo 3: Río Tajo en Zorita de los Canes

ARPSI nº: ES030-02-01

Tramo 1 de 3

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	01 CABECERA	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE ESTREMER
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	3	Long. ARPSI (km):	2,79

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO INNOMINADO	0,47	3,63	ALHÓNDIGA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-02-01

Tramo 2 de 3

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	01 CABECERA	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE ESTREMERÁ
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	3	Long. ARPSI (km):	2,79

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1545					
19 de diciembre de 1916	1 día				
24 de enero de 1941	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TAJO	1,65	47,34	ZORITA DE LOS CANES, ALMONACID DE ZORITA, PASTRANA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☒ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☐ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-02-01

Tramo 3 de 3

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	01 CABECERA	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE ESTREMER
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	3	Long. ARPSI (km):	2,79

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1545					
24 de enero de 1941	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TAJO	0,68	7,70	ZORITA DE LOS CANES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

