

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-06-03

Tramo 1: Río Henares en Sigüenza

Tramo 2: Río Henares en Baides

Tramo 3: Río Henares en Matillas

Tramo 4: Río Henares en Espinosa de Henares y Fuencemillán

Tramo 5: Río Cañamares en Medranda

Tramo 6: Arroyo de la Hoya en Galve de Sorbe

Tramo 7: Arroyo de Valmatón en Humanes de Mohernando



Tramo 8: Arroyo de Valdelalobera en Yunquera de Henares

Tramo 9: Arroyo de la Vega en Valdenoches (Guadalajara)

ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 1 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN BUJALARO

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

9

Long. ARPSI (km):

10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
5 de septiembre de 1877	1 día				
27 de enero de 1881	1 día				
5 de marzo de 1947	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	3,59	51,55	SIGÜENZA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 2 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



Tramo 6

Tramo 1

Tramo 5

Tramo 2

Tramo 4


Tramo 3

Tramo 7

Tramo 8

Tramo 9

GUADALAJARA



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN BUJALARO

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

9

Long. ARPSI (km):

10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
14 de marzo de 2018	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	0,66	3,29	BAIDES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 3 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN BUJALARO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	9	Long. ARPSI (km):	10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN



CAUCES	Long. (km)	S. T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	0,54	8,63	MATILLAS


5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

0




ARPSI nº: ES030-06-03				Tramo 4 de 9																									
1.- LOCALIZACIÓN																													
  <table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN HUMANES</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">CASTILLA-LA MANCHA</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">GUADALAJARA</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>9</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>10,98</td></tr></table>						DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN HUMANES		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:		GUADALAJARA		Nº TRAMOS ARPSI:	9	Long. ARPSI (km):	10,98
DEMARCACIÓN:																													
TAJO																													
CUENCA:																													
03 HENARES																													
SUBCUENCA:																													
HENARES EN HUMANES																													
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																													
CASTILLA-LA MANCHA																													
PROVINCIA:																													
GUADALAJARA																													
Nº TRAMOS ARPSI:	9																												
Long. ARPSI (km):	10,98																												
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																													
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																													
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración																								
7 de marzo de 2018	2 días																												
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																													
ORIGEN:	FLUVIAL																												
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																												
SUBTIPO:	Ríos																												
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																													
CAUCES		Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																									
RÍO HENARES		2,03	53,63	ESPINOSA DE HENARES, FUENCEMILLÁN, MONTARRÓN																									
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																													
CATEGORÍA	TIPO																												
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																											
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																											
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																											
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																												
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																											
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS																											



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 5 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN HUMANES
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	9	Long. ARPSI (km):	10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S. T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO CAÑAMARES	0,87	22,12	MEDRANDA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 6 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	SORBE EN BELEÑA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	9	Long. ARPSI (km):	10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL		
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos		
SUBTIPO:	Ríos		

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA HOYA	0,42	1,92	GALVE DE SORBE

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS


0



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 7 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	9	Long. ARPSI (km):	10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE VALMATÓN	0,98	14,20	HUMANES DE MOHERNANDO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 8 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

9

Long. ARPSI (km):

10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
14 de marzo de 2018	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE VALDELALOBERA	1,48	16,79	YUNQUERA DE HENARES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS


PLANO DE LA ARPSI nº: ES030-06-03 - Tramo 8: Arroyo de Valdelalobera en Yunquera de Henares



ARPSI nº: ES030-06-03

Tramo 9 de 9

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

9

Long. ARPSI (km):

10,98

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
24 de enero de 1941	2 días				
5 de marzo de 1947	2 días				
14 de marzo de 2018	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA VEGA	0,42	5,41	GUADALAJARA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

PLANO DE LA ARPSI nº: ES030-06-03 - Tramo 9: Arroyo de la Vega en Valdenoches (Guadalajara)

ORIGINAL A3
UTM ETRS-89 HUS030