

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-07-03

Tramo 1: Río Henares en Guadalajara

Tramo 2: Río Henares en Alovera y Chiloeches

Tramo 3: Arroyo de Valdeucedá en Guadalajara

Tramo 4: Arroyo de Cabanillas en Cabanillas del Campo

Tramo 5: Arroyo de Valbuena en Cabanillas del Campo

Tramo 6: Arroyo Valmoros en Alovera

Tramo 7: Arroyo de las Mochas en Alovera y Azuqueca de Henares

Tramo 8: Arroyo de Valles en Marchamalo

Tramo 9: Barranco del Rejal en Chiloeches

Tramo 10: Arroyo de Valdeserrano en Villanueva de la Torre



Tramo 11: Arroyo de la Calva en Villanueva de la Torre

Tramo 12: Arroyo de las Monjas en Villanueva de la Torre

ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 1 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

12

Long. ARPSI (km):

25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
20 de febrero de 1936	1 día	10 de agosto de 2009	1 día		
24 de enero de 1941	2 días	14 de marzo de 2018	1 día		
5 de marzo de 1947	2 días	18 de enero de 2024	2 días		
7 de septiembre de 1949	1 día	9 de marzo de 2024	1 día		
6 de julio de 2004	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Rbs

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	7,40	155,71	GUADALAJARA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 2 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOLADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

12

Long. ARPSI (km):

25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
18 de octubre de 2023	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos



4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	1,84	59,24	ALOVERA, CHILOECHES


5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS





ARPSI nº: ES030-07-03			Tramo 3 de 12																										
1.- LOCALIZACIÓN																													
																													
<table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN DESEMBOCADURA</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">CASTILLA-LA MANCHA</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">GUADALAJARA</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>12</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>25,01</td></tr></table>						DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN DESEMBOCADURA		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:		GUADALAJARA		Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01
DEMARCACIÓN:																													
TAJO																													
CUENCA:																													
03 HENARES																													
SUBCUENCA:																													
HENARES EN DESEMBOCADURA																													
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																													
CASTILLA-LA MANCHA																													
PROVINCIA:																													
GUADALAJARA																													
Nº TRAMOS ARPSI:	12																												
Long. ARPSI (km):	25,01																												
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																													
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																													
Fecha		Duración		Fecha																									
10 de agosto de 2009		1 día																											
14 de marzo de 2018		1 día																											
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																													
ORIGEN:		FLUVIAL																											
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																											
SUBTIPO:		Ríos																											
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																													
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																									
ARROYO DE VALDEUCEDA		0,77	10,25	GUADALAJARA																									
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																													
CATEGORÍA	TIPO																												
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																											
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																											
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																											
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																												
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																											
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS																											



ARPSI nº: ES030-07-03		Tramo 4 de 12																									
1.- LOCALIZACIÓN																											
		<table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN DESEMBOCADURA</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">CASTILLA-LA MANCHA</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">GUADALAJARA</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>12</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>25,01</td></tr></table>		DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN DESEMBOCADURA		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:		GUADALAJARA		Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01
DEMARCACIÓN:																											
TAJO																											
CUENCA:																											
03 HENARES																											
SUBCUENCA:																											
HENARES EN DESEMBOCADURA																											
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																											
CASTILLA-LA MANCHA																											
PROVINCIA:																											
GUADALAJARA																											
Nº TRAMOS ARPSI:	12																										
Long. ARPSI (km):	25,01																										
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																											
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																											
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración																						
6 de julio de 2004	1 día																										
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																											
ORIGEN:	FLUVIAL																										
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																										
SUBTIPO:	Ríos																										
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																											
CAUCES		Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																							
ARROYO DE CABANILLAS		2,65	4,90	CABANILLAS DEL CAMPO																							
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																											
CATEGORÍA	TIPO																										
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																									
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																									
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																									
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																										
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																									
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS																									





ARPSI nº: ES030-07-03			Tramo 5 de 12																										
1.- LOCALIZACIÓN																													
			<table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN DESEMBOCADURA</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">CASTILLA-LA MANCHA</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">GUADALAJARA</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>12</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>25,01</td></tr></table>			DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN DESEMBOCADURA		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:		GUADALAJARA		Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01
DEMARCACIÓN:																													
TAJO																													
CUENCA:																													
03 HENARES																													
SUBCUENCA:																													
HENARES EN DESEMBOCADURA																													
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																													
CASTILLA-LA MANCHA																													
PROVINCIA:																													
GUADALAJARA																													
Nº TRAMOS ARPSI:	12																												
Long. ARPSI (km):	25,01																												
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																													
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																													
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración																								
6 de julio de 2004	1 día																												
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																													
ORIGEN:	FLUVIAL																												
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																												
SUBTIPO:	Ríos																												
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																													
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																										
ARROYO DE VALBUENA	0,61	1,51	CABANILLAS DEL CAMPO																										
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																													
CATEGORÍA	TIPO																												
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																											
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																											
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																											
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																												
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																											
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS																											



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 6 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

CASTILLA-LA MANCHA

PROVINCIA:

GUADALAJARA

Nº TRAMOS ARPSI:

12

Long. ARPSI (km):

25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
26 de mayo de 2011	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos



4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO VALMOROS	3,57	28,27	ALOVERA, AZUQUECA DE HENARES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS




ARPSI nº: ES030-07-03		Tramo 7 de 12																																					
1.- LOCALIZACIÓN																																							
																																							
<table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN DESEMBOCADURA</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">CASTILLA-LA MANCHA</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">GUADALAJARA</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>12</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>25,01</td></tr></table>				DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN DESEMBOCADURA		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:		GUADALAJARA		Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01												
DEMARCACIÓN:																																							
TAJO																																							
CUENCA:																																							
03 HENARES																																							
SUBCUENCA:																																							
HENARES EN DESEMBOCADURA																																							
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																																							
CASTILLA-LA MANCHA																																							
PROVINCIA:																																							
GUADALAJARA																																							
Nº TRAMOS ARPSI:	12																																						
Long. ARPSI (km):	25,01																																						
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																																							
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																																							
<table><tr><td>Fecha</td><td>Duración</td><td>Fecha</td><td>Duración</td><td>Fecha</td><td>Duración</td></tr><tr><td>Mayo de 2004</td><td></td><td>2 de junio de 2018</td><td>2 días</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 de julio de 2004</td><td>1 día</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 de agosto de 2009</td><td>1 día</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14 de junio de 2010</td><td>1 día</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26 de mayo de 2011</td><td>1 día</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración	Mayo de 2004		2 de junio de 2018	2 días			6 de julio de 2004	1 día					10 de agosto de 2009	1 día					14 de junio de 2010	1 día					26 de mayo de 2011	1 día				
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración																																		
Mayo de 2004		2 de junio de 2018	2 días																																				
6 de julio de 2004	1 día																																						
10 de agosto de 2009	1 día																																						
14 de junio de 2010	1 día																																						
26 de mayo de 2011	1 día																																						
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																																							
ORIGEN:	FLUVIAL																																						
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																																						
SUBTIPO:	Ríos																																						
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																																							
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																																			
ARROYO DE LAS MOCHAS		2,41	61,84	ALOVERA, AZUQUECA DE HENARES																																			
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																																							
CATEGORÍA	TIPO																																						
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																																					
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																																					
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																																					
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																																						
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																																					
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS																																					



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 8 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE VALLES	2,70	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	MARCHAMALO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 9 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
BARRANCO DEL REJAL	1,48	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	CHILOECHES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 10 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO VALDESERRANO	0,92	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	VILLANUEVA DE LA TORRE

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS ☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE ☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL ☐ INFRAESTRUCTURAS	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES ☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-07-03

Tramo 11 de 12

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	03 HENARES	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	GUADALAJARA
Nº TRAMOS ARPSI:	12	Long. ARPSI (km):	25,01

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA CALVA	0,41	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	VILLANUEVA DE LA TORRE

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS

0



ARPSI nº: ES030-07-03		Tramo 12 de 12	
1.- LOCALIZACIÓN			
			
DEMARCACIÓN:	TAJO	SUBCUENCA:	HENARES EN DESEMBOCADURA
CUENCA:	03 HENARES	PROVINCIA:	GUADALAJARA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	Long. ARPSI (km):	25,01
Nº TRAMOS ARPSI:	12		
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN			
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN			
ORIGEN:	FLUVIAL		
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos		
SUBTIPO:	Ríos		
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN			
CAUCES	Long. (km)	S T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LAS MONJAS	0,27	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	VILLANUEVA DE LA TORRE
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS			
CATEGORÍA	TIPO		
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS	

