

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-08-03

Tramo 1: Río Henares en Alcalá de Henares



Tramo 2: Arroyo de Camarmilla en Camarma de Esteruelas

Tramo 3: Arroyo de Camarmilla en Alcalá de Henares

ARPSI nº: ES030-08-03

Tramo 1 de 3

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

COMUNIDAD DE MADRID

PROVINCIA:

MADRID

Nº TRAMOS ARPSI:

3

Long. ARPSI (km):

15,00

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
17 de diciembre de 1657	1 día	Dic 1995 - Feb 1996			
20 de febrero de 1936	1 día				
5 de marzo de 1947	2 días				
Enero de 1948					
Enero de 1970					

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO HENARES	9,52	421,54	ALCALÁ DE HENARES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-08-03

Tramo 2 de 3

1.- LOCALIZACIÓN




ES030-08-03 - TRAMO 2

Tramo 2

Tramo 1

Tramo 3



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

03 HENARES

SUBCUENCA:

HENARES EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

COMUNIDAD DE MADRID

PROVINCIA:

MADRID

Nº TRAMOS ARPSI:

3

Long. ARPSI (km):

15,00

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Dic 1995 - Feb 1996					
Dic 1997 - Ene 1998					
23 de mayo de 2007	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE CAMARMILLA	3,49	62,35	CAMARMA DE ESTERUELAS


5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS

PLANO DE LA ARPSI nº: ES030-08-03 - Tramo 2: Arroyo de Camarmilla en Camarma de Esteruelas



ORIGINAL A3
UTM ETRS-89 HUSO30

ARPSI nº: ES030-08-03		Tramo 3 de 3																									
1.- LOCALIZACIÓN																											
		<table><tr><td colspan="2">DEMARCACIÓN:</td></tr><tr><td colspan="2">TAJO</td></tr><tr><td colspan="2">CUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">03 HENARES</td></tr><tr><td colspan="2">SUBCUENCA:</td></tr><tr><td colspan="2">HENARES EN DESEMBOCADURA</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD AUTÓNOMA:</td></tr><tr><td colspan="2">COMUNIDAD DE MADRID</td></tr><tr><td colspan="2">PROVINCIA:</td></tr><tr><td colspan="2">MADRID</td></tr><tr><td>Nº TRAMOS ARPSI:</td><td>3</td></tr><tr><td>Long. ARPSI (km):</td><td>15,00</td></tr></table>		DEMARCACIÓN:		TAJO		CUENCA:		03 HENARES		SUBCUENCA:		HENARES EN DESEMBOCADURA		COMUNIDAD AUTÓNOMA:		COMUNIDAD DE MADRID		PROVINCIA:		MADRID		Nº TRAMOS ARPSI:	3	Long. ARPSI (km):	15,00
DEMARCACIÓN:																											
TAJO																											
CUENCA:																											
03 HENARES																											
SUBCUENCA:																											
HENARES EN DESEMBOCADURA																											
COMUNIDAD AUTÓNOMA:																											
COMUNIDAD DE MADRID																											
PROVINCIA:																											
MADRID																											
Nº TRAMOS ARPSI:	3																										
Long. ARPSI (km):	15,00																										
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN																											
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial																											
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración																						
7 de abril de 2008	1 día																										
26 de mayo de 2011	1 día																										
3.- TIPO DE INUNDACIÓN																											
ORIGEN:	FLUVIAL																										
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos																										
SUBTIPO:	Ríos																										
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN																											
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES																							
ARROYO DE CAMARMILLA		1,99	39,98	ALCALÁ DE HENARES																							
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS																											
CATEGORÍA	TIPO																										
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD																									
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE																									
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN																									
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL																										
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☐ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES																									
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS																									

