

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI


ARPSI nº ES030-20-06

Tramo 1: Arroyo del Valle en Villatobas

Tramo 2: Arroyo de Martín Román en Villasequilla

Tramo 3: Arroyo Innominado en Villanueva de Bogas

Tramo 4: Arroyo Innominado en Mora


ARPSI nº: ES030-20-06		Tramo 1 de 4	
1.- LOCALIZACIÓN			
			
DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	MARTÍN-ROMÁN EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	4,95
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN			
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN			
ORIGEN:	FLUVIAL		
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos		
SUBTIPO:	Ríos		
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN			
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DEL VALLE	1,41	16,61	VILLATOBAS
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS			
CATEGORÍA	TIPO		
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS	



ARPSI nº: ES030-20-06

Tramo 2 de 4

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	MARTÍN-ROMÁN EN DESEMBOLADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	4,95

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
14 de septiembre de 1893	1 día				
23 de mayo de 2007	1 día				
6 de junio de 2011	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE MARTÍN ROMÁN	0,82	39,45	VILLASEQUILLA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS




ARPSI nº: ES030-20-06		Tramo 3 de 4		
1.- LOCALIZACIÓN				
				
DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	MARTÍN-ROMÁN EN DESEMB., ALGODOR EN CABECERA	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	4,95	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN				
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN				
ORIGEN:	FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:	Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN				
CAUCES	Long. (km)	S. T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
ARROYO INNOMINADO	0,88	2,78	VILLANUEVA DE BOGAS	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS				
CATEGORÍA	TIPO			
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		



ARPSI nº: ES030-20-06

Tramo 4 de 4

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	ALGODOR EN CABECERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	4.95

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
13 de septiembre de 1891	1 día				
23 de mayo de 2007	1 día				
15 de Septiembre de 2019	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S. T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO INNOMINADO	1.84	2.60	MORA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS

