

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-21-06


Tramo 1: Río Tajo en Toledo

Tramo 2: Arroyo de la Degollada en Cobisa

ARPSI nº: ES030-21-06

Tramo 1 de 2

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE CASTREJÓN	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA		PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	2	Long. ARPSI (km):	25.73	

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
13 de septiembre de 1891	1 día	30 de marzo de 1924	1 día	3 de junio de 2017	1 día
11 de agosto de 1899	1 día	26 de diciembre de 1935	1 día	28 de agosto de 2017	1 día
15 de agosto de 1899	1 día	5 de marzo de 1947	2 días	13 de diciembre 2022	1 día
10 de diciembre de 1910	1 día	Noviembre de 1963			
19 de diciembre de 1916	1 día	Dic 1996 - Ene 1997			

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TAJO	23.96	1,308.25	TOLEDO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS

PLANO DE LA ARPSI nº: ES030-21-06 - Tramo 1: Río Tajo en Toledo




ORIGINAL A3
UTM ETRS-89 HUSO30

ARPSI nº: ES030-21-06

Tramo 2 de 2

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	06 TAJO IZQUIERDA	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE CASTREJÓN
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	CASTILLA-LA MANCHA	PROVINCIA:	TOLEDO
Nº TRAMOS ARPSI:	2	Long. ARPSI (km):	25.73

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
12 de octubre de 2008	1 día				
19 de octubre de 2008	1 día				
21 de abril de 2011	1 día				
29 de agosto de 2021	5 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA DEGOLLADA	1.77	4.08	COBISA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

