

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-27-07

Tramo 1: Río Tiétar en varios términos municipales

Tramo 2: Río Tiétar en Valdeañigos


Tramo 3: Arroyo Molinillo en Navalморal de la Mata

Tramo 4: Arroyo Innominado en Valdeañigos

ARPSI nº: ES030-27-07

Tramo 1 de 4

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO Y EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	17.37

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
22 de mayo de 1994	1 día	7 de marzo de 2018	2 días		
Dic 1995 - Feb 1996		19 de diciembre de 2019	1 día		
Dic 1997 - Ene 1998		18-19 enero 2024	2 días		
13 de enero de 2001	1 día				
5 de enero de 2010	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TIÉTAR	8.39	872.46	CASATEJADA, JARAÍZ DE LA VERA, MAJADAS

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-27-07

Tramo 2 de 4

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR EN DESEMBOCADURA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	17,37

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
13 de mayo de 1994	1 día				
7 de marzo de 2018	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_ T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO TIÉTAR	4,56	386,17	MAJADAS, TEJEDA DE TIÉTAR, TORIL

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-27-07

Tramo 3 de 4

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	07 TIÉTAR	SUBCUENCA:	TIÉTAR CON ARROYO ALCAÑIZO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	4	Long. ARPSI (km):	17,37

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
7 de diciembre de 2000	1 día				
5 de enero de 2010	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO MOLINILLO	2,61	22,38	NAVALMORAL DE LA MATA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-27-07				Tramo 4 de 4	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	TIÉTAR EN DESEMBOCADURA	
CUENCA:	07 TIÉTAR		PROVINCIA:	CÁCERES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		Long. ARPSI (km):	17,37	
Nº TRAMOS ARPSI:	4				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
7 de marzo de 2018	2 días				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
ARROYO INNOMINADO	1,82	5,03	TEJEDA DE TIÉTAR		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			

