

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-30-08

Tramo 1: Río Baños en Baños de Montemayor

Tramo 2: Arroyo Innominado en Baños de Montemayor


Tramo 3: Río Ambroz en Hervás

Tramo 4: Garganta de la Buitrera en Gargantilla


Tramo 5: Garganta de la Buitrera en Aldeanueva del Camino

Tramo 6: Río Ambroz en La Granja


Tramo 7: Arroyo de Valdeciervo en Zarza de Granadilla

ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 1 de 7	
1.- LOCALIZACIÓN				
				
DEMARCACIÓN:	TAJO			
CUENCA:	08 ALAGÓN	SUBCUENCA:	ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	7	Long. ARPSI (km):	10,96	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN				
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN				
ORIGEN:	FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:	Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN				
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
RÍO BAÑOS	1,52	4,14	BAÑOS DE MONTEMAYOR	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS				
CATEGORÍA	TIPO			
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		




ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 2 de 7		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		08 ALAGÓN		SUBCUENCA: ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		7		Long. ARPSI (km): 10,96	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
ARROYO INNOMINADO		0,94	2,26	BAÑOS DE MONTEMAYOR	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD	☐ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
		☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		




ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 3 de 7		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO				
CUENCA:	08 ALAGÓN	SUBCUENCA:	ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO		
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		PROVINCIA:	CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:	7	Long. ARPSI (km):	10,96		
2.- CATEGORIA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
8 de febrero de 1912	1 día				
Mayo de 1932					
7 de marzo de 2018	2 días				
19 de diciembre de 2019	1 día				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
RÍO AMBROZ	4,08	10,11	HERVÁS		
5.- CATEGORIA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 4 de 7		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		08 ALAGÓN		SUBCUENCA: ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		7		Long. ARPSI (km): 10,96	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
GARGANTA DE LA BUITRERA		0,90	1,67	GARGANTILLA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☐ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	




ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 5 de 7		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		08 ALAGÓN		SUBCUENCA: ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		7		Long. ARPSI (km): 10,96	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
GARGANTA DE LA BUITRERA		0,60	1,82	ALDEANUEVA DEL CAMINO	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD	☒ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
		☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		



ARPSI nº: ES030-30-08

Tramo 6 de 7

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	08 ALAGÓN	SUBCUENCA:	ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	7	Long. ARPSI (km):	10,96

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
7 de marzo de 2018	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO AMBROZ	1,51	103,23	LA GRANJA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-30-08			Tramo 7 de 7		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		08 ALAGÓN		SUBCUENCA: ALAGÓN EN EMBALSE DE VALDEOBISPO	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		7		Long. ARPSI (km): 10,96	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
7 de marzo de 2018		2 días			
9 de marzo de 2018		5 días			
13 de diciembre de 2022		2 días			
17 de enero de 2024		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
ARROYO DE VALDECIERVO		1,42		31,66	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				ZARZA DE GRANADILLA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☐ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	

