

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-31-08


Tramo 1: Río Jerte en Tornavacas

Tramo 2: Río Jerte en varios términos municipales

Tramo 3: Río Jerte en Plasencia (I)

Tramo 4: Río Jerte en Plasencia (II)

Tramo 5: Barranco de la Oliva en Oliva de Plasencia


ARPSI nº: ES030-31-08				Tramo 1 de 5	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	JERTE ANTES DE PLASENCIA	
CUENCA:	08 ALAGÓN		PROVINCIA:	CÁCERES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		Long. ARPSI (km):	39,96	
Nº TRAMOS ARPSI:	5				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
6 de diciembre de 1876	1 día				
Dic 1995 - Feb 1996					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
RÍO JERTE	1,51	3,45	TORNAVACAS		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-31-08

Tramo 2 de 5

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO				
CUENCA:	08 ALAGÓN		SUBCUENCA:	JERTE ANTES DE PLASENCIA, ALAGÓN EN CORIA	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		PROVINCIA:	CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:	5		Long. ARPSI (km):	39,96	

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
6 de diciembre de 1876	1 día	19 de diciembre de 2019	1 día		
24 de junio de 1995	1 día	20 de octubre 2020	1 día		
Dic 1995 – Feb 1996					
5 de marzo de 2001	1 día				
7 de marzo de 2018	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:


Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO JERTE	26,78	586,69	CABEZUELA DEL VALLE, CABRERO, CASAS DEL CASTAÑAR, JERTE, NAVACONCEJO, REBOLLAR, EL TORNO, VALDASTILLAS

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-31-08

Tramo 3 de 5

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO				
CUENCA:	08 ALAGÓN	SUBCUENCA:	ALAGÓN EN CORIA		
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES		
Nº TRAMOS ARPSI:	5	Long. ARPSI (km):	39,96		

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1498		7 de marzo de 2018	2 días		
3 de marzo de 1978	1 día	19 de diciembre de 2019	1 día		
22 de mayo de 1994	1 día	18-19 de enero 2024	2 días		
24 de noviembre de 2006	1 día				
28 de agosto de 2017	1 día				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:


Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN


CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RÍO JERTE	7,29	214,91	PLASENCIA


5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☒ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☒ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-31-08			Tramo 4 de 5		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	ALAGÓN EN CORIA	
CUENCA:	08 ALAGÓN		PROVINCIA:	CÁCERES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		Long. ARPSI (km):	39,96	
Nº TRAMOS ARPSI:	5				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
Diciembre de 1498		28 de agosto de 2017	1 día		
3 de marzo de 1978	1 día	7 de marzo de 2018	2 días		
22 de mayo de 1994	1 día				
24 de noviembre de 2006	1 día				
3 de junio de 2017	1 día				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
RÍO JERTE	2,34	95,87	PLASENCIA, OLIVA DE PLASENCIA		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-31-08		Tramo 5 de 5			
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO				
CUENCA:	08 ALAGÓN	SUBCUENCA:	ALAGÓN EN CORIA		
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES		
Nº TRAMOS ARPSI:	5	Long. ARPSI (km):	39,96		
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
7 de junio de 2017	1 día				
7 de marzo de 2018	2 días				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
BARRANCO DE LA OLIVA		2,04	PENDIENTE DE DELIMITACIÓN	OLIVA DE PLASENCIA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☒ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			

