

ANEJO 3. FICHAS DE TRAMOS ARPSI

ARPSI nº ES030-33-10

Tramo 1: Río Tajo en El Puente del Arzobispo

Tramo 2: Arroyo de la Fuente del Madroño en Valdelacasa de Tajo

Tramo 3: Arroyo del Pueblo en Torrejón el Rubio


Tramo 4: Arroyo de Santiago en Santiago del Campo


Tramo 5: Arroyo de la Ribera del Marco en Cáceres

Tramo 6: Rivera del Pueblo de Aliseda en Aliseda

Tramo 7: Arroyo Innominado en Torremocha

Tramo 8: Arroyo del Verdinal en Aldea del Cano


ARPSI nº: ES030-33-10			Tramo 1 de 8		
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		10 BAJO TAJO		SUBCUENCA: TAJO EN EMBALSE DE VALDECAÑAS	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		CASTILLA-LA MANCHA, EXTREMADURA		PROVINCIA: TOLEDO, CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		8		Long. ARPSI (km): 12,50	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial					
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES	
RÍO TAJO		0,77	15,21	ALCOLEA DE TAJO, EL PUENTE DEL ARZOBISPO, VILLAR DEL PEDROSO	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD	☐ COMUNIDAD		
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE		
		☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN		
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES		
		☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS		



ARPSI nº: ES030-33-10

Tramo 2 de 8

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	10 BAJO TAJO	SUBCUENCA:	TAJO EN EMBALSE DE VALDECAÑAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	8	Long. ARPSI (km):	12,50

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA FUENTE DEL MADROÑO	0,83	5,96	VALDELACASA DE TAJO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-33-10

Tramo 3 de 8

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	10 BAJO TAJO	SUBCUENCA:	TAJO ANTES DE ALMONTE
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	8	Long. ARPSI (km):	12,50

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
18-19 enero 2024	2 días				

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos


4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DEL PUEBLO O DE CASA	1,30	7,01	TORREJÓN EL RUBIO

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS

CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☒ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☒ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS




ARPSI nº: ES030-33-10				Tramo 4 de 8	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:	TAJO		SUBCUENCA:	ALMONTE EN DESEMBOCADURA	
CUENCA:	10 BAJO TAJO		PROVINCIA:	CÁCERES	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA		Long. ARPSI (km):	12,50	
Nº TRAMOS ARPSI:	8				
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
6 de noviembre de 1997	1 día				
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:	FLUVIAL				
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos				
SUBTIPO:	Ríos				
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES		
ARROYO DE SANTIAGO	0,50	2,02	SANTIAGO DEL CAMPO		
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA	TIPO				
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD			
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE			
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN			
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES			
	☐ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS			



ARPSI nº: ES030-33-10

Tramo 5 de 8

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:

TAJO

CUENCA:

10 BAJO TAJO

SUBCUENCA:

ALMONTE EN DESEMBOCADURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

EXTREMADURA

PROVINCIA:

CÁCERES

Nº TRAMOS ARPSI:

8

Long. ARPSI (km):

12,50

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial

Fecha	Duración	Fecha	Duración	Fecha	Duración
6 de noviembre de 1997	1 día	12 de septiembre de 2007	1 día	28 de febrero de 2018	1 día
30 de octubre de 2005	1 día	27 de junio de 2010	1 día	13 de diciembre 2022	1 día
25 de octubre de 2006	1 día	16 de septiembre de 2010	1 día		
24 de noviembre de 2006	1 día	5 de diciembre de 2010	1 día		
12 de septiembre de 2007	1 día	7 de marzo de 2013	2 días		

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:

FLUVIAL

DESCRIPCIÓN:

Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos

SUBTIPO:

Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN

CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
ARROYO DE LA RIBERA DEL MARCO	7,65	29,71	CÁCERES

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☒ SECTORES ECONÓMICOS



ARPSI nº: ES030-33-10

Tramo 6 de 8

1.- LOCALIZACIÓN



DEMARCACIÓN:	TAJO		
CUENCA:	10 BAJO TAJO	SUBCUENCA:	SALOR ANTES DE RAMBLA DE ARAYA
COMUNIDAD AUTÓNOMA:	EXTREMADURA	PROVINCIA:	CÁCERES
Nº TRAMOS ARPSI:	8	Long. ARPSI (km):	12,50

2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN

De acuerdo a los estudios existentes se trata de una zona con riesgo potencial

3.- TIPO DE INUNDACIÓN

ORIGEN:	FLUVIAL
DESCRIPCIÓN:	Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos
SUBTIPO:	Ríos

4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN


CAUCES	Long. (km)	S_T500 (ha)	TÉRMINOS MUNICIPALES
RIVERA DEL PUEBLO DE ALISEDA	0,73	2,93	ALISEDA

5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS


CATEGORÍA	TIPO	
SALUD HUMANA	☒ SALUD	☐ COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE	☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS	☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
	☐ ÁREAS PROTEGIDAS	☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL	☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	☒ RESIDENCIAL	☒ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES
	☒ INFRAESTRUCTURAS	☐ SECTORES ECONÓMICOS

0



ARPSI nº: ES030-33-10				Tramo 7 de 8	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		10 BAJO TAJO		SUBCUENCA: SALOR EN EMBALSE DE SALOR	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		8		Long. ARPSI (km): 12,50	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
5 de noviembre de 1997		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
ARROYO INNOMINADO		0,11		1,15	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				TORREMOCHA	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☐ SECTORES ECONÓMICOS	



ARPSI nº: ES030-33-10				Tramo 8 de 8	
1.- LOCALIZACIÓN					
					
DEMARCACIÓN:		TAJO			
CUENCA:		10 BAJO TAJO		SUBCUENCA: AYUELA EN AYUELA	
COMUNIDAD AUTÓNOMA:		EXTREMADURA		PROVINCIA: CÁCERES	
Nº TRAMOS ARPSI:		8		Long. ARPSI (km): 12,50	
2.- CATEGORÍA DE LA INUNDACIÓN					
Se han producido inundaciones significativas en el pasado y además, de acuerdo a los estudios existentes, se trata de una zona con riesgo potencial					
Fecha		Duración		Fecha	
5 de noviembre de 1997		1 día			
4 de marzo de 2001		1 día			
3.- TIPO DE INUNDACIÓN					
ORIGEN:		FLUVIAL			
DESCRIPCIÓN:		Inundación de terreno por aguas procedentes de parte de un sistema de drenaje natural, incluyendo canales de drenaje naturales o modificados y lagos			
SUBTIPO:		Ríos			
4.- EXTENSIÓN DE LA INUNDACIÓN					
CAUCES		Long. (km)		S_T500 (ha)	
ARROYO DEL VERDINAL		0,62		1,76	
				TÉRMINOS MUNICIPALES	
				ALDEA DEL CANO	
5.- CATEGORÍA Y TIPO DE LAS CONSECUENCIAS ADVERSAS					
CATEGORÍA		TIPO			
SALUD HUMANA		☒ SALUD		☒ COMUNIDAD	
MEDIO AMBIENTE		☐ ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS		☐ IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE	
		☐ ÁREAS PROTEGIDAS		☐ FUENTES DE CONTAMINACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL		☐ LUGARES DE INTERÉS CULTURAL			
ACTIVIDAD ECONÓMICA		☒ RESIDENCIAL		☐ AGRICULTURA, CAZA, SELVICULTURA, R. NATURALES	
		☒ INFRAESTRUCTURAS		☒ SECTORES ECONÓMICOS	

